
Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

M5800-370051

Underhållsplan Materiel**Innehåll**

Grupp	Benämning	Adress
85	Flygradio-, radar och IR-installationer	851005
851	Flygradio och bandinspelare	851005
o	Flygradio FR29	851036
852	Spanings- och siktesradar	852005
854	Övrigt pinger	854005

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOAF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

forts nästa sida

1) Adress 851020 har flyttats till 851007.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: *FMV:FuhF2/C Wennerlund*

Tekniskt underhållsstöd, ref: *SAAB/TSPSB*

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-06-04

Sida 3

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Ue-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 FLYGRADIO-,RADAR- OCH IR-INSTALLATIONER											
		02 =====											
		03 FLYGRADIO OCH BANDINSPELARE											
		04 -----											
851005	01	BUKFENA	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 107-2004		
	02	F6400-064414				1			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1797785-10-2											
	04	1797785-102						VB	BE		UFS FPL 37 00-2019		
	* 05	(F11-016)							FVST	210	REPARATION		
	06												
	07	ANTENN						VB	ME		UFS FPL 37 00-2019		
	08								FFVAL	320	REPARATION		
851007	01	ANTENNANPASSNING	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 851-2505		
	02	F6400-025474		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8458000-10-2											
	04	8458000-102						VB	ME		FFVAA AF20:170		
	05								FFVAA	310	REPARATION		Se:1
851009	01	SPETS FENA	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 851-2508		
	02	F6400-072991				1			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1791968-10-4											
	04	1791968-104						VB	BE		UFS FPL 37 00-2019		
	05	(F11-021)							KOMP		REPARATION		
	06												
	07	ANTENN						VB	ME		UFS FPL 37 00-2019		
	08								FFVAL	320	F6400-036309-U01		
	09										REPARATION		
851010	01	SPETS FENA	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 851-2508		
	02	F6400-055683				1			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1791968-10-1											
	04	1791968-101						VB	BE		UFS FPL 37 00-2019		
	05	(F11-021)							KOMP		REPARATION		
	06												
	07	ANTENN						VB	ME		UFS FPL 37 00-2019		
	08								FFVAL	320	F6400-036309-U01		
	09										REPARATION		
851015	01	ANTENN	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 851-2508		
	02	F6400-045714				1			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1767300-10-1											
	04	1767300-101						VB	BE		UFS FPL 37 00-2019		
	05	(F11-020)							KOMP		REPARATION		
	06												
	07	VHF STYRDATA						VB	ME		UF FLYG 130-000009		
	08								FFVAL	320	REPARATION		
851025	01	MARKTELEFÖRSTÄRKARE	UE	(2)	(2)	(2)		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 851-2506		
	02	F3600-009970		(2)	2	-			KOMP		BYTE		
	03	AGA -631 364 891											
	04	9302056-002						EFGH	BE		UFS FPL 37 8071-3316		
	05	(F11-031,-032)							KOMP		IPK FR		
	06												
	* 07	INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35						VB	ME		FFVAA 4440-3:70		
	* 08	OCH HKP 10							FFVAA	310	REPARATION		

1993-06-04

Sida 4

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				Åtgärd av i fred	
			4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
	01 FLYGRAD10 FR29											
	02 -----											
351036	01 KANALVÄLJARE KV 1	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 851-2501		HEMLIG, SE	
	02 F3600-011766		-	1	-		KOMP		BYTE		MATSAK-FV	
	03 AGA -631 366 661											
	04 9302078-001					EFGH	BE		UFS FPL 37 8071-3316			
	05 (F11-004)						KOMP		IPK FR			
	06											
	* 07 INGÅR ÄVEN I FPL 32					VB	BE		UFS FPL 37 8071-2005			
	08						KOMP		FREKVENSPROGRAMMERING AV			
	09								KANALVÄLJARE 1 (KV1)			
	10											
	11					VB	BE		UFS FPL 37 813-2010			
	12						KOMP		BYTE AV GLÖDTRÄDSINDI-			
	13								KATOR, KV1			
	14											
	15					VB	ME		UF FR 28-000005			
	16						FVST	210	REPARATION			
	17											
	* 18					VB	ME		F3600-011766-U01			
	* 19						FFVAA	310	REPARATION			
151037	01 KANALVÄLJARE KV3	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 851-2501		HEMLIG, SE	
	02 F3600-012126		-	1	-		KOMP		BYTE		MATSAK-FV	
	03 AGA -631 367 315											
	04 9302078-002					EFGH	BE		UFS FPL 37 8065-3312			
	05 (F11-006)						KOMP		IPK SD			
	06											
	07					VB	BE		UFS FPL 37 8071-2005			
	08						KOMP		FREKVENSPROGRAMMERING AV			
	09								KANALVÄLJARE 3 (KV3)			
	10											
	11					VB	BE		UFS FPL 37 813-2010			
	12						KOMP		BYTE AV GLÖDTRÄDSINDI-			
	13								KATOR OCH GLÖDLAMPA, KV3			
	14											
	15					VB	ME		F3600-012126-U01			
	16						FFVAA	310	REPARATION			
510	01 MÖNTERINGSBÄDD FR29	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 851-2507			
	02 F3600-009943		-	1	-		KOMP		BYTE			
	03 AGA -631 364 401											
	04 9302003-004											
	05 (F11-013)											
51055	01 RADIOPANEL FR29	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 851-2501			
	02 F3600-011794		-	1	-		KOMP		BYTE			
	03 AGA -631 364 805											
	04 9302066-003					EFGH	BE		UFS FPL 37 8071-3316			
	05 (F11-005)						KOMP		IPK FR			
	06											
	* 07					EFGH	BE		UFS FPL 37 8057-3307			
	* 08						KOMP		IPK PRES VALBAR IFL-TEST			
	09											
	10					VB	ME 1)		UFA FPL 37 851-4013		1) REGIONALT UH	
	11						FVST	210	REPARATION		F4 ELLER F6	
	12											
	* 13					VB	ME		F3600-011794-U01			
	* 14						FFVAA	310	REPARATION			
31060	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA		SE UFS	
	02 M9999-905900		-	4	-			FFVAA	310	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03											

UPPHÄVD

1993-06-04

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	851071	01 STATIONSVÄXEL FR29 02 F3600-012226 03 AGA -631 367 317 04 9302002-004 05 (F11-014) 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 * 16 * 17	UE	-	-	-	---	BE KOMP	FFVAA	UFS FPL 37 851-2503 BYTE		HEMLIG, SE MATSÅK-FV	
							EFGH	BE KOMP		UFS FPL 37 8065-3312 UFS FPL 37 8071-3316 IPK SD/FR			
							VB	BE KOMP		UFS FPL 37 8071-2005 PROGRAMMERING AV RE- SERVKANALER STATIONS- VÄXEL FR29 (VX29)			
							VB	ME 1) FVST	210	UFA FPL 37 851-4017 REPARATION		1) REGIONALT U- F4 ELLER F6	
							VB	ME FFVAA	310	UFA FPL 37 851-4017 REPARATION			
	851072	01 SUBUTBYTESENHETER * 02 M9999-905900 03 -	SUE	-	-	-	VB	ME FFVAA	FFVAA 310	REPARATION		SE UFS FPL 37 00-1996	
	851085	01 SÄNDTAGARE FR28 02 F3600-009513 03 AGA -631 364 101 04 9302001-002 05 (F11-011,-012) 06 * 07 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35 * 08 OCH HKP 4 09 * 10 * 11	UE	-	-	-	---	BE KOMP	FFVAA	UFS FPL 37 851-2503 BYTE			
							EFGH	BE KOMP		UFS FPL 37 8071-3316 IPK FR			
							VB	ME 1) FVST	210	UFA FPL 37 851-4015 REPARATION		1) REGIONALT U- F4 ELLER F6	
							VB	ME FFVAA	310	F3600-009513-U01 REPARATION			
	851090	01 SUBUTBYTESENHETER 02 M9999-905900 03 -	SUE	-	-	-	VB	ME FFVAA	FFVAA 310	REPARATION		SE UFS FPL 37 00-1991	
	851095	01 SÄNDTAGARE FR28 DC 02 F3600-011795 03 AGA -631 366 751 04 9302001-003 05 (F11-012) 06 07 08 09 * 10 * 11	UE	-	-	-	---	BE KOMP	FFVAA	UFS FPL 37 851-2503 BYTE			
							EFGH	BE KOMP		UFS FPL 37 8071-3316 IPK FR			
							VB	ME 1) FVST	210	UFA FPL 37 851-4016 REPARATION		1) REGIONALT U- F4 ELLER F6	
							VB	ME FFVAA	310	F3600-011795-U01 REPARATION			
	851100	01 SUBUTBYTESENHETER * 02 M9999-905900 03 -	SUE	-	-	-	VB	ME FFVAA	FFVAA 310	REPARATION		SE UFS FPL 37 00-199	
	851105	01 DELNINGSFILTER FR29 02 F3600-011058 03 AGA -631 364 605 04 9302069-002 05 (F11-009)	--	-	-	-	---	BE KOMP	FFVAA	UFS FPL 37 851-2507 BYTE			
							VB	ME FFVAA	310	F3600-011058-U01 REPARATION			
		01 SPANINGS- OCH SIKTESRADAR 02 -----											
	852005	01 STATIVENHET STE 02 F1250-446291 03 CVA -F1250-446291 04 (F04-006) 05 06 07 08	UE	-	-	-	---	BE KOMP	FFVAA	UFS FPL 37 852-2506 BYTE			
							EFGH	BE KOMP		UFS FPL 37 8050-3599 FK MIS			
							VB	ME FFVAA	310	F1250-446291-U01 REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-06-04

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
352	01	.SUBUTBYESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA		SE UFS	
	02	M9999-905900		-	1	-			FFVAA	310	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03	-											
352	01	VÄGLEDARENHET VLE	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2506		
	02	F3200-012662		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	LME -UKB11201					EFGH		BE		UFS FPL 37 8050-3599		
	04	(F04-006)							KOMP		FK MIS		
	05												
	06												
	07						VB		ME		F3200-012662-U01		
	08								FFVAA	310	REPARATION		
52020	01	BELYSNSÄND BES	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046148		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	LME -UDP11901					DEFGH		BE		UFS FPL 37 8060-3310		
	04	9302028-003							KOMP		IPK UTÖKAD TEST AV BES		
	05	(F04-006)											
	06												
	07						EFGH		BE		UFS FPL 37 8050-3599		
	08								KOMP		FK MIS		
	09												
	10						VB		ME		M3330-046148-U01-U03		
	11								FFVAA	310	REPARATION		
52025	01	.SUBUTBYESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA		SE UFS	
	02	M9999-905900		-	13	-			FFVAA	310	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03	-											
52030	01	EFFEKTDELARE EFD	UE	-	-	-	VB	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2507		
	02	M3330-046228		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	LME -UDP12601											
	04	9302054-003					VB		ME		M3330-046228-U01		
	05	(S23-019)							FFVAA	310	REPARATION		
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
		01 FÄRSKNINGEN MÅSTE UTFÖRAS I FPL.											
52035	01	EFFEKTSTEG EFF	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046138		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	LME -UDP11701					EFGH		BE		UFS FPL 37 8050-3599		
	04	9302026-003							KOMP		FK MIS		
	05	(F04-006)											
	06												
	07						EFGH		BE		UFS FPL 37 8060-3310		
	08								KOMP		IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR	SE TEXTRAD	
	09												
	10						VB		ME		M3330-046138-U01		
	11								FFVAA	310	REPARATION		
	12												
	13												
	14						6MÅN		BE		UFS FPL 37 8060-3310		
	15								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR	SE TEXTRAD	
52040	01	.SUBUTBYESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA		SE UFS	
	* 02	M9999-905900		-	16	-			FFVAA	310	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03	-											
52045	01	HÖGFEKTVGEN HFG	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046128		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	LME -UDP11801					EFGH		BE		UFS FPL 37 8050-3599		
	04	9302027-003							KOMP		FK MIS		
	05	(F04-006)											
	06												
	07						VB		ME		M3330-046128-U01-U02		
	08								FFVAA	310	REPARATION		
205	01	.SUBUTBYESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA		SE UFS	
	02	M9999-905900		-	13	-			FFVAA	310	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03	-											

Se 1

1993-06-04

Sida 7

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				Åtgärd av i krig	
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
852055	01	KRAFTENHET KRE	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2506			
	02	M3330-046218		-	1	-		KOMP		BYTE			
	03	LME -UDP11601											
	04	9302025-003					EFGH	BE		UFS FPL 37 8050-3599			
	05	(F04-006)						KOMP		FK MIS			
	06												
	07						VB	ME 1)		UFA FPL 37 852-4017		1) REGIONALT UI	
	08							FVST 210		REPARATION		F4 ELLER F6	
	09												
	* 10						VB	ME		UFA FPL 37 852-4017			
	* 11							FFVAA 310		REPARATION			

852060	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905900		-	3	-			FFVAA 310	REPARATION			FPL 37 00-199
	03												

852065	01	MIKROVÅGSENHET MVE	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046158		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	LME -UDP11401											
	04	9302064-003					EFGH	BE		UFS FPL 37 8050-3599			
	05	(F04-008)						KOMP		FK MIS			
	06												
	* 07						60MÅN	60MÅN	ME	M3330-046158-U01	TS FÖ	TOTALTID 5ÅR	
	08								FFVAA	TILLSYN			
	09												
	10						VB	ME		M3330-046158-U01			
	11							FFVAA 310		REPARATION			

852070	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905900		-	2	-			FFVAA 310	REPARATION			FPL 37 00-199
	03												

852075	01	MOTTAGARENHET MOT	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046188		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	LME -UDP12101											
	04	9302029-003					EFGH	BE		UFS FPL 37 8050-3599			
	05	(F04-006)						KOMP		FK MIS			
	06												
	07						VB	ME 1)		UFA FPL 37 852-4018		1) REGIONALT U	
	08							FVST 210		REPARATION		F4 ELLER F6	
	09												
	* 10						VB	ME		UFA FPL 37 852-4018			
	* 11							FFVAA 310		REPARATION			

852080	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905900		-	19	-			FFVAA 310	REPARATION			FPL 37 00-199
	03												

852085	01	REFERENSANTENN REF	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2508		
	02	M3330-046238		-	2	-			KOMP		BYTE		
	03	LME -UDP12701											
	04	9302052-003					VB	ME		M3330-046238-U01			
	05							FFVAA 310		REPARATION			
	06	(S23-015, S23-016)											

852090	01	REFLEKTOR RFL	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046178		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	LME -UKY20401											
	04	9302063-003					VB	ME		M3330-046178-U01			
	05	(F04-008)						FFVAA 310		REPARATION			

1993-06-04

Sida 8

Ad	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
UPPHÄVD	352	01 SIGNBEHENHET SBE	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2506		HEMLIG, SE MATSÄK-FV
		02 M3330-046198		-	1	-			KOMP		BYTE		
		03 LME -UDP12201											
		04 9302033-003					EFGH		BE		UFS FPL 37 8050-3599		
		05 (F04-006)							KOMP		FK MIS		
		06											
		07											
		08					VB		BE		UFS FPL 37 8060-3410		
		09							KOMP		IPK SBELADD		
		10											
		11					VB		ME		UFA FPL 37 852-4019		
								FFVAA 310		REPARATION			
	52100	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
		02 M9999-905900		-	17	-			FFVAA 310	REPARATION			FPL 37 00-1998
		03											
	52105	01 STYRENHET STY	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2506		
		02 M3330-046208		-	1	-			KOMP		BYTE		
		03 LME -UDP12301											
		04 9302035-003					EFGH		BE		UFS FPL 37 8050-3599		
		05 (F04-006)							KOMP		FK MIS		
		06											
		07											
		08					VB		ME 1)		UFA FPL 37 852-4020		1) REGIONALT UH
		09							FVST 210		REPARATION		F4 ELLER F6
		* 10											
		* 11					VB		ME		UFA FPL 37 852-4020		
									FFVAA 310		REPARATION		
	52	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
		02 M9999-905900		-	7	-			FFVAA 310	REPARATION			FPL 37 00-1998
		03											
	521	01 VRIDBORDSENHET YBE	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2506		
		02 M3330-046168		-	1	-			KOMP		BYTE		
		03 LME -UDP11301											
		04 9302062-003					EFGH		BE		UFS FPL 37 8050-3599		
		05 (F04-008)							KOMP		FK MIS		
		06											
		07											
		08					EFGH		BE		UFS FPL 37 852-2002		
		09							KOMP		KONTROLL OCH RENGÖRING		
		10									AV DIFFTRYCK INDIKATOR		
		11											
		12					72MÅN	72MÅN	ME		M3330-046168-U02, -U01	0 F0	TOTALTID 6ÅR
		13							FFVAA		OVERSYN		
		14											
		15					VB		ME		M3330-046168-U01		
									FFVAA 310		REPARATION		
	52120	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
		02 M9999-905900		-	6	-			FFVAA 310	REPARATION			FPL 37 00-1998
		03											
	52125	01 .HYDRAULFILTER	--	(1)	-	(1)	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 37 301-4025		RENGÖRING AV
		02 F2173-000001		-	1	-			FVST 210		REPARATION		FILTERINSATS
		03 APOME-AC-3255-6H											UTF AV FFVAL
		* 04 6106930-000					VB		ME		F6400-003411-U01		
		* 05							FFVAL 320		REPARATION		

UPPHÄVD

