

1995-11-17

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Grupp 85. Flygradio, radar- och IR-installationer. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Adress 852105 och 852 105 005 har utgått. Makulera adress 852020 och 852111 i UFS FPL 37 00-1985K.
Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnd adress samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)

Förrådsbeteckning: M7781-206695
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-11-17

Sida 2

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift				
			Induppf	4	5	6		Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar):	
5202	01 BELYSNSÄND BES	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02 M3330-046148	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 LME -UDP11901										
	04 9302028-003	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8060-3310			
	05 (F04-006)						KOMP	IPK UTÖKAD TEST AV BES			
	06										
	07					EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	08						KOMP	FK MIS			
	09										
	10					VB	ME	M3330-046148-U01-U03			
	11						FFVAA	REPARATION			

52105	01 STYRENHET STY	UE									
	02 M3330-046208										
	03 LME -UDP12301										
	04										
	05 ADRESSEN UTGÅR										

52105	01 .SUBUTBYTESENHETER										
05	02										
	03 ADRESSEN UTGÅR										

52111	01 STYRENHET STY	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506		HEMLIG, SE	
	02 M3330-046248	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		MATSÄK-FV	
	03 LME -UDP12301 =R4										
	04	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05 (F04-006)						KOMP	FK MIS			
	06										
	07					VB	ME	UFS FPL 37 8060-3411			
	08						KOMP	IPK STYLADD			
	09										
	10					VB	ME 1)	UFA FPL 37 852-4032		1) REGIONALT UH	
	11						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
	12										
	13					VB	ME	M3330-046248-U01			
	14						FFVAA	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD