

1997-09-26

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
85	Flygradio-, radar och IR-installationer	851005
851	Flygradio och bandinspelare	851005
o	Flygradio FR29	851036
852	Spanings- och siktesradar	852005
854	Övrigt pinger	854005

¹⁾ Sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad maa Skr FUH 35 837:33856/97.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ NCU

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1985L ¹⁾
UFS FPL 37 00-1985L:1, :2 och :3

Förrådsbeteckning: M7781-207626
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOAF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell FFV-vst för miljömässig kassation.

För att kunna säkerställa spårbarheten kommer på sidan 1 i varje underhållsplan att anges skrivelse nummer på "UH-avsluts-skrivelsen".

I UHP-M anges detta under "Åtgärd" enligt följande exempel:

ME	UFA 37 xxx yyy	REPARATION
FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION	UFÖRES EJ
ME	FFVAA REPFÖRESKRIFT xxx yyy	
FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ	

FFV Aerotech AB har på uppdrag av FMV:FUH tecknat avtal med godkända miljöstationer.

1997-09-26

Sida 3

Adress	Red	Materielidentifiering	Mtrityp CV	Antal/Version			Interval/TiWänta		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				Induppl	4	5			6	7	8	
		01 FLYGRADIO-, RADAR- OCH IR-INSTALLATIONER										
		02 =====										
		03 FLYGRADIO OCH BANDINSPELARE										
		04 -----										
851005		01 BUKFENA	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 107-2004		
		02 F6400-064414	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1797785-10-2	IUF									
		04 1797785-102	K-REP: 210 320			VB			BE	UFS FPL 37 00-2019		
		05 (F11-016)							FVST	REPARATION		
		06										
		07 ANTENN				VB			ME	UFS FPL 37 00-2019		
		08							FFVAL	REPARATION		
851007		01 .ANTENNANPASSNING	UE	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 851-2505		
		02 F6400-025474	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8458000-10-2	IUF									
		04 8458000-102	K-REP: 310			VB			ME	FFVAA AF20:170		
		*05							FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
851009		01 SPETS FENA	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2508		
		02 F6400-072991	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1791968-10-4	IUF									
		04 1791968-104	K-REP: 320			VB			BE	UFS FPL 37 00-2019		
		05 (F11-021)	A-BET: F6400-055683						KOMP	REPARATION		
		06										
		07 ANTENN				VB			ME	UFS FPL 37 00-2019		
		08							FFVAL	F6400-036309-U01		
		09								REPARATION		
851010		01 SPETS FENA	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2508		
		02 F6400-055683	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1791968-10-1	IUF									
		04 1791968-101	K-REP: 320			VB			BE	UFS FPL 37 00-2019		
		05 (F11-021)	A-BET: F6400-072991						KOMP	REPARATION		
		06										
		07 ANTENN				VB			ME	UFS FPL 37 00-2019		
		08							FFVAL	F6400-036309-U01		
		09								REPARATION		
851015		01 ANTENN	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2508		
		02 F6400-045714	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1767300-10-1	IUF									
		04 1767300-101	K-REP: 320			VB			BE	UFS FPL 37 00-2019		
		05 (F11-020)							KOMP	REPARATION		
		06										
		07 VHF STYRDATA				VB			ME	UF FLYG 130-000009		
		08							FFVAL	REPARATION		
851025		01 MARKTELEFÖRSTÄRKARE	UE	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 851-2506		
		02 F3600-009970	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 AGA -631 364 891	IUF									
		04 9302056-002	K-REP: 310			EFGH			BE	UFS FPL 37 8071-3316		
		05 (F11-031, -032)							KOMP	IPK FR		
		06										
		*07 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35				VB			ME	FFVAA 4440-3:70		
		*08 OCH HKP 10							FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-09-26

Sida 4

Adm	Red	Materialidentifiering	Mitrtyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Arbetsvolym (Manntimmar)		
		01 FLYGRADIO FR29										
		02 -----										
351		01 KANALVÄLJARE KV 1	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2501		HEMLIG, SE	
		02 F3600-011766	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		MATSÄK-FV	
		03 AGA -631 366 661	IUF									
		04 9302078-001	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316			
		05 (F11-004)						KOMP	IPK FR			
		06										
		07					VB	BE	UFS FPL 37 8071-2005			
		08						KOMP	FREKVENSPROGRAMMERING AV			
		09							KANALVÄLJARE 1 (KV1)			
		10										
		11					VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
		12						KOMP	BYTE AV GLÖDTRÅDSINDI-			
		13							KATOR, KV1			
		14										
		15					VB	ME	UF FR 28-000005			
		16							FVST REPARATION			
		17										
		18					VB	ME	F3600-011766-U01			
		19							FFVAA REPARATION			

851037		01 KANALVÄLJARE KV3	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2501		HEMLIG, SE	
		02 F3600-012126	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		MATSÄK-FV	
		03 AGA -631 367 315	IUF									
		04 9302078-002	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8065-3312			
		05 (F11-006)						KOMP	IPK SD			
		06										
		07					VB	BE	UFS FPL 37 8071-2005			
		08						KOMP	FREKVENSPROGRAMMERING AV			
		09							KANALVÄLJARE 3 (KV3)			
		10										
		11					VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
		12						KOMP	BYTE AV GLÖDTRÅDSINDI-			
		13							KATOR OCH GLÖDLAMPA, KV3			
		14										
		15					VB	ME	F3600-012126-U01			
		16							FFVAA REPARATION			

851037		01 MONTERINGSBÄDD FR29	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2507			
		02 F3600-009943	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 AGA -631 364 401	IUF									
		04 9302003-004										
		05 (F11-013)										

851055		01 RADIOPANEL FR29	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2501			
		02 F3600-011794	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 AGA -631 364 805	IUF									
		04 9302066-003	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316			
		05 (F11-005)						KOMP	IPK FR			
		06										
		07					EFGH	BE	UFS FPL 37 8057-3307			
		08						KOMP	IPK PRES VALBAR IFL-TEST			
		09										
		10					VB	ME 1)	UFA FPL 37 851-4013		1)REGIONALT UH	
		11						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
		12										
		13					VB	ME	F3600-011794-U01			
		14							FFVAA REPARATION			

851055	005	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
		02	FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1998	
		03										
		04	K-REP: 310									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-09-26

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av
					4	5	6							
			Induppl	7	8	9			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)				
UPPHÄVD	851005	01 SÄNDTAGARE FR28	UE	-	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 851-2503				
		02 F3600-009513	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE				
		03 AGA -631 364 101	IUF											
		04 9302001-002	K-REP: 210 310					EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316				
		05 (F11-011)							KOMP	IPK FR				
		06												
		07 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35						VB	ME 1)	UFA FPL 37 851-4015		1)REGIONALT UH		
		08 OCH HKP 4							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17		
		09												
		10						VB	ME	F3600-009513-U01				
		11							FFVAA	REPARATION				
	851005	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	-	ME			SE UFS		
	02		FFVAA	-	X	-	-	-	FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998		
	03													
	04		K-REP: 310											
UPPHÄVD	851005	01 SÄNDTAGARE FR28 DC	UE	-	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 851-2503				
		02 F3600-011795	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE				
		03 AGA -631 366 751	IUF											
		04 9302001-003	K-REP: 210 310					EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316				
		05 (F11-012)							KOMP	IPK FR				
		06												
		07						VB	ME 1)	UFA FPL 37 851-4016		1)REGIONALT UH		
		08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17		
		09												
		10						VB	ME	F3600-011795-U01				
		11							FFVAA	REPARATION				
	851005	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	-	ME			SE UFS		
	02		FFVAA	-	X	-	-	-	FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998		
	03													
	04		K-REP: 310											
UPPHÄVD	851005	01 DELNINGSFILTER	--	-	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 851-2507				
		02 F3600-011058	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE				
		03 AGA -631 364 605	IUF											
		04 9302069-002	K-REP: 310					VB	ME	F3600-011058-U01				
		05 (F11-009)							FFVAA	REPARATION				
	01 SPANINGS- OCH SIKTESRADAR													
	02													
UPPHÄVD	852005	01 STATIVENHET STE	UE	-	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 852-2506				
		02 F1250-446291	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE				
		03 CVA -F1250-446291	IUF											
		04 (F04-006)	K-REP: 310					EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599				
		05							KOMP	FK MIS				
		06												
		07						VB	ME	F1250-446291-U01				
		08							FFVAA	REPARATION				
	852005	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	-	ME			SE UFS		
	02		FFVAA	-	X	-	-	-	FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998		
	03													
	04		K-REP: 310											
UPPHÄVD	852015	01 VÅGLEDARENHET VLE	UE	-	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 852-2506				
		02 F3200-012662	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE				
		03 LME -UKB11201	IUF											
		04 (F04-006)	K-REP: 310					EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599				
		05							KOMP	FK MIS				
		06												
		07						VB	ME	F3200-012662-U01				
		08							FFVAA	REPARATION				

1997-09-26

Sida 7

UPPHÄVD

Arbets Red	Materielidentifering	Mrttyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift				
		Induppl	4	5	6				Åtgärd		
852020	01 BELYSNSÄND BES	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02 M3330-046148	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 LME -UDP11901	IUF									
	04 9302028-003	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8060-3310		
	05 (F04-006)							KOMP	IPK UTÖKAD TEST AV BES		
	06										
	07					EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	08							KOMP	FK MIS		
	09										
	10					VB		ME	M3330-046148-U01-U03		
	11							FFVAA	REPARATION		

852020	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02	FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03										
	04	K-REP: 310									

852030	01 EFFEKTDELARE EFD	UE	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 852-2507		
	02 M3330-046228	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 LME -UDP12601	IUF									
	04 9302054-003	K-REP: 310				VB		ME	M3330-046228-U01		
	05 (S23-019)							FFVAA	REPARATION		

	01 FÄRSKNINGEN MÅSTE UTFÖRAS I FPL.										
852035	01 EFFEKTSTEG EFF	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02 M3330-046138	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 LME -UDP11701	IUF									
	04 9302026-003	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05 (F04-006)							KOMP	FK MIS		
	06										
	07					EFGH		BE	UFS FPL 37 8060-3310		
	08							KOMP	IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR		SE TEXTRAD
	09										
	10					VB		ME	M3330-046138-U01		
	11							FFVAA	REPARATION		
	12										
	13						SMÅN	BE	UFS FPL 37 8060-3310		FÖ
	14							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR		SE TEXTRAD
	15										

852035	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02	FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03										
	04	K-REP: 310									

	01 INFÖRS GENOM MF PS 46-000114.										
852040	01 HÖGFREKVENGEN HFG	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02 M3330-046258	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 LME -UDP 118 01 =R3										
	04	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05 (F04-006)	A-BET: M3330-046128						KOMP	FK MIS		
	06										
	07					VB		ME	M3330-046258-U01-U02		
	08							FFVAA	REPARATION		

852040	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02	FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03										
	04	K-REP: 310									

UPPHÄVD

1997-09-26

Sida 8

Adress	Red	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Älg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Älg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01	UTGÅR NÄR MF PS 46-000114 ÄR INFÖRD.									
852005		01	HÖGFREKVGGEN HFG	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
		02	M3330-046128	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		
		03	LME -UDP11801	IUF								
		04	9302027-003	K-REP: 310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
		05	(F04-006)	A-BET: M3330-046258					KOMP	FK MIS		
		06										
		07					VB		ME	M3330-046128-U01-U02		
		08							FFVAA	REPARATION		
852045		01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005		02		FFVAA	-	X	-		FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
		03										
		04		K-REP: 310								
852055		01	KRAFTENHET KRE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
		02	M3330-046218	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		
		03	LME -UDP11601	IUF								
		04	9302025-003	K-REP: 210 310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
		05	(F04-006)						KOMP	FK MIS		
		06										
		07					VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4017		1)REGIONALT UH
		08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
		09										
		10					VB		ME	UFA FPL 37 852-4017		
		11							FFVAA	REPARATION		
852005		01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005		02		FFVAA	-	X	-		FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
		03										
		04		K-REP: 310								
852005		01	MIKROVÄGSENHET MVE	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 852-2506		
		02	M3330-046158	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		
		03	LME -UDP11401	IUF								
		04	9302064-003	K-REP: 310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
		05	(F04-008)						KOMP	FK MIS		
		06										
		07					60MÅN	60MÅN	ME	M3330-046158-U01	TS FÖ	TOTALTID 5ÅR
		08							FFVAA	TILLSYN		
		09										
		10					VB		ME	M3330-046158-U01		
		11							FFVAA	REPARATION		
852065		01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005		02		FFVAA	-	X	-		FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
		03										
		04		K-REP: 310								
852075		01	MOTTAGARENHET MOT	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
		02	M3330-046188	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		
		03	LME -UDP12101	IUF								
		04	9302029-003	K-REP: 210 310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
		05	(F04-006)						KOMP	FK MIS		
		06										
		07					VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4018		1)REGIONALT UH
		08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
		09										
		10					VB		ME	UFA FPL 37 852-4018		
		11							FFVAA	REPARATION		
852005		01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005		02		FFVAA	-	X	-		FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
		03										
		04		K-REP: 310								

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-09-26

Sida 9

Adress	Red	Materielldentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/TiWfälla		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					För- varing
				Induppl	4	5	6						
							Åtg av	Åtgård	Arbetsvolym (Mantimmar)				
UPPHÄVD 852085	01	REFERENSANTENN REF	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2508			
	02	M3330-046238	FFVAA	-	2	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP12701	IUF										
	04	9302052-003	K-REP: 310				VB		ME	M3330-046238-U01			
	05								FFVAA	REPARATION			
	06	(S23-015, S23-016)											
852090	01	REFLEKTOR RFL	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02	M3330-046178	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -UKY20401	IUF										
	04	9302083-003	K-REP: 310				VB		ME	M3330-046178-U01			
	05	(F04-008)							FFVAA	REPARATION			
UPPHÄVD 852095	01	SIGNBEHÄNDET SBE	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506	HEMLIG, SE		
	02	M3330-046198	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE	MATSÄK-FV		
	03	LME -UDP12201	IUF										
	04	9302033-003	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05	(F04-006)							KOMP	FK MIS			
	06												
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8060-3410			
	08								KOMP	IPK SBELADD			
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 852-4019			
	11								FFVAA	REPARATION			
UPPHÄVD 852105	01	.SUBBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS		
	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998		
	03												
	04		K-REP: 310										
UPPHÄVD 852111	01	STYRENHET STY	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506	HEMLIG, SE		
	02	M3330-046248	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE	MATSÄK-FV		
	03	LME -UDP12301 =R4	IUF										
	04		K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05	(F04-006)							KOMP	FK MIS			
	06												
	07						VB		ME	UFS FPL 37 8060-3411			
	08								KOMP	IPK STYLADD			
	09												
	10						VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4032	1)REGIONALT UH		
	11								FVST	REPARATION	F4 ELLER F17		
	12												
	13						VB		ME	M3330-046248-U01			
	14								FFVAA	REPARATION			
UPPHÄVD 852115	01	.SUBBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS		
	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998		
	03												
	04		K-REP: 310										
UPPHÄVD 852115	01	VRIDBORDSENHET VBE	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02	M3330-046168	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP11301	IUF										
	04	9302062-003	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05	(F04-008)							KOMP	FK MIS			
	06												
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 852-2002			
	08								KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING			
	09									AV DIFFTRYCKINDIKATOR			
	10												
	11						900TIM		ME	M3330-046168-U02, -U01	0		
	12								FFVAA	ÖVERSYN			
	13												
	14						VB		ME	M3330-046168-U01			
	15								FFVAA	REPARATION			
	16												
	17						GÄR		ME	M3330-046168-U02, -U01	F0		
	18								FFVAA	ÖVERSYN			

1997-09-26

Sida 10

Adress	Rad	Materielldentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
				Induppf	4	5	6		Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
152	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
105	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03											
	04										K-REP: 310	

152	125	01 .HYDRAULFILTER	--	(1)	-	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 301-4025	RENGÖRING AV	
		02 F2173-000001	FFVAL	-	1	-			FVST	REPARATION	FILTERINSATS	
		03 APOME-AC-3255-6H									UTF AV FFVAL	
		04 6106930-000					VB		ME	F6400-003411-U01		
		05							FFVAL	REPARATION		

	01	ÖVRIGT PINGER										
	02	-----										
	03											
	04	MONTERAD I FENA OCH STOL (GEN 2,3)										
	05	UTGÅR NÅR MF FPL 37 854-Å5782 ÅR INFÖRD.										

154	005	01 PINGSÄNDARE	--	(3)	(4)	(3)			BE	UFS FPL 37 854-2501		
		02 F7370-000013	FFVAA	(3)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 DUKA -N15F210B	IUF									
		04					1)		ME	UFA FLYG 280-4018	TS	
		05 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35							FVST	TILLSYN	1)UTFÖRS VID	
		06 39, 89, HKP 4, 6 OCH 10									BYTE AV BATT,	
		07									SE ADR	
		08									854005 005	
	*09						VB		ME	UFA FLYG 280-4018		
	10								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	11							2)			2)FÖRVARAS	
	12										MED BATTERI	

	01	MONTERAT BATTERI UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME.										

154	005	01 .KVICKSILVBATT 9,8V	--	(1)	(1)	(1)	36MÅN	36MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	TOTALTID 36MÅN	
		02 M2671-801910	FFVAA	(1)	1	-			FVST	KASSERAS. SE AF EL 300-000102	FRÅN TILLVERK-	
		03									NINGSDATUM	
		04										
		05 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35										
		06 39, 89, HKP 4, 6 OCH 10										

	01	ÖVRIGT PINGER										
	02	-----										
	03											
	04	MONTERAD I FENA OCH STOL (GEN 2,3)										
	05	INFÖRS GENOM MF FPL 37 854-Å5782.										

154	010	01 PINGSÄNDARE	UE	(2)	(4)	(2)			BE	UFS FPL 37 854-2501		
		02 M3340-554010	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 DUKA -DK120	IUF									
		04					1)		ME	UFA FLYG 280-4018	TS	
	*05	INGÅR ÄVEN I HKP 10							FVST	TILLSYN	1)UTFÖRS VID	
	06										BYTE AV BATT,	
	07										SE ADR	
	08						24MÅN		ME	UFA FLYG 280-4018	854010 005	
	09								FVST	PROVNING		
	10											
	11						VB		ME	UFA FLYG 280-4018		
	12								FFVAA	REPARATION		
	13											
	14							2)			2)FÖRVARAS	
	15										MED BATTERI	

	01	MONTERAT BATTERI UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME.										

154	010	01 .LITBATT 3V	--	(1)	(1)	(1)	72MÅN	72MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	TOTALTID 72MÅN	
105		02 M2676-330015	FFVAA	(1)	1	-			FVST	KASSERAS. SE AF EL 300-000102	FRÅN TILLVERK-	
		03 DUKA -810-2007/K									NINGSDATUM	
		04										
		05										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD