

1997-11-21

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Innehåll**

Grupp	Benämning	Adress
85	Flygradio-, radar och IR-installationer	851005
851	Flygradio och bandinspelare	851005
o	Flygradio FR29	851036
852	Spanings- och siktesradar	852005
854	Övrigt pinger	854005

¹⁾ Sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ C Wennertund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ NCU

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1985M ¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-207671
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOAF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell FFV-vst för miljömässig kassation.

För att kunna säkerställa spårbarheten kommer på sidan 1 i varje underhållsplan att anges skrivelse nummer på "UH-avsluts-skrivelsen".

I UHP-M anges detta under "Åtgärd" enligt följande exempel:

ME	UFA 37 xxx yyy	REPARATION
FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION	UFÖRES EJ

ME	FFVAA REPFÖRESKRIFT xxx yyy
FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ

FFV Aerotech AB har på uppdrag av FMV:FUH tecknat avtal med godkända miljöstationer.

1997-11-21

Sida 3

Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift				
				Induppf	4	5		6	Åtg av	Åtgärd	
01	FLYGRADIO-, RADAR- OCH IR-INSTALLATIONER										
02	=====										
03	FLYGRADIO OCH BANDINSPELARE										
04	-----										
851005	01 BUKFENA	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 107-2004			
	02 F6400-064414	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -1797785-10-2	IUF									
	04 1797785-102	K-REP: 210 320				VB	BE	UFS FPL 37 00-2019			
	05 (F11-016)						FVST	REPARATION			
	06										
	07 ANTENN					VB	ME	UFS FPL 37 00-2019			
	08						FFVAL	REPARATION			
851007	01 .ANTENNANPASSNINGENHET	UE	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 851-2505			
	02 F6400-025474	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -8458000-10-2	IUF									
	04 8458000-102	K-REP: 310				VB	ME	FFVAA AF20:170			
	05						FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
851009	01 SPETS FENA	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2508			
	02 F6400-072991	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -1791968-10-4	IUF									
	04 1791968-104	K-REP: 320				VB	BE	UFS FPL 37 00-2019			
	05 (F11-021)	A-BET: F6400-055683					KOMP	REPARATION			
	06										
	07 ANTENN					VB	ME	UFS FPL 37 00-2019			
	08						FFVAL	F6400-036309-U01			
	09							REPARATION			
851010	01 SPETS FENA	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2508			
	02 F6400-055683	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -1791968-10-1	IUF									
	04 1791968-101	K-REP: 320				VB	BE	UFS FPL 37 00-2019			
	05 (F11-021)	A-BET: F6400-072991					KOMP	REPARATION			
	06										
	07 ANTENN					VB	ME	UFS FPL 37 00-2019			
	08						FFVAL	F6400-036309-U01			
	09							REPARATION			
851015	01 ANTENN	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2508			
	02 F6400-045714	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -1767300-10-1	IUF									
	04 1767300-101	K-REP: 320				VB	BE	UFS FPL 37 00-2019			
	05 (F11-020)						KOMP	REPARATION			
	06										
	07 VHF STYRDATA					VB	ME	UF FLYG 130-000009			
	08						FFVAL	REPARATION			
	*01 GÄLLER INTE FPL 37.326.										
851025	01 MARKTELEFÖRSTÄRKARE	UE *	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 851-2506			
	02 F3600-009970	FFVAA	(2)	2	-		KOMP	BYTE			
	03 AGA -631 364 891	IUF									
	04 9302056-002	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316			
	05 (F11-031, -032)						KOMP	IPK FR			
	06										
	07 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35					VB	ME	FFVAA 4440-3:70			
	*08 102 OCH HKP 10						FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-11-21

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Ätgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.										
851060	01	ANTENN L	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 851-25XX		
	02	F6400-074649	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9305611-551	IUF									
	04	9305611-551	K-REP: 310				VB		ME	F6400-074649-U01		
	05	(F11-063)							FFVAA	REPARATION		
	06											
	07	RYGGÅS										
	08											
	09	INGÅR ÄVEN I FPL 39										
		01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.										
851065	01	ANTENN L	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 851-25XX		
	02	F6400-074649	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9305611-551	IUF									
	04	9305611-551	K-REP: 310				VB		ME	F6400-074649-U01		
	05	(F11-064)							FFVAA	REPARATION		
	06											
	07	BUK										
	08											
	09	INGÅR ÄVEN I FPL 39										
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 851-Å5787.										
851070	01	STATIONSVÄXEL FR29	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 851-2503		HEMLIG, SE
	02	F6858-000057	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		MATSÅK-FV
	03	CTECH-631 369 865	IUF									
	04		K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8065-3312		
	05	(F11-014)							KOMP	UFS FPL 37 8071-3316		
	06									IPK SD/FR		
	07											
	08						VB		BE	UFS FPL 37 8071-2005		
	09								KOMP	PROGRAMMERING AV RE- SERVKANALER STATIONS- VÄXEL FR29 (VX29)		
	10											
	11											
	12											
	13						VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4017		1)REGIONALT UH
	14								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	15											
	16						VB		ME	UFA FPL 37 851-4017		
	17								FFVAA	REPARATION		
851070	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03											
	04		K-REP: 310									
		*01 GÄLLER INTE FPL 37.326.										
	02											
	03	UTGÅR NÄR MF FPL 37 851-Å5787 ÄR INFÖRD.										
851071	01	STATIONSVÄXEL FR29	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 851-2503		HEMLIG, SE
	02	F3600-012226	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		MATSÅK-FV
	03	AGA -631 367 317	IUF									
	04	9302002-004	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8065-3312		
	05	(F11-014)							KOMP	UFS FPL 37 8071-3316		
	06									IPK SD/FR		
	07											
	08						VB		BE	UFS FPL 37 8071-2005		
	09								KOMP	PROGRAMMERING AV RE- SERVKANALER STATIONS- VÄXEL FR29 (VX29)		
	10											
	11											
	12											
	13						VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4017		1)REGIONALT UH
	14								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	15											
	16						VB		ME	UFA FPL 37 851-4017		
	17								FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-11-21

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
			Induppf	4	5	6				Åtgard		
851007	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1998
	03											
	04		K-REP: 310									
851085	01	SÄNDTAGARE FR28	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2503		
	02	F3600-009513	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 364 101	IUF									
	04	9302001-002	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
	05	(F11-011)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35					VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4015		1)REGIONALT UH
	08	OCH HKP 4							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	F3600-009513-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
851085	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1998
	03											
	04		K-REP: 310									
851095	01	SÄNDTAGARE FR28 DC	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2503		
	02	F3600-011795	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 366 751	IUF									
	04	9302001-003	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
	05	(F11-012)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4016		1)REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	F3600-011795-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
851095	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1998
	03											
	04		K-REP: 310									
851105	01	DELNINGSFILTER	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2507		
	02	F3600-011058	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 364 605	IUF									
	04	9302069-002	K-REP: 310				VB		ME	F3600-011058-U01		
	05	(F11-009)							FFVAA	REPARATION		
	01	GÄLLER FPL 37.326.										
851110	01	MANÖVERENHET FR31	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-25XX		
	02	F2037-000527	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	BAAB -631 368 885	IUF									
	04	9307083-752										
	05	(F11-053)										
	01	GÄLLER FPL 37.326.										
851115	01	SÄNDTAGARE FR31	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-25XX		HEMLIG,
	02	M3955-031510	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		SE MATSÅK FV
	03	CTECH-631 369 889	IUF									
	04	9307166-501										
	05	(F11-050)										
	01	GÄLLER FPL 37.326.										
851117	01	BATTERIBOX	UE	-	-	-	24MÅN	---	BE	UFS FPL 37 851-25XX		
	02	F4252-000208	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE BATTERI		
	03	JUACK-SB96004										
	04	9302178-001										
	05	(F11-068)										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-11-21

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
			Induppl	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 GÄLLER FPL 37.326.										
851125	01	MARKTELEFÖRST MTF	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-25XX			
	02	F6858-000390	CTE	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	CTECH-631 370 259										
	04	9305635-562					EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316			
	05	(F11-057)						KOMP	IPK FR			
	06											
	07						VB	ME				
	08							CTE	REPARATION			
		01 GÄLLER FPL 37.326.										
851130	01	RADIOPANEL RP39	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-25XX			
	02	F6858-000389	CTE	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	CTECH-631 370 413										
	04	9305636-752					EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316			
	05	(F11-055)						KOMP	IPK FR			
	06											
	07						VB	ME				
	08							CTE	REPARATION			
		01 GÄLLER FPL 37.326.										
851135	01	RADIOTERMINAL RT36	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-25XX			
	02	F6858-000388	CTE	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	CTECH-631 370 411										
	04	9305639-752					EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316			
	05	(F11-059)						KOMP	IPK FR			
	06											
	07						VB	ME				
	08							CTE	REPARATION			
		01 SPANINGS- OCH SIKTESRADAR										
	02	-----										
851105	01	STATIVENHET STE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02	F1250-446291	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	CVA -F1250-446291	IUF									
	04	(F04-006)	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05							KOMP	FK MIS			
	06											
	07						VB	ME	F1250-446291-U01			
	08							FFVAA	REPARATION			
		01 .SUBUTBYESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			
852005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION			SE UFS
	03											FPL 37 00-1998
	04		K-REP: 310									
		01 VÅGLEDARENHET VLE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
852015	02	F3200-012662	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	LME -UKB11201	IUF									
	04	(F04-006)	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05							KOMP	FK MIS			
	06											
	07						VB	ME	F3200-012662-U01			
	08							FFVAA	REPARATION			
		01 BELYSNSÄND BES	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
852020	02	M3330-046148	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP11901	IUF									
	04	9302028-003	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8060-3310			
	05	(F04-006)						KOMP	IPK UTÖKAD TEST AV BES			
	06											
	07						EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	08							KOMP	FK MIS			
	09											
	10						VB	ME	M3330-046148-U01-U03			
	11							FFVAA	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-11-21

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Arbetsvolym (Mantimmar)	Arteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		DIDAS		
			Induppf	4	5	6				7	8		
852000	01	.SUBUTBYESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS	
001	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1998	
	03												
	04								K-REP: 310				
852030	01	EFFEKTDELARE EFD	UE	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 852-2507			
	02	M3330-046228	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP12601	IUF										
	04	9302054-003	K-REP: 310				VB		ME	M3330-046228-U01			
	05	(S23-019)							FFVAA REPARATION				
	01	FÄRSKNINGEN MÅSTE UTFÖRAS I FPL.											
852035	01	EFFEKTSTEG EFF	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02	M3330-046138	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP11701	IUF										
	04	9302026-003	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05	(F04-006)							KOMP	FK MIS			
	06												
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 8060-3310			
	08								KOMP	IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR		SE TEXTRAD	
	09												
	10						VB		ME	M3330-046138-U01			
	11								FFVAA REPARATION				
	12												
	13							6MÅN	BE	UFS FPL 37 8060-3310		FÖ	
	14								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR		SE TEXTRAD	
	15												
852005	01	.SUBUTBYESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS	
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1998	
	03												
	04								K-REP: 310				
	01	INFÖRS GENOM MF PS 46-000114.											
852000	01	HÖGFREKVGGEN HFG	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02	M3330-046258	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP 118 01 =R3											
	04		K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05	(F04-006)	A-BET: M3330-046128						KOMP	FK MIS			
	06												
	07						VB		ME	M3330-046258-U01-U02			
	08								FFVAA REPARATION				
852040	01	.SUBUTBYESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS	
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1998	
	03												
	04								K-REP: 310				
	01	UTGÅR NÄR MF PS 46-000114 ÄR INFÖRD.											
852045	01	HÖGFREKVGGEN HFG	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02	M3330-046128	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP11801	IUF										
	04	9302027-003	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05	(F04-006)	A-BET: M3330-046258						KOMP	FK MIS			
	06												
	07						VB		ME	M3330-046128-U01-U02			
	08								FFVAA REPARATION				
852045	01	.SUBUTBYESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS	
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1998	
	03												
	04								K-REP: 310				

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-11-21

Sida 9

Anslags Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
		Induppf	4	5	6				Åtgard		
852055	01 KRAFTENHET KRE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02 M3330-046218	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 LME -UDP11601	IUF									
	04 9302025-003	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05 (F04-006)						KOMP	FK MIS			
	06										
	07										
	08					VB	ME 1)	UFA FPL 37 852-4017		1)REGIONALT UH	
	09						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
	10					VB	ME	UFA FPL 37 852-4017			
	11						FFVAA	REPARATION			
852055	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	02	FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03										
	04	K-REP: 310									
852065	01 MIKROVÄGSENHET MVE	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02 M3330-046158	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 LME -UDP11401	IUF									
	04 9302064-003	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05 (F04-008)						KOMP	FK MIS			
	06										
	07					60MÅN	60MÅN	ME M3330-046158-U01	TS FÖ	TOTALTID 5ÅR	
	08							FFVAA	TILLSYN		
	09					VB	ME	M3330-046158-U01			
	10						FFVAA	REPARATION			
	11										
852065	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	02	FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03										
	04	K-REP: 310									
852075	01 MOTTAGARENHET MOT	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02 M3330-046188	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 LME -UDP12101	IUF									
	04 9302029-003	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05 (F04-006)						KOMP	FK MIS			
	06										
	07					VB	ME 1)	UFA FPL 37 852-4018		1)REGIONALT UH	
	08						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
	09					VB	ME	UFA FPL 37 852-4018			
	10						FFVAA	REPARATION			
	11										
852075	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	02	FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03										
	04	K-REP: 310									
852085	01 REFERENSANTENN REF	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 852-2508			
	02 M3330-046238	FFVAA	-	2	-		KOMP	BYTE			
	03 LME -UDP12701	IUF									
	04 9302052-003	K-REP: 310				VB	ME	M3330-046238-U01			
	05						FFVAA	REPARATION			
	06 (S23-015, S23-016)										
852090	01 REFLEKTOR RFL	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02 M3330-046178	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 LME -UKY20401	IUF									
	04 9302063-003	K-REP: 310				VB	ME	M3330-046178-U01			
	05 (F04-008)						FFVAA	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-11-21

Sida 10

Adress	Rad	Materielidentifierring	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS * * * * *	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av				
			Induppl	4	5	6				Åtgärd			
UPPHÄVD	852095	01 SIGNBEHENVHET SBE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			HEMLIG, SE	
		02 M3330-046198	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			MATSÄK-FV	
		03 LME -UDP12201	IUF										
		04 9302033-003	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599				
		05 (F04-006)						KOMP	FK MIS				
		06											
		07					VB	BE	UFS FPL 37 8060-3410				
		08						KOMP	IPK SBELADD				
		09											
		10					VB	ME	UFA FPL 37 852-4019				
		11						FFVAA	REPARATION				
	852095	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS	
	005	02	FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1998	
		03											
		04	K-REP: 310										
UPPHÄVD	852111	01 STYRENHET STY	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			HEMLIG, SE	
		02 M3330-046248	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			MATSÄK-FV	
		03 LME -UDP12301 =R4	IUF										
		04	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599				
		05 (F04-006)						KOMP	FK MIS				
		06											
		07					VB	ME	UFS FPL 37 8060-3411				
		08						KOMP	IPK STYLADD				
		09											
		10					VB	ME 1)	UFA FPL 37 852-4032			1)REGIONALT UH	
		11						FVST	REPARATION			F4 ELLER F17	
		12											
		13					VB	ME	M3330-046248-U01				
		14						FFVAA	REPARATION				
UPPHÄVD	852111	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS	
		005	02	FFVAA	-	X	-		FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1998	
			03										
			04	K-REP: 310									
UPPHÄVD	852115	01 VRIDBORDSENHET VBE	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 852-2506				
		02 M3330-046168	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
		03 LME -UDP11301	IUF										
		04 9302062-003	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599				
		05 (F04-008)						KOMP	FK MIS				
		06											
		07					EFGH	BE	UFS FPL 37 852-2002				
		08						KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING				
		09							AV DIFFTRYCKINDIKATOR				
		10											
		11					900TIM	ME	M3330-046168-U02, -U01		0		
		12						FFVAA	ÖVERSYN				
		13					VB	ME	M3330-046168-U01				
		14						FFVAA	REPARATION				
		15											
		16											
		17					6ÅR	ME	M3330-046168-U02, -U01		F0		
		18						FFVAA	ÖVERSYN				
	852115	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS	
	005	02	FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1998	
		03											
		04	K-REP: 310										
UPPHÄVD	852125	01 .HYDRAULFILTER	--	(1)	-	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 301-4025		RENGÖRING AV	
		02 F2173-000001	FFVAL	-	1	-			FVST	REPARATION		FILTERINSATS	
		03 APOME-AC-3255-6H										UTF AV FFVAL	
		04 6106930-000	K-REP: 210 320				VB		ME	F6400-003411-U01			
		05							FFVAL	REPARATION			

1997-11-21

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrfotyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		DIDAS	
			Induppl	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
		01 ÖVRIGT PINGER										
		02 -----										
		03										
		04 MONTERAD I FENA OCH STOL (GEN 2,3)										
		05 UTGÅR NÅR MF FPL 37 854-A5782 ÄR INFÖRD.										
854005		01 PINGSÄNDARE	--	(3)	(4)	(3)			BE	UFS FPL 37 854-2501		
		02 F7370-000013	FFVAA	(3)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 DUKA -N15F210B	IUF									
		04	K-REP: 310				1)		ME	UFA FLYG 280-4018	TS	1)UTFÖRS VID
		05 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35							FVST	TILLSYN		BYTE AV BATT,
		06 39, 89, HKP 4, 6 OCH 10										SE ADR
		07										854005 005
		08					VB		ME	UFA FLYG 280-4018		
		09							FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
		10										
		11					2)					2)FÖRVARAS
		12										MED BATTERI
		01 MONTERAT BATTERI UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME.										
854005		01 .KVIKKSILVBATT 9,8V	--	(1)	(1)	(1)	36MÅN	36MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		TOTALTID 36MÅN
005		02 M2671-801910	FFVAA	(1)	1	-			FVST	KASSERAS. SE AF EL 300-000102		FRÅN TILLVERK-
		03										NINGSDATUM
		04	K-REP: 210									
		05 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35										
		06 39, 89, HKP 4, 6 OCH 10										
		01 ÖVRIGT PINGER										
		02 -----										
		03										
		04 MONTERAD I FENA OCH STOL (GEN 2,3)										
		05 INFÖRS GENOM MF FPL 37 854-A5782.										
854010		01 PINGSÄNDARE	--	(2)	(4)	(2)			BE	UFS FPL 37 854-2501		
		02 M3340-554010	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 DUKA -DK120	IUF									
		04	K-REP: 310				1)		ME	UFA FLYG 280-4018	TS	1)UTFÖRS VID
		*05 INGÅR ÄVEN I FPL 100,							FVST	TILLSYN		BYTE AV BATT,
		*06 HKP 6 OCH 10										SE ADR
		07										854010 005
		08					24MÅN		ME	UFA FLYG 280-4018	PR	
		09							FVST	PROVNING		
		10										
		11					VB		ME	UFA FLYG 280-4018		
		12							FFVAA	REPARATION		
		13										
		14					2)					2)FÖRVARAS
		15										MED BATTERI
		01 MONTERAT BATTERI UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME.										
854010		01 .LITBATT 3V	--	(1)	(1)	(1)	72MÅN	72MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		TOTALTID 72MÅN
005		02 M2676-330015	FFVAA	(1)	1	-			FVST	KASSERAS. SE AF EL 300-000102		FRÅN TILLVERK-
		03 DUKA -810-2007/K										NINGSDATUM
		04	K-REP: 210									
		*05 INGÅR ÄVEN I HKP 6										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD