

1998-12-15

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
85	Flygradio-, radar och IR-installationer.....	851005
851	Flygradio och bandinspelare	851005
o	Flygradio FR29	851036
852	Spanings- och siktesradar	852003
854	Övrigt pinger.....	854005

1) Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCU

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphåver:

UFS FPL 37 00 1985P¹)

Förrådsbeteckning: M7781-208239

Distribution:

FMV:FuhTDOKD

1998-12-15

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Titeltid		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod D/DAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing				
			Induppf	4	5	6			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
		01 FLYGRADIO-,RADAR- OCH IR-INSTALLATIONER 02 ===== 03 FLYGRADIO OCH BANDINSPELARE 04 -----										
851005	01	BUKFENA	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 107-2004		
	02	F6400-064414	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1797785-10-2	IUF									
	04		K-REP: 210 320				VB		BE	UFS FPL 37 00-2019		
	05	1797785-102							FVST	REPARATION		
	06	(F11-016)										
	07						VB		ME	UFS FPL 37 00-2019		
	08	ANTENN							FFVAL	REPARATION		
851007	01	.ANTENNANPASSNING	UE	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 851-2505		
	02	F6400-025474	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8458000-10-2	IUF									
	04	SAAB -9300489-015	K-REP: 310				VB		ME	FFVAA AF20:170		
	05	8458000-102							FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
851009	01	SPETS FENA	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2508		
	02	F6400-072991	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1791968-10-4	IUF									
	04		K-REP: 320				VB		BE	UFS FPL 37 00-2019		
	05	1791968-104	A-BET: F6400-055683						KOMP	REPARATION		
	06	(F11-021)										
	07						VB		ME	UFS FPL 37 00-2019		
	08	ANTENN							FFVAL	F6400-036309-U01		
	09									REPARATION		
851010	01	SPETS FENA	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2508		
	02	F6400-055683	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1791968-10-1	IUF									
	04		K-REP: 320				VB		BE	UFS FPL 37 00-2019		
	05	1791968-101	A-BET: F6400-072991						KOMP	REPARATION		
	06	(F11-021)										
	07						VB		ME	UFS FPL 37 00-2019		
	08	ANTENN							FFVAL	F6400-036309-U01		
	09									REPARATION		
851015	01	ANTENN	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2508		
	02	F6400-045714	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1767300-10-1	IUF									
	04		K-REP: 320				VB		BE	UFS FPL 37 00-2019		
	05	1767300-101							KOMP	REPARATION		
	06	(F11-020)										
	07						VB		ME	UF FLYG 130-000009		
	08	VHF STYRDATA							FFVAL	REPARATION		
851025	01	MARKTELEFÖRSTÄRKARE	UE	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 851-2508		
	02	F3600-009970	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 364 891	IUF									
	04	SAAB -9302056-002	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
	05	9302056-002							KOMP	IPK FR		
	06	(F11-031,-032)										
	07						VB		ME	FFVAA 4440-3:70		
	08	INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35							FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	09	102 OCH HKP 10										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-12-15

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Arital/Version			Interval/Tidräta		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
				Induppl	4	5	6		Åtg av	Åtgärd		
		01 FLYGRADIO FR29										
		02 -----										
851036	01	KANALVÄLJARE KV 1	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2501			HEMLIG, SE
	02	F3600-011766	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			MATSÄK-FV
	03	AGA -631 366 661	IUF									
	04	AGA -AMR 347	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316			
	05	9302078-001						KOMP	IPK FR			
	06	(F11-004)										
	07											
	08						VB	BE	UFS FPL 37 8071-2005			
	09							KOMP	FREKVENSPROGRAMMERING AV			
	10								KANALVÄLJARE 1 (KV1)			
	11						VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
	12							KOMP	BYTE AV GLÖDTRÅDSINDI-			
	13								KATOR, KV1			
	14											
	15						VB	ME	UF FR 28-000005			
	16							FVST	REPARATION			
	17											
	18						VB	ME	F3600-011766-U01			
	19							FFVAA	REPARATION			

851037	01	KANALVÄLJARE KV3	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2501			HEMLIG, SE
	02	F3600-012126	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			MATSÄK-FV
	03	AGA -631 367 315	IUF									
	04	SAAB -9302078-002	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8065-3312			
	05	9302078-002						KOMP	IPK SD			
	06	(F11-006)										
	07											
	08						VB	BE	UFS FPL 37 8071-2005			
	09							KOMP	FREKVENSPROGRAMMERING AV			
	10								KANALVÄLJARE 3 (KV3)			
	11						VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
	12							KOMP	BYTE AV GLÖDTRÅDSINDI-			
	13								KATOR OCH GLÖDLAMPA, KV3			
	14											
	15						VB	ME	F3600-012126-U01			
	16							FFVAA	REPARATION			

851040	01	MONTERINGSBÄDD FR29	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2507			
	02	F3600-009943	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	AGA -631 364 401	IUF									
	04	SAAB -9302003-004										
	05	9302003-004										
	06	(F11-013)										

851055	01	RADIOPANEL FR29	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2501			
	02	F3600-011794	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
-----	03	AGA -631 364 805	IUF									
	04	SAAB -9302066-003	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316			
	05	9302066-003						KOMP	IPK FR			
	06	(F11-005)										
	07						EFGH	BE	UFS FPL 37 8057-3307			
	08							KOMP	IPK PRES VALBAR IFL-TEST			
	09											
	10						VB	ME	F3600-011794-U01			
	11							FFVAA	REPARATION			

851055	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1996
	03											
	04		K-REP: 310									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-12-15

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifering	Mirrityp	Arital/Version			Interval/Tillfälle		Ätg på	TO/Foreskrift	Utt-kod DIDAS ----- Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Ätg av			
			Induppl	4	5	6				Ätgärd		
	851085	01 SÄNDTAGARE FR28	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2503		
		02 F3600-009513	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 AGA -631 364 101	IUF									
		04 SAAB -9302001-002	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
		05 9302001-002							KOMP	IPK FR		
		06 (F11-011)										
		07					VB		ME	F3600-009513-U01		
		08 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35							FFVAA	REPARATION		
		09 OCH HKP 4										
	851085	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	005	02	FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
		03										
		04	K-REP: 310									
	851095	01 SÄNDTAGARE FR28 DC	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2503		
		02 F3600-011795	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 AGA -631 366 751	IUF									
		04 SAAB -9302001-003	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
		05 9302001-003							KOMP	IPK FR		
		06 (F11-012)										
		07					VB		ME	F3600-011795-U01		
		08							FFVAA	REPARATION		
	851095	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	005	02	FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
		03										
		04	K-REP: 310									
	851105	01 DELNINGSFILTER	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2507		
		02 F3600-011058	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 AGA -631 364 605	IUF									
		04 SAAB -9302069-002	K-REP: 310				VB		ME	F3600-011058-U01		
		05 9302069-002							FFVAA	REPARATION		
		06 (F11-009)										
	851110	01 MANÖVERENHET FR31	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-25XX		
		02 F2037-000527	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -631 368 885	IUF									
		04										
		05 9307063-752										
		06 (F11-053)										
	851115	01 SÄNDTAGARE FR31	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-25XX		HEMLIG,
		02 M3955-031510	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		SE MATSÅK FV
		03 CTECH-631 369 889	IUF									
		04										
		05 9307166-501										
		06 (F11-050)										
	851120	01 BATTERIBOX	--	-	-	-	24MÅN	---	BE	UFS FPL 37 851-25XX		
		02 F4252-000208	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE BATTERI		
		03 JUACK-5896004	IUF									
		04 SAAB -9302178-001										
		05 9302178-001										
		06 (F11-068)										
	851125	01 MARKTELEFÖRST MTF	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-25XX		
		02 F6858-000390	CTE	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 CTECH-631 370 269	IUF									
		04					EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
		05 9305635-562							KOMP	IPK FR		
		06 (F11-057)										
		07					VB		ME			
		08							CTE	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-12-15

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mbrityp	Arietal/Version			Interval/Tiiråle		Åtg på	TO/Föreskrift	Urh-kod DIDAS ----- Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					För- varing
					4	5	6						
Indupof	7	8	9	Åtg av		Åtgärd							
851130	01	RADIOPANEL RP39	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-25XX				
	02	F6858-000389	CTE	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	CTECH-631 370 413	IUF										
	04						EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316				
	05	9305636-752						KOMP	IPK FR				
	06	(F11-055)											
	07						VB	ME					
	08							CTE	REPARATION				

851135	01	RADIOTERMINAL RT36	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-25XX				
	02	F6858-000389	CTE	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	CTECH-631 370 411	IUF										
	04						EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316				
	05	9305639-752						KOMP	IPK FR				
	06	(F11-059)											
	07						VB	ME					
	08							CTE	REPARATION				

	01	SPANINGS- OCH SIKTESRADAR											
	02	-----											
	03												
	04	INFÖRS GENOM MF PS 46-000116.											

852003	01	STATIVENHET STE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506				
	02	F1461-002456	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	FFVAA-457042	IUF										
	04		K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599				
	05	(F04-006)						KOMP	FK MIS				
	06												
	07						VB	ME	F1250-446291-U01				
	08							FFVAA	REPARATION				

852003	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS		
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998		
	03												
	04		K-REP: 310										

	01	UTGÅR NÅR MF PS 46-000116 ÅR INFÖRD.											

852005	01	STATIVENHET STE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506				
	02	F1250-446291	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	CVA -F1250-446291	IUF										
	04		K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599				
	05	(F04-006)						KOMP	FK MIS				
	06												
	07						VB	ME	F1250-446291-U01				
	08							FFVAA	REPARATION				

852015	01	VÅGLEDARENHET VLE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506				
	02	F3200-012662	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	LME -UKB11201	IUF										
	04		K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599				
	05	(F04-006)						KOMP	FK MIS				
	06												
	07						VB	ME	F3200-012662-U01				
	08							FFVAA	REPARATION				

852020	01	BELYSNSÄND BES	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506				
	02	M3330-046148	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	LME -UDP11901	IUF										
	04	SAAB -9302028-003	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8060-3310				
	05	9302028-003						KOMP	IPK UTÖKAD TEST AV BES				
	06	(F04-006)											
	07						EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599				
	08							KOMP	FK MIS				
	09												
	10						VB	ME	M3330-046148-U01-U03				
	11							FFVAA	REPARATION				

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-12-15

Sida 8

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Anial/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Manntimmar)	
			Induppf	4	5	6				Åtgärd		
852020	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1998	
	03											
	04								K-REP: 310			

852030	01	EFFEKTDELARE EFD	UE	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 852-2507		
	02	M3330-046228	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP12601	IUF									
	04						VB		ME	M3330-046228-U01		
	05	9302054-003							FFVAA	REPARATION		
	06	(S23-019)										

01 FÄRSKNINGEN MÅSTE UTFÖRAS I FPL.												
852035	01	EFFEKTSTEG EFF	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046138	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP11701	IUF									
	04	SAAB -9302026-003						EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05	9302026-003							KOMP	FK MIS		
	06	(F04-006)										
	07							EFGH	BE	UFS FPL 37 8060-3310		
	08								KOMP	IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR	SE TEXTRAD	
	09											
	10						VB		ME	M3330-046138-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
	12											
	13							SMÅN	BE	UFS FPL 37 8060-3310	FÖ	
	14								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR	SE TEXTRAD	
	15											

852035	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1998	
	03											
	04								K-REP: 310			

01 INFÖRS GENOM MF PS 46-000114.												
852040	01	HÖGFREKVENGEN HFG	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046258	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP 118 01 #R3										
	04							EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05	(F04-006)							KOMP	FK MIS		
	06											
	07						VB		ME	M3330-046258-U01-U02		
	08								FFVAA	REPARATION		

852040	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1998	
	03											
	04								K-REP: 310			

01 UTGÅR NÄR MF PS 46-000114 ÄR INFÖRD.												
852045	01	HÖGFREKVENGEN HFG	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046128	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP11801	IUF									
	04	SAAB -9302027-003						EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05	9302027-003							KOMP	FK MIS		
	06	(F04-006)										
	07						VB		ME	M3330-046128-U01-U02		
	08								FFVAA	REPARATION		

852045	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1998	
	03											
	04								K-REP: 310			

1998-12-15

Sida 10

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mtrityp	Anrikt/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					Förvarning	Åtg av
					4	5	6							
			Induppf	7	8	9			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)				
852085	01	REFERENSANTENN REF	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2508					
	02	M3330-046238	FFVAA	-	2	-		KOMP	BYTE					
	03	LME -UDP12701	IUF											
	04		K-REP: 310				VB	ME	M3330-046238-U01					
	05	9302052-003						FFVAA	REPARATION					
	06													
	07	(S23-015, S23-016)												

852090	01	REFLEKTOR RFL	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506					
	02	M3330-046178	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE					
	03	LME -UKY20401	IUF											
	04		K-REP: 310				VB	ME	M3330-046178-U01					
	05	9302063-003						FFVAA	REPARATION					
	06	(F04-008)												

01 INFÖRS GENOM MF PS 46-000117.														
852093	01	SIGNBEHENHET SBE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506		HEMLIG, SE			
	02	M3330-046288	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		MATSÄK-FV			
	03	LME -UDP12201 =R10	IUF											
	04		K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599					
	05	(F04-006)						KOMP	FK MIS					
	06													
	07													
	08						VB	BE	UFS FPL 37 8060-3410					
	09							KOMP	IPK SBELADD					
	10						VB	ME	M3330-046288-U01					
	11							FFVAA	REPARATION					

852093	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	---	ME			SE UFS			
005	02		FFVAA	-	X	-		FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998			
	03													
	04		K-REP: 310											

01 UTGÅR NÄR MF PS 46-000117 ÄR INFÖRD.														
852095	01	SIGNBEHENHET SBE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506		HEMLIG, SE			
	02	M3330-046198	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		MATSÄK-FV			
	03	LME -UDP12201	IUF											
	04	SAAB -9302033-003	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599					
	05	9302033-003						KOMP	FK MIS					
	06	(F04-006)												
	07													
	08						VB	BE	UFS FPL 37 8060-3410					
	09							KOMP	IPK SBELADD					
	10						VB	ME	M3330-046198-U01					
	11							FFVAA	REPARATION					

852095	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	---	ME			SE UFS			
005	02		FFVAA	-	X	-		FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998			
	03													
	04		K-REP: 310											

852111	01	STYRENHET STY	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506		HEMLIG, SE			
	02	M3330-046248	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		MATSÄK-FV			
	03	LME -UDP12301 =R4	IUF											
	04		K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599					
	05	(F04-006)						KOMP	FK MIS					
	06													
	07						VB	ME	UFS FPL 37 8060-3411					
	08							KOMP	IPK STYLADD					
	09													
	10						VB	ME	M3330-046248-U01					
	11							FFVAA	REPARATION					

852111	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	---	ME			SE UFS			
005	02		FFVAA	-	X	-		FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998			
	03													
	04		K-REP: 310											

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-12-15

Sida 12

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Red	Materialidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- våring	Åtg av			
			Induppf	4	5	6				Åtgärd		
		01 MONTERAD I FENA OCH STOL (GEN 2,3) 02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 854-Å5782.										
854010		01 PINGSÅNDARE	--	(2)	(4)	(2)			BE	UFS FPL 37 854-2501		
		02 M3340-554010	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 DUKA -DK120	IUF									
		04	K-REP: 310				1)		ME	UFA FLYG 280-4018	TS	1)UTFÖRS VID
		05 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 06 35, 100, HKP 6 OCH 10							FVST	TILLSYN		BYTE AV BATT, SE ADR 854010 005
		07										
		08					24MÅN		ME	UFA FLYG 280-4018	PR	
		09							FVST	PROVNING		
		10										
		11					VB		ME	UFA FLYG 280-4018		
		12							FFVAA	REPARATION		
		13										
		14										2)FÖRVARAS
		15										MED BATTERI

		01 MONTERAT BATTERI UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME.										
854010		01 .LITBATT 3V	--	(1)	(1)	(1)	72MÅN	72MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		TOTALTID 72MÅN
005		02 M2676-330015	FFVAA	(1)	1	-			FVST	KASSERAS. SE AF EL 300-000102		FRÅN TILLVERK-
		03 DUKA -B10-2007/K										NINGSDATUM
		04	K-REP: 210									
		05 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 06 35 OCH HKP 6										



UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD