

2004-09-22

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
87	IK- och motmedelsutrustning	871005
871	IK-utrustning.....	871005
872	Motmedelsutrustning.....	872005
o	Apparat 73	872005
o	Fällare.....	872040

1) Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.
Underhållsavslut enligt Skr VO Flyg&Rymd 35 837:33257/04.

Tekniskt ansvarig: FMV: VOFlyg&Rymd/G Jonsson
Publikationsansvarig: FMV: VOFlyg&Rymd/B Näslund

TO-grupp: Upphäver: Förrådsbeteckning: M7781-209621
FLYG 200 UFS FPL 37 00-1989N 1) Distribution: FMV:ILS Tinfo

2004-09-22

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Firmakoder i denna underhållsplan som inte finns registrerade i Frej:

CTE Celsius Tech Electronics, 17588 Järfälla

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell CA-vst för miljömässig kassation.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ CV	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
		01 <i>MOTMEDELSUTRUSTNING</i> 02 ----- 03 APPARAT 73 04 -----										
	872005	01 ENHET B73 02 F6064-001265 03 SATT -56320 04 SAAB -9301602-002 05 06 9301602-002 07 (T05-007) 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17	UE CAA IUF	- - 1 -	- -	- -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 872-2503 BYTE		HEMLIG, SE MÅTSÅK	
									DEF GH	BE KOMP	UFS FPL 37 872-2001 KONTROLL AV INFÄSTNING	
									EFGH	BE KOMP	UFS FPL 37 8067-3314 IPK A73	
									EFGH	BE KOMP	UFS FPL 37 8067-2004 PRESTANDAKONTROLL	
									VB	ME KOMP	UFA FPL 37 872-4015 REPARATION LÅSANORDNING	
									VB	ME CAA	F6064-001265-U01 KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ	
	872010	01 ENHET CE73 02 F6064-001450 03 SATT -66170 04 SAAB -9301603-002 05 06 9301603-002 07 (T05-003) 08 09 10 11 12 13 14	UE CAA IUF	- - 1 -	- -	- -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 872-2501 BYTE		HEMLIG, SE MÅTSÅK	
									EFGH	BE KOMP	UFS FPL 37 872-2001 KONTROLL AV INFÄSTNING	
									EFGH	BE KOMP	UFS FPL 37 8067-3314 IPK A73	
									EFGH	BE KOMP	UFS FPL 37 8067-2004 PRESTANDAKONTROLL	
									VB	ME CAA	UFA FPL 37 872-4012 KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ	
	872015	01 ENHET F73 02 F6064-001264 03 SATT -56260 04 SAAB -9301601-002 05 06 9301601-002 07 (T05-005, -006) 08 09 10 11	UE CAA IUF	- - 2 -	- -	- -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 872-2502 BYTE		HEMLIG, SE MÅTSÅK	
									EFGH	BE KOMP	UFS FPL 37 8067-3314 IPK A73	
									EFGH	BE KOMP	UFS FPL 37 8067-2004 PRESTANDAKONTROLL	
									VB	ME CAA	F6064-001264-U01 KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ	
	872025	01 PANEL P152 02 F6400-082231 03 SAAB -1807443-10-1 04 05 1807443-101	UE CAA IUF	- - 1 -	- -	- -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 872-2504 BYTE			
									VB	ME CAA	F6400-082231-U01 KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ	
		01 FÄLLARE 02 ----- 03 04 CELSIUS TECH ELECTRONICS, 17588 JÄRFÄLLA.										
	872040	01 FÄLLARE BOY 401 02 M2198-401010 03 PHIL -RP683. 160 04 05*(T06) 06	-- CAA IUF	- - ERF -	- -	- -	---	BE KOMP	SKI BYTE		HEMLIG, SE MÅTSÅK-FV	
									VB	ME CTE	ORIGINALUNDERLAG KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ	1) SE TEXTRAD 1)
	872040	01 . ELEKTRONIKENHET 005 02 F5225-013461 03 PHIL -RP683. 190 04 05	UE CAA IUF	- - 1 -	- -	- -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 872-2506 BYTE		HEMLIG, SE MÅTSÅK-FV	
									VB	ME CTE	ORIGINALUNDERLAG KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ	

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
			CV	4	5	6						
			IUF	7	8	9				Åtgärd		
	872040	01 . DETEKTORENHET	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 872-2506		
	010	02 F5225-013466	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 PHIL -RP683.231	IUF									
		04							ME	ORIGINALUNDERLAG		
		05*							CTE	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	872045	01 FÄLLARE BOL 451	--	-	-	-			BE	SKI		HEMLIG, SE
		02 M2198-451020	CAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE		MATSÄK-FV
		03 PHIL -RP409.451	IUF									
		04							ME	ORIGINALUNDERLAG		
		05							CTE	REPARATION		
	872050	01 KAPSEL U95-1	--	-	(1)	-			BE	SKI		HEMLIG, SE
		02 M3061-095118	ESAAB	-	1	-			KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		MATSÄK-FV
		03 LME -UFA 101 78/1	IUF									
		04					6MÅN	6MÅN	ME	M3061-095118-U01	TS FÖ	TOTALTID 6MÅN
		05							KOMP	FÄRSKNING TWI		UTFÖRS AV
		06										PERSONAL FRÅN
		07										CAA
		08										
		09							ME			
		10							CAA	REPARATION		
	872050	01 . PROGRAMMNESENHET	--	-	(1)	-			ME	SKI		HEMLIG, SE
	025	02 M3061-095148	ESAAB	-	1	-			KOMP	BYTE		MATSÄK-FV
		03 LME -1/KDR 359 03/4	IUF									
		04							ME			
		05							ESAAB	REPARATION		