

1992-05-15

Gäller: Flygvapnet
Särskilda uppgifter: Bilaga till UFS 37 00-1998C

Äldre TO-beteckning:
UFS 37-00-1998C:1
(U 193/92)

FPL JA37

M5800-370051

SUE-LISTA

Tillägg

- 1) Adress 852382 tillkommer.
Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen vid
platsen för aktuell adress i UFS FPL 37 00-1998C, Bilaga.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: FFV Aerotech/AS33 T Persson

Ref: SAAB/TSPSB

1992-05-15

Sida 2

Adress	Rad	Material Identifiering	Ue	Antal / Version			intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred krig			Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
									Åtgärd av i fred krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	

852382	01	MÅLSIGNALPROCESSOR	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-02C304		-	-	-			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -R0#2852442/1									EJ TRIMN I UE		