

1998-09-02

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Funktioner

(Gäller flygplan, som underhålls enligt Fasat underhåll)

Grupp 20. Landställ. Ändring

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
202							Hjulbromssystem			
15					X		Hjulbromsar. Renspolning av främre hjulbromskretsar samt kontroll av elavstängningsventil	16 mån	UFS FPL 37 202-2012	
20					X		Hjulbromsar. Kontroll av främre modulatorernas elavstängningsventil	16 mån	UFS FPL 37 202-2002	

- 1) Pos 15 grupp 202 har utgått. Makulera pos 20 grupp 202 i UFS FPL 37 00-1999D. Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnd pos samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/P Beijer
Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCU

Saab AB

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)

Förrådsbeteckning: M7781-208082
Distribution: FMV:FuhTDOKD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD