



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3611-101011	Tångamperemeter MT	Link testing ammeters	
2	1	M3511-101010	.Tångamperemeter	Ammeter links	GEC M41
	1	M3611-101109	.. Beskrivning	Instruction manual	
Tillbehör:					
3	1	M3611-101119	.Amperemeter	50 Amp. ammeter indicator	GEC M48
4	1	M3611-101129	.Amperemeter	100 Amp. ammeter indicator	GEC M50
5	1	M3611-101139	.Amperemeter	200 Amp. ammeter indicator	GEC M52
6	1	M3611-101149	.Amperemeter	800 Amp. ammeter indicator	GEC M58
7	1	M3611-101159	.Amperemeter	400 Amp. ammeter indicator	GEC M54
8	1	M3611-101169	.Amperemeter	600 Amp. ammeter indicator	GEC M56

DATA

Mätområde:

0...50 A; 0...100 A; 0...200 A; 0...400; 0...800 A Is eller vs.
Fullt skalutslag

Mätosäkerhet:

±5% av fullt skalutslag

Frekvensområde:

20...120 Hz

Skallängd:

63 mm

Dimensioner:

95 x 310 x 70 mm

Vikt:

1,1 kg