


1981-05-15



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1		M3612-813031	Spänningsindikat MT		
1		M3612-813030	. Spänningsindikator		HEWPA-545A
1		M3612-813039	.. Beskrivning		HEWPA-00545-90004
		Tillbehör:			
1		F3796-001878	. Jordningskabel		HEWPA-00545-60105
3		F3796-001881	. Provningsklämma		HEWPA-10230-62101

DATA

Se M3612-826011