



Haveri med JAS 39 Gripen

I dag klockan 11.27 inträffade ett haveri med JAS 39 Gripen vid landning på Linköpings flygplats. Flygplanet tog mark på landningsbanan, girade därefter och slog runt. Piloten Lars Rådeström fördes till sjukhus. En haverikommission har tillsatts och inleder arbetet genast.

Enligt Regionsjukhuset i Linköping har piloten lätta skador och hans tillstånd är tillfredsställande.