

1972.08.08

Sida 1 (7)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman CVA/E Bengtsson	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt : 403	Upphäver 850-48 80-703C:10
---	---	---------------------	----------------------------------

BandspelareUnderhållsplan Apparater (UHP-A)1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten se, TOMT 80-18.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Flj (motsvarande) får för bandspelare av konventionellt utförande anlita befintlig civil firma på orten för reparation och översyn.
- 2.2 För bandspelare av konventionellt utförande bedöms behovet av underhållsföreskrifter täckt tills vidare genom tillverkarnas skötselanvisningar.
- 2.3 Bandspelare, vilka inte beräknas användas inom 3 månader, samt förrådsställda bandspelare, ska funktionskontrolleras med hänsyn till mekanisk funktion var tredje månad. I de fall bandspelare är försedd med batterier ska dessa tas ur vid förrådsförvaring.

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	Drift			För- varing	Åtgärd av				
0000	<u>BANDINSPELARE</u> BANDINSPELARE M3880-001000 FF-FR49123	00 00	UE	X E VB	— —	BE ANL BE CVA	TOMT (PREL CVA 510A208) TILLSYN — ÖVERSYN	CVA 391 200	BRUKSENHET FÖR DIDAS		
0010	BANDINSPELARE FB-2 M3880-002010 PHIL-RP914.650	00 00	UE	X E VB	— —	BE ANL BE CVA	TILLSYN — ÖVERSYN	CVA 391 200	BRUKSENHET FÖR DIDAS		
0080	<u>BANDAVSPELARE</u> BANDAVSPEL 101 MT M3883-101011	00 00	—	X A E2	—	BE ANL	TOMT (PREL CVA 510A331) TILLSYN	CVA 100	BRUKSENHET FÖR DIDAS		
0090	BANDAVSPELARE 101 M3883-101010 PHIL-101397	—	—	1 VB	—	ME CVA	— ÖVERSYN	CVA 391 100			
0100	FJÄRRKONTROLLENHET M3883-101119 PHIL-EL6D04530	—	—	1 VB	—	ME CVA	— ÖVERSYN	CVA 391 100			

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0160	<u>BANDPELARE</u> BANDPELARE 2 M3886-002010 REVER-1125/50	00 00		—	X	A VB	— —	BE ANL BE CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKRIFT RENGÖRING AV TONHUVUD — ÖVERSYN	CVA 391 100	BRUKSENHET FÖR DIDAS	
0170	BANDPELARE 10 M3886-010010 TAFAB-15-41F	00 00		—	X	A VB	— —	BE ANL BE CVA	— RENGÖRING AV TONHUVUD — ÖVERSYN	CVA 391 100	BRUKSENHET FÖR DIDAS	
0230	BANDPELARE 107 M3886-107010 PHIL-EL3542	00 00		—	X	A VB	— —	BE ANL BE 1)	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKRIFT RENGÖRING AV TONHUVUD — ÖVERSYN OCH REPARATION	CVA 100	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) UTFÖRES AV TILL- VERKARENS REP- RESENTANT PÅ ORTEN	
0240	BANDPELARE 108 M3886-108010 PHIL-EL3585	00 00		—	X	A VB	— —	BE ANL BE 1)	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKRIFT RENGÖRING AV TONHUVUD — ÖVERSYN OCH REPARATION	CVA 100	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) UTFÖRES AV TILL- VERKARENS REP- RESENTANT PÅ ORTEN	
0250	BANDPELARE 109 M3886-109010 UHER-UNIVERSALS	00 00		—	X	A VB	— —	BE ANL BE CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKRIFT RENGÖRING AV TONHUVUD — ÖVERSYN	CVA 391 100	BRUKSENHET FÖR DIDAS	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0260	BANDSPELARE (FORTS) BANDSPELARE 110 M3886-110010 PHIL-101396	00 00		—	X	A	—	BE ANL	TOMT (PREL CVA 510A186) DAGLIG TILLSYN	CVA 391 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS	
0270	BANDSPELARE 112B M3886-112020 TAFAB-74B	00 00		—	X	A	—	BE ANL	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKRIFT RENGÖRING AV TONHUVUD	CVA 391 100	BRUKSENHET FÖR DIDAS	
0280	BANDSPELARE 114 MT M3886-114011 GRUIG-TK9	00 00		—	X	A	—	BE ANL	RENGÖRING AV TONHUVUD	CVA 391 100	BRUKSENHET FÖR DIDAS	
0290	BANDSPELARE 116 MT M3886-116011 LUXOR-MP243	00 00		—	X	A	—	BE ANL BE 1)	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKRIFT RENGÖRING AV TONHUVUD ÖVERSYN OCH REPARATION	CVA 100	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) UTFÖRES AV TILL- VERKARENS REP- RESENTANT PÅ ORTEN	
0300	BANDSPELARE 116B MT M3886-116021 LUXOR-MP253	00 00		—	X	A	—	BE ANL BE 1)	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKRIFT RENGÖRING AV TONHUVUD ÖVERSYN OCH REPARATION	CVA 100	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) UTFÖRES AV TILL- VERKARENS REP- RESENTANT PÅ ORTEN	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0310	BANDSPELARE (FORTS) BANDSPELARE 116C MT M3886-116031 LUXOR-MP283	00 00		—	X	A	—	BE ANL BE 1)	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKRIFT RENGÖRING AV TONHUVUD — ÖVERSYN OCH REPERATION	CVA 100	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) UTFÖRES AV TILL- VERKARENS REP- RESENTANT PÅ ORTEN	
0320	BANDSPELARE 116D MT M3886-116041 LUXOR-MP464F	00 00		UE	X	A VB	— —	BE ANL BE 1)	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKRIFT RENGÖRING AV TONHUVUD — ÖVERSYN OCH REPERATION	CVA 100	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) UTFÖRES AV TILL- VERKARENS REP- RESENTANT PÅ ORTEN	
0330	BANDSPELARE 116E MT M3886-116051 LUXOR-MP813F	00 00		UE	X	A VB	— —	BE ANL BE 1)	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKRIFT RENGÖRING AV TONHUVUD — ÖVERSYN OCH REPERATION	CVA 100	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) UTFÖRES AV TILL- VERKARENS REP- RESENTANT PÅ ORTEN	
0340	BANDSPELARE 117 MT M3886-117011	00 00		—	X	A E	— —	BE ANL BE TV	DAGLIG TILLSYN TILLSYN	CVA 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS	
0350	BANDSPELARE 117 M3886-117010 // 17020 LUXOR-18465 FF-F1281-101913	—		UE	1	VB	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391 600	FELRAPPORTERAS PÅ POS 0340	
0355	BANDSPELARE 117B M3886-117010 LUXOR-18465 FF-F1281-101913	—		UE	1	VB	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391 600	FELRAPPORTERAS PÅ POS 0340	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0360	BANDPELARE (FORTS) .ANSLUTNINGSENHET M3886-117118 LUXOR-18424 FF-F1281-404193	—	UE	1	VB	—	ME CVA	— ÖVERSYN		CVA 391	
0370	.ANSLUTNINGSKABEL M3886-117138 LUXOR-18466 FF-F1281-404929	—	UE	2	VB	—	ME CVA	— ÖVERSYN		CVA 391	
0380	.ANSLUTNINGSKABEL M3886-117218 LUXOR-18473 FF-F1281-404935	—	UE	2	VB	—	ME CVA	— ÖVERSYN		CVA 391	
0390	.VÄXEL M3886-117168 LUXOR-18469 FF-F1281-202005	—	—	1	VB	—	ME CVA	— ÖVERSYN		CVA 391	
0400	.AVMAGNETISERINGS- DON M3880-990019 FF-FR402887	—	—	1	VB	—	ME CVA	— ÖVERSYN		CVA 391	FÖR TONBAND
0410	.BANDKASSETT M7022-225010 LUXOR-18476 FF-F1281-304869	—	—	1	VB	—	ME CVA	— ÖVERSYN		CVA 391	
0420	.HUVUDMIKROTELEFON M2795-015010 SRT-SU60011	—	—	1	VB	—	ME CVA	— ÖVERSYN		CVA 391	F D TALGARNITYR STC 4408

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0430	BANDPELARE (FORTS) BANDPELARE UHER-4200 REPORT STEREO	00 00		—	X	A VB	— —	BE ANL BE CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKRIFT RENGÖRING AV TONHUVUD — ÖVERSYN	CVA 391 ANL	BRUKSENHET FÖR DIDAS DBU 842	
0440	BANDPELARE 123 M3886-123010 REVOX-A77 1224	00 00		—	X	E VB	— —	BE ANL BE CVA	TILLSYN — ÖVERSYN	CVA 391 200	BRUKSENHET FÖR DIDAS	
0450	BANDPELARE ASSMA-MEMOCORD K60	—		—	X	A VB	— —	BE ANL ME 1)	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKRIFT RENGÖRING AV TONHUVUD — ÖVERSYN OCH REPARATION	— ANL	FELRAPPORTERAS EJ 1) CIVIL FIRMA, GEN- AGENT WOLBER IMPORT AB	
0460	BANDPELARE GRUG-STENORETTE 10ISK	—		—	X	A VB	— —	BE ANL ME 2)	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKRIFT RENGÖRING AV TON HUVUD — ÖVERSYN OCH REPARATION	— ANL	FELRAPPORTERAS EJ 2) CIVIL FIRMA, GEN- AGENT SVENSKA GRUNDIG AB	

