

1978-07-10

Sida 1 (11)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman FFV-U/A 5147 S Dahlström	Fastställd av J. O. Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver 850-48C 1)
--	---	---------------	------------------------

Bandspelare M9999-901100

Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140,
FMI, MVIF och OSM.

2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

1) Helt omarbetad

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
0A	SPECIELLA BESTÄMMELSER											
0B	-----											
0C	• FLJ (MOTSVARANDE) FÄR FÖR BANDSPELARE AV KONVENTIONELLT UTFÖRANDE, ANLITA BEFINTLIG CIVIL FIRMA PÅ ORTEN											
0D	• FÖR REPARATION OCH ÖVERSYN.											
0E												
0F	• FÖR BANDSPELARE AV KONVENTIONELLT UTFÖRANDE BEDÖMS BEHOVET AV UNDERHÅLLSFÖRESKRIFTER TÄCKT ILLS VIDARE											
0G	GENOM TILLVERKARNAS SKÖTSELANVISNINGAR.											
0H												
0I	• BANDSPELARE, VILKA INTE BERÄKNAS ANVÄNDAS INOM 12MÅNADER, SAMT FÖRRÄDSSTÄLLDA BANDSPELARE, SKA FUNKTIONSKONTROLLERAS MED HÄNSYN TILL MEKANISK FUNKTION VARJE ÅR											
0J	I DE FALL BANDSPELARE ÄR FÖRSEDD MED BATTERIER SKA DESSA TAS UR VID FÖRRÄDSFÖRVARING.											
0K												
0L	• BETR BANDSPELARE 117 (ADRESS 2500), UTFÖR TSB/F (ANL VID LFC) DAGLIG TILLSYN OCH FUNKTIONSPROV ENLIGT											
0M	TILLSYNSFÖRESKRIFT TOMT 850-76											
0N												
0O												
0P	• VID FLYGPLATS MED INTEGRERAD CIVIL FLYGTRAFIK FÄR BANDBYTEN PÅ ICKE ORDINÄRE TJÄNSTETID UTFÖRAS											
0Q	AV ANNAN UTBILDAD PERSONAL. DAGLIG TILLSYN OCH FUNKTIONSKONTROLL MR I SRDANA FALL UTGR.											
0R												
000000	01 BANDSPELARE	--										
	02 M9999-901100											
	03											
0A	BANDAVSPELARE											
0B	-----											
000800	01 BANDAVSPEL 101 MT	--	X			1 DAG				BE CVA	TOMT(PREL CVA 510A331)	
	02 M3883-101011									TSB/F 100	TILLSYN	
	03									BE	TOMT(PREL CVA510A331)	
	04					2 ÅR				ANL	TILLSYN	
	05											
000900	01 •BANDAVSPELARE 101	--	1			VB				ME CVA	---	
	02 M3883-101010									CVA	ÖVERSYN/REPARATION	
	03 PHIL -101397									100		
001000	01 •FJÄRRKONTROLLENHET	--	1			VB				ME CVA	---	
	02 M3883-101119									CVA	ÖVERSYN/REPARATION	
	03 PHIL -EL6D04530									100		

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För-varing					
001100 01	BANDAVSPELARE 107	UE	X			VB	---	ME	CVA	---		
02	M3883-107010							CVA	391	ÖVERSYN/REPARATION		
03	MOVIC-C 402 LFM								100			
04												
05	FÖR LUFOR											

0A	BANDSPELARE											
0B	-----											
001500 01	BANDSPELARE 10	UE	X			1VECKA	---	BE	CVA	TOMT 850-91		
02	M3886-010010							TSB/F	391	TILLSYN,RENG AV TONHUVUD		
03	TAFAB-15-41F								100			
04						VB		BE				
05								CVA		ÖVERSYN/REPARATION		

001600 01	BANDSPELARE 107	UE	X			1DAG	---	BE	CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR		
02	M3886-107010							TSB/F	100	RENGÖRING AV TONHUVUD		
03	PHIL -EL3542											
04						VB		BE				
05								1)				1)UTFÖRS AV
06										ÖVERSYN/REPARATION		TILLVERKARENS
07												REPR PÅ ORTEN

001700 01	BANDSPELARE 110 MT	--	X			1DAG	---	BE	CVA	TOMT(PREL CVA510A186)		
02	M3886-110011							TSB/F	391	DAGLIG TILLSYN		
03									600			
04						6MÄNAD		BE		TOMT(PREL CVA510A186)		
05	UTGRENDE TYP							TSB/R		TILLSYN		
06	PHIL-101396											
07						18R		BE		TOMT(PREL CVA510A186)		
08								TSB/R		TILLSYN		
09												
10						VB		BE				
11								CVA		ÖVERSYN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
002000	01	BANDSPELARE 116 MT	--	X			1DAG	---	BE	CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR	1)UTFÖRS AV TILLVERKARENS REPR PÅ ORTEN	
	02	M3886-116011							TSB/F	100	RENGÖRING AV TONHUVUD		
	03	LUXOR-MP243							BE	391	---		
	04					VB			BE		ÖVERSYN/REPARATION		
	05								1)				
	06												
	07												
002100	01	BANDSPELARE 116B MT	--	X			1DAG	---	BE	CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR	1)UTFÖRS AV TILLVERKARENS REPR PÅ ORTEN	
	02	M3886-116021							TSB/F	100	RENGÖRING AV TONHUVUD		
	03	LUXOR-MP253							BE	391	---		
	04					VB			BE		ÖVERSYN/REPARATION		
	05								1)				
	06												
	07												
002200	01	BANDSPELARE 116C MT	--	X			1DAG	---	BE	CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR	1)UTFÖRS AV TILLVERKARENS REPR PÅ ORTEN	
	02	M3886-116031							TSB/F	100	RENGÖRING AV TONHUVUD		
	03	LUXOR-MP283							BE	391	---		
	04					VB			BE		ÖVERSYN/REPARATION		
	05								1)				
	06												
	07												
002300	01	BANDSPELARE 116D MT	UE	X			1DAG	---	BE	CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR	1)UTFÖRS AV TILLVERKARENS REPR PÅ ORTEN	
	02	M3886-116041							TSB/F	100	RENGÖRING AV TONHUVUD		
	03	LUXOR-MP464F							BE	391	---		
	04					VB			BE		ÖVERSYN/REPARATION		
	05								1)				
	06												
	07												
002400	01	BANDSPELARE 116E MT	UE	X			1DAG	---	BE	CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR	1)UTFÖRS AV TILLVERKARENS REPR PÅ ORTEN	
	02	M3886-116051							TSB/F	100	RENGÖRING AV TONHUVUD		
	03	LUXOR-MP813F							BE	391	---		
	04					VB			BE		ÖVERSYN/REPARATION		
	05								1)				
	06												
	07												

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd av i fred	Atgärd av i krig	
002500 01	BANDSPELARE 117 MT	--	X			1 DAG	---	BE	CVA	TOMT 850-76		UTGRENDE TYP, ERSATTS UNDER 1978-79 AV BANDSP 164 SE ADR 004900
02	M3886-117011					1 ÅR	---	TSB/F	100	TILLSYN		
03									600			
04								BE	391	TOMT 850-76		
05								TSB/F		TILLSYN		
06												
07								BE				
08								CVA		ÖVERSYN/REPARATION		

002600 01	BANDSPELARE 117	UE	1			VB	---	ME	CVA			
02	M3886-117010							CVA	391	ÖVERSYN/REPARATION		
03	LUXOR-18465								600			
04	FF-F1281-101913											

002700 01	BANDSPELARE 117B	UE	1			VB	---	ME	CVA			
02	M3886-117020							CVA	391	ÖVERSYN/REPARATION		
03	MOVIC-A713								600			

002800 01	ANSLUTNINGSENHET	UE	1			VB	---	ME	CVA	---		
02	M3886-117118							CVA	391	ÖVERSYN/REPARATION		
03	LUXOR-18424											
04	FF-F1281-404193											

002900 01	ANSLUTNINGSKABEL	UE	2			VB	---	ME	CVA	---		
02	M3886-117138							CVA	391	ÖVERSYN/REPARATION		
03	LUXOR-18466											
04	FF-F1281-404929											

003000 01	ANSLUTNINGSKABEL	UE	2			VB	---	ME	CVA	---		
02	M3886-117218							CVA	391	ÖVERSYN/REPARATION		
03	LUXOR-18473											
04	FF-F1281-404935											

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6					
003100 01	•VAXEL	--	1						VB	---	ME CVA 391	ÖVERSYN/REPARATION	
02	M3886-117168												
03	LUXOR-18469												
04	FF-F1281-202005												
003200 01	•AVMAGNETISERINGSDON	--	1						VB	---	ME CVA 391	ÖVERSYN/REPARATION	
02	M6761-103010												
03	-												
04													
05	FÖR TONBAND												
003300 01	•BANDKASSETT	--	1						VB	---	ME CVA 391	ÖVERSYN/REPARATION	
02	M7022-225010												
03	LUXOR-18476												
04	FF-F1281-304869												
003400 01	•HÖRTELEFON	--	1						VB	---	ME CVA 391	ÖVERSYN/REPARATION	
02	M2795-052010												
03	LUXOR-69880												
003450 01	BANDPELARE 120	--	X						1 DAG	---	BE CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR	
02	M3886-120010										TSB/F 100	RENGÖRING AV TONHUVUD	
03	UHER -4000 REPORT-L										BE CVA	ÖVERSYN/REPARATION	
04													
05													
003475 01	BANDPELARE 123	--	X						1 VECKA	---	BE CVA	TOMT 850-90	
02	M3886-123010										TSB/F 391	TILLSYN,RENG AV TONHUVUD	
03	REVOX-A77 1224										BE CVA	---	
04												ÖVERSYN	
05													

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version					Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7			8	9	
003500 01	BANDSPELARE 133	UE	X						1DAG	---	BE	CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR	TSB/R FÖR UNDPLOT LATT ATTACK
02	M3886-133010										TSB/F	100	RENGÖRING AV TONHUVUD	
03	UHER -4200 REPORTSTEREO											600		
04									VB		BE	391	---	
05	FÖR DBU 842										CVA		ÖVERSYN/REPARATION	

003600 01	*LIKRIKTARE 2770	UE	X						VB	---	BE	CVA		
02	M2511-277040										ANL	TSB/F	TILLSYN	
03	UHER -Z126													
04									VB		BE			
05											CVA		ÖVERSYN/REPARATION	

003610 01	*AKUSTOMAT	UE	1						VB	---	BE	CVA		
02	M3886-990039										TSB/F	391	REPARATION	
03	UHER -F411											600		
04									VB		BE			
05											CVA		ÖVERSYN/REPARATION	

003620 01	*HÖRTELEFON	--	1						VB	---	ME	CVA		
02	M2795-078010										CVA	391	ÖVERSYN/REPARATION	
03	SENNH-HD414											600		
04														
05	ALT M2795-084010													

003630 01	*HÖRTELEFON	--	1						VB	---	ME	CVA		
02	M2795-084010										CVA	391	ÖVERSYN/REPARATION	
03	SENNH-HD 414/PREH 71404											600		
04														
05	ALT M2795-078010													

003800 01	BANDSPELARE	--	X						1VECKA	---	BE	CVA	TOMT 850-90	
02	M3886-123110										TSB/F	391	TILLSYN,RENG AV TONHUVUD	
03	SEAB -E26134 3030													
04									VB		BE		---	
05	REVOX-A77MK3										CVA		ÖVERSYN/REPARATION	
06	MOD AV SEAB													
07	UTAN UTGRANGSFÖRSTÄRKARE													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Interval/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
003900	01	BANDSPELARE	--	X			1VECKA	---	BE	CVA	TOMT 850-90		
	02	M3886-123210							TSB/F	391	TILLSYN, RENG AV TONHUVUD		
	03	REVOX-A77 1122							BE	CVA	---		
	04						VB		BE	CVA	ÖVERSYN/REPARATION		
	05	MODIFIERAD											
	06	MED UTGANGSFÖRSTÄRKARE											

003950	01	BANDSPELARE 131	--	X			1DAG	---	BE	CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR		SE TOMT 858-57
	02	M3886-131010							TSB/F	100	RENGÖRING AV TONHUVUD		
	03	PHIL -N2205							BE	600			
	04						VB		BE	CVA	ÖVERSYN/REPARATION		
	05												

004000	01	BANDSPELARE	--	X			1DAG	---	BE	CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR		
	02	M3886-151010							TSB/F	391	RENGÖRING AV TONHUVUD		
	03	PHIL -N2221							BE	CVA	---		
	04						VB		BE	CVA	ÖVERSYN/REPARATION		
	05												

004100	01	MIKROFON	--	X			1DAG	---	BE	CVA	TILLSYN		
	02	M2790-709110							TSB/F	391			
	03	PHIL -N8210							BE	CVA	ÖVERSYN/REPARATION		
	04						VB		BE	CVA			
	05												

004200	01	BANDSPELARE	--	X			1DAG	---	BE	CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR		
	02	M3886-009110							TSB/F	391	RENGÖRING AV TONHUVUD		
	03	PHIL -N2211							BE	CVA	ÖVERSYN/REPARATION		
	04						VB		BE	CVA			
	05	FÖR METEOROLOG											

004300	01	BATTERIELIMINATOR	--	X			VB	---	BE	CVA	TILLSYN		
	02	M3886-009118							TSB/F	391			
	03	PHIL -N6502/00							BE	CVA	ÖVERSYN/REPARATION		
	04						VB		BE	CVA			
	05												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
004400	01	BANDSPELARE 136	--	X			1VECKA	---	BE	CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR		
	02	M3886-136010					VB		TSB/F	391	RENGÖRING AV TONHUVUD		
	03	REVOX-A77 1222							ME				
	04								CVA		ÖVERSYN/REPARATION		
	05	OPUS I RGC							BE		ÖVERSYN 1)	1)UTFÖRS I	
	06								TELUB			SAMBAND MED	
	07											OPUSMTRL	
	08												
	09												
	10												

004500	01	BANDSPELARE 138 MT	--	X			1DAG	---	BE	CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR		
	02	M3886-138011							TSB/F	391	RENGÖRING AV TONHUVUD		
	03								BE				
	04	PHIL -COMPACT-N2204					VB		BE		ÖVERSYN/REPARATION		
	05								CVA				

004600	01	BANDSPELARE 139	--	X			1MRNAD	---	BE	CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR		
	02	M3886-139010							ANV		RENGÖRING AV TONHUVUD		
	03	MATSU-RQ-212							BE				
	04						VB		CVA		ÖVERSYN/REPARATION		
	05												

004700	01	BATTERIELIMINATOR	--	X			VB	---	BE	CVA	TILLSYN		
	02	F5766-00001							ANV	100			
	03	MATSU-RP-665							BE		ÖVERSYN/REPARATION		
	04						VB		CVA				
	05												

004800	01	BANDSPELARE 155	--	X			1DAG	---	BE	CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR		
	02	M3886-155010							TSB/F	100	RENGÖRING AV TONHUVUD		
	03	FACIT-4203 0004							BE		TILLSYN		
	04						VB		TSB/F				
	05	PLACERAD I DBU209,210							BE		ÖVERSYN/REPARATION		
	06	OCH ARU52							CVA				
	07						VB						
	08												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
004850	01	BANDSPELARE 157	--	X			1DAG	---	BE	CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR		
	02	M3886-157010							TSB/F	391	RENGÖRING AV TONHUVUD		
	03	PHIL -N2222							BE				
	04						VB		CVA		ÖVERSYN/REPARATION		
	05												
004900	01	BANDSPELARE 164A MT	--	X			1DAG	---	BE	CVA	SERVICEMANUAL		
	02	M3886-164011							TSB/F	100	TILLSYN		
	03	ASHAN-MS 236/36							BE				
	04						VB		TSB/F		TILLSYN		
	05								BE				
	06								CVA		ÖVERSYN/REPARATION		
	07												
	08												
004920	01	BANDSPELARE	--	X			1DAG	---	BE	CVA	SKÖTSELFÖRESKRIFT		
	02	M3886-169010							ANV		RENGÖRING		
	03	MMCO-2551 AV							BE				1)UTFÖRS AV
	04								BE				TILLVERKARENS
	05								1)				REPR PÅ ORTEN
	06												
	07												
004930	01	BANDSPELARE 170	--				1DAG	---	BE	CVA	SKÖTSELFÖRESKRIFT		
	02	M3886-170010							ANV		RENGÖRING		
	03								BE				1)UTFÖRS AV
	04								BE				TILLVERKARENS
	05								1)				REPR PÅ ORTEN
	06												
	07												
005000	01	AVMAGNETISERAPPARAT	--	X			VB	---	BE	CVA	ÖVERSYN/REPARATION		
	02	M6761-105010							CVA	391			
	03	AMOS -M/6											
005100	01	AVMAGNETISERAPPARAT	--	X			VB	---	BE	CVA	ÖVERSYN/REPARATION		
	02	M6761-106010							CVA	391			
	03	AMOS -M/8											

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd av I fred	Atgärd	
008000 01	TALANDE KLOCKA	--										
02	M3445-801010											
03	ASMAN-ZAG-M-100											
008100 01	TALANDE KLOCKA	--										
02	M3445-801110											
03	ASMAN-ZAG-S-100											

