

1978-03-14

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman FFV-U/A 5145 R Nordlöf	Fastställd av J-O Arman /E Vintheden	Ändrad enligt
--	--	---------------

VHF Diplexer F4602-000662Underhållsplan Materiel1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, FMI, MVIF och OSM.
- 1.2 Detaljerad läsanvisning, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 VHF Diplexer ingår i rörlig markradio TMR 20 och på vissa fasta stri-radioanläggningar.
- 2.2 FFV-U/A är utsedd systemhuvudverkstad för det radiosystem (STRI-radiosystemet) i vilken utrustningen ingår.
- 2.3 Blockschemata för Underhållsplan Materiel återfinns på FFV-U/A ritningsnummer F1250-445270.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				Atgård	Arbetsvolym	
000000	01	VHF DIPLEXER	UE	X			VB	---	BE	CVA	TOMT 851-			
	02	F4602-000662							ANV	100	AVSTAMNING			
	03	MATIC-TU808												1) UTFORS VID
	04						VB		BE	CVA	TOMT 851-			KONTROLL AV
	05	KOMPLETT UE EXKLUSIVE							TSB/R	600	FUNKTIONSKONTROLL			RADIOSANDARE
	06	MONTERINGSRAM					VB		BE	CVA	LEVERANT TEKN UNDERLAG			
	07								CVA	391	REP/OVERSYN			
	08													
-----														
000100	01	. FILTERKAVITET	--	2			VB	---	ME	CVA	LEVERANT TEKN UNDERLAG			
	02	F4602-000663							CVA	391	REP/OVERSYN			
	03	MATIC-TU8081												
-----														
000200	01	.RIKTKOPPLARE	--	2			VB	---	ME	CVA	LEVERANT TEKN UNDERLAG			
	02	F4602-000664							CVA	391	REP/OVERSYN			
	03	MATIC-TU8082												
-----														
000300	01	.MATENHET	--	1			VB	---	ME	CVA	LEVERANT TEKN UNDERLAG			
	02	F4602-000665							CVA	391	REP/OVERSYN			
	03	MATIC-TU8083												
-----														
000400	01	.KOAXIALKONTAKTDON	--	1			VB	---	ME	CVA	LEVERANT TEKN UNDERLAG			
	02	M1835-869006							CVA	391	REP/OVERSYN			
	03	SPINN-BN809901												
-----														
000500	01	.KOAXIALKONTAKTDON	--	2			VB	---	ME	CVA	LEVERANT TEKN UNDERLAG			
	02	M1835-869005							CVA	391	REP/OVERSYN			
	03	SPINN-BN296511												
-----														
000600	01	.MONTERINGSRAM	--	1			VB	---	ME	CVA	LEVERANT TEKN UNDERLAG			
	02	F4602-000666							CVA	391	REP/OVERSYN			
	03	MATIC-TU8086												