

1991-01-25


000001B
Sida 1 (4)

Gäller: Flygvapnet
Särskilda uppgifter:

Äldre TO-beteckning:
TOMT 851-109B
Best nr: T 342/90

RA 529 MT
Underhållsplan Materiel

M3955-529011



* Innehåll

1 Inledning	2
1.1 System-/materielorientering	2
1.2 Materielomfattning	2
1.3 Drifttillstånd/nyttjande i fred	2
1.4 Förvaringsmiljö	2
1.5 Berörda myndigheter/instanser	2
1.6 Allmänna bestämmelser	2
1.7 Uppföljning	3
1.8 Reparation i krig	3
Underhållstabell	
• Speciella bestämmelser	4
• Referenser	4
• Driftsäkerhetsdata	4
• Materiel- och underhållsdata	4

¹Omarbetningen omfattar införande ny text på titelblad, speciella best samt införande av referenser och driftsäkerhetsdata.

*Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Tjänsteställe, handläggare: FMV:FuhMS/J Rönnkvist, Tfn: 08-782 46 32

Mtrigrp:
SAMBAND

Ändrad enligt:

Upphåver:
TOMT 851-109 ¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-000291
Distribution: FMV:DokDT

* 1 Inledning

1.1 System-/materielorientering

RA 529 MT är en fordonsinstallerad radiostation, som huvudsakligen utnyttjas för radiosamband mellan flygplan och mobila räddningsenheter.

1.2 Materielomfattning

RA 529 MT består av sändtagare likspänningsomvandlare, mikrofon och antenn.
Se vinjettbild!

1.3 Drifttillstånd/nyttjande i fred

I drift
• ca 700 h/år

I beredskap
• driftställd övrig tid

Ue i förvaring

Uh-intervall, se
• Adress 001, kolumn Drift

• Adress 001, kolumn Drift

• FU utförs inte

1.4 Förvaringsmiljö

Ue, elektronisk materiel

I torrluftat kallförråd eller varmförråd, förslutna i plastpåsar

1.5 Berörda myndigheter/instanser

Teknisk enhet, marktelekontor vid: F4/Se NN, F10/Se S, F16/Se M, F21/Se ÖN.
Driftdetalj basel (FÖRB).
Telub Teknik AB, Arboga (TTEA).

1.6 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF ALLM 600-000001 (TOMT 80-140).
Läsanvisning för underhållsplan, se TOAF ALLM 600-000002 (TOMT 80-146).

1.7 Uppföljning

För uppföljning, analys och verifiering hänvisas till:

•teknisk uppföljning enligt för "Driftdatasystem DIDAS Marktele" gällande direktiv.
Uppföljningen regleras genom TOAF ALLM 370-000004 (TOMT 80-192).

•ekonomisk uppföljning enligt för "Ekonomisystem facket flygmaterielunderhåll ESYM
FU" gällande direktiv.

1.8 Reparation i krig

RA 529 MT används i krigsorganisationen. Resurser för reparation i krig tilldelas de instanser (koder) som angetts i uh-tabellens kolumn "Åtgärd av i krig".

Koder, se TOAF ALLM 600-000003 (TOMT 80-144).

1991-01-25

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					

01 SPECIELLA BESTÄMMELSER
 02 -----
 03
 04 PÅ RA 529 MT UTFÖRS FUNKTIONSKONTROLL AV ANVÄNDAREN. NÄR FUNKTIONSKONTROLLEN SÅ UTVISAR ELLER NÄR
 05 ANDRA SKÄL FÖRELIGGER, SKALL TILLSYN UTFÖRAS.
 06
 * 07 REFERENSER BETECKNING -----
 08 -----
 09
 10 .BESKRIVNING M7773-426170
 11 .UH-FSKR, TILLSYN TOMT 851-110
 12 .UE-FÖRDELNINGSPAN SE FASTSTÄLLD PLAN ENLIGT FUH SKRIVELSE
 13 .KURSER SE FY KURSKATALOG
 14
 * 15 UPPFÖLJDA DS-DATA
 16 .FELUTFALL: 0,05 FEL/ÅR
 17 .MEDELREPTID: 0,5 H

000001* 01 RA 529 MT -- X 1) --- --- TELUB 1) FU UTFÖRS INTE
 02 M3955-529011
 03 BECKR-59611-00000000 VB BE TOMT 851-110 SE SPEC BEST
 04 FÖRB FK/TILLSYN RAD 04 - 05
 * 05 I DRIFT CA 700 H/ÅR
 06 VB BE/ME ---
 * 07 DRIFTSTÄLLD ÖVRIG TID FÖRB 100 REP/BYTE AV UE
 * 08 TTEA 390 REP AV UE

000100 01 .SÄNDTAGARE RA 529 UE 1 VB --- BE/ME TELUB ---
 02 F4513-000098 FÖRB 100 BYTE AV UE
 03 BECKR-59601-00000000 TTEA 390 REP AV UE

000200 01 .LIKSPOMVAND VR 14/4 UE 1 VB --- BE/ME TELUB ---
 02 F4513-000097 FÖRB 100 BYTE AV UE
 03 BECKR-314-000000 TTEA 390 REP AV UE
 04
 05 ENDAST I FORDON MED
 06 24V ELSYSTEM

000300 01 .MIKROFON UE 1 VB --- BE/ME TELUB ---
 02 F4513-000108 FÖRB 100 BYTE AV UE
 03 BECKR-59611-10000000 TTEA 390 REP AV UE

000400 01 .ANTENN RA 529 UE 1 VB --- BE/ME TELUB ---
 02 F4513-000110 FÖRB 100 BYTE AV UE
 03 BECKR-59611-30000000 TTEA 390 REP AV UE