

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UF SAMBAND 100-000004
Mtrlgrp: SAMBAND
Fbet: M7781-002141
(851-114)

1980-02-04

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt
F:UP/O Hertzman FFV-U/A 5142 H Friskman	J-O Arman /B Skärhammar	

Betjäningstrustning Markradio M8323-750000 (Markradio flygbas)

Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll se
TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.

1.2 Detaljerad läsanvisning, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Antal		Intervall/Tillfälle		Åtg. på		Huvud-		Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			Ue	Version	Drift	Förvaring	Åtgärd av fred	Åtgärd av krig	vst				
				1 2 3 4 5 6 7 8 9									
		OA	SPECIELLA BESTÄMMLER										
		OB	-----										
		OC	.BETJÄNINGSTR MARKRADIO ÄR HUVUDSÄKTLIGAST AVSEDD ATT NYTTJAS SOM BETJÄNINGSTRUSTNING I MARKRADIO FLYGBAS.										
		OD											
		OE	.BETJÄNINGSTRUSTNINGEN KONTROLLERAS I SAMBAND MED FUNKTIONSKONTROLL AV RADIOUTRUSTNING ENLIGT FUNKTIONSFÖRESKRIFT. NÄR FUNKTIONSKONTROLLEN SR UTVISAR ELLER NÄR ANDRA SKÅL FÖRELIGGER SKÅ VIDBEHOVS-TILLSYN UTFÖRAS ENLIGT FUNKTIONSFÖRESKRIFT.										
		OF											
		OG											
		OH											
		OI	.UNDERHÅLL I FORM AV TILLSYN, FELSÖKNING TILL UE OCH BYTE AV UE SKÅ UTFÖRAS AV DEN PR ANLÄGGNINGEN FAST PLACERADE PERSONALEN (TSB/F).										
		OJ											
		OK											
		OL	.ÖVRIGA REPARATIONER SAMT FÖRSLAG TILL KASSATION, UTFÖRS AV OCH PR HUVUDVERKSTAD.										
		OM											
		ON	.UE FÖR BETJÄNINGSTRUSTNINGEN FINNS PR CENTRALT UE-FÖRRÅD.										
		OO											
		OP	.FFV-U/A ÄR HUVUDVERKSTAD (HVST) FÖR ENHETERNA INGRENDE I BETJÄNINGSTRUSTNING MARKRADIO SAMT SYSTEMHUVUDVERKSTAD (SVST) FÖR MARKRADIO FLYGBAS VARI BETJÄNINGSTRUSTNINGEN INGAR.										
		OQ											
		OR											
		OS	.I SVST ÅTAGANDE INGAR TEKNISKT UNDERHÅLLSANSVAR FÖR BL Å SYSTEMETS FUNKTION MOT STÅLLDA KRÅV. I SAMBAND DÅRNEÐ ÅGER SVST RÅTT ÅTT UTFÖRA SERVICEBESÖK PR BERÖRDA ANLÄGGNINGAR.										
		OT											
		000000	01 BETJÄNTR MARKRADIO -- X VB --- BE CVA TOMT 851-100										
			02 M8323-750000 -- X VB --- TSB/F 100 FUNKTIONSKONTR/TILLSYN										
			03										
		000100	01 .HANDRIKENHET UE 1 VB --- ME CVA TOMT 851-										
			02 F3600-011687 UE 1 VB --- TSB/F 100 KONTROLL/BYTE										
			03 ÅGA -631 366 537 UE 1 VB --- ME CVA TEKN UNDERLAG LEVERANT										
			04										
			05										
		000200	01 .TÅLGARNITYRÅNSL UE 1 VB --- ME CVA TOMT 851-100										
			02 F1281-315201 UE 1 VB --- TSB/F 100 KONTROLL/REPARATION/BYTE										
			03 FF -F1281-315201 UE 1 VB --- ME CVA TEKN UNDERLAG LEVERANT										
			04										
			05										

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Avg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
000300	01	•HANDMIKROTELEFON	UE	1			VB	---	ME	CVA	TOMT 851-100		
	02	M2795-288010							TSB/F	100	KONTROLL/REPARATION/BYTE		
	03	FF -F1281-318295							ME				
	04								CVA	391	REPARATION		
	05												
000400	01	•HANDMIKROTELEFON	UE	1			VB	---	ME	CVA	TOMT 851-100	SE TOMT	
	02	M2795-247010							TSB/F	100	KONTROLL/BYTE	TMR 16-4	
	03	BROWA-2C 201							ME				
	04								CVA	391	REPARATION		
	05	INGRR AVEN I TMR16B											
000500	01	••FOTOMKOPPLARE	UE	1			VB	---	ME	CVA	TOMT 851-100		
	02	F1281-315211							TSB/F	100	KONTROLL/BYTE		
	03	FF -F1281-315211							ME				
	04								CVA	391	REPARATION		
	05												
000600	01	•LÄRARTILLSATS	UE	1			VB	---	ME	CVA	TOMT 851-100		
	02	F1281-316106							TSB/F	100	KONTROLL/REPARATION/BYTE		
	03	FF -F1281-316106							ME				
	04								CVA	391	REPARATION		
	05												
000700	01	•MELLANKOPPLINGSSL	UE	1			VB	---	ME	CVA	TOMT 851-100		
	02	F1281-430967							TSB/F	100	KONTROLL/REPARATION/BYTE		
	03	FF -F1281-430967							ME				
	04								CVA	391	REPARATION		
	05												
000800	01	•FING ID	--				---	---	---	---	---	SE TOMT	
	02	F0000-000000										857-61	
	03												
	04	•HUVUDMIKROTELEFONER											

1

