

ORD AV RA 704-000001B / 91

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER MT 851-126

1981-06-04

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:UPM/O Hertzman FFV-U/CVA 5149 A Larsson	Fastställd av J O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------	----------

RA 704 MT M3955-704011 (Polis- Brandkårsradio)

Markradio flygbas

Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se
TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.

1.2 Detaljerad läsanvisning, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

Berörda: C Systemavd basel och TSB/F vid F4, F10, F17 och F21.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
CA		SPECIELLA BESTÄMMELSER											
CB		-----											
CC		RADIOUTRUSTNINGEN SKALL ANVÄNDAS VID LARM AV BRANDKÄR OCH POLIS VID HAVERI ELLER TILLBUD, SAMT UNDER											
CD		PRÄGENDE RÄDDNINGSAKTIONER FÖR TALSBAND MED ENHETER UR BRANDKÄR OCH POLIS. (VID VISSA MILITÄRA FLYG-											
CE		PLATSER MED INTEGRERAD CIVIL LUFTFART).											
CF													
CG		PR RADIOUTRUSTNINGEN UTFÖRS FUNKTIONSKONTROLL ENLIGT ANVISNINGAR I FUNKTIONSFÖRESKRIFTEN. NÄR FUNKTIONS-											
CH		KONTROLLEN UTFISAR ELLER NÄR ANDRA SKÅL FÖRELIGGER SKALL "VIDBEHOVSTILLSYN" UTFÖRAS ENLIGT FUNKTIONS-											
CI		FÖRESKRIFTEN.											
CJ													
CK		UNDEPHÅLL I FORM AV TILLSYN, FELSÖKNING TILL UE, BYTE AV UE SAMT BYTE AV RESERVDEL AV FÖRBRUKNINGSKARAK-											
CL		TAR SKALL UTFÖRAS AV DEN PR ANLÄGGNINGEN PLACERADE PERSONALEN (TSB/F).											
CM													
CN		RESEPVDELAR AV FÖRBRUKNINGSKARAKTÄR SRSOM SÄKRINGAR, GLÖDLAMPOR OCH DYLIKT KOMMER GENOM FÖUR FÖRSORG ATT											
CO		UTPLACERAS PR VARJE ANLÄGGNING.											
CP													
CQ		REPARATION UTFÖRS AV OCH PR HUVUDVERKSTAD.											
CR													
CS		UE FÖR SÄNDTAGARE, MANÖVERENHET OCH ANTENN FINNS PR CENTRALT UE-FÖRRÄD.											
CT													
CU		FFV-U/A AR HUVUDVERKSTAD (HVST) FÖR RA 704 MT SAMT SYSTEMHUVUDVERKSTAD (SVST) FÖR "HARKRADIO FLYGBAS" VARI											
CV		RA 704 MT INGR.											
CW													
CX		I SVST BTAGANDE INGR TEKNISKT UNDERHÅLLSANSVAR FÖR BLAND ANNAT ÖVERVAKNING AV UTRUSTNINGSFUNKTION MOT											
CY		STALLDA KRÄV. I SAMBAND DÄRMEDE ÄGER SVST RÄTT ATT UTFÖRA SERVICEBESÖK PR BERÖRDA ANLÄGGNINGAR.											
CZ													
CA		UHP-S FÖR RA 704 MT, SE DILAGA SKRIVELSE F:U A65:48 1981-03-25. (HAR UTSÄNTS TILL BERÖRDA).											
CB													
CC		MATERIELEN REDOVISAS I SYSTEM TOR SOM ARTIKLAR.											
000000	01	RA 704 MT	--	X						BE	CVA	TOMT 851-	
	02	M3955-704011								TSB/F	100	KONTROLL	
	03												
000100	01	SÄNDTAGARE 704	UE	1						ME	CVA	TOMT 851-	
	02	M3955-704010								TSB/F	100	KONTROLL/JUSTERING/BYTE	
	03	NOTEL-CGF 632-220-10-S-											
	04	5K								ME	CVA	390	TEKN UNDERLAG LEVERANTÖR
	05												REPARATION

M3955-704011

Adress Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version					Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
			1	2	3	4	5	6	7						8	9
000200 01	..KONTROLLPANEL	UE	1								VB	---	ME CVA	TOMT 851-		
02	M3955-704129										VB	---	TSB/F 100	KONTROLL/JUSTERING/BYTE		
03	NOTEL-CP 680-16289										VB	---	ME CVA	TEKN UNDERLAG LEVERANTÖR		
04												---		REPARATION		
05												---				

000250 01	..HANDMIKROTELEFON	UE	1								VB	---	ME CVA	TOMT 851-		
02	M2795-288010										VB	---	TSB/F 100	KONTROLL/JUSTERING/BYTE		
03	FF -F1281-318295										VB	---	ME CVA	TEKN UNDERLAG LEVERANTÖR		
04												---		REPARATION		
05												---				

000300 01	..MÄNGVERENHET 704	UE	1								VB	---	ME CVA	TOMT 851-		
02	M3955-704119										VB	---	TSB/F 100	KONTROLL/JUSTERING/BYTE		
03	NOTEL-CB 680-16289										VB	---	ME CVA	TEKN UNDERLAG LEVERANTÖR		
04												---		REPARATION		
05												---				

000400 01	..JORDPLANANTENN	UE	1								VB	---	ME CVA	TOMT 851-		
02	M1921-309110										VD	---	TSB/F 100	KONTROLL/JUSTERING/BYTE		
03	ALGON-GP 404A											---	ME CVA	TEKN UNDERLAG LEVERANTÖR		
04												---		REPARATION		
05												---				

1

