

1981-09-04

Sida

1 (15)

| | | | |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| Tjänsteställe, handläggare F:UPM/O Hertzman TELUB/TTU E Dacke | Fastställd av | Ändrad enligt | Upphäver 851-23E 1) |
|--|---------------|---------------|------------------------|

BASRADIOMATERIEL
UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

| Innehåll | Sida |
|--|------|
| 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER | 1 |
| 2 SPECIELLA BESTÄMMELSER | 2 |
| 3 ÖVRIGT | 3 |
| Uh-tabell | |
| • M3955-312011 Radiostation FMR 12A MT | 4 |
| • M3955-312021 Radiostation FMR 12B MT | 6 |
| • - Utrustning för FMR 12B i kontrolltorn | 7 |
| • M3955-412010 Radiostation TMR 12 MT | 8 |
| • M3955-412021 Radiostation MT | 8 |
| • M3743-464010 Provenhet för TMR 12 | 10 |
| • M3955-419011 Radiostation TMR 19 MT | 10 |
| • M3955-419012 Radiostation TMR 19 MT2 | 11 |
| • M3955-151011 Ra 151 MT | 13 |
| • F6057-002047 Laddningslikriktare (2 ack) | 15 |
| • F6057-002046 Laddningslikriktare (10 ack) | 15 |
| • M3742-816810 Urladdningsdon | 15 |
| • M3743-142010 Mikrotelefonprovare Ra 151 | 15 |

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

- 1) Omarbetningen omfattar tillägg i avsnitten 2.1, 2.6 och 2.7, samt införande av ESYM-kod, arbetsvolym, föreskrift, utökning av adresser med anledning av ny Radiostation. Sakändringar är markerade med streck i marginalen.

Berörda: C systavd basel, TSB

10124/E/TO/810226

2 SPECIELLA BESTÄMMELSER

2.1 Angivna tillsynsperioder avser materiel i drift.

På driftsatt materiel, som inte är i taktisk drift, utför TSB funktionskontroll (förbindelseprov och yttre okulärkontroll) en gång varje halvår och tillsyn grad E vartannat år. På driftsatt TMR 19-materiele som inte är i taktisk drift utför TSB funktionskontroll en gång varje halvår.

Utbytesenheter (UE) i TSB förråd och vid flj underhålls av TSB. Vid underhåll monteras materieleheten (ME) i respektive bruksenhet (BE) och tillsyn grad E utförs vartannat år. (Avsteg, se avsnitt 2.5.)

2.2 Eftersom ett stort antal av felen på Ra 151 härrör sig från ackumulatorerna rekommenderas att dessa sänds till TELUB AB vartannat år för kapacitetsmätning.

2.3 Vid behov av översyn på komplett sändtagare (FMR 12A, FMR 12B, TMR 12 eller TMR 19) skall denna sändas till hvst med styrkristallerna isatta.

2.4 Huvudverkstad för Basradiomateriel är TELUB AB.

2.5 Med AVSTEG-Z1, i underhållsplanens anteckningsfält avses följande:

- AVSTEG-Z1 = Förvaltningsmyndighet (teknisk chef) äger rätt att avgöra om angiven underhållsåtgärd skall utföras. (Gäller här UE.)

2.6 Nuvarande basradiosystem skall ersättas av ett nytt. Leverans av nya basradion beräknar man kunna påbörja första halvåret 1982 och leveransen beräknas vara klar under 1984. Installation och överlämningar av färdiga system beräknas vara helt klart 85/86.

FMR 12A, FMR 12B, TMR12 och Ra 151 avses att bli kasserade efter utbytet. Kassation sker successivt i takt med att ny materiel installeras med början 1982.

TMR 19 avses få annan användning efter utbytet.

Underhållsverksamheten bör planeras så att inga åtgärder utförs på materiel som är avsedd för kassation och som skall bytas ut under närmaste året.

2.7 Av de FMR 12A, FMR 12B, TMR 12 och Ra 151 som är utbytta mot nya basradion bör en begränsad mängd hållas tillgängliga som reservmateriel tills utbytet är helt genomfört.

2.8 I underhållstabellen finns konteringsbegrepp enligt Ekonomisystemet facket flygmaterielunderhåll (ESYM FU) angivet för varje åtgärd. Konteringsbegreppet har införts i underhållstabellen, i fältet ovanför arbetsvolym, för att underlätta att underhållskostnaderna kommer att belasta rätt konteringsbegrepp.

3. ÖVRIGT

För uppföljning, analys och verifiering hänvisas till:

- teknisk uppföljning enligt för "Driftdatasystem DIDAS MARK" gällande direktiv, uppföljning beordras genom TOMT 80-192.
- ekonomisk uppföljning enligt för "Ekonomisystemet facket flygmaterielunderhåll ESYM FU" gällande direktiv.

851-023

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | | Intervall/Tillfälle | | Atg. på | Huvud-vst | Föreskrift | | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---|---------------------|---|---------|-----------|--------------------|----------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | |
| 000000 | 01 | RADIOSTN FMR 12A MT | -- | X | | | | 1RR | | BE | TELUB | TOMT FMR 12-2 | 35X31323 | |
| | 02 | M3955-312011 | | | | | | | | TSB | - | TILLSYN | | |
| | 03 | | | | | | | VB | | BE | 100 | TELUB 501-019-08 | 35X313X5 | |
| | 04 | | | | | | | | | TELUB | 600 | REPARATION/ÖVERSYN | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | | | | | | | BE | | ERFORDRAS EJ | 35X31323 | DRIFTSATT MAT |
| | 07 | | | | | | | | | TSB | - | FUNKTIONSKONTROLL | | EJ I OP-DRIFT |
| | 08 | | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | | | BE | | TOMT FMR 12-2 | 35X31323 | |
| | 10 | | | | | | | | | TSB | - | TILLSYN GRAD E | | 2,0 |
| | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | |
| 000100 | 01 | ..SÄNDTAGARE | -- | 1 | | | | VB | | ME | TELUB | TELUB 501-019-08 | 35X313X5 | |
| | 02 | M3955-312118 | | | | | | | | TELUB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | |
| | 03 | SRT -S030021 A1 | | | | | | | | | 600 | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | |
| 000200 | 01 | FING ID | -- | 1 | | | | VB | | ME | TELUB | TELUB 501-019-08 | 35X313X5 | |
| | 02 | F000-000000 | | | | | | | | TELUB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | |
| | 03 | | | | | | | | | | 600 | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | ..STATIV KOMPLETT | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | |
| 000300 | 01 | ..MOTTAGARE | UE | 4 | | | | VB | | ME | TELUB | TELUB 501-019-03 | 35X313X5 | |
| | 02 | F5993-000001 | | | | | | | | TELUB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | |
| | 03 | STAEL-CC080417 | | | | | | | | BE | | TOMT FMR 12-2 | 35X31323 | AVSTEG-21 |
| | 04 | | | | | | | | | TSB | - | TILLSYN GRAD E | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | |
| 000400 | 01 | ..TOMMOTTAGARE | UE | 4 | | | | VB | | ME | TELUB | TELUB 501-019-06 | 35X313X5 | |
| | 02 | F5993-000016 | | | | | | | | TELUB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | |
| | 03 | STAEL-CC080497 | | | | | | | | BE | | TOMT FMR 12-2 | 35X31323 | AVSTEG-21 |
| | 04 | | | | | | | | | TSB | - | TILLSYN GRAD E | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | | |

851-023

| Adress Rad | Materiellidentifiering | Ue | Antal / Version | | | | | Intervall/Tillfälle | | Huvud- vst | Föreskrift | | Anteckning |
|------------|------------------------|----|-----------------|---|---|---|---|---------------------|----|---------------|------------|--------------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | |
| 000500 01 | •SÄNDARE | UL | 2 | | | | | | VB | ME | TELUB | TELUB 501-019-02 | 35X313X5 |
| 02 | F5993-000002 | | | | | | | | | TELUB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | |
| 03 | STAEL-CCUE042/10 | | | | | | | | | | 600 | | |
| 04 | | | | | | | | | | UL | | TOMT FMR 12-2 | 35X31323 |
| 05 | | | | | | | | | | TSB | | TILLSYN GRAD E | AVSTEC-71 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 000600 01 | •KRAFTENHET | UE | 3 | | | | | | VB | ME | TELUB | TELUB 501-019-04 | 35X313X5 |
| 02 | F5993-000004 | | | | | | | | | TELUB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | |
| 03 | STAEL-CCUE082/3 | | | | | | | | | | 600 | | |
| 04 | | | | | | | | | | DE | | TOMT FMR 12-2 | 35X31323 |
| 05 | | | | | | | | | | TSB | | TILLSYN GRAD E | AVSTEC-71 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 000700 01 | •MANGVERENHET | -- | 2 | | | | | | VB | ME | TELUB | TELUB 501-019-08 | 35X313X5 |
| 02 | M3955-312128 | | | | | | | | | TELUB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | |
| 03 | SRT -SU30016 A1 | | | | | | | | | | 600 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 000800 01 | •SPRÖTANTERN | -- | 1 | | | | | | VB | DE | TELUB | | 35X325X3 |
| 02 | M1921-024010 | | | | | | | | | TSB | 100 | TILLSYN/REPARATION | |
| 03 | SRT -SU30017 A | | | | | | | | | | 600 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 000900 01 | •SPRÖTANTERN | -- | 1 | | | | | | VB | BE | TELUB | | 35X325X3 |
| 02 | M1921-025010 | | | | | | | | | TSB | 100 | TILLSYN/REPARATION | |
| 03 | SRT -SU30017 B | | | | | | | | | | 600 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 001000 01 | FING ID | -- | 3 | | | | | | VB | BE | TELUB | | 35X32563 |
| 02 | FC000-000000 | | | | | | | | | TSB | 100 | REPARATION | |
| 03 | | | | | | | | | | | 600 | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | •KOAXIALLEDNING | | | | | | | | | | | | |
| 06 | SRT-SU30028 A | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal | | | Intervall/Tillfälle | | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-------|----|---|---------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | |
| 01000 | 01 | RADIOSTN FMR 12B MT | -- | X | 1 | 1 | 1 | 1 | UE | TOMT FMR 12-1 | 35X31323 | |
| | 02 | M3955-312021 | | | | | | | TSB | TILLSYN | | |
| | 03 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | VB | | | | BE | TELUB 501-019-09 | 35X313X5 | |
| | 05 | | | | | | | | TELLUB | REPARATION/ÖVERSYN | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | | | DE | ERFÖRDRAS EJ | 35X31323 | GRIFTSATT MAT |
| | 08 | | | | | | | | TSB | FUNKTIONSKONTROLL | | EJ I ÖP-DRIFT |
| | 09 | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | BE | TOMT FMR 12-1 | 35X31323 | |
| | 11 | | | | | | | | TSB | TILLSYN GRAD E | 1,0 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 01010 | 01 | ..SÄNDTAGARE | -- | 1 | VD | | | | ME | TELUB TELUB 501-019-09 | 35X313X5 | |
| | 02 | M3955-312218 | | | | | | | TELLUB | REPARATION/ÖVERSYN | | |
| | 03 | SRT -SU30007 A1 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 01020 | 01 | ..STOMME | -- | 1 | VD | | | | ME | TELUB TELUB 501-019-09 | 35X313X5 | |
| | 02 | F5995-005122 | | | | | | | TELLUB | REPARATION/ÖVERSYN | | |
| | 03 | SRT -SU30007 A2 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 01030 | 01 | ..HÖTTAGARE | UE | 1 | | | | | | TELUB --- | | SE ADR 000300 |
| | 02 | F5993-000001 | | | | | | | | | | |
| | 03 | STAEL-CCU80417 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 01040 | 01 | ..TONOSCILLATOR | UE | 1 | VD | | | | ME | TELUB TELUB 501-019-09 | 35X313X5 | |
| | 02 | F5993-000015 | | | | | | | TELLUB | REPARATION/ÖVERSYN | | |
| | 03 | STAEL-CCU804613 | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | | BE | TOMT FMR 12-1 | 35X31323 | AVSTEG-Z1 |
| | 05 | | | | | | | | TSB | TILLSYN GRAD E | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 01050 | 01 | ..SÄNDARE | UE | 1 | | | | | | TELUB --- | | SE ADR 000500 |
| | 02 | F5993-000002 | | | | | | | | | | |
| | 03 | STAEL-CCU804210 | | | | | | | | | | |

851-023

| Adress Rad | Materialidentifiering | Ue | Antal / Version | | | | Intervall/Tillfälle | | Atg. på | Huvud-vst | Föreskrift | | Anteckning | | | | |
|------------|------------------------|----|-----------------|---|---|---|---------------------|---|---------|-----------|------------|-----|------------|-------|-------|-----------|--------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | Drift | Förvaring | Atgärd av i fred |
| 010600 01 | ..KRAFTENHET | UE | 1 | | | | | | | --- | --- | --- | TELUB | --- | | | SE ADR 000500 |
| 02 | F5993-000004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | STAEI-CCUR0E2/3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010700 01 | ..SPROTANTENN | -- | 1 | | | | | | | VE | --- | | TELUB | --- | | | 35X325X3 |
| 02 | M1921-026C10 | | | | | | | | | | | | TSB | 100 | | | TILLSYN/REPARATION |
| 03 | SRT -SU30018 A | | | | | | | | | | | | | 600 | | | |
| 010800 01 | ..ANTENNMAST | -- | 1 | | | | | | | VB | --- | | TELUB | --- | | | 35X325X3 |
| 02 | M1237-850810 | | | | | | | | | | | | TSB | 100 | | | TILLSYN/REPARATION |
| 03 | SRT -SU30017 C | | | | | | | | | | | | | 600 | | | |
| 010900 01 | ..KOAXIALKADEL | -- | 1 | | | | | | | VB | --- | | TELUB | --- | | | 35X32563 |
| 02 | F5995-005412 | | | | | | | | | | | | TSB | 100 | | | REPARATION |
| 03 | SRT -SU30028 D | | | | | | | | | | | | | 600 | | | |
| 020000 01 | FING ID | -- | X | | | | | | | 1KR | --- | | BE | TELUB | --- | | 35X31323 |
| 02 | FC000-000000 | | | | | | | | | | | | TSB | --- | | | OKULAR O FUNKTIONSKONTR. |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | BE | | | | 35X31323 |
| 05 | UTRUSTNING FÖR FNR 12B | | | | | | | | | 6RÄMAD | --- | | TSB | | | | DRIFTSATT MAT |
| 06 | I KONTROLLTORN | | | | | | | | | | | | | | | | EJ I OP-DRIFT |
| 07 | FF-F-1281-432369 | | | | | | | | | 2KR | --- | | BE | | | | 35X31323 |
| 03 | | | | | | | | | | | | | TSB | | | | TILLSYN |
| 020100 01 | ..ANSLUTNINGSENHET | -- | 1 | | | | | | | VB | --- | | BE | TELUB | --- | | 35X31363 |
| 02 | F1281-318977 | | | | | | | | | | | | TSB | --- | | | REPARATION |
| 03 | FF -F1281-318977 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020200 01 | ..MANÖVERPANEL | -- | 1 | | | | | | | VB | --- | | BE | TELUB | --- | | 35X31363 |
| 02 | F1281-432371 | | | | | | | | | | | | TSB | --- | | | REPARATION |
| 03 | FF -F1281-432371 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Adress Rad | Materiellidentifiering | Ue | Antal / Version | | | | Intervall/Tillfälle | | Atg. på fred | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|------------|------------------------|----|-----------------|---|---|---|---------------------|--------|--------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 020300 01 | MANÖVLRPANEL | -- | 1 | | | | VE | --- | DE | TELUB - | 35X31363 | | |
| 020300 02 | F1281-432375 | | | | | | | | TSB | --- | | | |
| 020300 03 | FF -F1281-432375 | | | | | | | | | REPARATION | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 020400 01 | FING ID | -- | 1 | | | | VB | --- | UC | TELUB - | 35X31363 | | |
| 020400 02 | F0000-000000 | | | | | | | | TSB | --- | | | |
| 020400 03 | | | | | | | | | | REPARATION | | | |
| 020400 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 020400 05 | HANDMIKROTELEFON | | | | | | | | | | | SPECIAL | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 020500 01 | FING ID | -- | 1 | | | | VB | --- | BE | TELUB - | 35X31363 | | |
| 020500 02 | F0000-000000 | | | | | | | | TSB | --- | | | |
| 020500 03 | | | | | | | | | | REPARATION | | | |
| 020500 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 020500 05 | KOPPLINGSBOX | | | | | | | | | | | | |
| 020500 06 | FF-F-1281-432385 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 030000 01 | RADIOSTN TMR 12 MT | -- | X | | | | 1RR | | BE | TELUB TOMT TMR 12-1 | 35X38223 | ALT 1 | |
| 030000 02 | M3955-412011 | | | | | | | | TSB | TILLSYN | | | |
| 030000 03 | | | | | | | | | | | | | |
| 030000 04 | | | | | | | VB | | BE | TELUB 501-019-07 | 35X382X5 | | |
| 030000 05 | | | | | | | | | TELUB | REPARATION/OVERSYN | | | |
| 030000 06 | | | | | | | | | | | | | |
| 030000 07 | | | | | | | | 6MRNAD | BE | ERFORDRAS EJ | 35X38223 | DRIFTSATT MAT | |
| 030000 08 | | | | | | | | | TSB | FUNKTIONSKONTROLL | | EJ I OP-DRIFT | |
| 030000 09 | | | | | | | | | | | | | |
| 030000 10 | | | | | | | | 2RR | BE | TOMT TMR 12-1 | 35X38223 | | |
| 030000 11 | | | | | | | | | TSB | TILLSYN GRAD E | 1,0 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 030100 01 | RADIOSTATION MT | -- | | | | | 1RR | | BE | TELUB TOMT TMR 12-1 | 35X38223 | ALT 2 | |
| 030100 02 | M3955-412021 | | | | | | | | TSB | TILLSYN | | | |
| 030100 03 | | | | | | | | | | | | | |
| 030100 04 | | | | | | | VB | | BE | TELUB 501-019-07 | 35X382X5 | | |
| 030100 05 | | | | | | | | | TELUB | REPARATION/OVERSYN | | | |
| 030100 06 | | | | | | | | | | | | | |
| 030100 07 | | | | | | | | 6MRNAD | BE | ERFORDRAS EJ | 35X38223 | DRIFTSATT MAT | |
| 030100 08 | | | | | | | | | TSB | FUNKTIONSKONTROLL | | EJ I OP-DRIFT | |
| 030100 09 | | | | | | | | | | | | | |
| 030100 10 | | | | | | | | 2RR | BE | TOMT TMR 12-1 | 35X38223 | | |
| 030100 11 | | | | | | | | | TSB | TILLSYN GRAD E | 1,0 | | |

851-023

| Adress Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | | | | | | | Intervall/Tillfälle | | Atg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning | | |
|------------|-----------------------|----|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Drift | För-varing | | | | | | Atgärd av fred | Atgärd |
| 030200 01 | •SÄNDTAGARE | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ME | TELUB | TELUE 501-019-07 | 35X382X5 | |
| 02 | M3955-412118 | | | | | | | | | | | | | | | TELUB | 100 REPARATION/ÖVERSYN | | | |
| 03 | SRT -SU30008 A1 | | | | | | | | | | | | | | | | 600 | | | |
| 030300 01 | ••STOMME | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ME | TELUB | TELUE 501-019-07 | 35X382X5 | | |
| 02 | F5995-005123 | | | | | | | | | | | | | | TELUB | 100 REPARATION/ÖVERSYN | | | | |
| 03 | SRT -SU30008 A2 | | | | | | | | | | | | | | | 600 | | | | |
| 030400 01 | ••MOTTAGARL | UE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | TELUB | --- | | SE ADR 000300 |
| 02 | F5993-000001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | STAEI-CC080417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030500 01 | ••TONOSCILLATOR | UE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | TELUB | --- | | SE ADR 010400 |
| 02 | F5993-000015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | STAEI-CC0804673 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030600 01 | ••SÄNDARE | UE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ME | TELUB | TELUB 501-019-01 | 35X382X5 | | |
| 02 | F5993-000003 | | | | | | | | | | | | | | TELUB | 100 REPARATION/ÖVERSYN | | | | |
| 03 | STAEI-CC0804278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | BE | | TOMT TMR 12-1 | 35X38223 | AVSTEG-Z1 | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | TSB | - | TILLSYN CRAD E | | | |
| 030700 01 | •MANÖVERENHET | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ME | TELUB | TELUE 501-019-07 | 35X382X5 | | |
| 02 | M3955-412128 | | | | | | | | | | | | | | TELUB | 100 REPARATION/ÖVERSYN | | | | |
| 03 | SRT -SU30009 A1 | | | | | | | | | | | | | | | | 600 | | | |
| 030800 01 | •KOPPLINGSLADA | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ME | TELUB | TELUB 501-019-07 | 35X382X5 | | |
| 02 | F5995-000100 | | | | | | | | | | | | | | TELUB | 100 REPARATION/ÖVERSYN | | | | |
| 03 | SRT -SU30019 A | | | | | | | | | | | | | | | | 600 | | | |
| 030900 01 | •HANDMIKELLARE | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ME | TELUB | TELUB 501-019-07 | 35X382X5 | | |
| 02 | M7091-801110 | | | | | | | | | | | | | | TELUB | 100 REPARATION/ÖVERSYN | | | | |
| 03 | INLE-600130 | | | | | | | | | | | | | | | | 600 | | | |

| Adress | Rad | Materiellidentifiering | Ue | Antal | | | Version | | Intervall/Tillfälle | | För- varing | Atg. på | Huvud- vst | Föreskrift | | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-------------------------|----|-------|---|---|---------|-----|---------------------|------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | 9 | | |
| 031000 | 01 | *HANDMIKROTFN | -- | 1 | 1 | | VE | --- | | | | ML | TELUB | TELUB | 501-019-07 | 35X382X5 | |
| | 02 | M2795-218010 | | | | | | | | | | TELUB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | | |
| | 03 | LAL -5940/1 | | | | | | | | | | | 600 | | | | |
| 031100 | 01 | *HÖGTALARE | -- | 1 | 1 | | VB | --- | | | | ML | TELUB | TELUB | 501-019-07 | 35X382X5 | |
| | 02 | M2793-350100 | | | | | | | | | | TELUB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | | |
| | 03 | SINUS-SUH-51 4 OHM | | | | | | | | | | | 600 | | | | |
| 031200 | 01 | *SPRÖTANTERN | -- | 1 | | | VE | --- | | | | ME | TELUB | --- | 35X382X5 | ALT 1 | |
| | 02 | M1921-022010 | | | | | | | | | | TELUB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | | |
| | 03 | ALCON-KAK SPEC | | | | | | | | | | | 600 | | | | |
| 031300 | 01 | *SPRÖTANTERN | -- | | 1 | | VB | --- | | | | ME | TELUB | --- | 35X382X5 | ALT 2 | |
| | 02 | M1921-023010 | | | | | | | | | | TELUB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | | |
| | 03 | ALCON-HVD-GF | | | | | | | | | | | 600 | | | | |
| 031400 | 01 | *OMFORMARE | -- | 1 | 1 | | VB | --- | | | | ME | TELUB | --- | 35X382X5 | VID 24 V SYST | |
| | 02 | F605-000001 | | | | | | | | | | TELUB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | | |
| | 03 | TPACK-507 | | | | | | | | | | | 600 | | | | |
| 040000 | 01 | PROVENHET FÖR TMR12 | -- | | X | | VB | --- | | | | BE | TELUB | --- | 35X382X5 | | |
| | 02 | M3743-664010 | | | | | | | | | | TELUB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | | |
| | 03 | CVA -F1250-201795 | | | | | | | | | | | 600 | | | | |
| 050000 | 01 | RADIOSTN TMR 19 MT | -- | | X | | 1RR | | | | | BE | TELUB | TOMT TMR 19-1 | 35X38623 | | |
| | 02 | M3955-419011 | | | | | | | | | | TSB | - | FUNKTIONSKONTROLL | 0,5 | | |
| | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | UTRUSTAD MED HANDMIKRO- | | | | | VE | | | | | BE | 100 | TELUB 501-056-01 | 35X386X5 | | |
| | 05 | TELEFON | | | | | | | | | | TELUB | 600 | REPARATION/ÖVERSYN | | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | | | | 6MRN | | BE | - | TOMT TMR 19-1 | 35X38623 | DRIFTSATT MAT | |
| | 08 | | | | | | | | | | | TSB | - | FUNKTIONSKONTROLL | 0,5 | EJ I OP-DRIFT | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | 2RR | | BE | - | TOMT TMR 19-1 | 35X38623 | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | TSB | - | FUNKTIONSKONTROLL | 0,5 | | |

851-023

| Adress Rad | Materialidentifiering | Ue | Antal / Version | | | | | | | | | Intervall/Tillfälle | | Aig. på | | Huvud-vst | Föreskrift | | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning | |
|------------|-------------------------|----|-----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------|-------------------------|------------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Drift | För-varing | Aig. på fred | Aig. på krig | | Atgärd | Atgärd | | | |
| 050050 01 | RADIOSTN TMR 19 MT2 | -- | -- | -- | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35X38623 | |
| 02 | M3955-419012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U,5 | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | UTRUSTAD MLD HANDMIKRO- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | FOH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050100 01 | TMR 19 | UE | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | M3955-419010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | SRA -R5-178050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | STATIONSENHET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050200 01 | HÖGTALARE | -- | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | M2793-520210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | SRA -R5-161577 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050250 01 | FING ID | -- | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | F0000-000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | HÖGTALARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | SRA- R5-181700-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U50290 01 | FING ID | -- | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | F0000-000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | ANTENIN KOMPL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | SRA-RC-100309-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Atg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|------------------------|----|-----------------|---|----|---------------------|------------|----------------|-----------|------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| 050300 | 01 | FING ID | -- | 1 | 1 | VL | --- | ML | TELUB - | | 35X38663 | | |
| | 02 | F0000-000000 | | | | | | TSB | 100 BYTE | | | | |
| | 03 | | | | | | | | 600 | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | ..ANTEMNSFRÖT | | | | | | | | | | | |
| | 06 | SRA-RR-100309-21 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 050400 | 01 | FING ID | -- | 1 | - | VD | --- | ML | TELUB - | | 35X38663 | | |
| | 02 | F0000-000000 | | | | | | TSB | 100 BYTE | | | | |
| | 03 | | | | | | | | 600 | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | .FÖRKOPPLINGSMÖTST 24V | | | | | | | | | | | |
| | 06 | SRA-KR-162239/2 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 050450 | 01 | FING ID | -- | 1 | - | VB | --- | ML | TELUB - | | 35X38663 | | |
| | 02 | F0000-000000 | | | | | | TSB | 100 REPARATION | | | | |
| | 03 | | | | | | | | 600 | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | .HANDMIKROTELEFON | | | | | | | | | | | |
| | 06 | SRA-R2-164873/3 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 050460 | 01 | FING ID | -- | - | 1 | VB | --- | ME | TELUB - | | 35X38663 | | |
| | 02 | F0000-000000 | | | | | | TSB | 100 REPARATION | | | | |
| | 03 | | | | | | | | 600 | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | .HANDMIKROFON | | | | | | | | | | | |
| | 06 | SRA-R1-161578/2 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 050500 | 01 | FING ID | -- | 1 | 1 | VB | --- | ME | TELUB - | | 35X38663 | | |
| | 02 | F0000-000000 | | | | | | TSB | 100 REPARATION | | | | |
| | 03 | | | | | | | | 600 | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | .INSTALLATIONSATS | | | | | | | | | | | |
| | 06 | SRA-RR-161576/103 | | | | | | | | | | | |

851-023

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal | | | Interval/Tillfälle | | Atg. på | Huvud- vst | Föreskrift | | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-------|---|---|--------------------|----------------|---------|---------------|---------------------|----------|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | Atgärd av i fred | Atgärd | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | |
| 060000 | 01 | RA 151 MT | -- | X | | | 1KR | | BE | TELOB | TOMT 851-41 | 35X36023 | | |
| | 02 | M3955-151011 | | | | | | | TSB | - | TILLSYN | 0,5 | | |
| | 03 | SRA -P141 | | | | | | | BE | TELOB | 501-008 | 35X360X5 | | |
| | 04 | | | | | | VC | | TELOB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | - | | |
| | 05 | | | | | | | | BE | - | ERFÖRDRAS EJ | 35X36023 | DRIFTSATT MAT | |
| | 06 | | | | | | 6MÅNAD | | TSB | - | FUNKTIONSKONTROLL | 0,5 | EJ I OP-DRIFT | |
| | 07 | | | | | | | | BE | - | TOMT 251-41 | 35X36023 | | |
| | 08 | | | | | | 2RR | | TSB | - | TILLSYN GRAD E | 0,5 | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | |
| 060100 | 01 | RA 151 | -- | 1 | | | VB | | MC | TELOB | 501-008 | 35X360X5 | | |
| | 02 | M3955-151010 | | | | | | | TELOB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | | |
| | 03 | SRA -R2-123250 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | |
| 060200 | 01 | SÄNDTAGARE | UE | 1 | | | VB | | ME | TELOB | 501-008-04 | 35X360X5 | | |
| | 02 | F6057-003026 | | | | | | | TELOB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | | |
| | 03 | SRA -R5-124727 | | | | | | | BE | - | TOMT 851-41 | 35X36023 | AVSTEG-Z1 | |
| | 04 | | | | | | 2RR | | TSB | - | TILLSYN GRAD E | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | |
| 060300 | 01 | STRÖMFÖRSÖRJNINGENHET | UE | 1 | | | VD | | ME | TELOB | 501-008-U4 | 35X360X5 | | |
| | 02 | F6057-003016 | | | | | | | TELOB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | | |
| | 03 | SRA -R5-124740 | | | | | | | BE | - | TOMT 251-41 | 35X36023 | AVSTEG-Z1 | |
| | 04 | | | | | | 2RR | | TSB | - | TILLSYN GRAD E | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | |
| 060400 | 01 | ACKUMULATOR | -- | 3 | | | VB | | ME | TELOB | 501-008-05 | 35X36025 | SE MVIF2 | |
| | 02 | F2939-000001 | | | | | | | TELOB | - | KAPACITETSMTNING | | | |
| | 03 | DACOM-15-9000 | | | | | | | ME | - | TELUB 501-008-05 | 35X360X5 | | |
| | 04 | | | | | | VD | | TELOB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | | | |

| Adress Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | | Intervall/Tillfälle | | Atg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|------------|-----------------------|----|-----------------|---|---|---|---------------------|---|---------|-----------|------------|-------------------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 060500 01 | ••KÄRANORDNING | UL | 1 | | | | | | | | | | |
| 02 | F6636-200483 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | TELLUB-200483 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | |
| 060600 01 | ••ANTENN | -- | 1 | | | | | | | | | | |
| 02 | M1921-545010 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | SRA -R1-123700 | | | | | | | | | | | | |
| 060700 01 | •HÖRTELEFON | -- | 1 | | | | | | | | | | |
| 02 | M2795-076010 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | FF -FR403391 | | | | | | | | | | | | |
| 060800 01 | •HANDMIKROFON | UE | 1 | | | | | | | | | | |
| 02 | M2795-226010 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | TF -TF2-74575 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | |
| 060900 01 | •MIKROFON | UE | 1 | | | | | | | | | | |
| 02 | M3926-801002 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | FF -FR402925 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 061000 01 | •SM-OMKOPPLARE | -- | 1 | | | | | | | | | | |
| 02 | M3955-151119 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | FF -FR404103 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | |

851-023

| Adress Rad | Materiellidentifiering | Ue | Antal | | | | Intervall/Tillfälle | | Atg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|------------|------------------------|----|-------|---|---|---|---------------------|--------|---------|---------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 100000 01 | LADDNINGSLIKRIKTARE | UE | X | | | | VD | | EE | TELUB | BESKR M7773-421121 DEL 1 | 35X39923 | FÖR 2 ACK |
| 02 | F6057-002047 | | | | | | | | TSB | | TILLSYN | | |
| 03 | SRA -RS-127259 | | | | | | | | BE | | -- | 35X399X5 | |
| 04 | | | | | | | VB | | TELUB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | BE | | | | |
| 07 | | | | | | | | 6MÅNAD | BE | | BESKR M7773-421121 DEL 1 | 35X39923 | DRIFTSATT MAT |
| 08 | | | | | | | | | TSB | | FUNKTIONSKONTROLL | | EJ I OP-DRIFT |
| 09 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 2ÅR | | EE | | BESKR M7773-421121 DEL 1 | 35X39923 | |
| 11 | | | | | | | | | TSB | | TILLSYN | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 100100 01 | LADDNINGSLIKRIKTARE | UE | X | | | | VB | | BE | TELUB | BESKR M7773-421121 DEL 1 | 35X39923 | FÖR 10 ACK |
| 02 | F6057-002046 | | | | | | | | TSB | | TILLSYN | | |
| 03 | SRA -RS-125145 | | | | | | | | BE | | -- | 35X399X5 | |
| 04 | | | | | | | VB | | TELUB | 100 | REPARATION/ÖVERSYN | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | BE | | | | |
| 07 | | | | | | | | 6MÅNAD | BE | | BESKR M7773-421121 DEL 1 | 35X39923 | DRIFTSATT MAT |
| 08 | | | | | | | | | TSB | | FUNKTIONSKONTROLL | | EJ I OP-DRIFT |
| 09 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 2ÅR | | BE | | BESKR M7773-421121 DEL 1 | 35X39923 | |
| 11 | | | | | | | | | TSB | | TILLSYN | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 100200 01 | URLADDNINGSDON | -- | X | | | | VD | | BE | TELUB | RITNINGAR | 35X39963 | |
| 02 | M3742-816810 | | | | | | | | TSB | 100 | REPARATION | | |
| 03 | TELUB-401668 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | FÖR F2939-C00001 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 100300 01 | MIKROTFNPROV RA 151 | -- | X | | | | VD | | BE | TELUB | RITNINGAR | 35X39963 | |
| 02 | M3743-142010 | | | | | | | | TSB | 100 | REPARATION | | |
| 03 | TELUB-301621 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | FÖR M2795-226010 | | | | | | | | | | | | |

