

1972-11-22

Sida 1 (32)

| | | | |
|--|---|-------------------------|---|
| Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman TELUB/TR2/ G Eklund | Fastställd av R Klitte /E Vintheden | Ändrad enligt 851-98 | Upphäver 851-31, 857-702C, -703C, -705C, -706C, -713B, -714B |
|--|---|-------------------------|---|

Radiofjärrskriftsmateriel inom luftoperativa radionätetUnderhållsplan Apparater

| <u>Innehåll</u> | <u>Sida</u> |
|---|-------------|
| M2554-104010 Antennförstärkare (NV4) | 4 |
| M3951-751010 Radiomottagare (EK11-10) | 4 |
| M3951-708010 Radiomottagare MRM8 | 4 |
| M3951-722010 Radiomottagare 722 (CR 302A) | 4 |
| M3951-706020 Radiomottagare MRM6B | 5 |
| M3951-706118 Likriktarenhet | 5 |
| M2562-104010 Mottagaroscillator (9FE100) | 5 |
| M2562-103010 Oscillator (NO261) | 6 |
| M2562-103020 Oscillator (NO262) | 6 |
| M2546-327010 F1-demodulator (9FY102) | 7 |
| M3988-003011 Tontelegrafmott, K (WTK 340) | 8 |
| M3988-004010 Tontelegrafsändare (WTK 340) | 10 |
| M3988-001000 Tontelegrutr WT 100 | 12 |
| M3951-706128 Kontrollenhet | 20 |
| M3441-301010 Kristallur (CAQ) | 20 |
| M3441-302010 Kristallur (CAQA) | 20 |
| M2972-102010 Minutpulsgevare (CAU) | 20 |
| M3441-215010 Sekundärur | 21 |
| M2511-242010 Likriktare (PV60-2,5) | 21 |
| M3912-801010 Telegrafväxel | 21 |
| M3951-706148 Spärrknappspanel | 21 |

| <u>Innehåll</u> (forts) | <u>Sida</u> |
|--|-------------|
| M3951-706138 Högtalarenhet | 21 |
| M3983-910011 Rapritfnutr K-stn (MRX-16) | 22 |
| M3983-901011 Rapritfnutr Ä-stn (MRX-16) | 23 |
| M3983-211011 Tgfinlagringsterm (VT2F) | 24 |
| M3780-409010 Fjmanutr FMR4/TMR9 | 24 |
| M8393-401910 Frekvensmätutr | 24 |
| F1250-301954 Tjänstekanaltelefon | 25 |
| F1250-302272 Tjänstekanaltelefon | 25 |
| F1250-201798 Modulationsfördelare | 25 |
| M2433-253010 Högeffektavslutare (RD 10/50) | 25 |
| KV-antenn | 25 |
| M3918-705011 Förmedlingsutr M91 | 26 |
| M3918-704011 Förmedlingsutr LVA2 | 28 |
| F1250-301273 Jackpanel | 30 |
| FSKR ABONNENTUTRUSTNING | |
| M3914-801010 Anslutningsstativ | 31 |
| PROVUTRUSTNING FSKR | |
| M3743-476010 Fskrmaskinprovare | 32 |
| F1250-402008 FS-tillsats | 32 |
| Provenhet | 32 |

1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten se
TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Angivna tillsynsperioder gäller för materiel i drift. På driftsatt materiel, som inte är i operativ drift, utförs D-tillsyn en gång varje år.
För materiel, där D-tillsyn inte förekommer, utförs E1-tillsyn en gång vart annat år.
C-tillsyner utgår.
- 2.2 Tv får vid behov anlitas för D- och E1-tillsyner.
- 2.3 E-tillsyner utförs av tv i samverkan med anläggning.
- 2.4 Detaljerade läsanvisningar, se TOMT 80-146.

| Pos | Materielidentifiering | L.KOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|-----------------|--|------------------|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------|--|--|--------------------------|--|------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| 0000 | ANTENNFÖRSTÄRKARE M2554-104010 ROSWA-NV4 | 00 00 | | UE | -- | C D E1 VB | -- | BE ANL BE TV BE TELUB | TOMT 851-40B TILLSYN TOMT 851-40B TILLSYN TOMT (PREL K-NORM NV4-1) ÖVERSYN | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS | |
| 0010 | RADIOMOTTAGARE M3951-751010 ROSWA-EK11-10 | 00 00 | | UE | -- | C D E1 VB | -- | BE ANL BE TV BE TELUB | TOMT 851-42 TILLSYN TOMT 851-42 TILLSYN TOMT (PREL K-NORM EK11-1) ÖVERSYN | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS | |
| 0020 | MELLANFREKVFILTER F5563-000161 ROSWA-EK07-81 | 01 00 | | UE | 1 | VB | -- | ME TELUB | TOMT (PREL K-NORM EK11-2) ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0030 | RADIOMOTT MRM 8 M3951-708010 | 00 00 | | -- | -- | C D E1 VB | -- | BE ANL BE TV BE TELUB | TOMT (PREL CVA 511 A 46) TILLSYN TOMT (PREL CVA 511 A 46) TILLSYN TOMT (PREL K-NORM MRM8-1) ÖVERSYN | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS BERÄKNAS ER- SÄTTAS UNDER 1972-1973 (GÄLLER A1-DEL) F1-DEL UNDER 1973-1974 | |
| 0040 | RADIOMOTTAGARE 722 M3951-722010 SRT-CR302 | 00 00 | | -- | -- | D E1 VB | -- | BE ANL BE TV BE TELUB | TILLSYN TILLSYN TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS <i>Ja. 851-98</i> | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|--------------------------------------|--|--------------|--|------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| 0050 | RADIOMOTT MRM 6B M3951-706020 | 00 00 | | — | — | C D | — | BE ANL | TOMT (PREL CVA TTM 266) TILLSYN | TELOB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS BERÄKNAS ER- SÄTTAS UNDER 1972-1973 | |
| 0060 | LIKRIKTARENHET M3951-706118 SRA-M3-69450/11 | 00 00 | | — | — | C D E1 VB | — | BE ANL BE TV BE TELOB | TILLSYN TILLSYN TILLSYN TILLSYN TILLSYN ÖVERSYN | TELOB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS BERÄKNAS ER- SÄTTAS UNDER 1972-1973 | |
| 0070 | MOTTAGAROSCILLATOR M2562-104010 PHIL-9FE 100 | 00 00 | | — | — | C D E1 VB | — | BE ANL BE TV BE TELOB | TILLSYN TILLSYN TILLSYN TILLSYN TILLSYN ÖVERSYN | TELOB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS BERÄKNAS ER- SÄTTAS UNDER 1973-1974 | |
| 0080 | PULSENHET F5225-001627 PHIL-RP099 39 | 01 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELOB | ÖVERSYN | TELOB 600 | | |
| 0090 | DRIVENHET F5225-001209 PHIL-NE65257 | 02 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELOB | ÖVERSYN | TELOB 600 | | |
| 0100 | ÖVRIGT | 99 00 | | — | — | — | — | — | — | TELOB 600 | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Anteckning | |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd av | Huvud- vst | Under- håll i krig |
| 0110 | OSCILLATOR M2562-103010 ROSWA-NO261 | 00 00 | | UE | — | — | — | BE ANL | TOMT 851-61 TILLSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 0120 | OSCILLATORENHET F5563-000140 ROSWA-HS1203 | 01 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0130 | OSCILLATORENHET F5563-000141 ROSWA-HS1204 | 02 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0140 | OSCILLATOR M2562-103020 ROSWA-NO262 | 00 00 | | — | — | — | — | BE ANL | TOMT 851-61 TILLSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 0150 | OSCILLATORENHET F5563-000239 ROSWA-HS1205 | 01 00 | | — | 1 | VB | — | BE ANL | TOMT 851-61 TILLSYN | TELUB 600 | | |
| 0160 | OSCILLATORENHET F5563-000240 ROSWA-HS1206 | 02 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0170 | ÖVRIGT | 99 00 | | — | — | — | — | — | — | TELUB 600 | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| 0180 | F1-DEMODULATOR M2546-327010 PHIL-9FY102 | 00 00 | | — | — | C D | — | BE ANL | TOMT (PREL CVA TTM 540) TILLSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS BERÄKNAS ER- SÄTTAS UNDER 1973-1974 |
| 0190 | MF-ENHET F5225-001706 PHIL-RP166.49 | 10 00 | | — | 2 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0200 | DISKRIMINATORENHET F5225-001707 PHIL-RP166.50 | 20 00 | | — | 2 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0210 | OSCILLATORENHET F5225-001705 PHIL-RP166.42 | 30 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0220 | DIVERSITETSENHET F5225-003562 PHIL-RP166.39 | 40 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0230 | ÖVRIGT | 99 00 | | — | — | — | — | — | — | TELUB 600 | | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------|------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| 0240 | TONTELEGRAMMOTT, K M3988-003011 CVA-F1250-404971-4 | 00 00 | | — | — | D | — | BE ANL | TOMT 857-31 TILLSYN | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS WTK 340 | |
| 0250 | . KRAFTENHET F5940-002241 SIEM-FS SK 6116/34 | 01 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0260 | . DISKRIMINATOR F5940-002258 SIEM-ST SK 5591/43 | 05 00 | | UE | 2 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | ALT 1 | |
| 0270 | . DISKRIMINATOR F5940-002259 SIEM-ST SK 5591/44 | 10 00 | | UE | 2 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | ALT 2 | |
| 0280 | . DISKRIMINATOR F5940-002260 SIEM-ST SK 5591/45 | 15 00 | | UE | 2 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | ALT 3 | |
| 0290 | . DIVERSITETSENHET F5940-002261 SIEM-ST SK 5591/6 | 20 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0300 | . FILTER F5940-002247 SIEM-ST SK 5521/56 | 25 00 | | UE | 2 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | ALT 1 | |
| 0310 | . FILTER F5940-002248 SIEM-ST SK 5521/57 | 30 00 | | UE | 2 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | ALT 2 | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | Individ- uppt | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| 0320 | TONTELEGRAFMOTT, K (FORTS) . FILTER F5940-002249 SIEM-ST SK 5521/58 | 35 00 | | UE | 2 | VB | -- | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | ALT 3 |
| 0330 | . OMKOPPLINGSENHET F5940-002255 SIEM-ST SK 5551/20 | 40 00 | | UE | 1 | VB | -- | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0340 | . ÖVRIGT | 99 00 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TELUB 600 | | |

| Pos | Materialidentifierring | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud vst | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------|------------|
| | | Individ- uppt | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| 0350 | TONTELEGRAFSÄNDARE M3988-004010 CVA-F 1250-403680 | 00 00 | | — | — | D | — | BE ANL | TOMT 857-31 TILLSYN | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS WTK 340 | |
| 0360 | . KRAFTENHET F5940-002241 SIEM-FS SK 6116/34 | 01 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0370 | . FÖRSTÄRKARE F5940-002257 SIEM-ST SK 5561/2 | 05 00 | | UE | 2 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0380 | . TONSÄNDARE F5940-002252 SIEM-ST SK 5531/37 | 10 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB | | |
| 0390 | . TONSÄNDARE F5940-002253 SIEM-ST SK 5531/38 | 15 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0400 | . TONSÄNDARE F5940-002254 SIEM-ST SK 5531/39 | 20 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0410 | . FILTER F5940-002246 SIEM-ST SK 5521/5 | 25 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0420 | . FILTER F5940-002250 SIEM-ST SK 5521/6 | 30 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|------------------|-------|----|-------|------------------|---------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | Individ- uppf | 35 00 | | | 40 00 | 99 00 | | | | |
| 0430 | TONTELEGRAFSÄNDARE (FORTS) FILTER F5940-002251 SIEM-ST SK 5521/7 | 35 00 | UE | 1 | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | | |
| 0440 | OMKOPPLINGSENHET F5940-002256 SIEM-ST SK 5551/21 | 40 00 | UE | 1 | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | | |
| 0450 | ÖVRIGT | 99 00 | - | - | VB | - | - | TELUB 600 | | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | | Anteckning |
|------|---|------------------|----|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | Individ- uppf | Ue | | | Drift | För- varing | | | Åtgärd av | Huvud- vst | |
| 0460 | TONTELEGRUTR WT 100 M3988-001000 | | | | | | | | TOMT 857-29 TILLSYN | TELUB 600 | | |
| | | | | | | | | BE ANL | TOMT 857-29 TILLSYN | | | |
| | | | | | | | | BE TV | TOMT 857-29 TILLSYN | | | |
| | | | | | | | | BE TELUB | ÖVERSYN | | | |
| 0470 | TONTGFSÄND F 6 KAN M3988-001110 | 00 00 | | | 1 | | | BE ANL | TOMT 857-29 TILLSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| | | | | | | | | BE TV | TOMT 857-29 TILLSYN | | | WT 100 6-KANAL |
| | | | | | | | | BE TELUB | ÖVERSYN | | | |
| 0480 | FÖRSTÄRKARE F5940-002150 SIEM-FS SK 5161/205 | 11 00 | | UE | 1 | | | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| | | | | | | | | ME TELUB | ÖVERSYN | | | |
| 0490 | GAFFELPANEL M2507-701010 SIEM-FS SK 5151/45 | 12 00 | | UE | 1 | | | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| | | | | | | | | ME TELUB | ÖVERSYN | | | |
| 0500 | VÄXELSÄNDARE M2569-106010 SIEM-FS SK 5671/5 | 13 00 | | | 1 | | | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| | | | | | | | | ME TELUB | ÖVERSYN | | | |
| 0510 | KRAFTENHET M2511-703010 SIEM-FS SK 5141/11 | 14 00 | | UE | 1 | | | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| | | | | | | | | ME TELUB | ÖVERSYN | | | |
| 0520 | KANALSÄNDARE 3 M2561-103010 SIEM-FS SK 5181/590 | 17 00 | | UE | 1 | | | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| | | | | | | | | ME TELUB | ÖVERSYN | | | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | Individ- uppt | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| 0530 | TONTGSÄND F 6 KAN (FORTS) . KANALSÄNDARE 4 M2561-104010 SIEM-FS SK 5181/591 | 18 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0540 | . KANALSÄNDARE 5 M2561-105010 SIEM-FS SK 5181/592 | 19 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0550 | . KANALSÄNDARE 6 M2561-106010 SIEM-FS SK 5181/593 | 20 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0560 | . KANALSÄNDARE 7 M2561-107010 SIEM-FS SK 5181-594 | 21 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0570 | . KANALSÄNDARE 8 M2561-108010 SIEM-FS SK 5181/595 | 22 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0580 | . MÄTPANEL M1844-101010 SIEM-FS SK 5151/53 | 27 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0590 | . ÖVRIGT | 99 00 | | - | | - | - | - | - | TELUB 600 | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Åtgärd av | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|---------------|---|
| | | Individ- uppr | | | | Drift | För- varing | | | | | |
| 0600 | TONTGSÄND F 12 KAN M3988-001210 | 00 00 | | - | 1 | D | - | BE ANL | TOMT 857-29 TILLSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS WT 100 12-KANAL |
| 0610 | . FÖRSTÄRKARE F5940-002150 SIEM-FS SK 5161/205 | 11 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0620 | . GAFFELPANEL M2507-701010 SIEM-FS SK 5151/45 | 12 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0630 | . VÄXELSÄNDARE M2569-106010 SIEM-FS SK 5671/5 | 13 00 | | - | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0640 | . KRAFTENHET M2511-703010 SIEM-FS SK 5141/11 | 14 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0650 | . KANALSÄNDARE 1 M2561-101010 SIEM-FS SK 5181/588 | 15 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0660 | . KANALSÄNDARE 2 M2561-102010 SIEM-FS SK 5181/589 | 16 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0670 | . KANALSÄNDARE 3 M2561-103010 SIEM-FS SK 5181/590 | 17 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Anteckning | |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------|---------------|--------------------------|
| | | Individ- uppl | | | | Drift | För- varing | | | Huvud- vst | Under- håll i krig |
| 0680 | TONTGFSÄND F 12 KAN (FORTS) . KANALSÄNDARE 4 M2561-104010 SIEM-FS SK 5181/591 | 18 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0690 | . KANALSÄNDARE 5 M2561-105010 SIEM-FS SK 5181/592 | 19 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0700 | . KANALSÄNDARE 6 M2561-106010 SIEM-FS SK 5181-593 | 20 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0710 | . KANALSÄNDARE 7 M2561-107010 SIEM-FS SK 5181/594 | 21 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0720 | . KANALSÄNDARE 8 M2561-108010 SIEM-FS SK 5181/595 | 22 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0730 | . KANALSÄNDARE 9 M2561-109010 SIEM-FS SK 5181/596 | 23 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0740 | . KANALSÄNDARE 10 M2561-110010 SIEM-FS SK 5181/597 | 24 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0750 | . KANALSÄNDARE 11 M2561-111010 SIEM-FS SK 5181/598 | 25 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0760 | . KANALSÄNDARE 12 M2561-112010 SIEM-FS SK 5181/599 | 26 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|------------------|-------|----|---------------|------------------|--------------------------------------|---|--------------|--|------------|
| | | Individ- uppf | Drift | | | För- varing | Åtgärd av | | | | |
| 0770 | TONTGFSÄND F 12 KAN (FORTS) . MÅTPANEL M1844-101010 SIEM-FS SK 5151/53 | 27 00 | UE | 2 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0780 | . ÖVRIGT | 99 00 | — | — | — | — | — | — | TELUB 600 | | |
| 0790 | TONTGFMOTT F 6 KAN M3988-001510 | 00 00 | — | 1 | D E1 VB | — | BE ANL BE TV BE TELUB | TOMT 857-29 TILLSYN TOMT 857-29 TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS WT 100 6-KANAL | |
| 0800 | . FÖRSTÄRKARE F5940-002150 SIEM-FS SK 5161/205 | 11 00 | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0810 | . GAFFELPANEL M2507-701010 SIEM-FS SK 5151/45 | 12 00 | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0820 | . KRAFTENHET M2511-704010 SIEM-FS SK 5211/6 | 13 00 | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0830 | . KANALMOTTAGARE 3 M2517-710010 SIEM-FS SK 5161/226 | 16 00 | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0840 | . KANALMOTTAGARE 4 M2517-711010 SIEM-FS SK 5161/227 | 17 00 | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| 0850 | TONTGFMOTT F 6 KAN (FORTS) . KANALMOTTAGARE 5 M2517-712010 SIEM-FS SK 5161/228 | 18 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0860 | . KANALMOTTAGARE 6 M2517-713010 SIEM-FS SK 5161/229 | 19 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0870 | . KANALMOTTAGARE 7 M2517-714010 SIEM-FS SK 5161/230 | 20 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0880 | . KANALMOTTAGARE 8 M2517-715010 SIEM-FS SK 5161/231 | 21 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TSB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0890 | . LOKALKRETTSVÄLJARE M2484-801610 SIEM-FS SK 5072/72 | 26 00 | | - | 2 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0900 | . MÄTPANEL M1844-102010 SIEM-FS SK 5151/54 | 27 00 | | - | 2 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0910 | . ÖVRIGT | 99 00 | | - | - | - | - | - | - | TELUB 600 | | |
| 0920 | TONTGFMOTT F 12 KAN M3988-001610 | 00 00 | | - | - | D | - | BE ANL | TOMT 857-29 TILLSYN | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS | |
| | | | | | | E1 | | BE TV | TOMT 857-29 TILLSYN | | WT 100 12-KANAL | |
| | | | | | | VB | | BE TELUB | ÖVERSYN | | | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------|---------------|--------------------------|------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | | Hö- vst | Under- håll i krig | |
| 0930 | TONTGFMOTT F 12 KAN (FORTS) . FÖRSTÄRKARE F5940-002150 SIEM-FS SK 5161/206 | 11 00 | | UE | 1 | | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0940 | . GAFFELPANEL M2507-701010 SIEM-FS SK 5151/45 | 12 00 | | - | 1 | | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0950 | . KRAFTENHET M2511-704010 SIEM-FS SK 5211/6 | 13 00 | | UE | 2 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0960 | . KANALMOTTAGARE 1 M2517-708010 SIEM-FS SK 5161/224 | 14 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0970 | . KANALMOTTAGARE 2 M2517-709010 SIEM-FS SK 5161/225 | 15 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0980 | . KANALMOTTAGARE 3 M2517-710010 SIEM-FS SK 5161/226 | 16 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 0990 | . KANALMOTTAGARE 4 M2517-711010 SIEM-FS SK 5161/227 | 17 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1000 | . KANALMOTTAGARE 5 M2517-712010 SIEM-FS SK 5161/228 | 18 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1010 | . KANALMOTTAGARE 6 M2517-713010 SIEM-FS SK 5161/229 | 19 00 | | UE | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | | Anteckning |
|------|--|------------------|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------|--------------|--------------------------|--|------------|
| | | Individ- uppf | Ue | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | Under- håll i krig | | |
| 1020 | TONTGFMOTT F 12 KAN (FORTS) . KANALMOTTAGARE 7 M2517-714010 SIEM-FS SK 5161/230 | 20 00 | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | | |
| 1030 | . KANALMOTTAGARE 8 M2517-715010 SIEM-FS SK 5161/231 | 21 00 | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | | |
| 1040 | . KANALMOTTAGARE 9 M2517-716010 SIEM-FS SK 5161/232 | 22 00 | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | | |
| 1050 | . KANALMOTTAGARE 10 M2517-717010 SIEM-FS SK 5161/233 | 23 00 | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | | |
| 1060 | . KANALMOTTAGARE 11 M2517-718010 SIEM-FS SK 5161/234 | 24 00 | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | | |
| 1070 | . KANALMOTTAGARE 12 M2517-719010 SIEM-FS SK 5161/235 | 25 00 | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | | |
| 1080 | . LOKALKRETSVÄLJARE M2484-801610 SIEM-FS SK 5072/72 | 26 00 | — | 4 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | | |
| 1090 | . MÄTPANEL M1844-102010 SIEM-FS SK 5151/54 | 27 00 | — | 4 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | | |
| 1100 | . ÖVRIGT | 99 00 | — | — | — | — | — | — | TELUB 600 | | | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|--------------------------------------|---|--------------|---------------|--------------------------------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| 1110 | KONTROLLENHET M3951-706128 FF-FR 34956 | 00 00 | | — | — | CE1 | — | BE ANL | TILLSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 1120 | KRISTALLUR M3441-301010 ROSWA-CAQ | 00 00 | | UE | — | CD E1 VB | — | BE ANL BE TV BE TELUB | TOMT TILLSYN TOMT TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS ALT 1 |
| 1130 | KRISTALLUR M3441-302010 ROSWA-CAQA | 00 00 | | UE | — | CD E1 VB | — | BE ANL BE TV BE TELUB | TOMT TILLSYN TOMT TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS ALT 2 |
| 1140 | MINUTPULSGIVARE M2972-102010 ROSWA-BN7843 | 00 00 | | — | — | CDE1 VB | — | BE ANL BE TELUB | TOMT 851-37 TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS ROSWA-CAU |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|--------------------------------------|---|---------------|--------|-------------------------|
| | | Individ- uppl | | | | Drift | För- varing | | | Åtgärd av | Åtgärd | |
| 1150 | SEKUNDÄRUR M3441-215010 TELNO-40-5140-4125 | 00.00 | | — | — | E1 VB | — | BE ANL BE TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR |
| 1160 | LIKRIKTARE M2511-242010 ELMEA-PV60-2,5 | 00.00 | | UE | — | D E1 VB | — | BE ANL BE TV BE TELUB | TOMT 857-30 TILLSYN TOMT 857-30 TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 1170 | TELEGRAFVÄXEL M3912-801010 CVA-42-00-57144 | 00.00 | | — | — | E1 VB | — | BE ANL BE TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 1180 | SPÄRRKNAPPANEL M3951-706148 CVA-F1250-201135 | 00.00 | | — | — | E1 VB | — | BE ANL BE TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 1190 | HÖGTALARENHET M3951-706138 FF-FR34714 | 00.00 | | — | — | E1 VB | — | BE ANL BE TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|--------|-----------------------------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | | Åtgärd av | Åtgärd | |
| 1200 | RAPRITFNUTR K-STN M3983-910011 | 00 00 | | -- | | E1 | | BE ANL | TOMT 851-50 TILLSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS MRX-16 |
| 1210 | . STATIV M1893-843010 SRT-SU61205 | 10 00 | | -- | 1 | VB | | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1220 | . RELÄENHET M2483-802210 SRT-SU62188 | 20 00 | | UE | 1 | VB | | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1230 | . LIKRIKTARENHET M2511-271010 SRT-SU5893 | 30 00 | | UE | 1 | VB | | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1240 | . HÖGTTFN M LINJETAG M3926-572010 SRT-SU62370 | 40 00 | | UE | 1 | VB | | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1250 | . TFNAPP M LINJETAG M3926-271010 SRT-SU62373 | 50 00 | | UE | 1 | VB | | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1260 | . HÖGTALARTELEFON M3926-501010 SRT-SU62371 | 60 00 | | -- | 1 | VB | | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1270 | . FÖRSTÄRKARE M2552-305010 SRT-SU62315 | 70 00 | | -- | 2 | VB | | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1280 | . ÖVRIGT | 99 00 | | -- | -- | -- | | -- | -- | TELUB 600 | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | Individ- uppt | Ue | | Drift | För- varing | | | | |
| 1290 | RAFRIFNUTR Å-STN M3983-901011 | 00 00 | -- | -- | E1 | -- | BE TV | TOMT 851-50 TILLSYN | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS MRX-16 |
| 1300 | VÄGGRAM M1893-812110 SRT-SU61206 | 10 00 | -- | 1 | VB | -- | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 1310 | RELÄENHET M2483-802110 SRT-SU62189 | 20 00 | UE | 1 | VB | -- | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 1320 | LIKRIKTARENHET M2511-271010 SRT-SU5893 | 30 00 | -- | 1 | VB | -- | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 1330 | HÖGTTFN M FSK M3926-571010 SRT-SU62372 | 40 00 | UE | 1 | VB | -- | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 1340 | TELEFONAPPARAT M3926-101010 ME-DBH1405/3 | 50 00 | -- | 1 | VB | -- | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 1350 | FÖRSTÄRKARE M2552-305010 SRT-SU62315 | 70 00 | -- | 1 | VB | -- | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 1360 | ÖVRIGT | 99 00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TELUB 600 | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------------------|
| | | Individ- uppr | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| 1370 | TGFINLAGRINGSTERM M3983-211011 SRT-VT2F | | | | | | | | SE TOMT 857-7 | | TELUB 600 | |
| 1380 | FJMANUTR FMR4/TMR9 M3780-409010 PHIL-RP859.17 | 00.00 | | — | | CD E1 VB | — | BE ANL BE TV BE TELUB | TILLSYN TILLSYN ÖVERSYN | | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 1390 | FREKVENSMÄTUTR M8393-401910 CVA-F1250-300898 | 00.00 | | — | | CD E1 | — | BE ANL BE TELUB | TILLSYN TILLSYN | | TELUB ANL | BRUKSENHET FÖR DIDAS |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| 1400 | TJÄNSTEKANALTELEFON F1250-301954 CVA-F1250-301954 | 00 00 | | — | — | E1 VB | — | BE TV BE TELUB | TOMT FMR14-1 TILLSYN ÖVERSYN | Åtgärd | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS 2-KANAL |
| 1410 | TJÄNSTEKANALTELEFON F1250-302272 CVA-F1250-302272 | 00 00 | | — | — | E1 VB | — | BE TV BE TELUB | TOMT FMR14-1 TILLSYN ÖVERSYN | Åtgärd | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS 6-KANAL |
| 1420 | MODULATIONSFÖRDELARE F1250-201798 CVA-F1250-201798 | 00 00 | | — | — | E1 VB | — | BE TV BE TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | Åtgärd | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 1430 | HÖGFFEKTAVSLUTARE M2433-253010 ROSWA-RD 10/50 | 00 00 | | — | — | E1 | — | BE TV BE TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | Åtgärd | TELUB 600 | |
| 1440 | KV-ANTENNER | | | | | | | | SEPARAT UHP-A UNDER FRAMTAGNING | Åtgärd | CVA | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|------------------|----|-------|------------------|----------------|--------------------------|--|--------------|---------------|-------------------------|
| | | Individ- uppl | Ue | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| 1450 | FÖRMEDLINGSUTR M91 M3918-705011 | 00 00 | — | — | — | — | BE ANL | TOMT (PREL CVA 510 A 388) TILLSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 1460 | FJÄRRSKRIVMASKINER | | | | | | BE TELUB | ÖVERSYN | TELUB | | |
| 1470 | REMSÄTERUTSANDNUTR F5940-002330 SIEM-FS SK 3394/1 | 10 00 | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1480 | REMSAVKÄNNARE F5940-002322 SIEM-T SEND 91 C | 20 00 | — | 8 | C D VB | — | ME ANL ME TELUB | TOMT (PREL CVA 510 A 388) TILLSYN TOMT (PREL CVA 440-1:1) ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1490 | RELA F5940-002320 SIEM-T RLS 63 A | 30 00 | — | | D | — | ME ANL | TOMT (PREL CVA 510 A 389) TILLSYN | TELUB 600 | | |
| 1500 | KRAFTSKÅP F5940-002319 SIEM-FS SK 6195/2 | 40 00 | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1510 | KRAFTENHET F5940-002318 SIEM-FS SK 6126/4 | 41 00 | — | 3 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1520 | SYNKVIPP F5940-002328 SIEM-FS SK 3391/23 | 50 00 | — | 4 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | BG2 . . . 5 |
| 1530 | GRUPPSTYRFÖRST F5940-002329 SIEM-FS SK 3391/24 | 60 00 | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | BG1 |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|-------|----|-------|------------------|-------|-------------|---------------------------------------|---------------|------------|
| | | Individ- uppf | 70 00 | | | 71 00 | 72 00 | | | | |
| 1540 | FÖRMEDLINGSUTR M91 (FORTS) . PULSGIVARE F5940-002321 SIEM-T SEND 72 C | | 70 00 | — | 2 | E1 | — | ME TV | TOMT (PREL CVA 758/67-18A) TILLSYN | TELUB 600 | |
| 1550 | . . KRETSKORT F5940-002311 SIEM-FS SK 3391/4 | | 71 00 | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | OG1 IF1 |
| 1560 | . . KRETSKORT F5940-002312 SIEM-FS SK 3391/5 | | 72 00 | — | 3 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | BK1 |
| 1570 | . . KRETSKORT F5940-002313 SIEM-FS SK 3391/6 | | 73 00 | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | TU1 RE1 |
| 1580 | . . KRETSKORT F5940-002314 SIEM-FS SK 3391/7 | | 74 00 | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | MK1 |
| 1590 | . . KRETSKORT F5940-002315 SIEM-FS SK 3391/8 | | 75 00 | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | BK3 KG1 |
| 1600 | . . KRETSKORT F5940-002316 SIEM-FS SK 3391/9 | | 76 00 | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | BK2 KG1 |
| 1610 | . . KRETSKORT F5940-002306 SIEM-FS SK 3391/10 | | 77 00 | — | 8 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | LS1 LS2 |
| 1620 | . INDIKATOR F5940-002326 SIEM-FS SK 3351/4 | | 80 00 | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 1630 | . ÖVRIGT | | 99 00 | — | — | — | — | — | — | TELUB | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|------------------|----|-------|------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | | Individ- uppf | Ue | | Drift | För- varing | | | | |
| 1640 | FÖRMEDLINGSUTR LVA2 M3918-704011 | 0 00 00 | — | — | C D E 1 | — | BE ANL | TOMT (PREL CVA 440-1:35) TILLSYN | TELUB ANL | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 1650 | FJÄRRSKRIVMASKINER | | | | VB | | BE TELUB | ÖVERSYN | | |
| 1660 | REMSÄTERUTSÄNDUTR F5940-002330 SIEM-FSSK 3394/1 | 0 10 00 | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 1670 | REMSAVKÄNNARE F5940-002322 SIEM-T SEND 91 C | 0 20 00 | — | 8 | C D | — | ME ANL | TOMT (PREL CVA 440-1:1) TILLSYN | TELUB 600 | |
| 1680 | RELÄ F5940-002320 SIEM-T RLS 63 A | 0 30 00 | — | | D | | ME ANL | TOMT (PREL CVA 510 A 389) TILLSYN | TELUB 600 | |
| 1690 | KRAFTSKÅP F5940-002319 SIEM-FS SK 6195/2 | 0 40 00 | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 1700 | KRAFTENHET F5940-002317 SIEM-FS SK 6126/4 | 0 41 00 | — | 3 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 1710 | PULSGIVARE F5940-002321 SIEM-T SEND 72 C | 0 50 00 | — | 2 | E 1 | — | ME ANL | TOMT (PREL CVA758/67-18A) TILLSYN | TELUB 600 | |
| | | | | | VB | | ME TELUB | ÖVERSYN | | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | | | |
| 1720 | FÖRMEDLINGSTR LVA2 (FÖRTS) .. KRETSKORT F5940-002311 SIEM-FS SK 3391/4 | 0 51 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | OG1 IF1 |
| 1730 | .. KRETSKORT F5940-002312 SIEM-FS SK 3391/5 | 0 52 00 | | — | 3 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | BK1 |
| 1740 | .. KRETSKORT F5940-002313 SIEM-FS SK 3391/6 | 0 53 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | TU1 RE1 |
| 1750 | .. KRETSKORT F5940-002314 SIEM-FS SK 3391/7 | 0 54 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | MK1 |
| 1760 | .. KRETSKORT F5940-002315 SIEM-FS SK 3391/8 | 0 55 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | BK3 KG1 |
| 1770 | .. KRETSKORT F5940-002316 SIEM-FS SK 3391/9 | 0 56 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | BK2 KG2 |
| 1780 | .. KRETSKORT F5940-002306 SIEM-FS SK 3391/10 | 0 57 00 | | — | 8 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | LS1 LS2 |
| 1790 | INDIKATOR F5940-002326 SIEM-FS SK 3351/4 | 0 60 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 1800 | MELLANMINNE F5940-002331 SIEM-FS SK 3395/14 | 0 70 00 | | — | | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | | Anteckning |
|------|---|------------------|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------|--------------|------------------|------------|
| | | Individ- uppf | Ue | | Drift | För- varing | | | Åtgärd av | Åtgärd i krig | |
| 1810 | FÖRMEDLINGSUTR LVA2 (FCRTS) MAGNETBANDMINNE F5940-002323 SIEM-FS SK 2651/3 | 0 80 00 | — | | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1820 | INSPCOSCILLATOR F5940-002324 SIEM-FS SK 2654/14 | 0 81 00 | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1830 | ÅTERGIVNINGSFÖRSTÄRKARE F5940-002325 SIEM-FS SK 2654/5A | 0 82 00 | — | 3 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1840 | KRETSKORT F5940-002307 SIEM-FS SK 3391/14 | 0 90 00 | — | | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1850 | KRETSKORT F5940-002308 SIEM-FS SK 3391/16 | 1 00 00 | — | | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1860 | KRETSKORT F5940-002309 SIEM-FS SK 3391/17 | 1 10 00 | — | | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1870 | KRETSKORT F5940-002310 SIEM-FS SK 3391/18 | 1 20 00 | — | | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1880 | ÖVERVAKNINGSSUTR F5940-002327 SIEM-FS SK 3386/11 | 1 30 00 | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1890 | ÖVRIGT | 9 99 00 | — | | — | — | — | — | TELUB 600 | | |
| 1900 | JACKPANEL F1250-301273 CVA-F1250-301273 | 00 00 | — | | E1 | — | BE ANL | TILLSYN | TELUB 600 | | |
| | | | | | VB | — | BE TELUB | ÖVERSYN | | | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| | <u>FSKRABONNENTUTRUSTNING</u> | | | | | | | | | | | |
| 1910 | ANSLUTNINGSSSTATIV M3914-801010 FF-F1281-409565 | 00 00 | | - | - | D | - | BE TV | TILLSYN | TELUB 600 | | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 1920 | TELEGRAFVAXEL F1281-100704 FF-F1281-100704 | 10 00 | | - | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1930 | PROVENHET F1281-100705 FF-F1281-100705 | 20 00 | | - | 1 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1940 | LIKRIKTARE M2511-288010 OLTRO-860-2,5RS | 30 00 | | - | 2 | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | | |
| 1950 | ÖVRIGT | 99 00 | | - | - | - | - | - | | | TELUB 600 | |
| 1960 | FJÄRRSKRIVMASKINER | | | | | | | | SE TOMT 857-8 | TELUB | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|--------------------|-------|----|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|--------|---------------|---|
| | | Individ- uppgif | 00.00 | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| 1970 | <u>PROVUTRUSTNING FSKR</u> FSKRMASKINPROVARE M3743-476010 SIEM-9ZL ENTW 954 A | 00.00 | 00.00 | — | — | VB | — | BE TELUB | ÖVERSYN | Åtgärd | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS PROVENHET FÖR T LOCH 15 |
| 1980 | FS-TILLSATS F1250-402008 | 00.00 | 00.00 | — | — | VB | — | BE TELUB | ÖVERSYN | | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 1990 | PROVENHET PE 164 | 00.00 | 00.00 | — | — | VB | — | BE TELUB | ÖVERSYN | | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS PROVENHET FÖR T SEND 91 |