

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER **MT** 851-73

1973-03-09

Sida 1 (2)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman CVA/443 U Lundkvist	Fastställd av J Savander /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver
---	--	---------------	----------

Expeditionspanel M3925-101010, -101020, -101030 och -101040

Underhållsplan Apparater (UHPLAN-A)

1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140
- 1.2 Anvisningar vid tillämpning av underhållsplan apparater (UHPLAN-A), se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Tillsyn vb utförs när nivåinställningsföreskrifterna TOMT 851-29 och TOMT 851-32 inte innehålls och (eller) funktionskontrollen inte är utan anmärkning.
- 2.2 Expeditionspanel M3925-101020 med större skador, till exempel bränd kabelstam, repareras inte, utan ersätts med expeditionspanel M3925-101010 eller -101030. Dessa betraktas härvid som reservdelar (rd).
- 2.3 Expeditionspanel M3925-101010 och -101030 utgör även ue för expeditionspanel M3925-101020.
- 2.4 Expeditionspaneler som inte utnyttjas i operativ drift (radioutrustning fjärrkörs från annan anläggning) ska funktions- och prestandakontrolleras varje halvår eller år vid anläggning.

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	Ue	A	B	C	D	Drift	För- varing				
0010	EXPEDIT ONSPANEL M3925-101010 SRT-SU30022 A	00 00 00	UE	X				C 1	-	BE ANL	TOMT 851-72 TILLSYN	CVA 391 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS
0020	EXPEDIT ONSPANEL M3925-101020 SRT-SU30022 B	00 00 00	-	X				C	-	BE ANL	TOMT 851-72 TILLSYN	CVA 391 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS
0030	EXPEDIT ONSPANEL M3925-101030 SRT-SU30022 C	00 00 00	UE		X			C	-	BE ANL	TOMT 851-72 TILLSYN	CVA 391 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS
0040	EXPEDIT ONSPANEL M3925-101040 SRT-SU30022 D	00 00 00	UE				X	C	-	BE ANL	TOMT 851-72 TILLSYN	CVA 391 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS
0050	HÖGTALARFÖRSTÄRKARE F5995-002533 SRT-SU30023 A	01 00 00	-	1	1	1	1	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391 600	
0060	TRAFIKFÖRSTÄRKARE F5995-002534 SRT-SU30024 A	02 00 00	-	1	1	1	1	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391 600	
0070	MIKROFONFÖRSTÄRKARE F5995-002535 SRT-SU30025 A	03 00 00	-	1	1	1	1	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391 600	
0080	ÖVRIGT	04 00 00	-					-	-	-	-	-	