

1974-04-08

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman CVA/5145 H Johansson	Fastställd av J Arman /J Österberg	Ändrad enligt	Upphäver
---	--	---------------	----------

Sammanlagrare 2 och 2A M3981-001110, -001210

Underhållsplan Apparater

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Felaktig enhet byts genom tsb eller anläggnings försorg mot ue, varefter den utbytta materielen sänds till hvst för åtgärd.
- 2.2 Representant från hvst FFV-U/CVA besöker anläggningen vart fjärde år, eller tidigare efter beställning från förvaltningsmyndighet, för att i samråd med teknisk personal från tsb bedömma översynsbehovet med utgångspunkt från mätprotokoll E1 tillsyn, funktionskontroller och kompletterande mätningar.
- 2.3 Detaljerade läsanvisningar, se TOMT 80-146.
- 2.4 Ue-system för sammanlagrare 2 och 2A. Se skrivelse FMV-F:UHD A51:32.
- 2.5 Blockschema för Underhållsplan Apparater sammanlagrare 2 och 2A M3981-001110 och -001210 kan beställas från FFV-U/CVA, ritningsnummer F1250-442578.

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	0 00 00		SL 2	SL 2A	Drift	För- varing				
0000	SAMMANLAGRARE 2 M3981-001110 SRT-E25801 0000	0 00 00	0 00 00	ue	X	—	—	C3	BE TSB/R	CVA 440-2,94 TILLSYN, FUNKTIONSPROV	CVA 600 391	BRUKSENHET FÖR DIDAS
0010	SAMMANLAGRARE 2A M3981-001210	—	—	—	—	X	—	C3	BE TSB/R	CVA 440-2,94 TILLSYN, FUNKTIONSPROV	CVA 600 391	FELRAPPORTERAS PÅ VARIANT 2
0020	. RAM F5995-005207 SRT-E25801 3000	1 01 00	1 01 00	—	1	1	1	vb	ME CVA	TOMT ÖVERSYN OCH REPARATION	CVA 391	
0030	. DATASÄNDARE F5995-005203 SRT-E06140 0470	1 02 00	1 02 00	ue	1	1	1	vb	ME CVA	TOMT TILLSYN, FUNKTIONSPROV	CVA 391	
0040	. DATAMOTTAGARE F5995-005202 SRT-E06140 0460	1 03 00	1 03 00	ue	3	2	2	vb	ME CVA	TOMT ÖVERSYN OCH REPARATION	CVA 391	
0050	. ERSÄTTNINGSENHET F5995-005538 SRT-E06140 0770	1 04 00	1 04 00	—	1	2	2	vb	ME CVA	TOMT ÖVERSYN OCH REPARATION	CVA 391	
0060	. LIKRIKTARENHET F5995-005208 SRT-E25803 0000	1 05 00	1 05 00	ue	1	1	1	vb	ME CVA	TOMT ÖVERSYN OCH REPARATION	CVA 391	
0070	. ÖVERVAKNINGSKORT F5995-005205 SRT-E13998 0049	1 06 00	1 06 00	ue	1	1	1	vb	ME CVA	TOMT ÖVERSYN OCH REPARATION	CVA 391	
0080	. LINJETONMOTTAGARE F5995-005211 SRT-G11034 3001	1 07 00	1 07 00	ue	3	2	2	vb	ME CVA	TOMT ÖVERSYN OCH REPARATION	CVA 391	
0090	. RADIOTONMOTTAGARE F5995-005210 SRT-G11033 3001	1 08 00	1 08 00	ue	1	1	1	vb	ME CVA	TOMT ÖVERSYN OCH REPARATION	CVA 391	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf			SL 2	SL 2A	Drift	För- varing			Under- håll i krig		
0100	. RADIOTONSÄNDARE F5995-005209 SRT-G11032 3001	1 09 00		ue	1		1	vb	ME CVA			CVA 391	
0110	. ÖVRIGT SAMMANLAGRARE 2	1 99 99		—	—	—	—	—	—			CVA 391	

