

1979-09-13

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:U/O Hertzman CVA/5142 A Larsson	Fastställt av J-O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver TOMT 851-85B
--	---	---------------	------------------------------

1)

Radiostation RK-03 M3955-703011

Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, FMI, MVIF och OSM.

2 Speciella bestämmelser

2.1 Radiostationen ingår i markradiosystem FYL.

2.2 På markradiosystemet ska funktionskontroll utföras enligt funktionsföreskrift (UFF), TOMT 851-100.

När funktionskontrollen så utvisar eller när andra skäl föreligger ska "vid behovs"-tillsyn utföras på radiostation RK-03 enligt anvisning i UFF.

2.3 Reservdelar (rd) av förbrukningskaraktär, smältsäkringar, glödlampor och dylikt, är utplacerade på varje anläggning.

2.4 Underhåll i form av tillsyn, felsökning till ue, byte av ue och byte av rd av förbrukningskaraktär ska utföras av den på anläggningen placerade personalen (tsb/f).

2.5 Reparation utförs på och av huvudverkstad.

2.6 Ue för sändar- och mottagarenheter finns placerade på KC och på centralt ue-förråd.

För TWR/TCC får de ue som är placerade på flygplatsens KC utnyttjas. Vid behov får även enheter tillfälligt lånas ur basreserven för ue-ändamål.

Om ue-tillgången inte är tillräcklig får operativa enheter nyttjas efter prioritering från operativ personal.

Felaktig enhet sänds till huvudverkstad för åtgärd.
Från centralt ue-förråd erhålls ny enhet.

1) Ändringarna markerade med streck i marginalen

- 2.7 FFV-U/CVA är huvudverkstad (hvst) för Radiostation RK-03 samt systemhuvudverkstad (svst) för markradiosystem FYL.
- 2.8 I svst åtagande ingår tekniskt underhållsansvar för bland annat övervakning av systemets funktion mot ställda krav.
I samband därmed äger svst rätt att utföra servicebesök på berörda anläggningar.

