

Erö av utg C/ 92

(B)

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UF Ra 316-000001  
Mtrlgrp: SAMBAND 100  
Fbet: M7781-002126  
(851-94B)

1981-05-07

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	
F:UPM/O Hertzman FFV-U/A 5148 L Peterson	J-O Arman /B Skärhammar		TOMT 851-94 1)

Radiomottagare 316 MT M3951-316011

Underhållsplan Materiel

## 1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
- 1.2 Detaljerad läsanvisning, se TOMT 80-146.

## 2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2

---

1) Blockschemat utgår. Sakändringar är markerade med streck i marginalen.

Adress Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
0A	SPECIELLA BESTÄMMELSER											
0B												
0C												
0D												
0E												
0F												
0G												
0H												
0I												
0J												
000000	RADIOMOTT 316 MT	--	X			VB		BE	CVA	TOMT 851-123 *)		FUNKTIONS- OCH PRESTANDAKONTR
02	M3951-316011							FÖRB	100	UPPRÄTTNING, DRIFTSÄTTN		SKALL SAMORD-
03										FUNKTIONS OCH PRESTANDA-		NAS MED KON-
04										KONTROLL.		TROLL AV TMR20
05										FELSÖKNING MED TILL UE-		
06										NIVÅ, BYTE AV UE		
07												
08						1AR	1AR	BE		TOMT 851-123 *)		*) UTKOMMER
09								ANL		FUNKTIONS OCH PRESTANDA-		MEDIO 1981
10								TSB/R		KONTROLL		
11												
12						VB	VB	ME		TOMT 851-123 *)		
13								TSB/R	600	TILLSYN, REPARATION		
14												
15						VB	VB	ME		TOMT(PREL CVA5130/75-9)		
16								CVA	390	ÖVERSYN		
000100	RADIOMOTTAGARE 316	--	1						CVA			SE ADR 000000
02	M3951-316010											
03	SRT -B11551 0000											
000200	..STOMME	--	1									
02	F5995-009678					VB	VB	BE	CVA	TOMT 851-123, RITNING		
03	SRT -B11551 3900							TSB/R	600	REPARATION		
04												
05						VB	VB	ME		TOMT(PREL CVA5130/75-9)		
								CVA	390	ÖVERSYN		
000300	...ANTENNKORT	--	1						CVA			SE ADR 000200
02	F5995-009677											
03	SRT -B11551 3800											

851-074

Adress Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
000400 01	...KRPA	--	1									SE ADR 000200
02	F5995-009681											
03	SRT -B11551 7910											
000500 01	..HUV	--	1			VB		BE	CVA	RITNING		
02	F5995-009679							TSB/R	600	REPARATION		
03	SRT -B11551 3950											
000600 01	..MOTTAGARENHET 316	UE	2			VB		ME	CVA	TOMT 851-123		
02	F5995-009668							TSB/R	600	TILLSYN, REPARATION		
03	SRT -B11551 3000											
04						VB		ME	CVA	TOMT(PREL CVA 5130/75-9)		
05								CVA	390	ÖVERSYN		
000700 01	...CHASSIE	--	1									SE ADR 000600
02	F5995-009680											
03	SRT -B11551 7010											
000800 01	...HF-ENHET	--	1									SE ADR 000600
02	F5995-009670											
03	SRT -B11551 3100											
000900 01	...MF-ENHET	--	1									SE ADR 000600
02	F5995-009672											
03	SRT -B11551 3300											
001000 01	...OSCILLATORENHET	--	1									SE ADR 000600
02	F5995-009671											
03	SRT -B11551 3200											
001100 01	...FM-DETEKTOR	--	1									SE ADR 000600
02	F5995-009675											
03	SRT -B11551 3600											

Adress Rad	Materielidentifikation	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
001200 01	...LF-KÖRT	--	1	2	3							SE ADR 000600
02	F5995-009673		4	5	6							
03	SRT -B11551 3400		7	8	9							
001300 01	...AGC-KÖRT	--	1									SE ADR 000600
02	F5995-009674											
03	SRT -B11551 3500											
001400 01	...SPÄNNINGSSTAB 48V	--	1									SE ADR 000600
02	F5995-009676											
03	SRT -B11551 3700											
001500 01	.MÄTENHET 316	--	1									FÖRVARAS I TMR20 HYDDA
02	F5995-009682											
03	SRT -B11552 0000											
04												
05												