

1976-11-11

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman CVA/5145 L Peterson	Fastställd av J-O Arman /B Persson	Andrad enligt	Upphäver
--	--	---------------	----------

Kanalordermottagare 203 F5736-000004Underhållsplan Apparater1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, FMI, MVIF och OSM.
- 1.2 Detaljerad läsanvisning TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 På utrustningar vilka är installerade men inte är i drift, utför tsb/r funktions- och prestandakontroll varje år.
- 2.2 Anläggningspersonalen byter felaktiga ue och sänder dessa till tsb/r för reparation.
Ue finns på tsb/r.
- 2.3 Personalen vid tsb/r lämnar teknisk hjälp vid felsökning av utrustningen.
- 2.4 Funktionskontroll av utrustningen ska utföras i samband med 2-månaders- och 1-årstillsyn av radiostation FMR7.
- 2.5 FFV-U/CVA är systemhuvudverkstad för det radiosystem (STRI-radiosystemet) i vilken utrustningen ingår.
- 2.6 Blockschemata för Underhållsplan Apparater se bild, återfinns på FFV-U/CVA, ritningsnummer F1250-444993.




Bild. Kanalordermottagare 203
Blockschema för Underhållsplan Apparater.

FMV 883 (DA) 10.0001 1974-12 Broderoni Baberg AB-Fabrik 740R456 AUF 406 74 142

Adr	Rad	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal / Version				Underhålls-period		Föreskrift		Hvst	Anteckning
					1	2	3	4	5	6	7	8		
000000	1	KANALORDERMOTT 203		--	X				2	MÅNAD	BE	CVA 5130/76-1	CVA	1) SAMORDNAS MED TILLSYN AV RADIOSTN FMR7
	2	F5736-000004									ANL	FUNKTIONSKONTROLL 1)	100	
	3	SEAB -E25805 0000							1	1ÅR	BE	CVA 5130/76-1		
	4	(FJÄRRMAN DATIN)									TSB/R	FUNKTIONSKONTROLL 1)	100	
	5													
	6										BE	CVA 5130/76-1		
	7										ANL	FELSÖKNING TILL UE-NIVA	100	
	8													
	9													
	10										BE	LEVERANTÖRENS TEKN U-LAG	600	
	11										TSB/R	FELSÖKNING/REP		
	12													
	13								1	1ÅR	BE	CVA 5130/76-1		
	14										TSB/R	PRESTANDAKONTROLL		
000100	1	•RAM		--							VB			
	2	F5736-000005			1							ME	LEVERANTÖRENS TEKN.U-LAG	CVA
	3	SEAB -E25805 3000										TSB/R	REP	600
000200	1	•MOTTAGARENHET		UE							VB			
	2	F5736-000001			1							ME	LEVERANTÖRENS TEKN.U-LAG	CVA
	3	SEAB -E06140 0930										TSB/R	REP	600
000300	1	•ANSJU		UE							VB			
	2	F5736-000002			2							ME	LEVERANTÖRENS TEKN.U-LAG	CVA
	3	SEAB -E06140 0940										TSB/R	REP	600
000400	1	•EFFEKTORDERENHET		UE							VB			
	2	F5736-000003			1							ME	LEVERANTÖRENS TEKN.U-LAG	CVA
	3	SEAB -E06140 0950										TSB/R	REP	600
000500	1	•LIKRIKTARENHET		UE							VB			
	2	F5736-000359			1							ME	LEVERANTÖRENS TEKN.U-LAG	CVA
	3	SEAB -E25803 0001										TSB/R	REP	600

FMV 883 (D4) 10.000-1 1974-12 Broderne Boberg AB, Edun 7408456 ALLF 406 74 142

Adr	Rad	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal / Version				Underhålls-period		Atg. på	Föreskrift	Hvst	Anteckning	
			Individ-uppf			1	2	3	4	5	6					7
000600	1	•TOMMOTTAGARE			UE	2					VB	---	ME	TOMT 851-	CVA	INGÅR ÄVEN I KANALORDER- MOTT 202
	2	F5995-006887											TSB/R REP		600	
	3	SRT -G11038 3002														
	4															
	5															
000700	1	•ERSÄTTNINGSENHET			--	1					---	---	---	---	CVA	
	2	F5995-005538													600	
	3	SRT -E06140 0770														