

1976-04-01

Sida 1 (24)

Tjänsteställe, handläggare F:UTM/P Ståhl CVA/5337 J-E Jeppsson	Fastställd av R Klitte /R Johansson	Ändrad enligt	Upphäver 856-11 1)
--	---	---------------	-----------------------

Videomultiplexutrustning TM-8 M3981-008000 Tillsynsföreskrift

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
1 Allmänt	1
2 Erforderlig utrustning	4
3 Tillsyn	5
3.1 Okulärkontroll	5
3.2 Spänningkontroll sändare	5
3.3 Spänningkontroll mottagare	6
3.4 Kontroll med pulssignal	6
3.5 Kontroll med ordinarie radarsignaler	16
4 Speciella anvisningar	22
4.1 Spänningkontroll sändare	22
4.2 Spänningkontroll mottagare	22
4.3 Kontroll av grindkrets i synkblandare	23
4.4 Definition av brus i videokanal	23
4.5 Jämförelsetabell mellan modifierad och omodifierad TM-8	23

1 Allmänt**1.1 Underhållsdirektiv**

Enligt TOMT 856-124.

1.2 Erforderlig utbildning

Verkstadskurs TM-8.

1.3 Arbetsgång

Åtgärder som företas på sändarsidan måste följas upp på
mottagarsidan.

1.4 Arbetsvolym

Vid normal tillsyn, cirka en dag för en man vid vardera sändaren och mottagaren.

1.5 Driftavbrott

Tillsyn medför driftavbrott under cirka en halv dag.

Driftavbrott för tillsyn får endast ske i samråd med berörd stril-systemingenjör (sektorteleingenjör).

1.6 Mätjournal

Mätjournal för TM-8 CVA 758/68-7P/8P ska föras.

Mätjournal TM-8 beställs genom FFV-U/CVA avdelning 5331 expeditionen.

Ifyllda mätjournaler ska arkiveras av berörd tsb i minst 2 år.

1.7 Felrapportering

DIDAS-rapportering sker inte kontinuerligt på utrustningen. Rapportering sker vid behov genom specialrapportering beordrad på TOMT.

1.8 Reparation

Reparation av enkla fel, som kan åtgärdas med tillgängliga medel, utförs på anläggningen antingen av tsb eller av anläggningspersonal i samråd med tsb.

Är enheten i behov av en mer ingående reparation, byt den mot ue.

Monterad ue inmäts enligt Inställningsföreskrift TM-8.

Felaktig enhet repareras vid cv enligt separata föreskrifter.

1.9 Utbytesenheter

Ue för TM-8 enligt UHPLAN-A TOMT 856-124 är fördelade till tsb enligt UH fördelningsplan. Vid uppkommen brist på ue anlita ue-förstådet vid FFV-U/CVA, avdelning 8843.

1.10 Reservdelar

Reservdelar enligt reservdelskatalog TM-8, M7776-402391 lagerförs av FMV-F:UR och beställs enligt gällande rutin.
Komponenter av förbrukningskarakter är fördelade till tsb.

1.11 Toleransangivelser

Angivna mätvärden och toleranser i föreskriften avser avlästa värden på instrumenten vid aktuell mätuppkoppling. Ytterligare hänsyn till instrumentens noggrannhet behöver inte tas. Mätningar med oscilloskop ska ske med mätkabel, försedd med mätkropp.

I driftfall med 6 dB förstärkning mellan sändare och mottagare anges signalnivåerna inom parentes.

1.12 Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll av TM-8 videoförbindelse utöver vad som är angivet i tillsynsföreskrifterna för de i förbindelsen ingående utrustningarna behöver normalt inte företas.

Behov av kvalitetshöjande åtgärder ska bedömas med hänsyn till driftsättningsvärdet.

Vid behov, kontakta huvudverkstaden före åtgärd.

1.13 Översyn

Översyn av enheter ingående i TM-8 sker på cv.

1.14 Tekniskt underlag

Följande tekniska underlag utläggs på berörd anläggning genom materielredovisande myndighets försorg.

Inställningsföreskrift TM-8

Reservdelskatalog TM-8 M7776-402301

Beskrivning TM-8 M7773-420430

Driftsättningsprotokoll (från inmätning)

2 Erforderlig utrustning

Följande angivna instrument kan ersättas av liknande typer med motsvarande data.

Sändarsida

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbeteckning
M3656-203021	Oscilloskop MT	TETRO-535A
M3656-999089	Oscilloskoptillsats	TETRO-H
M2569-212010	Pulsgenerator	LAVLA-LA-593A
M3618-102011	URI-meter MT	SRA-F1-80418/5
M3618-140010	URI-meter	GOERS-UNIGOR 5S } Alt
F1281-307902	Mätton	FF-F1281-307902

Mottagarsidan

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbeteckning
M3656-203021	Oscilloskop MT	TETRO-535A
M3656-999089	Oscilloskoptillsats	TETRO-H
M3612-142010	Voltmeter	HEWPA-400 L
M3618-102011	URI-meter MT	SRA-F1-80418/5
M3618-140010	URI-meter	GOERS-UNIGOR 5S } Alt
F1281-307902	Mätton	FF-F1281-307902
Enligt bild 1	Låg-/högpassfilter	




Bild 1

3 Tillsyn

Föreskriften baserar sig på den modifierade varianten av TM-8.

För omodifierad TM-8 se jämförelsetabell för mätjackar och anslutningsjackar under avsnitt 4.5.

3.1 Okulärkontroll

Kontrollera att ingen mekanisk skada föreligger.

Kontrollera att samtliga TOMÄ är införda.

3.2 Spänningsskontroll sändare

Kontrollera likspänningarna enligt tabell 1 med en URI-meter.

(För spänningsskontroll i form av felsökning se avsnitt 4.1.)

Tabell 1

Mätpunkt	Spänning	Justeras med
Övre nätenhet Hylstag J12	+150 ± 5 V	Potentiometern DC VER- NIER CONTROL på näten- hetens baksida
Stift 5 och jord		
Modulator Mätjack 200 V och jord	+200 ± 5 V	Potentiometern 200 V ADJ på modulatorn
Sändare Mätjack B+ och jord	+200 ± 5 V	Potentiometern 200 V ADJ på sändaren

3.3 Spänningsskontroll mottagare

Kontrollera likspänningarna enligt tabell 2 med en URI-meter.

(För spänningsskontroll i form av felsökning se avsnitt 4.2.)

Tabell 2

Mätpunkt	Spänning	Justeras med
Övre nätenhet Hylstag J12	+250 ± 10 V	Potentiometern DC VER- NIER CONTROLL på nä- tenhetens baksida
Stift 5 och jord		
Demodulator		Potentiometern +200 V ADJ
Mätjack TP2603 och jord	+200 ±5 V	på demodulatorn
Mottagare Mätjack B+ och jord	+200 ±5 V	Potentiometern +200 V ADJ på mottagaren

3.4 Kontroll med pulssignal

3.4.1 Kontroll av sändarens videokanal I (2,3 MHz)

3.4.1.1 Koppla bort anslutningarna från hylstagen J2 SYNK I och J4 VIDEO I på inkopplingenheten.

3.4.1.2 Mata in en synkpuls till hylstaget J2 SYNK I från pulsgeneratorns ena utgång. Pulsen ska ha en amplitud på mellan 4 och 20 V, puls-längden $2 \mu\text{s}$ och pulsrepetitionsfrekvensen lika med radarstationens.

3.4.1.3 Mata in en videopuls till hylstaget J4 VIDEO I från pulsgeneratorns andra pulsutgång. Pulsen ska ha amplituden 2 V_{t-t} och pulsbredden $6 \mu\text{s}$ samt vara synkroniserad med synkpulsen.

3.4.1.4 Anslut oscilloskopet till mätjacken OUTPUT på nedre synkblandaren. Justera pulsgeneratorn så, att videopulsen blir $15 \mu\text{s}$ fördöjd i för-hållande till synkpulsen.

- 3.4.1.5 Kontrollera att synkpulsens amplitud är 0,5 V (se bild 2).
 Vid behov justera amplituden med potentiometern TRIGGER LEVEL på synkbländaren.
 Kontrollera att videopulsen är 0,5 V.
 Vid behov justera amplituden med potentiometern VIDEO LEVEL på synkbländaren.




Bild 2

- 3.4.1.6 Öka oscilloskopets svephastighet och studera synkpulsen.
 Kontrollera genom att försiktigt justera med potentiometern GATE AMPLITUDE på synkbländaren att synkpulsen har den bästa pulsformen (över- och undersväng ska vara minimala).
- 3.4.1.7 För funktionskontroll av potentiometern GATE AMPLITUDE vid oren pulsform se avsnitt 4.3.
- 3.4.1.8 Anslut oscilloskopet till mätjacken J1 BASB på inkopplingsenheten.
 Ställ omkopplarna 3,5 MC SUBCAR och 5,5 MC SUBCAR på sändaren i läge OFF.
- 3.4.1.9 Kontrollera att bärvägens utseende överensstämmer med bild 3 och att dess amplitud är $0,2 \pm 0,02$ V_{t-t} samt att resterande bärvägen vid videopulsmoduleringen är cirka 0,2 gånger bärvägsamplituden.




Bild 3

3.4.1.9 forts

Vid behov, justera bärvägens amplitud med potentiometern VIDEO GAIN på sändaren och moduleringen med potentiometern MOD ADJ på modulatorn. Kontrollera att övermodulering inte föreligger.

Är bärvägens amplitud för stor efter ovannämnda justering, minska då inställningen på potentiometern SUBCAR LEVEL på modulatorn (denna står normalt i medurs ändläge) så att bärvägsamplituden $0,2 \pm 0,02 V_{t-t}$ erhålls när potentiometern VIDEO GAIN är vriden cirka 25% mot medurs ändläge.

(Bärvägens amplitud mätt i mätjacken TP2502 ska vara cirka $0,7 V_{t-t}$.)

3.4.2 Kontroll av mottagarens videokanal I (2,3 MHz)

3.4.2.1 Anslut oscilloskopet till mätjacken J1 BASB på inkopplingseenheten. Kontrollera att bärvägens utseende överensstämmer med bild 4 och att amplituden är $0,2 \pm 0,05 V_{t-t}$ ($0,4 \pm 0,1 V_{t-t}$).




Bild 4

3.4.2.2 Anslut oscilloskopet till mätjacken TP2601 INPUT på demodulatorn. Kontrollera att bärvägens utseende överensstämmer med bild 4 och att amplituden är cirka $0,3 V_{t-t}$. Amplituden justeras med potentiometern VIDEO GAIN på mottagaren (står ofta i medurs ändläge).

3.4.2.3 Anslut oscilloskopet till mätjacken TP201 INPUT på nedre synk-separatorn. Kontrollera att en pulsbild enligt bild 5 erhålls.

3.4.2.3 forts




Bild 5

Vid behov, justera synkpulsens amplitud till 0,5 V med potentiometern OUTPUT LEVEL på demodulatorn. Kontrollera att videopulsens amplitud samtidigt är 0,5-0,8 V.

- 3.4.2.4 Öka svephastigheten hos oscilloskopet och studera videopulsens framkant. Finjustera på sändarsidan med potentiometern MOD AJD på modulatorn tills videopulsens framkant just börjar försämras. Vrid därefter potentiometern MOD ADJ något tillbaka så att den står i det läge där försämringen just börjar.
- 3.4.2.5 Kontrollera åter bärvägen enligt avsnitt 3.4.1.9 och pulsamplituderna enligt avsnitt 3.4.2.3.
- 3.4.2.6 Kontrollera med oscilloskopet att pulserna är i enlighet med vad som anges i tabell 3.

Tabell 3

Mätjack			
Synkseparator		Inkopplingsenhet	
TP202 TRIGGER PULS	TP205 BO INPUT	J2 SYNK I	J4 VIDEO I
$1,5 \pm 0,5 \text{ V}_{\text{t-t}}$	$8 \pm 3 \text{ V}$	Amplitud $15 \text{ V}_{\text{t-t}}$ Pulsbredd $0,8-2,5 \mu\text{s}$ Översväng $\leq 2 \text{ V}$ Stigtid $< 0,2 \mu\text{s}$	<u>Inställd pulsbredd:</u> <u>$6 \mu\text{s}$</u> Amplitud $2 \pm 0,2 \text{ V}_{\text{t-t}}$ Stigtid $\leq 1,5 \mu\text{s}$ Översväng $\leq 0,5 \text{ V}_{\text{t-t}}$

3.4.2.6 Tabell 3 forts

Mätjack			
Synkseparatör		Inkopplingsenhet	
TP202 TRIGGER PULS	TP205 BO INPUT	J2 SYNK I	J4 VIDEO I
		<p>Kontrollera att synk pulsen är stabil</p> <p>Pulsamplituden justeras med poten- tiometern TRIGGER OUTPUT på synkse- paratorn</p>	<u>Inställd pulsbredd</u> <u>400 μs</u> <p>Toppfall 25% av pulsamplituden</p> <p>Pulsamplituden justeras med poten- tiometern VIDEO OUTPUT på synkse- paratorn</p>

3.4.3 Kontroll av sändarens videokanal II (5,5 MHz) utan synkblandare

3.4.3.1 Koppla bort anslutningen från hylstaget J5 VIDEO II på inkopplingsenheten. Ställ omkopplarna SUBCARRIER på modulatorn (2,3 MC) och 3,5 MC SUBCAR på sändaren i läge OFF. Ställ omkopplaren 5,5 MC SUBCAR på sändaren i läge ON.

3.4.3.2 Mata in en videopuls med amplituden $2 V_{t-t}$, pulslängden $6 \mu s$ och pulsrepetitionsfrekvensen lika med radarstationens, från pulsge-
neratorn till hylstaget J5 VIDEO II.

3.4.3.3 Anslut oscilloskopet till mätjacken INPUT VIDEO II på sändaren och kontrollera att videopulsens amplitud är $0,5 \pm 0,05 V_{t-t}$. Amplituden justeras med potentiometern INPUT LEVEL VIDEO II (finns endast på modifierad TM-8).

- 3.4.3.4 Anslut oscilloskopet till mätjacken J1 BASB på inkopplingenheten. Kontrollera att bärvägen är $0,6 V_{t-t}^{+0,1} - 0 V$ och att kvarvarande bärväg under videopulsmoduleringen är så liten som möjligt dock inte mindre än $0,1 V_{t-t}$. Kontrollera enligt bild 6 att bärvägen inte är övermodulerad.




Bild 6

Bärvägens amplitud justeras med potentiometern SUBCAR LEVEL på sändaren och modulationen med potentiometern MOD ADJ på sändaren.

- 3.4.4 Kontroll av mottagarens videokanal II (5,5 MHz) utan synkblandare
- 3.4.4.1 Anslut oscilloskopet till mätjacken J1 BASB. Kontrollera att bärvägsamplituden är $0,6 V_{t-t}^{+0,2} - 0,1 V$ ($1,2 V_{t-t}^{+0,4} - 0,2 V$).
- 3.4.4.2 Anslut oscilloskopet till mätjacken J5 VIDEO II. Kontrollera att pulsamplituden är $1,6 \pm 0,2 V_{t-t}$ ($2 \pm 0,2 V_{t-t}$).
- 3.4.4.3 Öka svephasigheten och studera videopulses framkant. Justera med potentiometern MOD ADJ på sändaren tills pulsens framkant just börjar försämras. Vrid därefter potentiometern MOD ADJ något tillbaka så att den står i det läge där försämringen just börjar.

3.4.4.4 Kontrollera åter enligt avsnitten 3.4.3.4 och 3.4.4.2.

3.4.4.5 Kontrollera att pulsen i mätjacken J5 VIDEO II har följande värden:

Inställd pulslängd $6 \mu\text{s}$: Pulsamplitud $1,6 \pm 0,2 \text{ V}_{t-t}$
 $(2 \pm 0,2 \text{ V}_{t-t})$
Stigtid $\leq 1,0 \mu\text{s}$
Översväng $\leq 0,5 \text{ V}$

Inställd pulslängd $400 \mu\text{s}$: Toppfall $\leq 10\%$ av pulsamplituden

3.4.5 Kontroll av sändarens videokanal II (5,5 MHz) med synkbländare

3.4.5.1 Koppla bort anslutningarna från hylstagen J3 SYNK II och J5 VIDEO II.

3.4.5.2 Mata in en synkpuls till hylstaget J3 SYNK II och en videopuls till hylstaget J5 VIDEO II enligt avsnitten 3.4.1.2 - 3.4.1.4.

3.4.5.3 Kontrollera övre synkbländaren enligt avsnitten 3.4.1.5 - 3.4.1.7.

3.4.5.4 Ställ omkopplarna SUBCARRIER på modulatorn (2,3 MC) och 3,5 MC SUBCAR på sändaren i läge OFF. Ställ omkopplaren 5,5 MC SUBCAR på sändaren i läge ON.

Kontrollera att potentiometern INPUT LEVEL VIDEO II står i med- urs ändläge (potentiometern finns endast i modifierad TM-8).

3.4.5.5 Anslut oscilloskopet till mätjacken J1 BASB på inkopplingseenheten.

Kontrollera att bärvägens utseende överensstämmer med bild 7 och att amplituden är $0,4 \pm 0,05 \text{ V}_{t-t}$ och att resterande bärvägen vid videopulsmoduleringen är så liten som möjligt dock inte mindre än $0,05 \text{ V}_{t-t}$.

3.4.5.5 forts




Bild 7

Bärvägens amplitud justeras med potentiometern SUBCAR LEVEL på sändaren och modulationen med potentiometern MOD ADJ.

3.4.6 Kontroll av mottagarens videokanal II (5,5 MHz) med synkblandare

3.4.6.1 Anslut oscillogenet till mätjacken J1 BASB. Kontrollera att bärvägen är $0,4 \pm 0,1 \text{ V}_{t-t}$ ($0,8 \pm 0,2 \text{ V}_{t-t}$).

3.4.6.2 Anslut oscillogenet till mätjacken TP201 INPUT på övre synkseparatoren. Kontrollera att en pulsbild enligt bild 8 erhålls.




Bild 8

Vid behov justeras synkpulsens amplitud till $0,5 \text{ V}_{t-t}$ med potentiometern SUBCAR LEVEL på mottagaren. Kontrollera att videopulsens amplitud samtidigt är $0,5-0,8 \text{ V}$.

3.4.6.3 Öka svephastigheten hos oscillogenet och studera videopulsens framkant. Finjustera med potentiometern MOD ADJ på sändaren tills videopulsens framkant just börjar försämras. Vrid därefter potentiometern MOD ADJ något tillbaka så att den står i det läge där försämringen just börjar.

3.4.6.4 Kontrollera åter bärvägen enligt avsnitt 3.4.5.5 och pulsamplituden enligt avsnitt 3.4.6.2.

3.4.6.5 Kontrollera med oscilloskopet att pulsernas form och amplitud överensstämmer med vad som anges i tabell 4.

Tabell 4

Mätjack			
Synkseparator		Inkopplingseenhet	
TP202 TRIGGER PULS	TP205 BO INPUT	J3 SYNK II	J5 VIDEO II
1,5±0,5 V _{t-t}	8±3 V _{t-t}	Amplitud 15 V Pulslängd 0,8-2,5 μ s Översväng \leq 2 V Stigtid $<$ 0,2 μ s Kontrollera att synkpulsen är stabil Pulsamplituden justeras med potentiometern TRIGGER OUTPUT på synkseparatorn	<u>Pulsbredd 6 μs</u> Amplitud 2±0,2 V Stigtid \leq 1,5 μ s Översväng \leq 0,5 V <u>Pulsbredd 400 μs</u> Toppfall \leq 25% av pulsamplituden Pulsamplituden justeras med potentiometern VIDEO OUTPUT på synkseparatorn

3.4.7 Kontroll av brus och brumspänningar i video- och bäringskanalerna

3.4.7.1 Åtgärd sändarsidan

Lossa anslutningarna från hylstagen J2 SYNK I, J3 SYNK II, J4 VIDEO I och J5 VIDEO II.

Omkopplarna SUBCAR 2,3 MC, SUBCAR 3,5 MC och SUBCAR 5,5 MC ska stå i läge ON.

3.4.7.2 Åtgärd mottagarsidan

Avsluta hylstagen J4 VIDEO I och J5 VIDEO II med 75 ohm samt hylstaget J6 BÄRINGSMUX med 600 ohm.

3.4.7.3 Kontroll av brumspänningar

Lossa en säkring på vardera tonsändaren i TM-9 samt säkringen F2 (1 A) i TM-9 sändare.

Kontrollera brumspänningarna på mottagaren enligt tabell 5. Oscilloskopet ska vara bestyckat med tillsats H.

Parallelkoppla aktuellt avslutningsmotstånd med lågpåssfiltrets ingång under mätningen.

Tabell 5

Mätjack		
J4 VIDEO I	J5 VIDEO II	J6 BÄRINGSMUX
0,1 V _{t-t}	0,1 V _{t-t}	50 mV _{t-t}

3.4.7.4 Kontroll av brusspänningar

Låt säkringarna för TM-9 sändare vara lossade enligt avsnitt 3.4.7.3.

Kontrollera brusspänningarna på mottagaren enligt tabell 6. Kontrolldelen görs med rörvoltmetern ansluten till respektive mätjack över brumfiltret enligt bild 9.




Bild 9

3.4.7.4 forts

Tabell 6

Mätjack					
J4 VIDEO I		J5 VIDEO II		J6 BÄRING	
2, 3, 3, 5, 5, 5 MHz i läge TILL	3, 5 och 5, 5 MHz i läge FRÅN	2, 3, 3, 5 och 5, 5 MHz i läge TILL	2, 3 och 3, 5 MHz i läge FRÅN	2, 3, 3, 5 och 5, 5 MHz i läge TILL	2, 3 och 5, 5 MHz i läge FRÅN
≤ 30 mV	≤ 30 mV	≤ 30 mV	≤ 30 mV	≤ 20 mV	≤ 20 mV

2, 3, 3, 5 och 5, 5 MHz TILL/FRÅN avser läge ON/OFF för omkopplarna SUBCAR 2, 3 MC, SUBCAR 3, 5 MC och SUBCAR 5, 5 MC på sändarsidan.

3.5 Kontroll med ordinarie radarsignaler

3.5.1 Kontroll av sändarens videokanal I (2, 3 MHz) vid ordinarie drift

Kontrollera med ett oscilloskop, i de i tabell 7 angivna mätjackarna, att signalens utseende är enligt tabellen när ordinarie trafik är ansluten till kanalen.

Justering får endast företas när angivna toleranser har överskridits.


För definition av brus i videokanal se avsnitt 4.4.

Tabell 7

Mätpunkt	Uppkoppl/Anm	Signal	Åtgärd
J2 SYNK I på inkopplingssenheten		Amplitud $> 4 \text{ V}_{\text{t-t}}$ Pulsbredd 1-10 μs	Kontakta radarpersonal
J4 VIDEO I på inkopplingssenheten	Amplituden avser de maximala radarekoamplituderna	Videoamplitud $2 \pm 0,2 \text{ V}_{\text{t-t}}$ Brusamplitud cirka $0,7 \text{ V}_{\text{t-t}}$ (d v s S/B $\approx 3/1$)	Kontakta radarpersonal

3.5.1

Tabell 7 forts

Mätpunkt	Uppkoppl/Anm	Signal	Åtgärd
TP106 OUTPUT på nedre synk-blandaren	Amplituden avser de maximala radarekoamplituderna		Synkpulsamplituden justeras med potentiometern TRIGGER LEVEL och videopulsamplituden justeras med potentiometern VIDEO LEVEL på synkblandaren

3.5.2

Kontroll av sändarens videokanal II (5,5 MHz) utan synk-blandare vid ordinarie drift

Kontrollera med ett oscilloskop, i de i tabell 8 angivna mätjackarna, att signalens utseende är enligt tabellen när ordinarie trafik är ansluten till kanalen.


Justering får endast göras när angivna toleranser har överskridits.

Tabell 8

Mätpunkt	Uppkoppl/Anm	Signal	Åtgärd
J5 VIDEO II på inkopplings-enheten	Amplituden avser de maximala radar-ekoamplituderna	Videoamplitud $2 \pm 0,2 V_{t-t}$ Brusamplitud cirka $0,7 V_{t-t}$ (dvs S/B ≈ 3/1)	Kontakta radarpersonal
TP2303 INPUT VIDEO II på sändaren (Finns endast på modifierad TM-8)	Amplituden avser de maximala radar-ekoamplituderna	$0,5 V_{t-t}$	Amplituden justeras med potentiometern INPUT LEVEL VIDEO II på sändaren

- 3.5.3 Kontroll av sändarens videokanal II (5,5 MHz) med synkbländare vid ordinarie drift
- Kontrollera med ett oscilloskop, de i tabell 9 angivna mätjackarna att signalens utseende är enligt tabellen när ordinarie trafik är ansluten till kanalen. Videoamplituden avser närekon.
- Justeringar får endast göras när angivna toleranser har överskridits.

Tabell 9

Mätpunkt	Uppkoppl/Anm	Signal	Åtgärd
J3 SYNK II på inkopplings- enheten		Amplitud $> 4 \text{ V}_{\text{t-t}}$ Pulsbredd 1-10 μs	Kontakta radarpersonal
J5 VIDEO II på inkopplingsen- heten	Amplituden avser de maximala radar- ekoamplituderna	Videoamplitud $2 \pm 0,2 \text{ V}$ Brusamplitud cirka 0,7 V (d v s S/B $\approx 3/1$)	Kontakta radarpersonal
TP106 OUTPUT på övre synkblan- daren	Amplituden avser de maximala radar- ekoamplituderna		Synkpulsamplituden justeras med potentiometern TRIGGER LEVEL och videopulsamplituden med potentiometern VIDEO LEVEL på synkbländaren



3.5.4 Kontroll av sändarsidans bäringskanal 3,5 MHz vid ordinarie drift

3.5.4.1 Ställ omkopplarna SUBCARRIER på modulatorn (2,3 MC) och 5,5 MC SUBCAR på sändaren i läge OFF. Ställ omkopplaren 3,5 MC SUBCAR i läge ON.

3.5.4.2 Anslut oscilloskopet till mätjacken J1 BASB på inkopplingenheten. Kontrollera att bärvägen är $0,1 \pm 0,02 \text{ V}_{\text{t-t}}$. Bärvägsamplituden justeras med potentiometern SUBCAR LEVEL på sändaren.

- 3.5.4.3** Ställ sändarens instrumentomkopplare i läge SUBCAR AUD FREQ.
Kontrollera att sändarens instrument visar noll.
Vid behov, justera frekvensen med trimkondensatoren SUBCAR FREQ på sändaren så att instrumentet visar noll.
- 3.5.4.4** Återställ omkopplarna SUBCARRIER (2,3 MC) och 5,5 MC SUB-CAR till läge ON.
- 3.5.5** Kontroll av mottagarens videokanal I (2,3 MHz) vid ordinarie drift
Kontrollera med ett oscilloskop, de i tabell 10 angivna mätjackarna, att signalens utseende är enligt tabellen när ordinarie trafik är ansluten till kanalen.
Justerering får endast göras när angivna toleransgränser överskridits.

Tabel 10

Mätpunkt	Uppkoppl/Anm	Signal	Åtgärd
TP2601 INPUT Demodulatorn 2,3 MC			Bärvägens amplitud justeras med potentiometern VIDEO GAIN på mottagaren
TP201 INPUT på nedre synkseparatoren	Videoamplituden hos signalen avser de maximala radar-ekoamplituderna		Potentiometer OUTPUT LEVEL på demodulatorn justeras så att toleranserna hos både synk- och videopuls innehålls. Videopulsens amplitud blir därvid ofta något större
J4 VIDEO I på inkopplingsenheten	Videoamplituden hos signalen avser de maximala radar-ekoamplituderna	Videoamplitud $2 \pm 0,4$ V Brusamplitud 0,4-0,5 V (d v s S/B = 4/1-5/1)	Videosignalens amplitud justeras med potentiometern VIDEO OUTPUT på synkseparatoren

3.5.5

Tabell 10 forts

Mätpunkt	Uppkoppl/Anm	Signal	Åtgärd
J2 SYNK I på inkopplings- enheten		Amplitud 15 V Pulsbredd 0,8- 2,5 μ s Översväng ≤ 2 V Stigtid $< 0,2 \mu$ s Kontrollera att synk- pulsen är stabil	Amplituden justeras med potentiometern TRIGGER OUTPUT på synkseparatoren. Erhålls inte tillräcklig amplitud kontrollera att amplitu- den i synkseparatorns mätjack TP202 TRIG- GER PULS är $1,5 \pm$ $0,5$ V och i TP205 BO INPUT är 8 ± 3 V

3.5.6

Kontroll av mottagarens videokanal II (5,5 MHz) utan synksepa-
rator vid ordinarie drift

Kontrollera med ett oscilloskop, de i tabell 11 angivna mätjackarna,
att signalens utseende är enligt tabellen när ordinarie trafik är an-
sluten till kanalen.

Justering får endast göras när angivna toleransgränser överskridits.

Tabell 11

Mätpunkt	Uppkoppl/Anm	Signal	Åtgärd
J5 VIDEO II på inkopplings- enheten	Amplituden avser de maximala radar- ekoamplituderna	Videoamplitud $1,6 \pm 0,2$ V _{t-t} $(2 \pm 0,4$ V _{t-t}) Brusamplitud $0,3-0,4$ V (dvs S/B $\approx 5/1$)	Videosignalens ampli- tud justeras med poten- tiometern SUBCAR LEVEL på mottagaren (normalt står poten- tiometern i medurs ändläge)

3.5.7


Kontroll av mottagarens videokanal II (5,5 MHz) med synksepa-
rator vid ordinarie drift

Kontrollera med ett oscilloskop de i tabell 12 angivna mätjackarna,
att signalens utseende är enligt tabellen när ordinarie trafik är an-
sluten till kanalen.

Justeringar får endast göras när angivna toleransgränser över-
skridits.

3.5.7 forts

Tabell 12

Mätpunkt	Uppkoppl/Anm	Signal	Åtgärd
TP201 INPUT på övre synkse- paratorn	Videoamplituden hos signalen avser de maximala radareko- amplituderna		Potentiometern SUB- CAR LEVEL på motta- garen justeras så att synkpulsen blir 0,5 V. Kontrollera därvid att videopulsens amplitud ligger inom toleran- serna
J5 VIDEO II på inkopplings- enheten	Videoamplituden hos signalen avser de maximala radareko- amplituderna	Videoamplitud $2 \pm 0,4$ V Brusamplitud 0,4-0,5 V (d v s S/B $\approx 4/1-5/1$)	Videosignalens ampli- tud justeras med poten- tiometern VIDEO OUT- PUT på nedre synksepa- ratorn
J3 SYNK II på inkopplings- enheten		Amplitud Pulsbredd $0,8-$ $2,5 \mu s$ Översväng < 2 V Stigtid $< 0,2 \mu s$ Kontrollera att synkpulsen är sta- bil	Synkpulsens amplitudo justeras med potentio- metern TRIGGER OUT- PUT på nedre synksepa- ratorn. Erhålls inte tillräcklig amplitud kontrollera att amplita- derna i synkseparatorns mätjackar TP202 TRIG- GER PULS är $1,5 \pm 0,5$ V och i TP205 BO INPUT är 8 ± 3 V

3.5.8 Kontroll av mottagarsidans bäringskanal (3,5 MHz) vid ordi-
narie drift3.5.8.1 Ta ur en säkring i vardera tonsändaren 21,5 kHz och 15,3 kHz i
TM-9 sändare.3.5.8.2 Anslut ett oscilloskop till mätjacken J6 på inkopplingseenheten i
TM-8 mottagare.

3.5.8.3 Kontrollera att 50 Hz-referensspänningen är $0,5 \pm 0,1 \text{ V}_{t-t}$, alternativt $1 \pm 0,2 \text{ V}$.

Vid behov justera referensspänningen med potentiometern 3,5 MC LEVEL på mottagaren TM-8. På omodifierad TM-8 sitter potentiometern på mottagarens baksida.

3.5.8.4 Sätt tillbaka de urtagna säkringarna och koppla loss oscilloskopet från mätjacken J6.

4 Speciella anvisningar

4.1 Spänningkontroll sändare

Tabell 13

Mätpunkt	Spänning mätt med URI-meter	Brumspänning mätt med oscilloskop
Nedre nätenhet Hylstag J14 stift 1 och 2 (nät)	$220 \pm 10 \text{ V}$	
Nedre nätenhet Hylstag J13 stift 5 och jord	$-47 \pm 3 \text{ V}$	
Övre nätenhet Hylstag J12 stift 5 och jord		$\leq 30 \text{ mV}_{t-t}$
Modulator, mätjack TP2503 och jord		$\leq 30 \text{ mV}_{t-t}$
Sändare, mätjack B2 och jord		$\leq 70 \text{ mV}_{t-t}$

4.2 Spänningkontroll mottagare

Tabell 14

Mätpunkt	Spänning mätt med URI-meter	Brumspänning mätt med oscilloskop
Nedre nätenhet Hylstag J14 stift 1 och 2 (nät)	$220 \pm 10 \text{ V}$	
Nedre nätenhet Hylstag J13 stift 5 och jord	$-47 \pm 3 \text{ V}$	$\leq 50 \text{ mV}_{t-t}$
Övre nätenhet Hylstag J12 stift 5 och jord		$\leq 100 \text{ mV}_{t-t}$
Demodulator mätjack TP2603 och jord		$\leq 20 \text{ mV}_{t-t}$
Mottagare mätjack B+ och jord		$\leq 50 \text{ mV}_{t-t}$

4.3 Kontroll av grindkrets i synkbländaren

Ta vid tillsyn bort anslutningen för videopulsen från mätjacken J4 VIDEO I (J5 VIDEO II).

Anslut ett oscilloskop till mätjacken GATE OUT på synkbländaren. Använd hög svephastighet ($2 \mu\text{s}/\text{ruta}$) och kontrollera att svepet bildar en rak linje eller att befintlig fyrkantpuls är så liten som möjligt.

Justera med potentiometern GATE AMPLITUD tills fyrkantpulsens amplitud blir min.

4.4 Definition av brus i videokanal

$$\text{Brusamplituden} = b + \frac{a-b}{2} \quad \begin{aligned} &\text{där } a = \text{radarbrusets toppvärde} \\ &b = \text{den tätta brusmattans amplitud} \end{aligned}$$

4.5 Jämförelsetabell mellan modifierad och omodifierad TM-8

Tabell 15

Mätpunkter	
Systemanpassad TM-8	Ursprunglig TM-8
Sändare	
Inkopplingsenhet: Mätjack J1 BASB : Mätjack J2 SYNK I : Mätjack J3 SYNK II : Mätjack J4 VIDEO I : Mätjack J5 VIDEO II : Mätjack J6 BÄRING : Hylstag J1 BASB : Hylstag J2 SYNK I : Hylstag J3 SYNK II : Hylstag J4 VIDEO I : Hylstag J5 VIDEO II	Sändare TP2302 VIDEO OUT Nedre synkbl TP101 TRIGGER IN Övre synkbl TP101 TRIGGER IN Nedre synkbl TP104 VIDEO IN Sändare hylstag J2304 "B" (an- slut ett T-kontaktdon) eller TP104 VIDEO IN på övre synk- bländaren då sådan används Sändaren plint TB2301 stift 1 och 2 Sändaren J2303 VIDEO OUT Nedre synkbländaren J101 TRIG- GER INPUT Övre synkbländaren J101 TRIG- GER INPUT Nedre synkbländaren J102 VIDEO INPUT Sändare J2304 "B" eller övre synkbländare, J102 VIDEO IN- PUT, då sådan används

4.5 Tabell 15 forts

Mätpunkter	
Systemanpassad TM-8	Ursprunglig TM-8
Sändare	
Inkopplingenhet: Hylstag J6 BÄRING	Sändaren plint TB2301 stift 1 och 2
Sändare: Mätjack INPUT VIDEO II	Saknas
Nedre nätenhet: Hylstag J13 stift	Nedre nätenhet plint TB501 stift 8
Övre nätenhet: Hylstag J12 stift 5	Övre nätenhet stift + DC
Inkopplingenhet: Mätjack J1 BASB : Mätjack J2 SYNC I : Mätjack J3 SYNC II : Mätjack J4 VIDEO I : Mätjack J5 VIDEO II : Mätjack J6 BÄRING : Hylstag J1 BASB : Hylstag J2 SYNC I : Hylstag J3 SYNC II : Hylstag J4 VIDEO I : Hylstag J5 VIDEO II : Hylstag J6 BÄRING	Mottagare hylstag J2402 VIDEO IN (anslut ett T-kontaktdon) Nedre synkseparator TP207 TRIGGER OUTPUT Övre synkseparator TP207 TRIGGER OUTPUT Nedre synkseparator TP206 VIDEO OUTPUT Mottagare hylstag J2404 "B" eller övre synkseparator TP206 VIDEO OUTPUT då sådan används Plint TB2401 stift 1 och 2 på mottagarenheten Mottagaren hylstag J2402 VIDEO IN Nedre synkseparator J203 TRIGGER OUTPUT Övre synkseparator J203 TRIGGER OUTPUT Nedre synkseparator J202 VIDEO OUTPUT Mottagaren J2402 eller övre synkseparator J202 VIDEO OUTPUT då sådan används Mottagaren plint TB2401 stift 1 och 2
Potentiometer INPUT LEVEL VIDEO	Saknas