

1975-08-20

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman CVA/5337 L Kardell	Fastställd av J O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver
---	---	---------------	----------

Radiolänkutrustning RL-41 M3959-041000Underhållsplan Apparater1 Allmänna bestämmelser

- Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.
- Principiell underhållsplanlösning framgår av Underhållsplan System FFRL.

2 Speciella bestämmelser

- Förebyggande underhåll på utrustningen (apparaten) utförs enligt tillsynsföreskrift RL-41 (TOMT 856-65).
- Avhjälpande underhåll på utrustningen (apparaten) utförs enligt denna underhållsplan samt TOMT 856-65.
- Ue som förvaras i förråd kontrolleras enligt huvudverkstads bedömning i samråd med FMV-F:U.
- Blockschemata för Underhållsplan Apparater återfinns på ritning F1250-308006 och kan beställas från FFV-U/CVA ritningsarkiv.
- Denna underhållsplan är registrerad för datorutskrift på "TO-nummer" M3959-041000.

FMV 863 (GA-10 300) 1974-12 Brokerns Bolag AB Fohn 7408456 Allf. Åk. T4 142

Adr	Rad	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal / Version									Underhålls-period		Föreskrift	Hvst	Anteckning
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För-varing			
CC0000	1	RADICLANKUTR RL-41	00 00 00 00	00	X													BE FÖR DIDAS
	2	M3959-041000																393
	3																	600
	4																	1) SE UHPLAN-F
	5																	TOMT 856-
	6																	AVSNITT 2.2
	7																	2) SE FÖRSATTSB
	8																	LAD AVSNITT 2
-----																		
CC0100	1	ÖVERVAKNINGSPANEL S	00 10 00 00	UE	1													CVA
	2	F5940-001811																393
	3	SIEM -REL 147 H 15 B																
-----																		
CC0200	1	ÖVERVAKNINGSPANEL M	00 10 10 00	UE	1													CVA
	2	F5940-001812																393
	3	SIEM -REL 147 H 16 B																
-----																		
CC0300	1	KONTROLLPANEL	00 10 20 00	UE	1													CVA
	2	F5940-001807																393
	3	SIEM -REL 141 H 30 B 1																
-----																		
CC0400	1	SÄNDARPANEL	00 10 30 00	UE	2													CVA
	2	F1281-9J0718																393
	3	FF -L44120																
-----																		
CC0500	1	MOTTAGARPANEL	00 10 40 00	UE	2													CVA
	2	F1281-9J0719																393
	3	FF -L44125																
-----																		
CC0600	1	ANTENNFILTERPANEL	00 10 50 00	UE	1													CVA
	2	F5940-001810																375
	3	SIEM -REL 147 F 10 B																393

MV 893 (PA) 10 000 1 1974.12 Brabantio Bohreg AB Fubn 1 408456 AUF 406 74 142

Adr	Rad	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal / Version			Underhålls- period		Atg. på	Föreskrift	Hvst	Anteckning
					1	2	3	Drift	För- varing				
CC0700	1	•OMKOPPLINGS <span style="font-variant: small-caps;">P</span> ANEL S	00 10 60 00 UE	1	VB					ME	CVA 510 A 203 REV A	CVA	
	2	F5940-001813								CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393	
	3	SIEM -REL 147 H 19 B											
CC0800	1	•OMKOPPLINGS <span style="font-variant: small-caps;">P</span> ANEL M	00 10 70 00 UE	1	VB					ME	CVA 510 A 151 REV A	CVA	
	2	F5940-001814								CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393	
	3	SIEM -REL 147 H 20 B											
CC0900	1	•KRAFT <span style="font-variant: small-caps;">P</span> ANEL	00 10 80 00 UE	4	VB					ME	CVA 510 A 202 REV A	CVA	
	2	F5940-001817								CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393	
	3	SIEM -REL 54 A 174 B											

1  
2  
3  
4

