

1975-08-20

Sida 1 (7)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman CVA/5337 L Kardell	Fastställd av J O Arman / B Skärhammar	Andrad enligt	Upphäver
---	--	---------------	----------

Kabelförstärkarutrustning KF-1, KF-2, KF-3, KF-4, KF-5 och KF-6

M3991-001001, -002001, -003001, -004001, -005001 och -006001

Underhållsplan Apparater

1 Allmänna bestämmelser

- Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.
- Principiell underhållsplanlösning framgår av Underhållsplan System FFRL.

2 Speciella bestämmelser

- Förebyggande underhåll på transmissionsfunktioner utförs enligt föreskrift "Basbandssektion Smal (L, M, P, Q) Kvalitetskontroll" (TOMT 856-) eller "Basbandssektion Bred (R, U, T, S) Kvalitetskontroll (TOMT 856-).
- Avhjälpande underhåll på respektive utrustning (apparat) utförs enligt denna underhållsplan samt enligt utrustningens tillsynsföreskrift.
- Ue som förvaras i förråd kontrolleras enligt huvudverkstads bedömning i samråd med FMV-F:U.
- Blockschemata för Underhållsplan Apparater återfinns på ritning F1250-311321 och kan beställas från FFV-U/CVA ritningsarkiv.
- Denna underhållsplan är registrerad för datorutskrift på "TO-nummer" M9999-900500.

Adr	Rad	Materielidentifitering	LKOD	Antal			Underhålls- period		Föreskrift	Hvst	Anteckning
				Ue	Version	Drift	För- varing				
000000	1	KABELFÖRSTUTR KF1-6	00 00 00 00	1	2	3			CVA	BE FÖR DIDAS	
	2	M9999-900500	-- -- -- --	4	5	6			393		
	3			7	8	9		Åtgärd	600		

000010	1	KABELFÖRSTUTR KF-1		X			VB	----	BE	TOMT 856-52	1) SE UHPLAN-F
	2	M3991-001001							TSB/R	TILLSYN	AVSNITT 2.2
	3								1)		
	4						VB	2)	ME		
	5								CVA	ÖVERSYN/REPARATION	2) SE FÖRSÄTT- BLAD AVSNITT 2
	6								TSB/R		
	7								1)		

000020	1	KABELFÖRSTUTR KF-2		X			VB	----	BE	TOMT 856-53	
	2	M3991-002001							TSB/R	TILLSYN	
	3								1)		
	4						VB	2)	ME		
	5								CVA	ÖVERSYN/REPARATION	
	6								TSB/R		
	7								1)		

000030	1	KABELFÖRSTUTR KF-3					X VB	----	BE	TOMT 856-54	
	2	M3991-003001							TSB/R	TILLSYN	
	3	LME -ZDD6401							1)		
	4						VB	2)	ME		
	5								CVA	ÖVERSYN/REPARATION	
	6								TSB/R		
	7								1)		

000040	1	KABELFÖRSTUTR KF-4					VB	----	BE	TOMT 856-55	
	2	M3991-004001		X					TSB/R	TILLSYN	
	3	LME -ZDD885							1)		
	4								ME		
	5							2)	CVA	ÖVERSYN/REPARATION	
	6								TSB/R		
	7								1)		

Adr	Rad	Materialidentifiering	LKOD	Antal			Version			Underhålls-period		Åtg. på	Föreskrift	Hvst	Anteckning		
				Ue	1	2	3	4	5	6	8					9	Drift
000050	1	KABELFÖRSTUTR KF-5															
	2	M3991-005001															
	3																
	4																
	5																
	6																
	7																
000060	1	KABELFÖRSTUTR KF-6															
	2	M3991-006001															
	3	LME -ZDV801															
	4																
	5																
	6																
	7																
000100	1	FÖRSTARKARE															
	2	M3991-002118															
	3	DARAD-134C															
000200	1	KABELUTJÄMNARE															
	2	M3991-001128															
	3	DARAD-175C-EQ															
000300	1	KABELUTJÄMNARE															
	2	M3991-002128															
	3	DARAD-175B-EQ															
000400	1	AVTAPPNINGSENHET															
	2	M3991-002138															
	3	DARAD-175FI-2															
000500	1	FÖRSTARKARE															
	2	M3991-003128															
	3	LME -ZHH10110															

Adr	Rad	Materialidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Version			Underhålls-period		Åtg. på	Åtg. av	Föreskrift	Hvst	Anteckning	
					1	2	3	4	5	6	7	8						9
000600	1	GLÄTTNINGSFILTER UT	10 00 50 00 UE				1				1	VB	---	ME	---	ØVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3981-007208												CVA			393	
	3	LME -BMN903251/2																
000700	1	LARMENHET	10 00 60 00 UE				1				1	VB	---	ME	---	ØVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3991-004158												CVA			393	
	3	LME -ZHY20102/2																
000800	1	FÖRSTÄRKARE	10 00 70 00 UE								1	VB	---	ME	---	ØVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3991-003128												CVA			393	
	3	LME -ZHH10110																
000900	1	FÖRSTÄRKARE	10 00 80 00 UE								1	VB	---	ME	---	ØVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3981-007628												CVA			393	
	3	LME -ZHH10117																
001000	1	KABELKORRNAT	10 00 90 00 UE								1	VB	---	ME	---	ØVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3991-003138												CVA			393	
	3	LME -ZHD10122																
001100	1	MANUELL DÄMPARE	10 10 00 00 UE								1	VB	---	ME	---	ØVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3991-003148												CVA			393	
	3	LME -ZHD10104/2																
001200	1	NATAGGREGAT UA	10 10 10 00 UE									VB	---	ME	---	ØVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3991-004118									1			CVA			393	
	3	LME -BMN903321/2																
001300	1	NATAGGREGAT UF	10 10 20 00 UE									VB	---	ME	---	ØVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3991-004128									1			CVA			393	
	3	LME -BMN903212/2																

Adr	Rad	Materialidentifisering	LKOD	Ue	Antal / Version			Underhålls-period		Föreskrift	Hvst	Anteckning
					1	2	3	Drift	För-varing			
001400	1	*NATAGGREGAT UR	10 10 30 00 UE		1			VB	---	ME	CVA	
	2	M3991-004138			4	5	6			CVA	OVERSYN/REPARATION	CVA 393
	3	LME -BMN903231/2			7	8	9					
001500	1	*GLATTNINGSFILTER UA	10 10 40 00 UE		1			VB	---	ME	CVA	
	2	M3991-004148								CVA	OVERSYN/REPARATION	CVA 393
	3	LME -BMN903351/2										
001600	1	*GLATTNINGSFILTER UA	10 10 50 00 UE		1			VB	---	ME	CVA	
	2	M3991-004148								CVA	OVERSYN/REPARATION	CVA 393
	3	LME -BMN903351/2										
001700	1	*RÖRSTROMSOVERVAKARE	10 10 60 00 UE		1			VB	---	ME	CVA	
	2	M3991-004178								CVA	OVERSYN/REPARATION	CVA 393
	3	LME -ZHY23102										
001800	1	*KABELUTJÄMNARE	10 10 70 00 UE		1			VB	---	ME	CVA	
	2	M3991-004188								CVA	OVERSYN/REPARATION	CVA 393
	3	LME -ZHD25201/1										
001900	1	*KABELUTJÄMNARE VDU	10 10 80 00 UE		1			VB	---	ME	CVA	
	2	M3991-004198								CVA	OVERSYN/REPARATION	CVA 393
	3	LME -ZHD14201										
002000	1	*KABELUTJÄMNARE TDU	10 10 90 00 UE		1			VB	---	ME	CVA	
	2	M3991-004208								CVA	OVERSYN/REPARATION	CVA 393
	3	LME -ZHD14202										
002100	1	*KABELUTJÄMNARE	10 20 00 00 UE		1			VB	---	ME	CVA	
	2	M3991-004228								CVA	OVERSYN/REPARATION	CVA 393
	3	LME -ZHD25201/2										
	3											

Adr	Rad	Materielidentifiering	LKOD	Antal			Underhålls- period		Åtg. på	Föreskrift	Hvst	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
002200	1	*KABELLUTJÄMNARE	10 20 10 00 UE	1			VB	---	ME	ÖVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3991-004238			4	5			CVA		393	
	3	LME -ZHD25201/3			7	8				Åtgärd		
002300	1	*KABELLUTJÄMNARE	10 20 20 00 UE	1			VB	---	ME	ÖVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3991-004248			4	5			CVA		393	
	3	LME -ZHD25201/4			7	8				Åtgärd		
002400	1	*KABELLUTJÄMNARE	10 20 30 00 UE	1			VB	---	ME	ÖVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3991-004258			4	5			CVA		393	
	3	LME -ZHD25201/5			7	8				Åtgärd		
002500	1	*KABELLUTJÄMNARE	10 20 40 00 UE	1			VB	---	ME	ÖVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3991-005118			4	5			CVA		393	
	3	DARAD-175A-EQ			7	8				Åtgärd		
002600	1	*FÖRFÖRSTÄRKARE	10 20 50 00 UE	1			VB	---	ME	ÖVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3991-005128			4	5			CVA		393	
	3	DARAD-175PA			7	8				Åtgärd		
002700	1	*VAR DAMPARE	10 20 60 00 UE	1			VB	---	ME	ÖVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3991-005138			4	5			CVA		393	
	3	DARAD-175AT			7	8				Åtgärd		
002800	1	*FÖRSTÄRKARE	10 20 70 00 UE	1			VB	---	ME	ÖVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3991-005148			4	5			CVA		393	
	3	DARAD-175MA			7	8				Åtgärd		
002900	1	*NATAGGREGAT VA, VF	10 20 80 00 UE	1			VB	---	ME	ÖVERSYN/REPARATION	CVA	
	2	M3991-006128			4	5			CVA		393	
	3	LME -BMN903441/2			7	8			TSB/R		600	

Adr	Råd	Materialidentifierng	LKOD	Antal			Underhålls-		Atg. på	Föreskrift	Hvst	Anteckning
				Ue	Version	period	Drift	För-				
			Individ-	1	2	3						
			uppf	4	5	6						
				7	8	9						
003000	1	•LARMENHET	10 20 90 00 UE			1	VB	---	ME		CVA	
	2	M3991-006138							CVA	ØVERSYN/REPARATION	393	
	3	LME -ZHY20101/2							TSB/R		600	

003100	1	•VIDEOFÖRSTÄRKARE	10 30 00 00 UE			1	VB	---	ME		CVA	
	2	M3991-006148							CVA	ØVERSYN/REPARATION	393	
	3	LME -ZHH23104							TSB/R		600	

003200	1	•VIDEOFÖRSTÄRKARE	10 30 10 00 UE			1	VB	---	ME		CVA	
	2	M3991-006158							CVA	ØVERSYN/REPARATION	393	
	3	LME -ZHH23105							TSB/R		600	
	4											
	5											
	6											
	7	•ÖVRIGT KABELFÖRSTUTR	99 99 99 00	X	X	X	VB	---	ME		CVA	
	8			X	X	X			CVA	ØVERSYN/REPARATION	393	
	9								TSB/R		600	

