

1978-10-25

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver
F: UTM/P Ståhl	R Klitte		
FFV-U/A 5343,5032	/R Johansson		

Giltighet: 1979-01-01 till 1980-01-01

Radiolänkutrustning RL-23 M3959-023000 Radiolänkutrustning RL-24 M3959-024000Bruksenhetsuppföljning

1 MÅLSÄTTNING

Målsättningen är att erhålla uppgifter om materielens driftsäkerhet, samt att få bättre kännedom om eventuella brister i materiel och underhållssystem.

2 OMFATTNING

Bruksenhetsuppföljning skall ske på radiolänkutrustning RL-23 M3959-023000 och radiolänkutrustning RL-24 M3959-024000 inom TSBM PS1, TSBM PS2 och TSBS PS1/2 ansvarsområden.

3 UPPFÖLJNINGSPERIOD

Start: 1979-01-01

Upphör: 1979-07-01 (RL-23)

1980-01-01 (RL-24)

4 AVGRÄNSNING

Rapportering görs på den materiel som är förtecknad i respektive UHPLAN-M. Ingen form av kringutrustning ingår i uppföljningen.

Alla felavhjälpande åtgärder som görs på utrustningen skall rapporteras.

Vid åtgärder i samband med planerat underhåll kan flera justeringar och liknande, rapporteras på samma tekniska rapport. I klartextfältet hänvisas då till aktuellt avsnitt i respektive underhållsföreskrift.

5 UTBILDNING

Information om hur Teknisk Rapport skall fyllas i ges av FFV-U/A genom besök vid berörda produktionsenheter.

6 RAPPORTERINGSUNDERLAG

Följande rapporteringsunderlag erfordras (förutom denna föreskrift):

- Allmän anvisning för rapportering TOMT 80-201
- Teknisk rapport beställs från FBF
- Underhållsplan Materiel TOMT 856-119 (RL-23) och TOMT 856-117 (RL-24)

7 UTVÄRDERING

Sammanställning och utvärdering av inkomna rapporter skall göras efter uppföljningsperiodens slut.

I samband med slutrapport för radiolänkutrustning RL-23 görs även en enkel sammanställning för radiolänkutrustning RL-24.

8 SPECIELLA ANVISNINGAR TEKNISK RAPPORT

8.1 Förrådsplatskod

Endast de tre första siffrorna i förrådsplatskoden behöver anges.

8.2 Rapporteringsobjekt

Rapporteringsobjekt är radiolänkutrustning RL-23 M3955-023000 respektive radiolänkutrustning RL-24 M3959-024000.

8.3 Individnummer

Individnummer skall inte rapporteras.

8.4 Driftfas

Följande tre alternativ skall användas vid rapportering av driftfas:

- Tillslag Åtgärd på "tyst" anläggning
- Drift Åtgärd på anläggning i kontinuerlig drift
- Plan uh Åtgärd i samband med planerat underhåll

8.5 Funktionspåverkan

Markering i rutan "tillåten" får endast göras om felet inte har någon inverkan på bruksenhetens prestationsförmåga.

8.6 Reparationstid

Reptid skall rapporteras. Med reptid avses den tid (kalendertid, inte mantimmar) som går åt för att utföra reparationen. I reptiden ingår inte restider.

8.7 Åtgärd genom

Vid åtgärd av tsb markeras i rutan "servicelag" och om bruksenheten skickas till hvst för åtgärd markeras i rutan "övrigt".

8.8 Rapportering av »Felaktig enhet»

I fältet "Felaktig enhet" skall förrådsbeteckning (M- eller F-nummer enligt UHPLAN-M) för felaktig enhet anges.

8.9 Byte av hela bruksenheten

Om hela bruksenheten byts ut och skickas till hvst, anges som "klartid", den tid när en ny enhet är satt i drift. I fältet "felaktig enhet" skall bruksenhetens M-nummer anges.

1
2
3

