

1972-11-02

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:ELT6/H Lööw	Fastställd av B Lundqvist	Andrad enligt	Upphäver
CVA/453 L Lindberg	/H Franzén		

Radiolänkutrustning RL-23, M3959-023011

Ändringsläget efter nyanskaffning

RL-23 har successivt ändrats av fabrikanten.

Detta har medfört skiljaktigheter mellan utrustningarna beroende på när leverans har skett.

Avsikten är att den tidigast levererade utrustningen inte ska ändras till samma modifieringsläge som den senast levererade.

Samtliga ändrade enheter är dock direkt utbytbara mot de äldre typerna och inga inskränkningar i kombination eller användning av nya och gamla enheter föreligger.

Ändring 1

RL 23 från och med serienummer 261.

Antennfilter SRA-R6-154766 ändrat till SRA-R6-154766/11.

Ändring 2

RL 23 från och med serienummer 261.

Motståndet R103 1 - 5 kΩ och kondensatorn C115 1 nF införda enligt bild 1.




Bild 1

Ändring 3Omvandlaren F6057-002164

RL-23 från och med serienummer 261.

Dioden V1205 - 08 PAB 2124 ändrad till GE-A 114D.

Kylplåt för dioderna V1205 och V1206 utgår.

Kondensatorn C1205 12,5 μF ändrad till 25 μF .

RL-23 från och med serienummer 371.

Kondensatorn C1201 16 μF ändrad till 22 μF .

Kondensatorn C1202 64 μF ändrad till 100 μF .

Kondensatorn C1205 25 μF ändrad till 47 μF .

Ändring 4Slutsteg F6057-002167

RL-23 från och med serienummer 261.

Kondensatorerna C1015 och C1016 har skiftats.

Kondensatorn C1026 22 pF ändrad till 18 pF.

Transistorn V1011 2 N 4073 ändrad till 2 N 2219.

Motståndet R1012 utgår.

Motståndet R1011 68 Ω ändrat till 1 k Ω och flyttat enligt bild 2.




Bild 2

RL-23 från och med serienummer 371.

Motståndet R1014 10 k Ω ändrad till 8,2 k Ω .

Ändring 5

RL-23 från och med serienummer 371.

Lysdioden V106 typ HP5082 -4417 och motståndet R104 1-2, 2 k Ω ,
1 W infört på frontpanel för indikering station till.
Inkoppling se bild 3.




Bild 3

Ändring 6

RL-23 från och med serienummer 371.

Hål \emptyset 10 mm i stommen under blandaren infört.

Ändring 7

Regulatorenhet F6057-002161.

RL-23 från och med serienummer 371.

Dioden V1306 BZY 94 ändrad till IN 971 B.

Kondensatorn C1302 - 04 12, 5 μ F ändrad till 18 μ F.

Kondensatorn C1309 20 μ F ändrad till 39 μ F.

Kondensatorn C1303 utgår.

Motståndet R1305 10 k Ω ändrad till 15 k Ω .

