

1975-08-15

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman TELUB/TAT/ B Niward	Fastställd av J Arman /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver
---	--	---------------	----------

Telefonutrustning op-rum M3918-203011

Underhållsplan Apparater

1. Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten se TOMT
80-140.

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Åtgärd av		
0000	TFNUTR OP-RUM M3918-203011	00 00 00 00		-	X	E1	-	BE TSB/R	TOMT 857-153 TILLSYN	TELUB 600		BRUKSENHET FÖR DIDAS
0010	. STATIV LME-BDH220-239	00 00 10 00		-	1	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0020	MK-PANEL F6058-000316 REFAB-330121	00 00 20 00		-	1	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0030	. STRÖMMATNINGSENHET F6058-000317 REFAB-430199	00 00 30 00		-	3	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0040	. . KONDENSATORPLINT F4810-000064 MVAB-430198	00 00 31 00		-	1	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0050	. RELASATS ASR F6058-000318 REFAB-430200	00 00 40 00		-	1	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0060	. . DIODPLINT F4810-000058 MBVAB-430193/1	00 00 41 00		-	2	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0070	. . DIODPLINT F4810-000059 MBVAB-430193/2	00 00 49 00		-	2	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0080	. . DIODPLINT F4810-000060 MBVAB-430193/3	00 00 43 00		-	2	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0090	. RELASATS, ARR F6058-000319 REFAB-430201	00 00 50 00		-	3	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Åtgärd av	Åtgärd	
0100	TFNUTR OP-RUM (FORTS) .. KONDENSATORPLINT F4810-000061 MBVAB-430194	00 00 51 00		—	1	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0110	.. DIODPLINT F4810-000062 MBVAB-430195/1	00 00 52 00		—	1	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0120	.. DIODPLINT F4810-000063 MBVAB-430195-2	00 00 53 00		—	1	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0130	.. KONDENSATORPLINT F4810-000057 MBVAB-430210	00 00 54 00		—	1	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0140	.. MOTSTANDSPLINT F4810-000067 MBVAB-430211	00 00 55 00		—	1	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0150	. RELÅSATS FCR F6058-000320 REFAB-430202	00 00 60 00		—	2	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0160	. RELÅSATS MA F6058-000321 REFAB-430203	00 00 70 00		—	1	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0170	.. SIGNALGIVARE F4810-000056 MBVAB-080110	00 00 71 00		—	1	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0180	. SÄKRINGSPANEL F6058-000315 REFAB-330120	00 00 80 00		—	1	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0190	. KOORDINATVALJARE F6058-000322 REFAB-430204	00 00 90 00		—	4	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0200	TFNUTR OP-RUM (FORTS) .. DIODPLINT F4810-000065 MBVAB-430208	00 00 91 00		-	2	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0210	.. MOTSTANDSPLINT F4810-000066 MBVAB-430209	00 00 92 00		-	1	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0220	.. MANÖVERAPPARAT M1898-800210 REFAB-130061	00 01 00 00		-	1	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0230	.. PANEL F6058-000309 REFAB-230119	00 01 01 00		-	1)	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	1) MAX 3 ST
0240	.. TELEFONAPPARAT M3927-250020 MBVAB-230125	00 01 10 00		-	ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0250	.. LINJETAGARE 2 NR M3927-846010 REFAB-330116	00 01 20 00		-	ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0260	.. KOPPLINGSSKÅP F6058-000327 REFAB-130066	00 01 30 00		-	1	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0270	.. ÖVRIGT	00 09 99 00		-	-	-	-	-	-	-	