

1978-12-12

Side 1 (5)

|  |  |               |                                   |
|--|--|---------------|-----------------------------------|
| Tjänsteställe, handläggare<br>F:UPM/O Hertzman<br>TELUB/TAT/<br>B Niward | Fastställd av<br>J O Arman<br>/ B Skärhammar | Ändrad enligt | Upphäver<br>857-171 <sup>1)</sup> |
|--|--|---------------|-----------------------------------|

CentraluranläggningarUnderhållsplan Materiel1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, FMI, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Denna underhållsplan behandlar Centraluranläggningar.  
En centraluranläggning består av ett för hela anläggningen gemensamt huvudur och ett antal sekundärur. Endast huvuduret har självständigt urverk. Sekundäruren är parallellkopplade och får samtidigt likströmpulser från huvuduret.
- 2.2 Huvudverkstad för Centraluranläggningar är TELUB AB.
- 2.3 Översyn "vid behov" (VB) föreligger när, trots föreskriven periodisk tillsyn, utrustningens funktion inte uppfylls eller när betydande förslitning eller åldring nedsätter utrustningens driftsäkerhet.

---

1) Helt omarbetad

#### 2.4 Materielunderhåll utförs på:

- Bemannad anläggning av TSB/F, teknisk anläggningspersonal. Saknas erforderliga resurser inom anläggningen för tillsyn och reparation anlitas TSB/R.
- Obemannad anläggning av TSB/R

#### 2.5 Materielenheter (ME) sänds till huvudverkstaden för reparation och översyn.

### 3 Övrigt

#### 3.1 Utrustning

Instrument och speciell provutrustning för underhåll enligt underhållsplanen framgår av TOMT 857-155, Centraluranläggning Tillsynsföreskrift.

#### 3.2 Hantering

Allmänna anvisningar för hantering framgår av TOMT 80-150.

---







