

1972.07.28

Sida 1(11)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman TELUB/I Frank	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Andrad enligt	Upphäver 1)
---	---	---------------	--------------------

Strömförsörjningsutrustningar för telefonanläggningarUnderhållsplan Apparater (UHP-A)

<u>1 Innehåll</u>	<u>Sida</u>
M8253-100510, strömförsörjningsutr (Rgc)	2
M8253-100610, strömförsörjningsutr (PS-66)	4
M8253-100710, strömförsörjningsutr (PS-65)	5
M8253-100810, strömförsörjningsutr (PS-08)	6
M8253-100910, strömförsörjningsutr (Lfc m/50, typ 2)	7
M8253-101010, -101110, strömförsörjningsutr (Lgc m/50, typ 1 och 2)	8
M8253-101210, strömförsörjningsutr (KC)	9
M8253-101310, strömförsörjningsutr (Lfc typ 1)	10

2 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten se TOMT
80-18.

3 Speciella bestämmelser3.1 Rgc, PS-66, PS-65, PS-08, lfc m/50, lfc typ 1

C- och E-tillsyn utförs av anläggningens tekniska
personal.

3.2 KC

E-tillsyn utförs av tv/tsb i samråd med flottilj.

3.3 Lgc

Tillsyn utförs av tv/tsb.

3.4 Tsb motsvaras av tv enligt nuvarande organisation.

1) TOMT 857-13 pos 1. 156-1.164, 2.50-2.59, 3.53-3.54, 3.56, 4.14-4.16, 5.22-5.27
6.22-6.27.

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Åtgärd av		
0000	STRÖMFÖRSÖRJNINGUTR (RGC) M8253-100510	00 00			X	C1, E1	-	BE ANL	TOMT 857 - TILLSYN	TELUB ANL		BRUKSENHET FÖR DIDAS
0010	DISTRIBUTIONSSKAP M1898-800310 LME-930129	10 00		-	1	VB		ME	ÖVERSYN	TELUB ANL		SIGN
0020	DISTRIBUTIONSSKAP M1898-800410 LME-930182/1	20 00		-	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL		24 V
0030	DISTRIBUTIONSSKAP M1898-800510 LME-930182/2	30 00		-	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL		48 V
0040	DISTRIBUTIONSSKAP M1898-800610 LME-930183	40 00		-	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL		36 V
0050	LIKRIKTARE M2511-370010 LME-BMM13109	50 00		-	2	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL		24 V LS 10 A
0060	LIKRIKTARE M2511-371010 LME-BMM13127	60 00		-	2	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL		48 V LS 6 A
0070	LIKRIKTARE M2511-372010 LME-BMM14451	70 00		-	2	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL		36 V LS 30 A
0080	BLYBATT 12 V 18 AH M2672-204010 JUJACK-1 RS-8	80 00		-	8	C1		ME ANL	TOMT 850-47 MED ATG PÅ BE	CVA ANL		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
	STRÖMFÖRSÖRJNUTR (RGC) FORTSÄTTNING											
0090	. BLYBATT 12 V 30 AH M2672-106010 SAAJ-1 RS-10	90 00		—	4	C1		ME ANL	TOMT 850-47 I SAMBAND MED ÅTG PÅ BE	CVA ANL		
0100	. BLYBATT 12 V 52 AH M2672-117010 JUACK-2 RS-10	1 00 00		—	6	C1		ME ANL	TOMT 850-47 I SAMBAND MED ÅTG PÅ BE	CVA ANL		
0110	. RELÅSATS GSR M2483-564010 LME-BCH131549	1 10 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0120	. POLVÄXLARE M2482-804810 LME-RGN6013	1 20 00		—	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	48 V	
0130	. TRANSFORMATORENHET F3200-007787 LME-BMF212 x 001	1 30 00		—	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0170	. ÖVRIGT	9 99 00		—	—	—		—		—		

Pos	Materialidentifiering	LKÖD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd av	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	00 00			Drift	För- varing				
0180	STRÖMFÖRSÖRJNINGSU TR (PS-66) MB253-100610		00 00		X	C1, E1 VB		BE ANL BE TELUB	TOMT 857- TILLSYN ÖVERSYN	TELUB ANL	BRUKSENHET FÖR BIDAS
0190	STRÖMFÖRSÖRJNINGHET F1281-301291 FF-F1281-301291		10 00	-	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0200	STRÖMFÖRDELNPLINT F3200-007698 LME-BMG1136		20 00	-	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0210	LIKRIKTARE M2511-806010 LME-BMM02107		30 00	-	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0220	BLYBATT 12 V 52 AH M2672-117010 JUACK-2 RS-10		40 00	-	3	C1		ME ANL	TOMT 850-47 I SAMBAND MED ÅTGÄRD PÅ BE	CVA ANL	
0230	TRANSFORMATOR F3200-007703 LME-REK814139		50 00	-	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0240	POLVÅXLARE M2482-804210 LME-RGN6012		60 00	-	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	24 V
0250	RELÄSATS GSR M2483-564010 LME-BCH131549		70 00	UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0290	ÖVRIGT		99 00	-				-		-	

Pos	Materialidentifierring	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Under- håll i krig		
0300	STRÖMFÖRSÖRJNINGSTR (PS-65) M8253-100710	00 00			X	C1, E1 VB		BE ANL BE TELUB	TOMT 857 -- TILLSYN ÖVERSYN	TELUB ANL		BRUKSENHET FÖR DIDAS
0310	LADDNINGSLIKRIKTARE M2511-209010 TUDOR-GSWP 39/5	10 00		-	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0320	ALKBATT 36 V 45 AH M2673-550040 JUACK-27 SI-4	20 00		-	1	C1		ME ANL	TOMT 850-46 I SAMBAND MED ATG PÅ BE	CVA ANL		
0330	MANÖVERLÅDA F1601-000659 TVT-00 26895 00	30 00		-	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0370	ÖVRIGT	99 00						- -		- -		

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0380	STRÖMFÖRSÖRJNUTR (PS-08) M8253-100810	00 00			X	C1, E1 VB		BE ANL BE TELUB	TOMT 857 - TILLSYN ÖVERSYN	TELUB ANL	BRUKSENHET FÖR DIDAS
0390	L. LIKRIKTARE M2511-807010 LME-BMM02101	10 00		-	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL	ALT 1
0400	L. LADDNINGSLIKRIKTARE M2511-209010 TUDOR-GSWP 39/5	20 00		UE	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL	ALT 2
0410	L. ALKBATT 36 V 45 AH M2673-550040 JUACK-27 SI-4	30 00		-	1	C1		ME ANL	TOMT 850-46 I SAMBAND MED ATG PÅ BE	CVA ANL	
0420	MANÖVERLÅDA F1601-000659 TVT-00 26695 00	40 00		-	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0460	ÖVRIGT	99 00						-		-	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vs: Under- håll- i- kig	Anteckning
		Individ- uppf			A	B	C	D	E	Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0470	STRÖMFÖRSÖRJNINGSTR (LFC-50) M8253-100910	00 00				X	X	X	X	X	C1, E1	BE ANL	TOMT TILLSYN	TELUB ANL	BRUKSENHET FÖR DIDAS	
0480	LIKRIKTARE M2514-203010 ASEA-RPLB 36/20	10 00	UE					1			VB	ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0490	LIKRIKTARE M2514-211050 ELHEM-FKB 36/50	20 00			1	1	1	1			VB	ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0500	LADDNINGSLIKRIKTARE M2511-209010 TUDOR-GSWP 39/5	30 00	UE					1			VB	ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0510	ALKBATT 36 V 45 AH M2673-550040 JUACK-27 S1-4	40 00			3	3	3				C1	ME ANL	TOMT 850-46 I SAMBAND MED ATG PÅ BE	CVA ANL		
0520	BLYBATT 12 V 52 AH M2672-117010 JUACK-2 RS-10	50 00						3			C1	ME ANL	TOMT 850-47 I SAMBAND MED BTG PÅ BE	CVA ANL		
0530	BATTERISKAP M1896-212010 FF-FR31480	60 00			1	1	1	1			VB	ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0540	STRÖMFÖRDELNPLINT M1892-835910 TVT-08 71225 00	70 00			1	1	1	1			VB	ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0580	ÖVRIGT	99 00														

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	00 00		A	B	C	D	Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0590	STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTR (LGC) M8253-101010	00 00	00 00								BE TV	TOMT 857 - TILLSYN	TELUB 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS	
0600	STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTR M8253-101110	00 00	00 00								BE TV	TOMT 857 - TILLSYN	TELUB 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS	
0610	LIKRIKTARE M2511-805010 ASEA-RSHA 36/3	10 00	10 00		1	1				VB	ME TV	ÖVERSYN	TELUB 600		
0620	LIKRIKTARE M2511-803010 ASEA-RPLP 36/8	20 00	20 00				1			VB	ME TV	ÖVERSYN	TELUB 600		
0630	LIKRIKTARE M2511-804010 ASEA-RPLA 36/8	30 00	30 00				1			VB	ME TV	ÖVERSYN	TELUB 600		
0640	ALKBATT 36 V 45 AH M2673-550040 JUACK-27 SI-4	40 00	40 00		1	1	2	2		C1 E1	ME 1) ME TV	TOMT 850-46 TILLSYN TOMT 850-46 TILLSYN	CVA 600	1) UTFÖRS AV TILLSYNSMAN	
0680	ÖVRIGT	99 00	99 00								- -		- -		

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Åtgärd av		
0690	STRÖMFÖRSÖRJNINGSTR (KC) M8253-101210	00 00			X	C1		BE ANL	TOMT 857 -- TILLSYN	TELUB 600		BRUKSENHET FÖR DIDAS
0700	STRÖMFÖRSÖRJNINGSPANEL F1601-000327 TVT-87 24400 00	10 00		--	1	VB		ME TV		TELUB 600		
0710	SÄKRINGSLÅDA F1601-000332 TVT-87 24964 00	20 00		--	1	VB		ME TV		TELUB 600		
0720	LADDNINGSLIKRIKTARE M2511-137010 TUDOR-GSWP 38/12	30 00		--	1	VB		ME TV		TELUB 600		ALT 1
0730	LADDNINGSLIKRIKTARE M2511-138010 TUDOR-GMWP 38/12 K	40 00		--	1	VB		ME TV		TELUB 600		ALT 2
0740	BATTERILÅDA F1601-000302 TVT-08 75698 01	50 00		--	1	VB		ME TV		TELUB 600		
0750	ALKBATT 36 V 45 AH M2673-811210 FF-FR43880	60 00		--	1	C1		ME ANL	TOMT 850-46 TILLSYN	CVA 600		
0790	ÖVRIGT	99 00						ME TV	TOMT 850-46 TILLSYN			

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0800	STRÖMFÖRSÖRJNUTR(LFC-1) M8253-101310	00 00			X	C1, E1 VB		BE ANL BE TELUB	TOMT 857 - TILLSYN ÖVERSYN	TELUB ANL	BRUKSENHET FÖR DIDAS
0810	DISTRIBUTIONSPANEL M1892-813010 LME-667139	10 00		-	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0820	KONTROLLPANEL M2491-846310 LME-643380	20 00		-	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0830	BATTERIPANEL M2491-846010 LME-667142/1	30 00		-	1	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0840	LIKRIKTARE M2511-125010 LME-BMM14365	40 00		-	2	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0850	LIKRIKTARE M2511-126010 LME-BMC1 3501	50 00		-	2	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0860	LIKRIKTARE M2511-127010 LME-BMM14501	60 00		-	2	VB		ME ANL	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0870	BLYBATT 6 V 208 AH M2672-012010 SAAJ-8 RS-10	70 00		-	12	C1		ME ANL	TOMT 850-47 I SAMBAND MED ATG PÅ BE	CVA ANL	
0880	BLYBATT 12 V 30 AH M2672-106010 SAAJ-1 RS-10	80 00		-	12	C1		ME ANL	TOMT 850-47 I SAMBAND MED ATG PÅ BE	CVA ANL	

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0890	STRÖMFÖRSÖRJNUTR (LFC-1) FORTSÄTTNING POLVÄXLARE M2482-804210 LME-RGN6012	90 00		-	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	24 V	
0900	RELÄSATS GSR M2483-564010 LME-BCH131549	1 00 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0940	ÖVRIGT	9 99 00				-		-				

