

1975-09-23

Sida 1 (18)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman TELUB/TAT/ A Karlsson	Fastställd av J Arman /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver 857-75 1)
---	--	---------------	-----------------------

TelefaxmaterielUnderhållsplan Apparater

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
M3940-205011, TF-sändare 205S MT	3
M3940-206021, TF-sändare 206B MT	6
M3940-501011, TF-sändtagare 501 MT	7
M3940-110011, TF-mottagare MT	8
M3940-111021, TF-mottagare 111B MT	9
M3951-709011, Radiomottagare MRM9 MT	11
M3951-710011, Radiomottagare 710 MT	12
M1893-831010, Telefaxstativ 8310	15
M1893-831710, Telefaxstativ 8317	15
F1250-900003, Långvågsantenn	15
F1250-206357, Centralenhet	16
M3940-990059, Regeneratorenhet	17
F1250-305913, Likriktare	17
F1250-102037, Sändarväxel	17
F1250-100915, Väljarenhet	18

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se
TOMT 80-140.

1) Nyttillkommen materiel

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Angivna tillsynstider gäller för materiel i drift. På driftsatt materiel som inte är i operativ drift utförs C-tillsyn varje halvår och E-tillsyn varje år.
- 2.2 A-tillsyn (daglig service av TF-mottagare) får utföras av operativ personal om denna har erforderlig utbildning.
- 2.3 På TF-sändtagare 501, pos 0340, utförs vid behov C-tillsyn oftare än en gång per månad (vid intensiv användning av materielen).
- 2.4 TSB/R får vid behov anlitas för D-tillsyn.
- 2.5 Teknisk personal på lfc 1 får utföra E-tillsyn om resurser finns.
- 2.6 Översyn utförs av huvudverkstad. Anläggning byter ue. Felaktig ue åtgärdas av huvudverkstad.
- 2.7 Detaljerade läsanvisningar, se TOMT 80-146.

Pos	Materialidentifierring	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	00 00			Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0000	TF-SÄNDARE 205S MT M3940-205011 HELL-WF205S		00 00	UE								
					X	C3	-	BE ANL	TOMT 850-58 TILLSYN	TELOB 100 600		BRUKSENHET FÖR DIDAS
						E1	-	BE TSB/R	TOMT 850-58 TILLSYN			
						VB	-	BE TELOB	TELOB K-NORM 530-001-01 ÖVERSYN			
						-	1 ÅR	BE TSB/R	TOMT 850-58 TILLSYN (C)			
0010	. STÄMGAFFELENHET F3727-000041 HELL-ST798		01 00	-	1	REP	-	ME TELOB	REPARATION	TELOB 600		
0020	. MOTORSLOTSTEG F3727-000042 HELL-WF205-G21		10 00	-	1	REP	-	ME TELOB	REPARATION	TELOB 600		
0030	. FASTECKENGIVARE F3727-000043 HELL-1000-G1		15 00	-	1	REP	-	ME TELOB	REPARATION	TELOB 600		
0040	. FREKVENSDRELARE F3727-000048 HELL-1000-G2		20 00	-	1	REP	-	ME TELOB	REPARATION	TELOB 600		
0050	. DEMODULATOR F3727-000056 HELL-1000-G6		25 00	-	1	REP	-	ME TELOB	REPARATION	TELOB 600		
0060	. MOTORDRIVSTEG F3727-000044 HELL-1000-G11		30 00	-	1	REP	-	VB TELOB	REPARATION	TELOB 600		

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Åtgärd av	Åtgärd	
0070	TF-SÄNDARE 205S MT (FORTS) . BUFFERTSTEG F3727-000045 HELL-1000-G13	35 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0080	. REGENERATOR F3727-000046 HELL-1000-G14	40 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0090	. NYCKLINGSSTEG F3727-000069 HELL-1000-G17 MOD	45 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		TIDIGARE F3727-000047
0100	. SELEKTIVTONALST 1 F3727-000070 HELL-1000-G21 MOD	50 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		TIDIGARE F3727-000049
0110	. SELEKTIVTONALST 2 F3727-000050 HELL-1000-G22	55 00		-	1	REP	-	BE TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0120	. SYNGONGIVARE F3727-000051 HELL-1000-G31	60 00		-	1	REP	-	BE TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0130	. TREFASSTRÖMALSTRARE F3727-000052 HELL-1000-G32	65 00		-	1	REP	-	BE TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0140	. MJUKNYCKLINGSENHET F3727-000053 HELL-1000-G33	70 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0150	. NIVÅENHET F3727-000054 HELL-1000-G35	75 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Åtgärd av	Åtgärd	
0160	TF-SÄNDARE 206S MT (FORTS) . SELEKTIVTONALST 3 F3727-000065 HELL-1000-G37	80 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0170	ÖVRIGT TF-SÄNDARE 206 S MT	98 00		-	-	-	-	-	-	TELUB 600		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Under- håll- i krig		
0200	TF-SÄNDARE 2068 MT M3940-206021	00.00.00		UE	X	B, C3, D	-	BE ANL	TOMT 857-63 TILLSYN	TELUB 100 600		BRUKSENHET FÖR DIDAS HELL-FA124/3
						E1	-	BE TSB/R	TOMT 857-63 TILLSYN			
						VB	-	BE TELUB	TELOB K-NORM 530-002-01 ÖVERSYN			
						-	1 ÅR	BE TSB/R	TOMT 857-63 TILLSYN (C)			
0210	. NIVÅENHET F3727-000054 HELL-1000-G35	10 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0220	. DEMODULATOR F3727-000056 HELL-1000-G6	20 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0230	. REGENERATOR F3727-000690 HELL-1000-G7	30 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0240	. MÖJKNYCKLINGSENHET F3727-000053 HELL-1000-G33	40 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0250	. LIKSPÄNNINGSOMVANDLARE F3727-000682 HELL-1000-G19	50 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0260	. SPÄNNINGSOMVANDLARE F3727-000683 HELL-1000-G20	60 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0270	. NYCKLINGSTEG F3727-000681 HELL-1000-G17/1	70 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0280	TF-SÄNDARE 206B MT (FORTS) . FÖRDRÖJNINGSENHET F3727-000689 HELL-1000-G58	80 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600	
0290	. SYNKRONENHET F3727-000063 HELL-SZG1H7160	90 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600	
0300	. . FREKVENDELARE F3727-000048 HELL-1000-G2	91 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600	
0310	. . STÄMGAFFELENHET F3727-000041 HELL-ST798	92 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600	
0320	. FÖRSTÄRKARE F3727-000678 HELL-FA123-G12	1 00 00		-	-	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600	
0330	ÖVRIGT TF-SÄNDARE 206B MT	09 99 00		-	-	-	-	-		TELUB 600	
0340	TF-SÄNDTAG 501 MT M3940-501011 HELL HF 146/1	00 00 00		UE	X	C1	-	BE ANL	TOMT 857- TILLSYN	TELUB 100 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS
						E1	-	BE TSB/R	TOMT 857- TILLSYN		
						VB	-	BE TELUB	TELUB K-NORM 530-005-01 ÖVERSYN		
						-	1AR	BE TSB/R	TOMT 857- TILLSYN (C)		

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0360	TF-MOTTAGARE MT M3940-110011	00 00		UE	X	A, B, C1, D	-	BE ANL	TOMT 857-62 TILLSYN	TELUB 100 600		BRUKSENHET FÖR DIDAS HELL-BS110-S
						E1	-	BE TSB/R	TOMT 857-62 TILLSYN			
						VB	-	BE TELUB	TOMT (K-NORM BS110S-1) ÖVERSYN			
						-	1 AR	BE TSB/R	TOMT 857-62 TILLSYN (C)			
0370	. SELEKTIVENHET M3940-110118 HELL-BS110-G110	01 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	- ÖVERSYN	TELUB 600		
0380	. KRAFTENHET M3940-110128 HELL-SG127	05 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0390	. SKRIVHUVUD M3940-110138 HELL-BS110-G115	10 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0400	. VARVTALSENHET M3940-110148 HELL-BS110-G121	15 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0410	. STÄMGAFFELENHET M3940-110158 HELL-ST77	20 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0420	. NIVÅENHET M3940-110168 HELL-BS110-G112	25 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0430	. ÖVRIGT TF-MOTTAGARE MT	99 00		-	-	-	-	-	-	TELUB 600		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppl				Drift	För- varing			Under- håll i krig		
0460	TF-MOTT 111B MT M3940-111021	00 00		UE	X	A, B, C1, D	-	BE ANL	TOMT 857-47 TILLSYN	TELUB 100 600		BRUKSENHET FÖR DIDAS HELL-BS134/3
						E1	-	BE TSB/R	TOMT 857-47 TILLSYN			
						VB	-	BE TELUB	TELUB K-NORM 530-004-01 ÖVERSYN			
						-	1 AR	BE TSB/R	TOMT 857-47 TILLSYN (C)			
0470	STÄMGAFFELNENHET F3727-000041 HELL-ST79B	10 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0480	MOTORSLUTSTEG F3727-000676 HELL-BS134-G23	20 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0490	MOTORDRIVSTEG F3727-000044 HELL-1000-G11	30 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0600	TREFASSTRÖMALSTRARE F3727-000692 HELL-1000-G9	40 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0510	FREKVENDELARE 1 F3727-000687 HELL-1000-G4	50 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0520	FREKVENDELARE 3 F3727-000685 HELL-1000-G24	60 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0530	NIVÅENHET F3727-000688 HELL-1000-G46	70 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	80 00			Drift	För- varing				
0540	TF-MOTT 111B MT (FORTS) . DEMODULATOR F3727-000056 HELL-1000-G6		80 00	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600	
0550	. REGENERATOR F3727-000690 HELL-1000-G7		90 00	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600	
0560	. SKRIVFÖRSTÄRKARE F3727-000691 HELL-1000-G8		01 00 00	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600	
0570	. FASJUSTERENHET F3727-000686 HELL-1000-G34		01 10 00	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600	
0580	. INFASNINGSENHET F3727-000684 HELL-1000-G23		01 20 00	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600	
0590	. FREKVENDELARE 2 F3727-000680 HELL-1000-G15		01 30 00	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600	
0600	. SLAGFÖRSTÄRKARE F3727-000679 HELL-1000-G12		01 40 00	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600	
0610	. SKRIVHUVUD F3727-000693 HELL-13310007		01 50 00	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600	
0620	. NÄTAGGREGAT M3940-111128 HELL-NG139		01 60 00	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600	
0630	. ÖVRIGT TF-MOTT 111B MT		09 99 00	-	-	-	-	-	-	TELUB 600	

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0660	RADIOMOTT MRM9 MT M3951-709011	00 00		UE	X	C3	-	BE ANL	TOMT 857-11 TILLSYN	TELUB 100 600		BRUKSENHET FÖR DIDAS PFITZ-LWF44A
						E1	-	BE	TOMT 857-11 TILLSYN			
						VB	-	TSB/R	TELUB K-NORM 501-021-01 ÖVERSYN			
						-	1ÅR	BE TSB/R	TOMT 857-11 TILLSYN (C)			
0670	. FRONTENHET M3951-709118	01 00		-	1	REP	-	ME TELUB	REPARATION	TELUB 600		
0680	. HF-ENHET M3951-709128	05 00		-	1	REP	-	ME TELUB	REPARATION	TELUB 600		
0690	. OSCILLOSKOPENHET M3951-709138	10 00		-	1	REP	-	ME TELUB	REPARATION	TELUB 600		
0700	. NYCKLINGSENHET M3951-709148	15 00		-	1	REP	-	ME TELUB	REPARATION	TELUB 600		
0710	. KRISTALLENHET M3951-709158	20 00		-	1	REP	-	ME TELUB	REPARATION	TELUB 600		
0720	. ÖVRIGT RADIOMOTT MRM9 MT	99 00		-	-	-	-	-	-	TELUB 600		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppt				Drift	För- varing			Åtgärd av	Åtgärd	
0750	RADIOMOTT 710 MT M3951-710011	00 00		UE	X	C3	-	BE ANL	TOMT 850-68 TILLSYN	TELUB 100 600		BRUKSENHET FÖR DIDAS PFITZ-LWF 45
						E1	-	BE TSB/R	TOMT 850-68 TILLSYN			
						VB	-	BE TELUB	TELUB K-NORM 501-020-01 ÖVERSYN			KRISTALLEN SKA FÖLJA MED MOTT
						-	1AR	BE TSB/R	TOMT 850-68 TILLSYN (C)			
0760	. HF-ENHET F5264-000001 PFITZ-LWF4501	01 00		UE	1	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0770	. MF-STEG B F5264-000002 PFITZ-LWF4503	10 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	REPARATION	TELUB 600		
0780	. MF-STEG A F5264-000003 PFITZ-LWF4504	15 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	REPARATION	TELUB 600		
0790	. MF-STEG C F5264-000004 PFITZ-LWF4505	20 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	REPARATION	TELUB 600		
0800	. DISKRIMINATOR F5264-000005 PFITZ-LWF4506	25 00		UE	1	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0810	. NYCKLINGSSTEG F5264-000006 PFITZ-LWF4508	30 00		UE	1	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0820	. REGENERATOR F5264-000007 PFITZ-LWF4509A	35 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	REPARATION	TELUB 600		

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Åtgärd av	Under- håll i krig	
0830	RADIOMOTT 710 MT (FORTS) . KLARTECKNARE F5264-000008 PFITZ-LWF4509C	40 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0840	. A1-STEIG F5264-000009 PFITZ-LWF4510	45 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0850	. F1-STEIG F5264-000010 PFITZ-LWF4511	50 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0860	. F4-STEIG F5264-000011 PFITZ-LWF4512	55 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0870	. SVEPGENERATOR F5264-000012 PFITZ-LWF4513	60 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0880	. LKSPÄNNINGSSTAB F5264-000013 PFITZ-LWF4514	65 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0890	. F9-STEIG F5264-000014 PFITZ-LWF4515	70 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0900	. OSCILLOSKOPSTEG F5264-000015 PFITZ-LWF4516	75 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		
0910	. MF-FILTER 200 F5264-000016 PFITZ-LWF4517	80 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 600		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0920	RADIOMOTT 710 MT (FORTS) . MF-FILTER 750 F5264-000017 PFITZ-LWF4518	85 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION		TELUB 600	
0930	. MF-FILTER 1250 F5264-000018 PFITZ-LWF4519	90 00		UE	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION		TELUB 600	
0940	. FRONTENHET F5264-000019 PFITZ-LWF4522	95 00		-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION		TELUB 600	
0950	. ÖVRIGT RADIOMOTT 710 MT	99 00		-	-	-	-	-	-		TELUB 600	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf	00 00			Drift	För- varing			Åtgärd av	Åtgärd	
0980	TELEFAXSTATIV 8310 M1893-831010 CVA-F1250-200488		00 00	-	X	B, C3 E2 VB	- - -	BE ANL BE TSB/R BE TELUB	TOMT 850-50 TILLSYN TOMT 850-50 TILLSYN RITN.UNDERLAG ÖVERSYN	TELUB 100 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS	
0990	TELEFAXSTATIV 8317 M1893-831710 CVA-F1250-200484		00 00	-	X	B, C3 E2 VB	- - -	BE ANL BE TSB/R BE TELUB	TOMT 850-50 TILLSYN TOMT 850-50 TILLSYN RITN.UNDERLAG ÖVERSYN	TELUB 100 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS	
1000	LÅNGVAGSANTENN F1250-900003 CVA-F-1250-900003		-	-	-	-	-	-	-	-	SE TOMT 850-54	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppt				Drift	För- varing				
1030	CENTRALENHET F1250-206357 CVA-F1250-206357	-	-	-	-	E1	-	BE ANL	TOMT TILLSYN	TELUB 100	RAPPORTERAS INTE
1040	MULTIPLXKORT 1 F1250-307403 CVA-F1250-307403	-	-	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 100	
1050	MULTIPLXKORT 2 F1250-307404 CVA-F1250-307404	-	-	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 100	
1060	MULTIPLXKORT 3 F1250-307405 CVA-F1250-307405	-	-	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 100	
1070	MULTIPLXKORT 4 F1250-307406 CVA-F1250-307406	-	-	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 100	
1080	RÄKNARKORT F1250-307407 CVA-F1250-307407	-	-	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 100	
1090	TAKTOSCILLATORKORT F1250-307408 CVA-F1250-307408	-	-	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 100	
1100	GRINDKORT F1250-307409 CVA-F1250-307409	-	-	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 100	
1110	TONOSCILLATORKORT F1250-206352 CVA-F1250-206352	-	-	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 100	
1120	DATA/TELEFAXANPKORT F1250-206353 CVA-F1250-206353	-	-	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 100	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppl				Drift	För- varing				
1130	CENTRALENHET (FORTS) . DÄMPSATS-STARTKORT F1250-206354 CVA-F1250-206354	-	-	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 100	
1140	. FÖRDELARKORT F1250-206355 CVA-F1250-206355	-	-	-	4	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 100	
1160	REGENERATORENHET M3940-990059 CVA-F1250-103099	00 00 00		-	X	E1 VB	-	BE ANL BE TELUB	TOMT 857- TILLSYN RITN.UNDERLAG ÖVERSYN	TELUB 100	BRUKSENHET FÖR DIDAS
1180	LIKRIKTARE F1250-305913 CVA-F1250-305915	-	-	-	-	C3, E1 VB	-	BE ANL BE TELUB	TOMT TILLSYN RITN.UNDERLAG ÖVERSYN	TELUB 100	
1190	. LIKRIKTARE M2511-398010 SELTE-ISA4	-	-	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 100	
1200	. LIKRIKTARE M2511-397010 SELTE-ISA16	-	-	-	2	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 100	
1210	. LIKRIKTARE M2511-396010 SELTE-ISC24	-	-	-	1	REP	-	ME TELUB	- REPARATION	TELUB 100	
1220	SANDARVÅXEL F1250-102037 CVA-F1250-102037	-	-	-	-	E1 VB	-	BE ANL BE TELUB	TOMT TILLSYN RITN.UNDERLAG ÖVERSYN	TELUB 100	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
1230	VÄLJARENHET F1250-100915 CVA-F1250-100915			-	-	E1	-	BE ANL	TOMT TILLSYN	TELUB 100 600		
						VB	-	BE TELUB	RITN.UNDERLAG ÖVERSYN			