

1978-12-12

Sida 1 (6)

Tjänsteställe, handläggare F:UPM/O Hertzman TELUB/TAT/ E Nilsson	Fastställt av J O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver 857-96 ¹⁾
---	---	---------------	----------------------------------

Transformatorutrustning:

Transformatorutr M3982-112158

Ledntransformutr, M3982-103011

Transformatorutr, K M3982-123011

Transformatorutr, K M3982-136011

Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, FMI, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Tillsyn VB innebär att underhållsåtgärder skall utföras när prestandakrav enligt "Mätanvisningar för av FMV-F anordnade förbindelser för telefoni, telegrafi och data" inte kan innehållas, och i tillämpliga delar när någon enhet har bytts ut.

1) Helt omarbetad

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6					
100000	01	LEDNTRANSFORMTR, K	--		X									
	02	M3982-103011								RE	TELUB	TEKN UNDERLAG		
	03									ANL	100	TILLSYN BEPANNAD ANL		
	04									BE		TEKN UNDERLAG		
	05									TSB/R	600	TILLSYN ÖBEMÄNNAD ANL		
	06									BE		TEKN UNDERLAG		
	07									TELUB		ÖVERSYN		
	08													

100100	01	•LEDNINGSTRANSFORM 2	--		ERF									
	02	M3982-103118								ME	TELUB	TELUB 650-063		
	03	SATT -12648								TELUB	600	ÖVERSYN		

100200	01	•LEDNINGSTRANSFORM 1	--		ERF									
	02	M3982-103128								PE	TELUB	TELUB 65C-063		
	03	SATT -12647								TELUB	600	ÖVERSYN		

100300	01	•LEDNTRAF0 400/600	--		ERF									
	02	M3982-103138								ME	TELUB	TELUB 65C-063		
	03	SATT -12696								TELUB	600	ÖVERSYN		

