

1972. 05. 06

Sida 1 (2)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman CVA/R Nordlöf	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver
---	---	---------------	----------

FMR 25RADIOSTATION FMR 25 MT M3955-725011Underhållsplan Apparater (UHP-A)1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-18.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Översyn utföres av huvudverkstad. Genom anläggningens försorg byts materielen mot ue, varefter den utbytta enheten sänds till huvudverkstad för åtgärd.
- 2.2 De flj som fått FMR 25 bör meddela berörd tv snarast om de önskar hjälp med tillsyn, så att tv kan planera för detta.
- 2.3 Tillsynsföreskrift under snar framtagning.
- 2.5 Detaljerade läsanvisningar, se TOMT 80-146.
- 2.6 Denna radiostation underhålls inte i krig.

FMR 25 tillhörande CEFYL, se UHP-A CEFYL RADIO TOMT 851-64

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing		Åtgärd av	Under- håll i krig		
0010	RADIOSTN FMR 25 MT M3955-725011	—	—	X	A	D ¹⁾	BE ANL BE ANL	FUNKTIONSKONTROLL TOMT TILLSYN	CVA —	FELRAPPORTERAS EJ A-SERVICE UTFÖ- RES AV OPERATIV PERSONAL D GÄLLER ÖVER- LÄMNAD STN EJ I DRIFT	
0020	.SÄNDTAGARE M3955-025238 CORAC-522-4830-001	—	UE	1	VB	—	ME ANL ME CVA	BYTE AV UE TOMT (PREL CVA 590-2:31) ÖVERSYN	CVA —	618T-3B	
0030	.MONTERINGSBÄDD M3955-051148 CORAC-522-1658-00	—	—	1	VB	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA —	390-J1	
0040	.MANÖVERENHET M3955-025138 CORAC-777-1225-001	—	UE	1	VB	—	ME CVA	TOMT (PREL CVA 590-2:31) ÖVERSYN	CVA —	714E-6A	
0050	.SPÄNNINGSOMVANDLARE F2686-000311 CORAC-488A-2	—	—	1	VB	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA —		