

Rev av utg C/80

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman Tv4/H Sandbro	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	1972.01.21 Ändrad enligt	Sida 1 (5) Upphäver RADAR 041-2
---	---	-----------------------------	---------------------------------------

PS-41/T MT. M3330-041051

Underhållsplan apparater (UHP-A)

1 Allmänna bestämmelser

1.1 Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Skyddsföreskrifter för undvikande av personskador genom mikrovågstrålning, se TOMT RADAR 041-501.
- 2.2 Tv, flj (eller motsvarande) som har PS-41/T, enheter eller ue tillhörande denna stn, sänd dem till TV4. Gäller F4 och TV1N efter 1/1-73.
- 2.3 Beträffande vissa elektronrörs färskning, förvaring m m, se TOMT 850-37D.
- 2.4 Detaljerade läsanvisningar, se TOMT 80-146.
- 2.5 Felrapportering utförs inte.
- 2.6 Beroende på uppställningsplats och miljö må tillsynsintervall C3 vid obemannad station förlängas eller förkortas.
- 2.7 Äldre M-nr (t ex 3331-1.01) är inte registrerade men har noterats när materielen är märkt med dessa.

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0000	PS-41/T MT M3330-041051	-			X	A B1 C1 E1 VB	C3 4ÅR	BE ANL BE TV BE TV	TOMT RADAR 041-1 TILLSYN TOMT RADAR 041-1 TILLSYN SMÖRJNING TOMT (PREL CVA521A -6/60) PROVNING ÖVERSYN	TV4 600	FELRAPPORTERAS EJ C3 GÄLLER MON- TERAD OBEMAN- NAD STN	
0010	MODULATORENHET F 2370-000567 BENDI-200408-0001 M3331-1.01	-		UE	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A -5/60) ÖVERSYN	TV4 600	TIDIGARE FIRMA - KOD BIXRO	
0020	INDIKATORENHET F 2370-000569 BENDI-200417-0001 M3331-1.02	-		UE	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A -5/60) ÖVERSYN	TV4 600	KOMPL	
0030	INDIKATOR F 2370-004980 BENDI-OR204981-1	-		-	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A -5/60) ÖVERSYN	TV4 600		
0040	..HSPLIKRIKTARE F 2370-004979 BENDI-OR204813-1	-		-	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A -5/60) ÖVERSYN	TV4 600	KOMPL	
0050	..VIDEOENHET F 2370-004976 BENDI-OR203977-1	-		-	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A -5/60) ÖVERSYN	TV4 600		
0060	..SVEPKRETSENHET F 2370-004977 BENDI-OR204671-1	-		-	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A -5/60) ÖVERSYN	TV4 600		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0070	PS-41/T MT (FORTS) FÖRDELNINGSENHET F2370-000568 BENDI-200415-0001 M3331-1.03	-		UE	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A-5/60) ÖVERSYN	TV4 600		
0080	KOPPLINGSBOX F1250-900787 CVA-42-00.552246	-		-	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A-5/60) ÖVERSYN	TV4 600		
0090	SSF-ENHET F2370-004969 BENDI-OR200413-1 M3331-1.032	-		-	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A-5/60) ÖVERSYN	TV4 600		
0100	LIKRIKTARENHET F2370-004970 BENDI-OR200414-1 M3331-1.031	-		-	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A-5/60) ÖVERSYN	TV4 600		
0110	FULLTRANSFORMATOR F6131-000111 SUBER-EA12430XA	-		UE	1	VB		ME TV	REP BYTE	TV4 600	400Hz 115/220V 350VA	
0120	HF-ENHET F2370-000570 BENDI-200427-0001 M3331-1.04	-		UE	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A-5/60) ÖVERSYN	TV4 600		
0130	MF-FÖRSTÄRKARE F2370-004981 BENDI-OR205263-1	-		-	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A-5/60) ÖVERSYN	TV4 600		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0140	PS-41/T MT (FORTS) ANTENNVRIDENHET F 2370-090566 BENDI-200407-0001 M3331-1.05	-		UE	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A-5/60) ÖVERSYN	TV4 600			
0150	.KUGGVÄXEL F 2370-004978 BENDI-OR204735-1	-		-	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A-5/60) ÖVERSYN	TV4 600			
0160	.KONTROLLENHET F 1250-990788 CVA-42-00.552248	-		-	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A-5/60) ÖVERSYN	TV4 600			
0170	ANTENN F 2370-004974 BENDI-OR200455-1 M3331-1.06	-		-	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A-5/60) ÖVERSYN	TV4 600		KOMPL	
0180	.REFLEKTOR YTTRE M3330-041118	-		UE	2	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A-5/60) ÖVERSYN	TV4 600			
0190	.REFLEKTOR MELLAN M3330-041128	1		UE	2	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A-5/60) ÖVERSYN	TV4 600			
0200	.REFLEKTOR MITT M3330-041138	-		UE	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A-5/60) ÖVERSYN	TV4 600			
0210	.VÅGLEDARHORN F 2370-004966 BENDI-N205213-1	-		-	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A-5/60) ÖVERSYN	TV4 600		KOMPL	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0220	PS-41/T MT (FORTS) VÅGLEDARE F 2370-001259 BENDI-OR204504-1	-		UE	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A -5/60) ÖVERSYN	TV4 600		
0230	EKOBOX F 2370-000665 BENDI-200394-0001 M3331-1.07	-		UE	1	VB		ME TV	TOMT (PREL CVA521A -5/60) ÖVERSYN	TV4 600	KOMPL	
0240	PPI-802G M3656-802070 SRT-SU1510 G	-		-	1				SE TOMT 855-25			
0250	KRAFTAGGREGAT M3330-041148 PU-51/TPS-1B	-		UE	2	A B1 C1 VB		BE ANL ME TV	TOMT 852-30 OCH INSTR. BOK TILLSYN ÖVERSYN	CVAÖ 600		
0260	HYDDA F 1250-900786 CVA-41-00.55338	-		-	1	C1 E1 VB	C3	BE ANL BE TV ME TV	TOMT RADAR 041-1 TILLSYN TOMT RADAR 041-1 TILLSYN ÖVERSYN	TV4 600	C3 GÄLLER MON- TERAD HYDDA	
0270	ÖVRIGT	-		-	-	-	-	-	-	-	-	

1
2
3
4
5



1980-03-06

Sida 1 (2)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UPM/O Hertzman TSBN/ I Ström	J-O Arman /B Skärhammar		RADAR 041-2B 1)

PS-41/T MT M3330-041051Underhållsplan Materiel1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,
se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.

2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

1) Helt omarbetad

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6					
	0A	SPECIELLA BESTÄMMELSER												
	0B	-----												
	0C	- KVARVARANDE STATIONER SKALL UNDERHÅLLAS ENLIGT BEDÖMNING AV TEKNISK CHEF.												
	0D													
	0E	. TYPBUNDEN SKYDDSFÖRESKRIFT FÖR MIKROVAGSSTRÄLNING, SE TOMT RADAR 041-3.												
	000000	01 PS-41/T MT	--											
		02 M3330-041051		X										
		03 CVA -F1250-445149												
		04												
		05												