

1968.02.20

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare UHD/E Andersson	Fastställd av R Klitte /Å Lundin	Ändrad enligt	Uphäver 1)
---	--	---------------	---------------

29. Föreskrifter angående underhållstjänsten. TilläggÖversyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, till- syns- och reparationsarbeten

Pos	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Huvud- verkstad	Kass av	Före- skrift	Antal / fpl	Anmärkning	Ue
			Peri- od	Utförs av	Peri- od	Utförs av							
258	SM-enhet	PHIL RP 648-81	vb	fij	3 år	CVA		CVA	FF	TOMT	r	End fpl 29C	Se-:1
322	Målbogseringsvinsch MBV-2		vb	fij	vb	CVM		CVM	FF		x	End fpl 29F	Se-:3
323	Trafikindi- kerings- system BT-23		vb	fij	1 år	CVA		CVA	FF		x	End fpl 29F	Se-:3

- 1) Pos 258, 322 och 323 stryks i TOMT 29-80-10G och i anmärkningskolumnen införs: "Se-:1".

Upph. GR. U-901.464

**FÖRSVARETS MATERIELVERK**  
**Flygmaterielförvaltningen**
**TEKNISK ORDER MT**

29-80-10G:3

1971.09.17

Sida 1 (1)

Organhet, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av O Björkman /J Österberg	Ändrad enligt	Upphäver 1)
---	---	---------------	----------------

29

Föreskrifter angående underhållstjänsten. Tillägg.Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls- t krig	Huvud- verk- stad	Kress av	Före- skrift per	Antal fpl	Anmärkning	ue
			Pe- riod	Utförs av	Pe- riod	Utförs av							
	<u>Flygradio</u> <u>FR 21B-8</u>	M3955-021021											
252a	Sändtagare	M3955-021118	E	flj	vb	CVA		CVA	FMV	CVA 758/ 67-1A	1		ue
252b	Lägeffektsteg	M3955-021128 alt -021238	vb	flj	vb	CVA		CVA	FMV	"	1		ue
252c	Antennomk- enhet	M3955-021298	vb	flj	vb	CVA		CVA	FMV		1		ue
252d	Omkopplings- enhet	M3955-021308	vb	flj	vb	CVA		CVA	FMV		1		ue
268	Accelerometer	M3490-051010	1 år	flj	3 år	CVM		CVM	CVM	TOMT 861-104	1	NAF-AC7	ue
275	Horisontgyro	M3255-026021	1 år	flj	4 år	CVM		CVM	CVM	TOMT 861-113	1		ue
275a	Kontrollbox	M3255-026119	vb	flj	vb	CVM		CVM	CVM		1		
	<u>Gyrosynkompass</u> <u>22</u>	M3265-022011										Kalendertid 6 mån mellan devieringarna	
285a	Kursgyro	M3264-022010	1 år	flj	4 år	CVM		CVM	CVM	UFA 60- 86-1000	1		
286a	Förstärkare	M3265-022118	vb	flj	vb	CVM		CVM	CVM		1		ue
287a	Kursgivare	M2912-019020	vb	flj	vb	CVM		CVM	CVM		1		ue
288a	Kompensator	SPERU-656767	vb	flj	vb	CVM		CVM	CVM		1		ue
298	Svängindikator	M3462-066010	1 år	flj	2 år	CVM		CVM	CVM		1		ue
	<u>Träffindikeringssystem BT13</u>												
322a	Fjärrvisare		vb	flj	1 år	CVA		CVA	flj FMV-F		1		
322b	Manöverapparat	SAAB-930255	vb	flj	1 år	CVA		CVA	flj FMV-F		1		
322c	Registrerings- apparat	BT13.010	vb	flj	1 år	CVA		CVA	flj FMV-F		1		
322d	Spanningsappa- rat	SAAB-E060-1	vb	flj	1 år	CVA		CVA	flj FMV-F		1		
322e	Tväronsapparat	SAAB-AZ-6-1	vb	flj	1 år	CVA		CVA	flj FMV-F		1		
	<u>Träffindikeringssystem BT23</u>												
	<u>Mottagarstation</u>	M3951-153010										BYLOW-L400- -278-1	
323	Mottagarenhet	F2583-000005	vb	flj	vb	CVA		CVA	FMV-F		1	BYLOW-L400- -280-1	
324	Indikatorenhet	F2583-000006	vb	flj	vb	CVA		CVA	FMV-F		1	BYLOW-L400- -281-2	

1) Pos 268, 275, 285, 286, 287, 288 och 298 stryks i TOMT 29-80-10G

Pos 258 och 323 stryks i TOMT 29-80-10G:1 och i anmärkningskolumnen införs: "se-:3".