

1967. 11. 20

Sida 1 (7)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt 273 276	Upphäver 1) 35-00-2F 35-00-2F:3 35-00-2F:1 35-00-2F:4 35-00-2F:2 35-00-2F:5
--	---	--------------------------	--

35. Föreskrifter angående underhållstjänstenÖversyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten

- 1 För att i ändringshänseende göra TOMT 35-00-2 mera lättarbetad är den i och med denna utgåva uppdelad i fyra TOMT enligt följande:

Materiel	TOMT
Grupp 10. Skrov med inredning	35-00-18
" 18. Förarstol med mekanismer	
" 20. Landställ	
" 30. Styrssystem	35-00-19
" 41. Hydraulsystem	
" 43. Luftkonditioneringssystem	
" 49. Övriga rörsystem	
" 61. Motor och ebk-installation	35-00-20
" 65. Bränslesystem	
" 70. Vapeninstallation	
" 81. Elanläggning	35-00-21
" 84. Teleanläggning	
" 86. Instrumentanläggning	

- 2 För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
- 3 Cv, som inte är huvudverkstad för respektive materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materielen bör dock, då så är möjligt, åtgärdas av huvudverkstad.
- 4 Reparation utförs av angiven huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas av flottilj.
- 5 Angivelsen "ue" i anmärkningskolumnen betecknar att mtrl ingår i u-system.

- 6 De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25 %. För fallskärmar maximeras överskridandet vid översyn tillhögst 1 år.
- 7 Flottilj skall eftersträva ett tidsmässigt jämt fördelat utfall av materielen.
- 8 Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, år och månad t ex CVA 6609 (patroner för stol, huv, remfrigöring skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller vid ankomstbesiktning av mottagande instans.
- 9 I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses att denna är verderbörigen märkt.
- 10 Föreskrifter för tillsyn och översyn för respektive enhet utarbetas av huvudverkstad eller tillverkare och utges successivt. I kolumn "Föreskrift" återfinns beteckningar såsom TOMT, ASM, etc.
Innan föreskrifter är utgivna skall respektive huvudverkstad tillfrågas.
- 11 Beteckningen "vb" (vid behov) i kolumn period innebär, att tillsyn respektive översyn utförs enligt gällande föreskrifter och vid en tidpunkt, som bedöms vid service, tillsyn eller provning. I de fall "vb" återfinns i fördelnings-TO:ns kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheter (apparater), som flj inte normalt tilldelas resurser för. Huvudverkstad kan dock infordra enheter (apparater) för kvalitetsövervakning genom stickprovsförfarande.
- 12 I de fall flera perioder för tillsyn anges för en enhet innebär detta att åtgärderna vid respektive tillsyn skiljer sig från varandra. Den lägre tillsynsperioden motsvaras i ASM av tillsyn I och den högre av till II.
- 13 I tillsyns- respektive översynskolumnerna angivna rumsklasser avser de rumsklasser, som erfordras för enheternas strängaste miljökrav (klass 4 och högre). I varje särskilt fall skall underhållsinstans, genom tekniska föreskrifter eller kontakt med huvudverkstad, förvissa sig om föreskrivna miljökrav vid ingrepp i enheten (apparaten).
- 14 Poser där förrådsbeteckning (F-nr) omgivits med parentes avser att F-nr är uttaget men ännu inte finns märkt på vederbörande enhet eller presenterat i andra publikationer.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
<u>GRUPP 10. SKROV MED INREDNING.</u>																		
1	Bromsskärm 1)	M5674-101011	1 ut-lösn alt 6 mån	flj	25 ut-lösn alt 5 år	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-10-303	1					1	SAAB-127009-1 fpl med kort stjärtkon	ue
2	Bromsskärm 1)	M5674-102011	1 ut-lösn alt 6 mån	flj	25 ut-lösn alt 5 år	CVM	200	CVM	CVM			1	1	1	1	1	SAAB-1277009-2	ue
3	Hjälpkärm	F1230-100355			vb	CVM	200	CVM	CVM		1	1	1	1	1	1		
4	Bult (vingkoppel)	SAAB-1226571	G	flj			200	CVM	CVM								120 st/fpl	
5	Bult (vingkoppel)	SAAB-1226575	G	flj			200	CVM	CVM								10 st/fpl	
6	Bult (vingkoppel)	SAAB-1226579	G	flj			200	CVM	CVM	TOMT 35-10-1							10 st/fpl	
7	Dragbult (fenkoppel)	SAAB-1248497	E	flj			200	CVM	CVM		2	2					fpl med kort stjärtkon	Se 1
8	Dragbult (fenkoppel)	SAAB-1265611	E	flj			200	CVM	CVM		2	2						
9	Dragbult (fenkoppel)	SAAB-1256485	F 2)	flj			200	CVM	CVM				4	4	4			
10	Elkrutpatron Y M/59 Huvmekanism	M4702-251601	6 mån	flj				CVA	CVA		2	2	2	2	2	2	SAAB-6013181-5	
11	Elkrutpatron S M/59 Huvutskjutning	M4702-251401	6 mån	flj				CVA	CVA		2	2	4	2	2	2	SAAB-6013173-3	
12	Fjädercylinder	SAAB-1248785-2			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-10-309	1	1	1	1	1			
13	Luftintag V	SAAB-1200039-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		1						Alt användes SAAB-1200039-3	
14	Luftintag H	SAAB-1200039-2ur	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		1						Alt användes SAAB-1200039-4ur	
15	Luftintag V	SAAB-1200039-3	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1						
16	Luftintag H	SAAB-1200039-4ur	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1						
17	Luftintag V	SAAB-1260001-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV				1	1				
18	Luftintag H	SAAB-1260001-2ur	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV				1	1				
19	Luftintag V	SAAB-1260001-3	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV									1
20	Luftintag H	SAAB-1260001-4ur	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV									1
21	Låshus, främre V	SAAB-1214909-3	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-311	1	1	1	1	1			
22	Låshus, främre V	SAAB-1250845-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-304		1						
23	Låshus, främre H	SAAB-1214909-4ur	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-311	1	1	1	1	1			
24	Låshus, främre H	SAAB-1250847-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-305		1						
25	Låshus, bakre V	SAAB-1218151-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-310	1	1						
26	Låshus, bakre V	SAAB-1218151-3	vb	flj			200	CVV	CVV				1	1	1			
27	Låshus, bakre V	SAAB-1250849-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-306		1						
28	Låshus, bakre H	SAAB-1218151-2ur	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-310	1	1						
29	Låshus, bakre H	SAAB-1218151-4	vb	flj			200	CVV	CVV				1	1	1			

1) Led SAAB-1227939-2 alt -3 skall vid såväl tillsyn som översyn följa bromsskärmen.

2) Bytes av flj. Kalendertidsmärkes vid in- och urmontering. Urmonterade patroner insändes till CVA.

Pos nr	Benämning	Seleckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	llvst	Kass av	Foreskrift	Aniäl/fpl					Annärkning	ue
			Per-riod	Ut-föres av	Öe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E		
	<u>GRUPP 10. SKROV MED</u>																
	<u>INREDNING. (FORTS)</u>																
30	Låshus, bakre H	SAAB-1250851-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-307		1					
31	Låshus, mittre V	SAAB-1250845-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-304		1					
32	Låshus, mittre H	SAAB-1250847-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-305		1					
33	Periskop	SAAB-6106322	1 år	flj	vb	CVA		CVA	CVA	ASM 35-10-308		1					ue
334	334																
	<u>GRUPP 18. FÖRARSTOL</u>																
41	Förrarstol	SAAB-6011201-2					200	CVV	FF		1	1					Före byte av stol SAAB-6000579-5
42	Förrarstol	SAAB-6015225-1					200	CVV	FF			1					Före byte av stol SAAB-6011111-1
43	Förrarstol	SAAB-6015225-2					200	CVV	FF			1					Före byte av stol SAAB-6011111-2
44	Förrarstol	SAAB-6011811-1					200	CVV				1	1	1			Före byte av stol SAAB-6011201-1 alt -3
45	Automatisk tidutlösare	M2190-815010	1 år	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM			1					Bakre stol SAAB-6102627-001
46	Krutpatron M/61B	M4702-290102	1 år	flj				CVA	flj			2					PACHU- G Q 30539 mod
47	Automatisk tidutlösare	M2190-814010	1 år	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-18-302							Främre stol SAAB-6102627-005
48	Automatisk tidutlösare	M2190-818010	1 år	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM			1					SAAB-6102627-011
49	Krutpatron M/61B	M4702-290102	1 år	flj				CVA	flj			2					PACHU- G Q 30539 mod
50	Axelremlås	SAAB-6100680 (F5253-000002)			H	CVV	215	CVV	CVV	ASM 35-18-301	1	1	2	1	1	1	
51	Dragdon	M4794-101901	2 år	flj			CVM	200	CVM	CVM		1	1	2			SAAB-6011181-1
52	Dragdon 4)	M4794-102601	2 år	flj			CVM	200	CVM	CVM				1	1	1	SAAB-6011181-2
53	Vridmotor	M4794-101909	2 år	flj			CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-18-316	1	1	2	1		SAAB-6106519-000
54	Vridmotor 4)	M4794-101709	2 år	flj			CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-18-316		1	1	1	1	SAAB-6106519-001
55	Krutpatron	M4702-290221	2 år	flj				CVA	CVA			1	1	2	1	1	SAAB-6106524-003
56	Fastbindningssele	M7380-102010	vb	flj	5 år		200	CVM	CVM	TOMT700-6 830-55		1	2				Utgår efter byte av stol
57	Omställare	F6400-002890	1 år	flj	2 år	CVM	200	CVM	CVM		1	1		1	1	1	SAAB-9000586-10-1
58	Omställare	F6400-002212	1 år	flj	2 år	CVM	200	CVM	CVM			2					SAAB-9000586-10-2
59	Raketmotor 4)	M4794-101501			3)	1 år	CVA	35BD 35F	CVA	CVA				1	1	1	SAAB-9000216-10-1
60	Stolutskjutningspatron M/59	M4794-100801	1 år	flj	3)			CVA	CVA			1	2	1	1	1	SAAB-6106302

1) Bytes och kasseras. Kalendertidsmärkes med inmonteringsdatum vid montering i fpl.

2) 1 år översyn och byte av fjädrar.

3) Bytes av flj. Kalendertidsmärkes vid in- och urmontering. Urmonterade patroner resp raketmotorer insändes till CVA jämte ifyllt blankett FF 286.

4) I fpl 35D när raketstol införts.

5) Bytes och kasseras efter 5 år. Insändes till huvudverkstad efter kass för provtagning och tillvaratagande av delar.

6) I fpl 35A, C utgår patronen vid byte av stol och ersättes med patron M4794-100901.

Fos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue	
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F			
GRUPP 18. FÖRARSTOL (FORTS)																			
61	.Stolutskjutningspatron M/63	M4794-100901	1) 1 år	flj					CVA CVA			1	1	2			SAAB-6106302-001 Efter mod.	ue	
62	.Stolstabskärm	SAAB-6014971-1	6 mån	flj	vb	CVM	200	CVM CVM	ASM 35-18-314				1	1	1			ue	
63	.Skärmutdragare	SAAB-9000968-10-1			vb	CVM	200	CVM CVM					1	1	1				
64	.Krutpatron	SAAB-9300118-10-1	5) 1 år	flj					CVA CVA					1	1	1			
65	.Tvåtidslösare 6)	M2190-816010	1 år	flj	vb	CVM	200	CVM CVM	ASM 35-18-309			1	1	2	1	1	1	SAAB-9000585-10-2	ue
66	.Krutpatron M/61B	M4702-290102	1 år	flj					CVA flj			1	1	2	1	1	1	PACHU- G Q 30539 mod	ue
67	.Tändare	M4705-210801	2 år	flj	vb	CVM	200	CVM CVM	ASM 35-18-315			1	1	2	1	1	1	SAAB-6106518-000	ue
68	.Tändare	M4705-210811	2 år	flj	vb	CVM	200	CVM CVM	ASM 35-18-315			1	1	2	1	1	1	SAAB-6106518-001	ue
69	.Krutpatron	M4702-290321	5) 2 år	flj					CVA CVA			1	1	2	1	1	1	SAAB-6106525-003	ue
70	Fläkt	SAAB-6112813-10-1		flj	vb	CVV	200	CVV CVV					1		1	1			ue
71	Ryggpacke	M8520-802010	2 mån	flj			200	CVM CVM				1	1	2				SAAB-6012583-2	
72	Ryggpacke	M8520-803010	3) 2 mån	flj			200	CVM CVM						1				SAAB-6012583-3	
73	.Fallskärm	M5671-490010				5, 9 o 13 år	CVM	200	CVM CVM			1	1	2	1			SAAB-6013357-1	ue
74	Ryggpacke	M8520-802020	4) 2 mån	flj			200	CVM CVM				1	1	2				SAAB-6012583-2	
75	Ryggpacke	M8520-803020	4) 2 mån	flj			200	CVM CVM	ASM 35-18-308					1				SAAB-6012583-3	
76	.Fallskärm	M5671-500020				5, 9 o 13 år	CVM	200	CVM CVM			1	1	2	1			SAAB-6014651-2	ue
77	Ryggpacke	M8520-804010	2 mån	flj			200	CVM CVM	ASM 35-18-308					1	1	1		SAAB-6012583-4	
78	.Fallskärm	M5671-500010				5, 9 o 13 år	CVM	200	CVM CVM					1	1	1		SAAB-6014651-1	ue
79	.Aut. fallskärmutlösare	M5671-990029	1 år	CVM	200	CVM CVM			ASM 35-18-305			1	1	2	1	1	1	SAAB-6110848-001	ue
80	.Aut. fallskärmutlösare	M5671-990049	2) 1 år	CVM	200	CVM CVM						1	1	2	1	1	1	SAAB-6110848-002	ue
81	.Krutpatron M/61B	M4702-290102	1 år	CVA					CVA flj			1	1	2	1	1	1	PACHU- G Q 30539 mod	ue
82	.Linkap	M5671-490119	2) 1 år	CVM	200	CVM CVM			ASM 35-18-306			1	1	2	1	1	1	SAAB-6110849-001	ue
83	.Krutpatron M/61B	M4702-290102	1 år	CVA					CVA flj			1	1	2	1	1	1	PACHU- G Q 30539 mod	ue
84	.Svivel med nackskydd	M5671-490129			1 år	CVM	200	CVM CVM	ASM 35-18-304			1	1	2	1	1	1	SAAB-6114586-035	ue
85	.Nödutrustningspacke	M7388-102011			vb	CVM	200	CVM CVM				1	1	2	1	1	1	SAAB-6012583-11-1	
86	.Livbåt	M5610-014011 alt. 015011:016011			vb	CVV	200	CVV CVV	TOMT Lb-3			1	1	2	1	1	1		
87	.Kolsyreflaska	AGA CL 0, 34			5 år	CVV	200	CVV CVV	TOMT 80-43			1	1	2	1	1	1		
88	.Nödsignalsats	M4744-400311			vb	CVA			CVA flj			1	1	2	1	1	1		
89	.Nödsändare	M3273-712010			vb	CVA			CVA CVA			1	1	2	1	1	1		
90	.Packfodral	M7080-714010			vb	CVM	200	CVM CVM				1	1	2	1	1	1	SAAB-6012583-10-1	ue

- 1) Bytes av flj. Kalendertidsmärkes vid in- och urmontering. Urmonterade patroner insändes till CVA jämte ifyllt blankett FF 286.
- 2) Bytes och kasseras. Kalendertidsmärkes med inmonteringsdatum vid montering i fpl.
- 3) Införande av ryggpacke M8520-802010 alt. M8520-802020 i fpl A och C efter mod av förarstol.
- 4) Ryggpacke M8520-803010 och -803020 utgår när samtliga fpl D utrustats med raketstol och ersättes då av ryggpacke M8520-804010.
- 5) Bytes av flj. Kalendertidsmärkes vid in- och urmontering. Urmonterade patroner insändes till CVA.
- 6) Före införande av tvåtidslösare i fpl A, B, C o D är aut. tidlösare M2190-803010 monterad.

Pos nr	Benämning	Betäckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/tp						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 18. FÖRARSTOL (FORTS)																		
91	.Seldon ³⁾	M7380-101010	5 år	2) flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 700-6	1	1	2	1		SAAB-6013815-1	ue	
92	.Seldon	M7380-102010	5 år	2) flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	830-55	1	1	2	1	1	SAAB-6015057-1	ue	
93	.Syrgasnödustrustning	M7382-007010				5 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 866-37	1	1	2		SAAB-6014477-1	ue	
94	.Syrgasenhät	M2360-324010				5 år	CVV	317	CVV	CVV					1	1	SAAB-6012939-3	ue
95	.Centralanslutning H	SAAB-900293-10-1				5 år	CVV		CVV	CVV					1	1		ue
GRUPP 20. LANDSTÄLL																		
101	Broms	GOODY-E 30717	G	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-20-314	2	2	2			SAAB-6100394		
102	Broms	GOODY-9541835	G	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-20-336			2	2	2	SAAB-6106477		
103	Bromsregulator, V	DUNLO AC 14344 (F2850-000001)			F	CVM	212	CVM	CVM	ASM 35-20-322	1	1	1	1	1	SAAB-6100397	ue	
104	Bromsregulator, H	DUNLO AC 14346 (F2850-000002)			F	CVM	212	CVM	CVM	ASM 35-20-322	1	1	1	1	1	SAAB-6100398	ue	
105	Bromsskiva	GOODY-9530456	vb	flj			35	CVA	CVA		4	4	4			SAAB-SA 575595		
106	Bromsskiva	GOODY-9533613	vb	flj			35	CVA	CVA				4	4	4	SAAB-6112980		
107	Huvudställsben, V	SAAB-1203803-3 (F6400-003578)			H	CVV	215	CVV	CVV	ASM 35-20-333	1	1	1				ue	
108	Huvudställsben, H	SAAB-1203803-4 (F6400-003579)			H	CVV	215	CVV	CVV		1	1	1				ue	
109	Nav	GOODY-E 30716			vb	CVV	200	CVV	CVV	⁴⁾	2	2				SAAB-6100392		
110	Huvudställsben, V	SAAB-1203803-5 (F6400-000291)			H	CVV	215	CVV	CVV	ASM 35-20-333				1	1	1	ue	
111	Huvudställsben, H	SAAB-1203803-6 (F6400-000292)			H	CVV	215	CVV	CVV					1	1	1	ue	
112	Nav	GOODY-9541836			vb	CVV	200	CVV	CVV		2	2	2	2	2	SAAB-6106475		
113	Manövercyl H - ställ V	SAAB-1256657-5 (F6400-003504)	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-20-328	1	1	1	1	1	SAAB-6001741-5		
114	.Strypventil	SAAB-6010315-1	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-20-335								
115	Manövercyl H - ställ H	SAAB-1256657-6 (F6400-003305)	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-20-328	1	1	1	1	1	SAAB-6001741-6		
116	.Strypventil	SAAB-6010315-1	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM-35-20-335	1	1	1	1	1			
117	Nosställsben	SAAB-1203823-2 (F6400-003580)			H	CVV	215	CVV	CVV				1				ue	
118	Nosställsben	SAAB-1203823-3 (F6400-000293)			H	CVV	215	CVV	CVV	ASM 35-20-332	1		1	1	1		ue	
119	Nosställsben	SAAB-1203823-1			H	CVV	215	CVV	CVV		1						ue	
120	.Nav	GOODY-EP 350			vb	CVV	100	CVV	CVV		1	1	1	1	1	SAAB-6100393		

1) Översynstiden = 1 år när TOMÄ 35-49-Ä 619 införts.

2) Bytes och kasseras efter 5 år. Insändes till huvudverkstad efter kass för provtagning och tillvaratagande av delar.

3) I fpl D utgår seldonet när raketstol införts och ersättes då av seldon M7380-102010.

4) Utgår efter hand och ersättes med SAAB-6106475.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hållas i krig	Ivst	Kass av	Foreskrift	Antal/fo1					Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E		
	<u>GRUPP 20. LANDSTÄLL</u> (FORTS)																
121	Påfyllningsventil	SAAB-VD 25-1 (F6400-003303)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-20-301	4	4	4	4	4		
122	Servoventil, noshjuls- styrning	SAAB-VD 14-5 (F6400-003302)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-20-300	1	1	1	1	1		
123	Styrcylinder nosställ	SAAB-6001981-1 (F6400-003308)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-20-312	1	1	1	1	1		
124	Stötdämpare, sporrställ	SAAB-1203813-1	vb	flj	H	CVV	35			ASM 35-20-323	1	1		1	1	Fr o m fpl 35066	
125	Säkerhetsventil H-ställ	SAAB-6004913-5 (F6400-000318)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-20-325	2	2	2	2	2		ue