

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-63 ¹⁾
--	---	---------------	--

35Underhållsplan apparater

Grupp 10. Skrov med inredning

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Framkropp med överbyggnad	2
Bakkropp med ryggås och fena	12
Stjärtkon inklusive bromsskärm med reglage	14
Vingar och vingspetsar	17

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Specialammunition ska förvaras i reglementsensliga och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider i underhållstabellen ska gälla.

1) Helt omarbetad

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0110	Framkropp med överbyggnad Luftintag F6400-020050 SAAB-1200039-1 (F2-7)	01 01 05 00		1	1	1			A		BE	SKI 35 Flygplandelen	CVM 200	Alt F6400-020052	
											Komp	Kontroll av ytskikt			
											BE	UFS 35-80-2512 (35 A C)			
											Komp	UFS 35-80-2511			
0120	Luftintag F6400-020051 SAAB-1200039-2 (F2-8)	01 01 10 00		1	1	1			A		BE	SKI 35 Flygplandelen	CVM 200	Alt F6400-020053	
											Komp	Kontroll av ytskikt			
											BE	UFS 35-80-2512 (35 A C)			
											Komp	UFS 35-80-2511			
									Vb		BE	UFS 35-10-2027		Emballage i F1240-101312 y F1240-000237	
											Fvst	Reparation av ytskikt			
											ME	UFS 35-10-2027			
											CVM	Reparation av ytskikt			

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 10 Skrov med inredning))))

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0130	Framkropp med överbyggnad (forts) Luftintag F6400-020052 SAAB-1200039-3 (F2-7, F12-7)	01 01 15 00		1	1	1								CVM 200	Alt F6400-020050 Riktantenn ingår F12-7 Fpl 35 B F2-7 Fpl 35 C Emballage i F1240-101312 y F1240-000237
0140	Luftintag F6400-020053 SAAB-1200039-4 (F2-8, F12-8)	01 01 20 00		1	1	1								CVM 200	Alt F6400-020051 Riktantenn ingår F12-8 Fpl 35 B F2-8 Fpl 35 C Emballage i F1240-101312 y F1240-000237

UNDERHÅLLSPÄN APPARAT UHP-A

Grupp 10 Skrov med inredning

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0150	Framkropp med överbyggnad (forts) Luftintag F6400-006295 SAAB-1260001-1 (F12-7)	01 01 25 00		1	1					A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av ytskikt	CVM 200	Riktantenn F12-7 ingår
										EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2511 Kontroll		Emballage i F1240-101312 y F1240-000237
										Vb		BE Fvst	UFS 35-10-2027 Reparation av ytskikt		
										Vb		ME CVM	UFS 35-10-2027 Reparation av ytskikt		
0160	Luftintag F6400-006296 SAAB-1260001-2ur (F12-8)	01 01 30 00		1	1					A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av ytskikt	CVM 200	Riktantenn F12-8 ingår
										EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2511 Kontroll		Emballage i F1240-101312 y F1240-000237
										Vb		BE Fvat	UFS 35-10-2027 Reparation av ytskikt		
										Vb		ME CVM	UFS 35-10-2027 Reparation av ytskikt		

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 10 Skrov med inredning

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0170	Framkropp med överbyggnad (forts) Luftintag F6400-020066 SAAB-1260001-3 (F2-7)	01 01 35 00					1		A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av ytskikt	CVM 200	Riktantenn F2-7 ingår	
								EFGH			BE Komp	UFS 35-80-2511 Kontroll		Emballage i F1240-101312 y F1240-000237	
								Vb			BE Fvst	UFS 35-10-2027 Reparation av ytskikt			
								Vb			ME CVM	UFS 35-10-2027 Reparation av ytskikt			
0180	Luftintag F6400-020067 SAAB-1260001-4ur (F2-8)	01 01 40 00					1	A			BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Kontroll	CVM 200	Riktantenn F2-8, ingår	
								EFGH			BE Komp	UFS 35-80-2511 Kontroll		Emballage i F1240-101312 y F1240-000237	
								Vb			BE Fvst	UFS 35-10-2027 Reparation av ytskikt			
								Vb			ME CVM	UFS 35-10-2027 Reparation av ytskikt			

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP--A

Grupp 10 Skrov med inredning

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0190	Framkropp med överbyggnad (forts) Eldomkraft F6400-003162 SAAB-PP16-11 (E4-5)	08 12 51 00													Se grupp 815
0200	Elkrutpatron S59B M4702-251402 SAAB-6013173-3 (E2-3, -4, -7, -8) För huvkastare	01 01 45 00		2	2	4	2	2	2	1 år		BE Komp	UFS 35-10-2503, -2504 Bytes Kalendertidsmärkes vid in- och urmontering Urmonterade patroner sänds CVA för kvalitetsövervakning (CVA 560:21)	CVA	
										2 år	ME CVA	Bruten förpackning			Totaltid (drift + förvaring) 2 år
										5 år	ME CVA	Sluten förpackning			Totaltid (drift + förvaring) 6 år

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A))))

Grupp 10 Skrov med inredning

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0210	Framkropp med överbyggnad (forts) Elkrutpatron Y59B M4702-251602 SAAB-6013181-5 (E2-9, -15) För huvkastare	01 01 50 00		2	2	2	2	2	2	1 år		BE Komp	UFS 35-10-2505, -2506 Bytes Kalendertidsmärkes vid in- och urmontering Urmonterade patroner sänds CVA för kvalitetsövervakning (CVA 560:21)	CVA	
										2 år		ME CVA	Bruten förpackning		Totaltid (drift + förvaring) 2 år
										5 år		ME CVA	Sluten förpackning		Totaltid (drift + förvaring) 6 år
0220	Fjädercylinder F6400-006231 SAAB-1248785-2	01 01 55 00		1	1		1	1	1	Vb		ME CVM	ASM 35-10-309 Tillsyn	CVM 35	
0280	Låshus F6400-005969 SAAB-1214909-5 Främre V	01 01 85 00		1	1		1	1	1	DEFGH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-00-2003 Smörjning ASM 35-10-311 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0290	Framkropp med överbyggnad (forts) Låshus F6400-020059 SAAB-1250845-1 Främre V	01 01 90 00			1							DEF GH Vb	BE Komp ME Fvst	UFS 35-00-2003 Smörjning ASM 35-10-304 Tillsyn	CVM 35	
0300	Låshus F6400-005970 SAAB-1214909-6ur Främre H	01 01 95 00		1	1		1	1	1			DEF GH Vb	BE Komp ME Fvst	UFS 35-00-2003 Smörjning ASM 35-10-311 Tillsyn	CVM 35	
0310	Låshus F6400-020061 SAAB-1250847-1 Främre H	01 02 00 00			1							DEF GH Vb	BE Komp ME Fvst	UFS 35-00-2003 Smörjning ASM 35-10-305 Tillsyn	CVM 35	
0320	Låshus F6400-020054 SAAB-1218151-1 Bakre V	01 02 05 00		1	1							DEF GH Vb	BE Komp ME Fvst	UFS 35-00-2003 Smörjning ASM 35-10-310 Tillsyn	CVM 35	

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 10 Skrov med inredning))))

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing			Åtgärd av		Åtgärd
0330	Framkropp med överbyggnad (forts) Låshus F6400-006062 SAAB-1218151-5 Bakre V	01 02 10 00			1	1	1				DEF GH		BE Komp ME Fvst	UFS 35-00-2003 Smörjning ASM 35-10-310 Tillsyn	CVM 35	
0340	Låshus F6400-020063 SAAB-1250849-1 Bakre V	01 02 15 00			1						DEF GH		BE Komp ME Fvst	UFS 35-00-2003 Smörjning ASM 35-10-306 Tillsyn	CVM 35	
0350	Låshus F6400-020055 SAAB-1218151-2ur Bakre H	01 02 20 00		1	1						DEF GH		BE Komp ME Fvst	UFS 35-00-2003 Smörjning ASM 35-10-310 Tillsyn	CVM 35	
0360	Låshus F6400-006063 SAAB-1218151-6ur Bakre H	01 02 25 00			1	1	1				DEF GH		BE Komp ME Fvst	UFS 35-00-2003 Smörjning ASM 35-10-310 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0370	Frankropp med överbyggnad (forts) Låshus F6400-020064 SAAB-1250851-1 Bakre H	01 02 30 00			1						DEFGH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-00-2003 Smörjning ASM 35-10-307 Tillsyn	CVM 35	
0380	Låshus F6400-020060 SAAB-1250845-2 Mittre V	01 02 35 00			1						DEFGH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-00-2003 Smörjning ASM 35-10-304 Tillsyn	CVM 35	
0390	Låshus F6400-020062 SAAB-1250847-2 Mittre H	01 02 40 00			1						DEFGH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-00-2003 Smörjning ASM 35-10-305 Tillsyn	CVM 35	

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 10 Skrov med inredning

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0400	Framkropp med överbyggnad (forts) Periskop M3015-124010 SFOM 321B SAAB-6106322	01 02 45 00	Ue				1									
								A			BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Rengöring		CVA		
								DEFGH			BE Komp	UFS 35-10-2010 punkt 1. 4 Rengöring				
								Vb			ME CVA	ASM 35-10-308 Reparation				
									1,5 år		ME Fvst	ASM 35-10-308 Kontroll av torkpatronen och byte av silicagel				

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0480	Bakkropp med ryggås och fena Dragbult F6400-020190 SAAB-1248497 Fenkoppel	01 03 10 00		2	2					EFGH FGH		BE Komp ME Fvst	UFS 35-10-2507 Kontroll av åtdragningsmoment TOMT 35-10-1 Sprickundersökning	CVM 200	Flygplan med kort stjärtkon
0490	Dragbult F6400-016141 SAAB-1265611 Fenkoppel	01 03 15 00		2	2	2				EFGH FGH		BE Komp ME Fvst	UFS 35-10-2507 Kontroll av åtdragningsmoment TOMT 35-10-1 Sprickundersökning	CVM 200	Kan ersättas med SAAB-1248497 i Flygplan med kort stjärtkon
0510	Dragbult F6400-009499 SAAB-1256485 Fenkoppel	01 03 25 00			4	4	4			EFGH FGH		BE Komp ME Fvst	UFS 35-10-2508 Kontroll av åtdragningsmoment TOMT 35-10-1 Sprickundersökning	CVM 200	
0520	Skruv F6400-007361 SAAB-1235635-1 Fälltanks- och beväpningsbalkar	01 03 30 00		2	2	6	6	6		EFGH		ME Fvst	TOMT 35-10-1 Sprickundersökning	CVM 200	T o m 065

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 10 Skrov med inredning))))

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0530	Bakkropp med ryggås och fena (forts) Skruv F6400-016124 SAAB-1258981-1 Fälltanks- och beväpningsbalkar	01 03 35 00		2	2					EFGH		ME Fvst	TOMT 35-10-1 Sprickundersökning	CVM 200	Fr o m 066
0540	Skruv F6400-007565 SAAB-1260485-1 Fälltanks- och beväpningsbalkar	01 03 40 00		2	2	2	6	6	6	EFGH		ME Fvst	TOMT 35-10-1 Sprickundersökning	CVM 200	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0610	Stjärtkon inklusive bromsskärm med reglage Antispinnskärm, kompl ¹⁾ F6400-020227 SAAB-1315287ur	01 04 05 00			1					1 utlösn ²⁾ alt 6 mån		ME Fvst	ASM 35-10-312 Kontroll av skador och förslitning, ompackning	CVM 35	Ingår i 4 flygplan 1) Led SAAB- 1305795-1 följer antispinnskärmen
										25 utlösn alt 5 år		ME CVM	ASM 35-10-312 Kontroll av skador och förslitning, hållfasthetsprov, ompackning		2) Efter fällning under spinnövning ska skärmen kasseras
0640	Bromsskärm MT ¹⁾ M5674-101011 SAAB-1277009-1	01 04 20 00	Ue	1	1					1 utlösn alt 6 mån		ME Fvst	ASM 35-10-303 Kontroll av skador och förslitning, ompackning	CVM 200	Flygplan med kort stjärtkon dock inte flygplan 35 C med anti- spinnskärmin- stallation 1) Led SAAB- 1227939-8 ska följa broms- skärmen
										25 utlösn alt 5 år		ME CVM	ASM 35-10-303 Kontroll av skador och förslitning, hållfasthetsprov, ompackning		

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 10 Skrov med inredning

))))

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0650	Stjärtkon inklusive bromsskärm med reglage (forts) Bromsskärm MT ¹⁾ M5674-102011 SAAB-1277009-2	01 04 25 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1	1 utlösn alt 6 mån 25 utlösn alt 5 år	ME Fvst ME CVM	ASM 35-10-303 Kontroll av skador och förslitning, ompackning ASM 35-10-303 Kontroll av skador och förslitning, hållfasthetsprov, ompackning	CVM 200	Flygplan med lång stjärtkon, och flygplan 35 C med antispinn- skärminstallation 1) Led SAAB- 1227939-3 ska följa broms- skärmen alterna- tivet M5674- 103011
0660	Bromsskärm M5674-103011 IRVIN-2-1830	01 04 30 00	Ue	1	1		1	1	1		1 utlösn alt 6 mån 25 utlösn alt 5 år	ME Fvst ME CVM	ASM 35-10-319 Kontroll av skador och förslitning, ompackning ASM 35-10-319 Kontroll av skador och förslitning, hållfasthetsprov, ompackning	CVM 200	Flygplan med lång stjärtkon och flygplan 35 C med antispinn- skärminstallation 1) Led SAAB- 1227939-3 ska följa broms- skärmen alterna- tivet M5674- 102011

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0670	Stjärtkon inklusive bromsskärm med reglage (forts) Elkrutpatron Y59B M4702-251602 SAAB-6013181-5 (E2-20, -21, -22) För antispinnskärminstallation i 4 flygplan	01 04 35 00		3							1 år		BE Komp	TOMT 35-00-586 Bytes Kalendertidmärkes Urmontering Urmonterade patroner sänds CVA för kvalitetsövervakning (CVA 560:21)	CVA	
											2 år	ME CVA	Bruten förpackning		Totaltid (drift + förvaring) 2 år	
											5 år	ME CVA	Sluten förpackning		Totaltid (drift + förvaring) 6 år	

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A))))

Grupp 10 Skrov med inredning

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0740	Vingar och vingpetsar Bult F6400-009021 SAAB-1226571 Vingkoppel	01 05 05 00		1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	GH		ME Fvst	TOMT 35-10-1 Sprickundersökning	CVM 200	1) 120 st
0750	Bult F6400-009023 SAAB-1226575 Vingkoppel	01 05 10 00		10	10	10	10	10	10	10	GH		ME Fvst	TOMT 35-10-1 Sprickundersökning	CVM 200	
0760	Bult F6400-009025 SAAB-1226579 Vingkoppel	01 05 15 00		10	10	10	10	10	10	10	GH		ME Fvst	TOMT 35-10-1 Sprickundersökning	CVM 200	
0770	Skruv F6400-009092 SAAB-1234323-1 Fälltanks- och beväpningsbalkar	01 05 20 00		24	24	24	24	24	24	24	EFGH		ME Fvst	TOMT 35-10-1 Sprickundersökning	CVM 200	
0780	Skruv F6400-009093 SAAB-1234325-1 Fälltanks- och beväpningsbalkar	01 05 25 00		4	4	4	4	4	4	4	EFGH		ME Fvst	TOMT 35-10-1 Sprickundersökning	CVM 200	

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 10 Skrov med inredning

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0790	Vingtankar och vingspetsar (forts) Skruv F6400-009094 SAAB-1234327-1 Fälltanks- och beväpningsbalkar	01 05 30 00		4	4	4	4	4	4	EFGH		ME Fvst	TOMT 35-10-1 Sprickundersökning	CVM 200	

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 10 Skrov med inredning