

1978-11-16

Sida 1 (11)

Tjänstefälle, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/L 1340	Företställd av J-O Arman C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphövar UFS 35-00-1923B ¹⁾
---	---	---------------	---

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 10. Skrov med inredning

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Framkropp med överbyggnad	2
Bakkropp med ryggås och fena	6
Stjärtkon inklusive bromsskärm med reglage	8
Vingar och vingspetsar	10

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se
TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Totala brukningstiden för specialammunition
utgörs av drifttid plus förvaringstid. Del av
drifttiden kan alltså utnyttjas som förvaringstid.
Specialammunition ska förvaras i reglementsensliga
och väl avfuktade förråd för att angivna intervaller
ska gälla.

Sprängämneskista räknas inte som godkänt permanent-
förråd.

På specialammunition får man i DRIFT ta ut 25 %
tolerans. Detta är inte tillåtet under FÖRVARING.

1) Funktionsprov och kontroller har utgått, se
Underhållsplan Funktioner. Övriga ändringar
markerade med streck i marginen.

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
100010	FRAMKROPP MED ÖVERBYGGNAD LUFTINTAG F6400-015400 SAAB-1287501-001 (F2-7)	-		1				VB	ME FVST	UFA 35-10-4006 REPARATION AV YTSKIKT	FFV-U (CVM) 200	ALTERNATIV F6400-015402
100020	LUFTINTAG F6400-015401 SAAB-1287501-002 (F2-8)	-		1				VB	ME FVST	UFA 35-10-4006 REPARATION AV YTSKIKT	FFV-U (CVM) 200	ALTERNATIV F6400-015403
100030	LUFTINTAG F6400-015402 SAAB-1287501-003 (F2-7)	--		1				VB	ME FVST	UFA 35-10-4006 REPARATION AV YTSKIKT	FFV-U (CVM) 200	ALTERNATIV F6400-015400
100040	LUFTINTAG F6400-015403 SAAB-1287501-004 (F2-8)	--		1				VB	ME FVST	UFA 35-10-4006 REPARATION AV YTSKIKT	FFV-U (CVM) 200	ALTERNATIV F6400-015401
100050	LUFTINTAG F6400-006295 SAAB-1260001-1 (F12-7)	--		1	1			VB	ME FVST	UFA 35-10-4006 REPARATION AV YTSKIKT	FFV-U (CVM) 200	
100060	LUFTINTAG F6400-006296 SAAB-1260001-2 UR (F12-8)	--		1	1			VB	ME FVST	UFA 35-10-4006 REPARATION AV YTSKIKT	FFV-U (CVM) 200	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
			353	354	355	359	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
100070	LUFTINTAG F6400-020066 SAAB-1260001-3 (F2-7)	--				1	VB		ME FVST	UFA 35-10-4006 REPARATION AV YTSKIKT	FFV-U (CVM) 200		
100080	LUFTINTAG F6400-020067 SAAB-1260001-4 UR (F2-8)					1	VB		ME FVST	UFA 35-10-4006 REPARATION AV YTSKIKT	FFV-U (CVM) 200		
100090	ELKRUTPATRON S59B M4702-251402 SAAB-6013173-3 (E2-3, -4, -7, -8) FÖR HUVKASTARE	--	4	2	2	2	1	ÅR	BE KOMP	UFS 35-10-2503, -2504 INSÄNDS TILL FFV-U/A	FFV-U (CVA)		
								2	ÅR	ME CVA	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
								5	ÅR	ME CVA	KASSERAS (SLUTEN FÖRPACKNING)		
100100	ELKRUTPATRON Y59B M4702-251602 SAAB-6013181-5 (E2-9, -15) FÖR MEKANISMÖPPNARE	--	2	2	2	2	1	ÅR	BE KOMP	UFS 35-10-2505, -2506 INSÄNDS TILL FFV-U/A	FFV-U (CVA)		
								2	ÅR	ME CVA	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
								5	ÅR	ME CVA	KASSERAS (SLUTEN FÖRPACKNING)		
100110	FJÄDERCYLINDER F6400-006231 SAAB-1248785-2					1	VB		ME CVM	UFA 35-10-4309 REPARATION	FFV-U (CVM) 35		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
100120	LASHUS F6400-005969 SAAB-1214909-5 FRÄMRE V	--	1	1	1		VB	--	ME FVST	ASM 35-10-311 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
100130	LASHUS F6400-020059 SAAB-1250845-1 FRÄMRE V	--	1				VB		ME FVST	ASM 35-10-304 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
100140	LASHUS F6400-005970 SAAB-1214909-6 UR FRÄMRE H		1	1	1		VB		ME FVST	ASM 35-10-311 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
100150	LASHUS F6400-020061 SAAB-1250847-1 FRÄMRE H	--	1				VB	-	ME FVST	ASM 35-10-305 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
100160	LASHUS F6400-006062 SAAB-1218151-5 BAKRE V	--	1	1	1		VB	---	ME FVST	ASM 35-10-310 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
100170	LASHUS F6400-020063 SAAB-1250849-1 BAKRE V		1				VB		ME FVST	ASM 35-10-306 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materialidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Åtgärd	
100180	LASHUS F6400-006063 SAAB-1218151-6 UR BAKRE H		1	1	1		VB		ME FVST	ASM 35-10-310 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
100190	LASHUS F6400-020064 SAAB-1250851-1 BAKRE H		1				VB		ME FVST	ASM 35-10-307 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
100200	LASHUS F6400-020060 SAAB-1250845-2 MITTRE V		1				VB		ME FVST	ASM 35-10-304 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
100210	LASHUS F6400-020062 SAAB-1250847-2 MITTRE H		1				VB		ME FVST	ASM 35-10-305 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
100220	PERISKOP M3015-124010 SFOM 321B SAAB-6106322	UE	1				VB		ME CVA	ASM 35-10-308 REPARATION	FFV-U (CVA)	
								18 MAN	ME FVST	ASM 35-10-308 KONTROLL AV TORK- PATRONEN OCH BYTE AV SILICAGEL		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anmärkning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
100230	BAKKROPP MED RYGGÄS OCH FENA FENA F6400-016143 SAAB-1265665-1 UR		1				VR	ME FVST	REPARATIONSHANDBOK FPL 35 REPARATION	FFV-U (CVM)		
100240	DRAGBULT F6400-020190 SAAB-1248497 FENKOPPEL		2				FGH	ME FVST	UFA 35-10-4003 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	ALTERNATIV F6400-016141	
100250	DRAGBULT F6400-016141 SAAB-1265611 FENKOPPEL		2				FGH	ME FVST	UFA 35-10-4003 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	ALTERNATIV F6400-020190	
100260	FENA F6400-009591 SAAB-1265665-2 UR		1	1	1		VB	ME FVST	REPARATIONSHANDBOK FPL 35 REPARATION	FFV-U (CVM)		
100270	DRAGBULT F6400-009499 SAAB-1256485 FENKOPPEL		4	4	4		FGH	ME FVST	UFA 35-10-4003 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200		
100280	SKRUV F6400-007361 SAAB-1235635-1 FÄLLTANKS- OCH BEVÄPNINGS- BALKAR		2	6	6	6	FGH	ME FVST	UFA 35-10-4001 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200		

Pos	Materialidentifiaring	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av			
100290	SKRUV F6400-007565 SAAB-1260485-1 FÄLLTANKS- OCH BEVÄPNINGS- BALKAR		2	6	6	6	F	G	H	ME FVST	UFA 35-10-4001 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200
100300	DRAGTAPP F6400-008502 SAAB-1268161		4	4	4		H			ME FVST	UFA 35-10-4004 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200

Pos	Materialidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
100310	STJÄRTKON INKLUSIVE BROMS- SKÄRM MED REGLAGE ANTISPINNSKÄRM. KOMPL F6400-021182 SAAB-1315287-000			1			1 UT- LÖSN ALT 6 MAN		ME FVST	ASM 35-10-312 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	GÄLLER 35C MED ANTISPINN- INSTALLATION 2) EFTER UT- LÖSNING UNDER SPINN- ÖVNING SKA SKÄRMEN KASSERAS
100320	BROMSSKÄRM MT M5674-101011 SAAB-1277009-1 UR	UE		1			1 UT- LÖSN ALT 6 MAN		ME FVST	UEA 35-10-4009 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
							25 UT- LÖSN ALT 5 ÅR		ME CVM	U-FÖRESKRIFT TILLSTANDSBEDÖMNING		
100330	BROMSSKÄRM MT M5674-103011 IRVIN-2-1830	UE		1			1 UT- LÖSN ALT 6 MAN		ME FVST	UEA 35-10-4303 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
							30 UT- LÖSN ALT 5 ÅR		ME CVM	U-FÖRESKRIFT TILLSTANDSBEDÖMNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
100340	BROMSSKÄRM 103B MT M5674-103021 CVM -F1230-311037	UE	1	1	1	1	1 UT- LÖSN ALT 6 MÅN		ME FVST	UFA 35-10-4303 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
							30 UT- LÖSN ALT 5 ÅR		ME CVM	U-FÖRESKRIFT TILLSTÅNDBEDÖMNING		
100350	BROMSSKÄRM 103C MT M5674-103031 IRVIN-2-1848	UE	1	1	1	1	1 UT- LÖSN ALT 6 MÅN		ME FVST	UFA 35-10-4303 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
							30 UT- LÖSN ALT 5 ÅR		ME CVM	U-FÖRESKRIFT TILLSTÅNDBEDÖMNING		
100360	ELKRUTPATRON Y59B M4702-251602 SAAB-6013181-5 (E2-20, -21, -22)		3				1 ÅR		BE KOMP	TOMT 35-00-586 BYTE	FFV-U (CVA)	35C MED ANTI- SPINN- INSTALLATION
							2 ÅR		ME CVA	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
							5 ÅR		ME CVA	KASSERAS (SLUTEN FÖRPACKNING)		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
100370	BULT F6400-009021 SAAB-1226571 VINGKOPPEL	--	3)	3)	3)	3)	G H	---	ME FVST	UFA 35-10-4002 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	3) 120 ALTERNATIV F6400-056319
100380	BULT F6400-056319 SAAB-1327611-000 VINGKOPPEL	--	3)	3)	3)	3)	G H	---	ME FVST	UFA 35-10-4002 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	3) 120 ALTERNATIV F6400-009021
100390	BULT F6400-009023 SAAB-1226575 VINGKOPPEL	--	10	10	10	10	G H	---	ME FVST	UFA 35-10-4002 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	ALTERNATIV F6400-056320
100400	BULT F6400-056320 SAAB-1327615-000 VINGKOPPEL	--	10	10	10	10	G H	---	ME FVST	UFA 35-10-4002 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	ALTERNATIV F6400-009023
100410	BULT F6400-009025 SAAB-1226579 VINGKOPPEL	--	10	10	10	10	G H	---	ME FVST	UFA 35-10-4002 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	ALTERNATIV F6400-056321

Pos	Materialidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
100420	BULT F6400-056321 SAAB-1327619-000 VINGKOPPEL	--	10	10	10	10	G H		ME FVST	UFA 35-10-4002 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	ALTERNATIV F6400-009025
100430	SKRUV F6400-009092 SAAB-1234323-1 FÄLLTANKS- OCH BEVÄPNINGS- BALKAR	--	24	24	24	24	F G H	--	ME FVST	UFA 35-10-4001 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
100440	SKRUV F6400-009093 SAAB-1234325-1 FÄLLTANKS- OCH BEVÄPNINGS- BALKAR	--	4	4	4	4	F G H	--	ME FVST	UFA 35-10-4001 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
100450	SKRUV F6400-009094 SAAB-1234327-1 FÄLLTANKS- OCH BEVÄPNINGS- BALKAR	--	4	4	4	4	F G H		ME FVST	UFA 35-10-4001 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	