

1989-01-15

Sida 1 (6)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Ericsson FuhD/B Einarsson	Festställd av M Berg /N Ericsson	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1923H 1)
---	--	---------------	-----------------------------------

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 35-00-1923I
Mtrlgrp FLYG

35

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

GRUPP 10. SKROV MED INREDNING

<u>Innehåll</u>	<u>Adress</u>
Framkropp med överbyggnad	100010
Bakkropp med ryggås och fena	100240
Stjärtkon inklusive antispinnskärm och bromsskärm	100310
Vingar och vingspetsar	100370

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-
tid), se UFS 35-00-1903.
Angivna underhållsintervaller är maxtider
och får inte överskridas.

Tekniskt underhållsstöd: FFV-AL/FF23 B Carlsson

1) Version 4 har utgått.

Nyttillkomna enheter har markerats med en asteriskrad
under dressen.

1989-01-15

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6								
				7	8	9								
100280	01	SKRUV	--	-	-	2	GH	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4001			
	02	F6400-007361		-	-	6			FVST	200	TILLSYN			
	03	SAAB -1235635-001		6	-	-								
	04													
	05	FÄLLTANKS- OCH BEVÄP-												
	06	NINGSBALKAR												

100290	01	SKRUV	--	-	-	2	GH	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4001			
	02	F6400-007565		-	-	6			FVST	200	TILLSYN			
	03	SAAB -1260485-001		6	-	-								
	04													
	05	FÄLLTANKS- OCH BEVÄP-												
	06	NINGSBALKAR												

100300	01	DRAGTAPP	--	-	-	-	H	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4004			
	02	F6400-008502		-	-	4			FVST	200	TILLSYN			
	03	SAAB -1268161-001		4	-	-								
	04													
	05	FÄLLTANKS- OCH BEVÄP-												
	06	NINGSBALKAR												

	01	STJÄRTKON INKLUSIVE ANTISPINNSKÄRM OCH BROMSSKÄRM												
	02	-----												
	03													
	04	8MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD ANTISPINNSKÄRM												
100310	01	ANTISPINNSKÄRM	--	-	-	1	7MÅN		ME	FFVAL	ASM 35-10-312	TS		TOTALTID 8MÅN
	02	F6400-021182		-	-	-	*)		FVST	35	TILLSYN			GÄLLER FPL MED
	03	SAAB -1315287-000		-	-	-								ANTISPINNINST.
	04													
	05						75MÅN		ME		U-FÖRESKRIFT	Ö		*) EFTER UTLÖSNING
	06								FFVAL		TILLSTÅNDSBEDÖMNING			UNDER
	07													SPINNÖVNING
	08													SKALL SKÄRMEN
	09													KASSERAS
	10						8MÅN		ME		ASM 35-10-312	FÖ		
	11								FVST		TILLSYN			SE TEXTRAD

	01	8MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD BROMSSKÄRM												
100320	01	BROMSSKÄRM	UE	-	-	1	1ST		ME	FFVAL	UFA 35-10-4009			ST=UTLÖSNINGAR
	02	M5674-101011		-	-	-	ALT		FVST	200	TILLSYN			TOTALTID 8MÅN
	03	SAAB -1277009-001		-	-	-	8MÅN	8MÅN						SE TEXTRAD
	04													
	05						25ST		ME		U-FÖRESKRIFT			
	06						ALT		FFVAL		TILLSTÅNDSBEDÖMNING			
	07						75MÅN							

	01	INSPEKTION AV TORRLUFTFÖRVARAD MATERIEL ENLIGT TOMT 80-140 PDS 5.3.3.												
	02	8MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD BROMSSKÄRM SOM INTE TORRLUFTFÖRVARAS.												
	03	VB I FÖRVARING GÄLLER PACKAD BROMSSKÄRM SOM TORRLUFTFÖRVARAS. SE TOMT 35-10-4 ALT TOMT 864-75.												
100350	01	BROMSSKÄRM 103C MT	UE	-	-	-	1ST		ME	FFVAL	UFA 35-10-4303			ST=UTLÖSNINGAR
	02	M5674-103031		-	-	-	ALT		FVST	200	TILLSYN			TOTALTID 8MÅN
	03	IRVIN-2-1848		1	-	-	8MÅN	8MÅN						SE TEXTRADER
	04													
	05						30ST		ME		U-FÖRESKRIFT			
	06						ALT		FFVAL		TILLSTÅNDSBEDÖMNING			
	07						75MÅN							
	08													
	09							VB	ME		UFA 35-10-4303			SE TEXTRADER
	10								FVST		TILLSYN			

	* 01	UTGÅR NÄR TOMÄ 35-00-Å2027 INFÖRS.												
	02													
	03	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
100360	01	ELKRPTR Y 59B	--	-	-	3	15MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	SPI		SPI UPPF PÅ BE
	02	M4702-251602		-	-	-			KOMP		KASSATION			FPL MED
	03	SAAB -6013181-005		-	-	-								ANTISPINN-
	04							5ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT			INSTALLATION
	05	E2-20, -21, -22							FFVAA		KASSATION			SE TEXTRAD

