

1989-11-03

Side 1 (6)

Tjänsteställe, handläggare	Fästställd av	Andrad enligt	Upphöver
FuHT/N Ericsson FuhD/B Einarsson	E Vintheden /M Berg	794	UFS 35-00-1923I 1)

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 35-00-1923J
Mtrlgrp FLYG

35
UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL
GRUPP 10. SKROV MED INREDNING

InnehållAdress

Framkropp med överbyggnad	100010
Bakkropp med ryggås och fena	100240
Stjärtkon inklusive antispinnskärm och bromsskärm	100310
Vingar och vingspetsar	100370

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser
för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läs anvisning för underhållsplan materiel,
se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-
tid), se UFS 35-00-1903.
Angivna underhållsintervaller är maxtider
och får inte överskridas.
När i fältet Drift underhållsintervallen ändras
till kortare intervall för gångtidsbundna enheter
gäller följande generella övergångsbestämmelser.
Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya
intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på
flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall
dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta
beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter
kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i
varje särskilt fall.

Tekniskt underhållstöd: FFV-AL/FF23 B Carlsson

1) Ändringar markerade med en asterisk framför
aktuell rad.

1989-11-03

Sida 2

Adress	Rad	Materialidentifi ering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DiDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			9
		01 GRUPP 10. SKROV MED INREDNING											
		02 =====											
		03 FRAMKROPP MED ÖVERBYGGNAD											
		04 -----											
100010	01	LUFTINTAG	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-015400		-	-	-			FYST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1287501-001		-	-	-							
	04												
	05	F2-7											
		ALTFBET:											
		F6400-015402											
100020	01	LUFTINTAG	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-015401		-	-	-			FYST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1287501-002		-	-	-							
	04												
	05	F2-8											
		ALTFBET:											
		F6400-015403											
100030	01	LUFTINTAG	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-015402		-	-	-			FYST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1287501-003		-	-	-							
	04												
	05	F2-7											
		ALTFBET:											
		F6400-015400											
100040	01	LUFTINTAG	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-015403		-	-	-			FYST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1287501-004		-	-	-							
	04												
	05	F2-8											
		ALTFBET:											
		F6400-015401											
100070	01	LUFTINTAG	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-020066		-	-	1			FYST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1260001-003		1	-	-							
	04												
	05	F2-7											
100080	01	LUFTINTAG	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-020067		-	-	1			FYST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1260001-004		1	-	-							
	04												
	05	F2-8											
		01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35-00-Å2027 INFÖRS.											
		02											
		03 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
100090	01	ELKRUTPATRON	--	-	-	4	15MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	HUV	HUV UPPFÖLJS
	02	M4702-254301		-	-	2			FFVAA		KASSATION		PÅ BE
	03	SAAB -9301054-10-1		2	-	-							
	04							4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	05	E2-3, -4, -7, -8							FFVAA		KASSATION		
	06	FÖR HUVKASTARE											
		01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-00-Å2027.											
		02											
		03 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
100095	01	ELKRPTR S 59D	--	-	-	4	15MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	HUV	HUV UPPFÖLJS
	02	M4702-254302		-	-	2			FFVAA		KASSATION		PÅ BE
	03	SAAB -9301824-10-3		2	-	-							
	04							4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	05	VERSION 3:E2-3,-4,-7,-8							FFVAA		KASSATION		
	06	VERSION 6,7:E2-3,-4											
	07	FÖR HUVKASTARE											

1989-11-03

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		U-h-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
		01	UTGÅR NÄR TOMÄ 35-00-Å2027 INFÖRS.											
		02												
		03	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM											
100100	01	ELKRPTR Y 598	--	-	-	2	15MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	HUV		HUV UPPFÖLJS
	02	M4702-251602		-	-	2			FFVAA		KASSATION			PÅ BE
	03	SAAB -9013181-005		2	-	-								
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT			SE TEXTRAD
	05	E2-9, -15							FFVAA		KASSATION			
	06	FÖR MEKANISMÖPPNARE												
		01	INFÖRS GENOM TOMÄ 35-00-Å2027											
		02												
		03	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
100105	01	ELKRPTR Y 59C	--	-	-	2	15MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	HUV		HUV UPPFÖLJS
	02	M4702-251603		-	-	2			FFVAA		KASSATION			PÅ BE
	03	SAAB -9301826-10-2		2	-	-								
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT			SE TEXTRAD
	05	E2-9, -15							FFVAA		KASSATION			
	06	FÖR MEKANISMÖPPNARE												
100110	01	FJÄDERCYLINDER	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4309			
	02	F6400-006231		-	-	1			FFVAL	35	REPARATION			
	03	SAAB -1248785-002		1	-	-								
100120	01	LÅSHUS	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-10-311			
	02	F6400-005969		-	-	1			FVST	35	REPARATION			
	03	SAAB -1214909-005		1	-	-								
	04													
	05	FRÄMRE V												
100130	01	LÅSHUS	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-10-304			
	02	F6400-020059		-	-	-			FVST	35	REPARATION			
	03	SAAB -1250845-001		-	-	-								
	04													
	05	FRÄMRE V												
100140	01	LÅSHUS	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-10-311			
	02	F6400-005970		-	-	1			FVST	35	REPARATION			
	03	SAAB -1214909-006		1	-	-								
	04													
	05	FRÄMRE H												
100150	01	LÅSHUS	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-10-305			
	02	F6400-020061		-	-	-			FVST	35	REPARATION			
	03	SAAB -1250847-001		-	-	-								
	04													
	05	FRÄMRE H												
100160	01	LÅSHUS	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-10-310			
	02	F6400-006062		-	-	1			FVST	35	REPARATION			
	03	SAAB -1218151-005		1	-	-								
	04													
	05	BAKRE V												
100170	01	LÅSHUS	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-10-306			
	02	F6400-020063		-	-	-			FVST	35	REPARATION			
	03	SAAB -1250849-001		-	-	-								
	04													
	05	BAKRE V												

1989-11-03

Sida 4

[illegible]

1989-11-03

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
100280	01	SKRUV	--	-	-	2	GH	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4001		
	02	F6400-007361		-	-	6			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB - 1235635-001		6	-	-							
	04												
	05	FÄLLTANKS- OCH BEVÄP-											
	06	NINGSBALKAR											
100290	01	SKRUV	--	-	-	2	GH	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4001		
	02	F6400-007565		-	-	6			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB - 1260485-001		6	-	-							
	04												
	05	FÄLLTANKS- OCH BEVÄP-											
	06	NINGSBALKAR											
100300	01	DRAGTAPP	--	-	-	-	H	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4004		
	02	F6400-008502		-	-	4			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB - 1268161-001		4	-	-							
	01	STJÄRTKON INKLUSIVE ANTISPINNSKÄRM OCH BROMSSKÄRM											
	02	-----											
	03												
	04	8MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD ANTISPINNSKÄRM											
100310	01	ANTISPINNSKÄRM	--	-	-	1	7MÅN		ME	FFVAL	ASM 35-10-312	TS	TOTALTID 8MÅN
	02	F6400-021182		-	-	-	*)		FVST	35	TILLSYN		GÄLLER FPL MED
	03	SAAB - 1315287-000		-	-	-							ANTISPINNINST.
	04												
	05						75MÅN		ME		U-FÖRESKRIFT	0	*)EFTER UTLÖS-
	06								FFVAL		TILLSTÅNDSBEDÖMNING		NING UNDER
	07												SPINNÖVNING
	08												SKALL SKÄRMEN
	09												KASSERAS
	10												
	11						8MÅN		ME		ASM 35-10-312	F0	SE TEXTRAD
									FVST		TILLSYN		
	01	8MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD BROMSSKÄRM											
100320	01	BROMSSKÄRM	UE	-	-	1	1ST		ME	FFVAL	UFA 35-10-4009		ST=UTLÖSNINGAR
	02	M5674-101011		-	-	-	ALT		FVST	200	TILLSYN		TOTALTID 8MÅN
	03	SAAB - 1277009-001		-	-	-	8MÅN	8MÅN					SE TEXTRAD
	04												
	05						25ST		ME		U-FÖRESKRIFT		
	06						ALT		FFVAL		TILLSTÅNDSBEDÖMNING		
	07						75MÅN						
	01	INSPEKTION AV TORRLUFTFÖRVARAD MATERIEL ENLIGT TOMT 80-140 POS 5.3.3.											
	02	8MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD BROMSSKÄRM SOM INTE TORRLUFTFÖRVARAS.											
	03	VB I FÖRVARING GÄLLER PACKAD BROMSSKÄRM SOM TORRLUFTFÖRVARAS. SE TOMT 35-10-4 ALT TOMT 864-75.											
100350	01	BROMSSKÄRM 103C MT	UE	-	-	-	1ST		ME	FFVAL	UFA 35-10-4303		ST=UTLÖSNINGAR
	02	M5674-103031		-	-	-	ALT		FVST	200	TILLSYN		TOTALTID 8MÅN
	03	IRVIN-2-1848		1	-	-	8MÅN	8MÅN					SE TEXTRADER
	04												
	05						30ST		ME		U-FÖRESKRIFT		
	06						ALT		FFVAL		TILLSTÅNDSBEDÖMNING		
	07						75MÅN						
	08												
	09												
	10							VB	ME		UFA 35-10-4303		SE TEXTRADER
									FVST		TILLSYN		
	01	UTGÅR NÄR TOMÄ 35-00-Ä2027 INFÖRS.											
	02												
	03	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
100360	01	ELKRPTR Y 598	--	-	-	3	15MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	SPI	SPI UPPF PÅ BE
	02	M4702-251602		-	-	-			FFVAA		KASSATION		FPL MED
	03	SAAB -6013181-005		-	-	-							ANTISPINN-
	* 04							4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		INSTALLATION
	05	E2-20, -21, -22							FFVAA		KASSATION		SE TEXTRAD

1989-11-03

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-00-Å2027.											
		02											
		03 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
100365	01	ELKRPTR Y 59C	--	-	-	3	15MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	SPI	SPI UPPF PÅ BE
	02	M4702-251603		-	-	-			FFVAA		KASSATION		FPL MED
	03	SAAB -9301826-10-2		-	-	-							ANTISPINN-
	* 04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		INSTALLATION
	05	E2-20, -21, -22							FFVAA		KASSATION		SE TEXTRAD
		01 VINGAR OCH VINGSPETSAR											
		02 -----											
100370	01	BULT	--	-	-	120	GH	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4002		
	02	F6400-009021		-	-	120			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1226571-000				120	-	-					
	04					ALTFBET:							
	05	VINGKOPPEL				F6400-056319							
100380	01	BULT	--	-	-	120	GH	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4002		
	02	F6400-056319		-	-	120			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1327611-000				120	-	-					
	04					ALTFBET:							
	05	VINGKOPPEL				F6400-009021							
100390	01	BULT	--	-	-	10	GH	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4002		
	02	F6400-009023		-	-	10			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1226575-000				10	-	-					
	04					ALTFBET:							
	05	VINGKOPPEL				F6400-056320							
100400	01	BULT	--	-	-	10	GH	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4002		
	02	F6400-056320		-	-	10			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1327615-000				10	-	-					
	04					ALTFBET:							
	05	VINGKOPPEL				F6400-009023							
100410	01	BULT	--	-	-	10	GH	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4002		
	02	F6400-009025		-	-	10			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1226579-000				10	-	-					
	04					ALTFBET:							
	05	VINGKOPPEL				F6400-056321							
100420	01	BULT	--	-	-	10	GH	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4002		
	02	F6400-056321		-	-	10			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1327619-000				10	-	-					
	04					ALTFBET:							
	05	VINGKOPPEL				F6400-009025							
100430	01	SKRUV	--	-	-	-	GH	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4001		
	02	F6400-009092		-	-	24			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1234323-001				24	-	-					
	04												
	05	BEVÄPNINGSBALKAR											
100440	01	SKRUV	--	-	-	-	GH	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4001		
	02	F6400-009093		-	-	4			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1234325-001				4	-	-					
	04												
	05	BEVÄPNINGSBALKAR											
100450	01	SKRUV	--	-	-	-	GH	---	ME	FFVAL	UFA 35-10-4001		
	02	F6400-009094		-	-	4			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1234327-001				4	-	-					
	04												
	05	BEVÄPNINGSBALKAR											