

Gäller: Flygvapnet

Äldre TO-beteckning:
UFS 35-00-1927M
(U 537/92)

FPL SK35C
FPL J35J

M5800-350031
M5800-350071

Underhållsplan Materiel

Grupp 20. Landställ

Innehåll	Adress
Huvudställ	201300
• Ben med stötdämpare	201300
• Broms och bromsregulator	203000
• Hjul	203600
Nosställ	204600
• Ben med stötdämpare	204600
• Hjul	205600
• Styrmekanism med reglage	205700
Sporrställ	205900

1) Version 6 har utgått. Ändrade underhållsintervall. Krigskod har ändrats generellt.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Tjänsteställe, handläggare: FMV:FuhF3/J-E Björk
Tekniskt underhållsstöd, ref: FFV Aerotech/FF27 K Högström

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002 (TOMT 80-140).

Läsanvisning för underhållsplan, se AF FLYG 100-000003 (TOMT 80-146).

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004 (TOMT 80-144).

2 Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 35 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1992-12-30

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiaring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiiltälle		Ätg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod OIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Ätgärd	
		01 GRUPP 20. LANDSTÄLL											
		02 *****											
		03 HUVUDSTÄLL											
		04 -----											
		05 BEN MED STÖTDÄMPARE											
		06 -----											
201300	01	HUVUDSTÄLL V	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4331		
	02	F6400-046873		-	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -1203801-003		1	-	-							
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											
201400	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	1	460TIM		ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4333	TS	
	02	F6400-000291		-	-	-			FVST		TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-005		1	-	-							
	* 04						VB		ME		UFA FPL 35 20-4333		
	* 05	VÄNSTER							FVST	210	REPARATION		
	06												
	07						10ÅR		ME		UFA FPL 35 20-4333	FÖ	
	08								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
201500	01	STÖTDÄMPARE	--	-	-	1	460TIM		ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4316	TS	TS UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-010494		-	-	-			FVST		TILLSYN		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1203805-005		1	-	-							
	* 04						VB		ME		UFA FPL 35 20-4316		
	* 05	VÄNSTER							FVST	210	REPARATION		
	06												
	07						10ÅR		ME		UFA FPL 35 20-4316		
	08								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
201600	01	LÜFTVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4330		
	02	F6400-000238		-	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -6000153-001		1	-	-							
201700	01	PÄFYLLNINGSENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4301		
	02	F6400-003303		-	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -V025-1		1	-	-							
201800	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4325		
	02	F6400-000318		-	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -6004913-005		1	-	-							
201900	01	HUVUDSTÄLL H	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4331		
	02	F6400-046874		-	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -1203801-004		1	-	-							
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											
202000	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	1	460TIM		ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4333	TS	
	02	F6400-000292		-	-	-			FVST		TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-006		1	-	-							
	* 04						VB		ME		UFA FPL 35 20-4333		
	* 05	HÖGER							FVST	210	REPARATION		
	06												
	07						10ÅR		ME		UFA FPL 35 20-4333	FÖ	
	08								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
202100	01	STÖTDÄMPARE	--	-	-	1	460TIM		ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4316	TS	TS UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-010495		-	-	-			FVST		TILLSYN		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1203805-006		1	-	-							
	* 04						VB		ME		UFA FPL 35 20-4316		
	* 05	HÖGER							FVST	210	REPARATION		
	06												
	07						10ÅR		ME		UFA FPL 35 20-4316		
	08								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1992-12-30

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
				7	8	9							
202200	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4330		
	02	F6400-000238		-	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -6000153-001		1	-	-							

202300	01	...PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4301		
	02	F6400-003303		-	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -VD25-1		1	-	-							

202400	01	...SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4325		
	02	F6400-000318		-	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -6004913-005		1	-	-							

	01	BROMS OCH BROMSREGULATOR											
	02	-----											

203000	01	BROMS	--	-	-	2	1)		ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4336	1) EFTER FEM	
	02	F3527-000069		-	-	-			FVST		TILLSYN	BROMSBELÄGG-	
	03	GOODY-95-41835		2	-	-						MONT	
	* 04						VB		ME		UFA FPL 35 20-4336		
	* 05								FVST	210	REPARATION		
	06												
	07							10ÅR	ME		UFA FPL 35 20-4336		
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

203100	01	BROMSSKIIVA	--	-	-	2	1)	---	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4002	1) VID BYTE AV	
	02	F3527-000439		-	-	-			FVST		TILLSYN	BROMSBELÄGG	
	03	GOODY-95-33613/D		2	-	-							
	* 04						VB		ME		UFA FPL 35 20-4002		
	* 05								FVST	210	REPARATION		
	* 06								FFVAL	310			

203200	01	BULT	--	-	-	5	1)	---	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4336	1) VID TILLSYN	
	02	F3527-000197		-	-	-			FVST		TILLSYN	PÅ BROMS	
	03	GOODY-GY186NH26		5	-	-						KASSERAS	
	04											EFTER 2	
	05											TILLSYNER	

203300	01	BULT	--	-	-	4	1)	---	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4336	1) VID TILLSYN	
	02	F3527-000198		-	-	-			FVST		TILLSYN	PÅ BROMS	
	03	GOODY-GY186NH70		4	-	-						KASSERAS	
	04											EFTER 2	
	05											TILLSYNER	

203400	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	1	VB		ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	F2850-000001		-	-	-			FFVAL	320	REPARATION		
	03	DUNLO-AC14344-RCM		1	-	-						FÖ	
	04							5ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	VÄNSTER							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

203500	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	1	VB		ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	F2850-000002		-	-	-			FFVAL	320	REPARATION		
	03	DUNLO-AC14346-LAM		1	-	-						FÖ	
	04							5ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	HÖGER							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	01	HJUL											
	02	----											

203600	01	NAV	--	-	-	2	VB		ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4339		
	02	F3527-000196		-	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	GOODY-95-50476		2	-	-							
	* 04			ALTFBET:				10ÅR	ME		UFA FPL 35 20-4339		
	* 05			F3527-000005					FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1992-12-30

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
204700	01	NOSSTÄLLS BEN	UE	-	-	1	900TIM	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4332	TS		
	02	F6400-003580		-	-	-		FVST		TILLSYN			
	03	SAAB -1203823-002		-	-	-							
	* 04						VB	ME		UFA FPL 35 20-4332			
	* 05							FVST		REPARATION			
	06												
	07						10ÅR	ME		UFA FPL 35 20-4332	FÖ		
	08							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
204800	01	STÖTDÄMPARE	--	-	-	1	900TIM	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4324	TS	TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	
	02	F6400-010503		-	-	-		FVST		TILLSYN			
	03	SAAB -1203825-001		-	-	-							
	* 04						VB	ME		UFA FPL 35 20-4324			
	* 05							FVST	999	REPARATION			
	06												
	07						10ÅR	ME		UFA FPL 35 20-4324			
	08							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
204900	01	LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4330			
	02	F6400-000238		-	-	-		FVST	999	REPARATION			
	03	SAAB -6000153-001		-	-	-							
205000	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4301			
	02	F6400-003303		-	-	-		FVST	999	REPARATION			
	03	SAAB -VD25-1		-	-	-							
205100	01	NOSSTÄLL	--	-	-	-	VB	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4334			
	02	F6400-046879		-	-	-		FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -1203821-003		1	-	-							
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											
205200	01	NOSSTÄLLS BEN	UE	-	-	-	900TIM	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4332	TS		
	02	F6400-000293		-	-	-		FVST		TILLSYN			
	03	SAAB -1203823-003		1	-	-							
	* 04						VB	ME		UFA FPL 35 20-4332			
	* 05							FVST	210	REPARATION			
	06												
	07						10ÅR	ME		UFA FPL 35 20-4332	FÖ		
	08							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
205300	01	STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	900TIM	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4324	TS	TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	
	02	F6400-010503		-	-	-		FVST		TILLSYN			
	03	SAAB -1203825-001		1	-	-							
	* 04						VB	ME		UFA FPL 35 20-4324			
	* 05							FVST	210	REPARATION			
	06												
	07						10ÅR	ME		UFA FPL 35 20-4324			
	08							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
205400	01	LUFTVENTIL	--	-	-	-	VB	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4330			
	02	F6400-000238		-	-	-		FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -6000153-001		1	-	-							
205500	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4301			
	02	F6400-003303		-	-	-		FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -VD25-1		1	-	-							
	01	HJUL											
	02	----											
205600	01	NAV	--	-	-	1	VB	ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4348		KASSERAS AV FLOTTILJ	
	02	F3527-000011		-	-	-		FVST	210	REPARATION			
	03	GOODY-E30737		1	-	-							
	* 04						10ÅR	ME		UFA FPL 35 20-4348			
	05							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

1992-12-30

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd				
				7	8	9							
01 STYRMEKANISMER MED REGLAGE													
02 -----													
205700	01	SERVOVENTIL	--	-	-	1	VB			ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4300	
	02	F6400-003302		-	-	-				FVST	210	REPARATION	
	03	SAAB -VD14-5		1	-	-							
	04							10ÅR		ME		UFA FPL 35 20-4300	FÖ
	05									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	

205800	01	STYRCYLINDER	--	-	-	1	VB			ME	FFVAL	UFA FPL 35 41-4318	
	02	F6400-003308		-	-	-				FVST	210	REPARATION	
	03	SAAB -6001981-001		1	-	-							
	04							10ÅR		ME		UFA FPL 35 41-4318	FÖ
	05									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	

01 SPORRSTÄLL													
02 -----													
205900	01	NAV	--	-	-	-	VB	---		ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4355	KASSERAS AV FLOTTILJ
	02	F6400-010816		-	-	-				FVST	210	REPARATION	
	03	SAAB -1204911-000		2	-	-							
	* 04												
	* 05												

206000	01	STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	VB			ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4323	
	* 02	F6400-010501		-	-	-				FVST	210	REPARATION	
	03	SAAB -1203813-001		1	-	-							
	04							10ÅR		ME		UFA FPL 35 20-4323	
	* 05									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	

206100	01	LUFTVENTIL	--	-	-	-	VB	---		ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4330	
	02	F6400-000238		-	-	-				FVST	210	REPARATION	
	03	SAAB -6000153-001		1	-	-							

206200	01	PÅFYLLNINGSENTIL	--	-	-	-	VB	---		ME	FFVAL	UFA FPL 35 20-4301	
	02	F6400-003303		-	-	-				FVST	210	REPARATION	
	03	SAAB -VD25-1		1	-	-							