

1978-11-16

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UP/Å Hellström	J-O Arman		
FFV-U/L 1340	/C-G Bringdal		1)

35

Underhållsplan Apparater

Grupp 30. Styrsystem. Ändring

Allmänt

I samband med underhållsminimering har Underhållsplan Funktioner omarbetats. Detta medför att underhållsperiod som åtgärdas enligt SKI och UFS i Underhållsplan Funktioner och Underhållsplan Apparater inte alltid överensstämmer med varandra. Emedan Underhållsplan Funktioner är mindre till omfång har den ändrats först och gäller till dess Underhållsplan Apparater rättats.

-
- 1) Makulera poserna 0160, 0170, 0180, 0190, 0320, 0331, 0340, 0350, 0360, 0370, 0380, 0390, 0401, 0410, 0420, 0430 och 0440 i UFS 35-00-1929D. Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda poser samt :1 på Innehållsförteckningen. Underhållsperiod ändrad.

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0160	LINA F6400-010959 SAAB-1210441	--	1	1	1	1	H	----	BE KOMP	UFS 35-30-2019 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	
0170	LINA F6400-010960 SAAB-1210443	--	1	1	1	1	H	----	BE KOMP	UFS 35-30-2019 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	
0180	LINA F6400-011188 SAAB-1218291	--	1	1	1	1	H	----	BE KOMP	UFS 35-30-2019 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	
0190	LINA F6400-011189 SAAB-1218293	--	1	1	1	1	H	----	BE KOMP	UFS 35-30-2019 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	
0320	LINA F6400-050039 SAAB-1245921-000	--	2				H	----	BE KOMP	UFS 35-30-2018 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	
0331	LINA F6400-043434 SAAB-1325141-000	--	2				H	----	BE KOMP	UFS 35-30-2018 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	
0340	LINA F6400-012929 SAAB-1292013	--	2	2	2		H	----	BE KOMP	UFS 35-30-2018 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0350	LINA F6400-012930 SAAB-1292015	--	2	2	2		H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2018 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	
0360	LINA F6400-012323 SAAB-1265709-2	--	2	2	2		H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2018 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	
0370	LINA F6400-012324 SAAB-1265711-2	--	2	2	2		H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2018 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	
0380	LINA F6400-050042 SAAB-1248001-000	--	2				H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2018 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	
0390	LINA F6400-050043 SAAB-1248003-000	--	2				H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2018 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	
0401	LINA F6400-041502 SAAB-1314743 UR	--	2				H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2018 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	
0410	LINA F6400-012915 SAAB-1291329	--	1	1	1	1	H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2018 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0420	LINA F6400-012916 SAAB-1291331	--	1	1	1	1	H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2018 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	
0430	LINA F6400-012917 SAAB-1291333	--	1	1	1	1	H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2018 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	
0440	LINA F6400-012918 SAAB-1291335	--	1	1	1	1	H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2018 BYTE AV LINA	FFV-U (CVM)	