

Gäller: Flygvapnet

Äldre TO-beteckning:
UFS 35-00-1929H
(U 536/92)

FPL SK35C
FPL J35J

M5800-350031
M5800-350071

Underhållsplan Materiel

Grupp 30. Styrssystem

Innehåll	Adress
Sidstyrssystem	300010
Vingrodersystem	300130
Styrspak	300260
Spakraftgivare	300300

1) Version 6 har utgått. Uh-data har ändrats. Krigskod har ändrats generellt.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Tjänsteställe, handläggare: FMV:FuhF3/J-E Björk
Tekniskt underhållsstöd, ref: FFV Aerotech/FF27 K Högström

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002 (TOMT 80-140).

Läsanvisning för underhållsplan, se AF FLYG 100-000003 (TOMT 80-146).

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004 (TOMT 80-144).

2 Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 35 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1992-12-30

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9				Åtgärd			
		01 GRUPP 30. STYRSYSTEM											
		02 *****											
		03 SIDSTYRSYSTEM											
		04 -----											
300010	01	LINA	--	-	-	-	GH	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2019		
	*	02 F6400-012428		-	-	-			FVST	100	BYTE AV LINA		
		03 SAAB -1267781-000		1	-	-							
300020	01	LINA	--	-	-	-	GH	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2019		
	*	02 F6400-012429		-	-	-			FVST	100	BYTE AV LINA		
		03 SAAB -1267783-000		1	-	-							
300030	01	LINA	--	-	-	1	GH	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2019		
	*	02 F6400-041496		-	-	-			FVST		BYTE AV LINA		
		03 SAAB -1247325-003		-	-	-							
300040	01	LINA	--	-	-	1	GH	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2019		
	*	02 F6400-041497		-	-	-			FVST		BYTE AV LINA		
		03 SAAB -1247325-004		-	-	-							
300050	01	LINA	--	-	-	1	GH	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2019		
	*	02 F6400-050040		-	-	-			FVST		BYTE AV LINA		
		03 SAAB -1247341-000		-	-	-							
300060	01	LINA	--	-	-	1	GH	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2019		
	*	02 F6400-050041		-	-	-			FVST		BYTE AV LINA		
		03 SAAB -1247343-000		-	-	-							
300070	01	LINA	--	-	-	1	GH	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2019		
	*	02 F6400-050045		-	-	-			FVST		BYTE AV LINA		
		03 SAAB -1305887-000		-	-	-							
300080	01	LINA	--	-	-	1	GH	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2019		
	*	02 F6400-050046		-	-	-			FVST		BYTE AV LINA		
		03 SAAB -1305889-000		-	-	-							
300090	01	LINA	--	-	-	1	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2019		
	*	02 F6400-010959		-	-	-			FVST	100	BYTE AV LINA		
		03 SAAB -1210441-000		1	-	-							
300100	01	LINA	--	-	-	1	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2019		
	*	02 F6400-010960		-	-	-			FVST	100	BYTE AV LINA		
		03 SAAB -1210443-000		1	-	-							
300110	01	LINA	--	-	-	1	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2019		
	*	02 F6400-011188		-	-	-			FVST	100	BYTE AV LINA		
		03 SAAB -1218291-000		1	-	-							
300120	01	LINA	--	-	-	1	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2019		
	*	02 F6400-011189		-	-	-			FVST	100	BYTE AV LINA		
		03 SAAB -1218293-000		1	-	-							
		01 YINGRODERSYSTEM											
		02 -----											
300130	01	LINA	--	-	-	2	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2018		
	*	02 F6400-050039		-	-	-			FVST		BYTE AV LINA		
		03 SAAB -1245921-000		-	-	-							

1992-12-30

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
300140	01 LINA * 02 F6400-043434 03 SAAB -1325141-000	--	-	-	2	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2018			
								FVST		BYTE AV LINA			
300150	01 LINA * 02 F6400-012929 03 SAAB -1292013-000	--	-	-	-	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2018			
				2	-	-		FVST	100	BYTE AV LINA			
300160	01 LINA * 02 F6400-012930 03 SAAB -1292015-000	--	-	-	-	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2018			
				2	-	-		FVST	100	BYTE AV LINA			
300170	01 LINA * 02 F6400-012323 03 SAAB -1265709-002	--	-	-	-	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2018			
				2	-	-		FVST	100	BYTE AV LINA			
300180	01 LINA * 02 F6400-012324 03 SAAB -1265711-002	--	-	-	-	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2018			
				2	-	-		FVST	100	BYTE AV LINA			
300190	01 LINA * 02 F6400-050042 03 SAAB -1248001-000	--	-	-	2	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2018			
				-	-	-		FVST		BYTE AV LINA			
300200	01 LINA * 02 F6400-050043 03 SAAB -1248003-000	--	-	-	2	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2018			
				-	-	-		FVST		BYTE AV LINA			
300210	01 LINA * 02 F6400-041502 03 SAAB -1314743-000	--	-	-	2	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2018			
				-	-	-		FVST		BYTE AV LINA			
300220	01 LINA * 02 F6400-012915 03 SAAB -1291329-000	--	-	-	1	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2018			
				1	-	-		FVST	100	BYTE AV LINA			
300230	01 LINA * 02 F6400-012916 03 SAAB -1291331-000	--	-	-	1	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2018			
				1	-	-		FVST	100	BYTE AV LINA			
300240	01 LINA * 02 F6400-012917 03 SAAB -1291333-000	--	-	-	1	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2018			
				1	-	-		FVST	100	BYTE AV LINA			
300250	01 LINA * 02 F6400-012918 03 SAAB -1291335-000	--	-	-	1	H	---	BE	FFVAL	UFS FPL 35 30-2018			
				1	-	-		FVST	100	BYTE AV LINA			
	01 STYRSPAK 02 -----												
300260	01 ELDOMKRAFT 02 F6400-003188 03 SAAB -1271341-000 * 04 * 05 E6-6 06 HÖJDTRIM 07 08	UE	-	-	1	900TIM		ME	FFVAL	UFA FPL 35 30-4342	0		
				-	-	-		FFVAL		ÖVERSYN			
				-	-	-							
						VB		ME		UFA FPL 35 30-4342			
								FFVAL		REPARATION			
							SÅR	ME		UFA FPL 35 30-4342	F0		
								FFVAL		PROVNING			

