

1978-11-16

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/L 1340	Fastställt av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	--------------------

35

Underhållsplan Apparater

Grupp 65. Bränslesystem. Ändring

Allmänt

I samband med underhållsminimering har Underhållsplan Funktioner omarbetats. Detta medför att underhållsperiod som åtgärdas enligt SKI och UFS i Underhållsplan Funktioner och Underhållsplan Apparater inte alltid överensstämmer med varandra. Emedan Underhållsplan Funktioner är mindre till omfång har den ändrats först och gäller till dess Underhållsplan Apparater rättats.

-
- 1) Makulera poserna 510, 530, 540, 550, 620, 630, 640 och 1070 i UFS 35-00-1941D. Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda poser samt :1 på Innehållsförteckningen. Underhållsperiod ändrad.

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0510	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-000263 SAAB-DH 11-8 35C: E7-20, -21, -22, -23, -103, -104 35DEF: E7-20, -21, -22, -23	UE	6	4	4	4	1200 TIM ---	--- 10 ÅR	ME CVM ME CVM	UFA 35-65-4345 ÖVERSYN UFA 35-65-4345 BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING PROVNING	FFV-U (CVM)	ALTERNATIV F6400-003148
0530	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003148 SAAB-DH 11-9 35C: E7-20, -21, -22, -23, -103, -104 35DEF: E7-20, -21, -22, -23	UE	6	4	4	4	1200 TIM ---	--- 10 ÅR	ME CVM ME CVM	UFA 35-65-4345 ÖVERSYN UFA 35-65-4345 BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING PROVNING	FFV-U (CVM)	ALTERNATIV F6400-000263
0540	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003149 SAAB-DH 12-4 (E7-24, -25) SÄKERHETSKRAN	UE	2	2	2	2	VB ---	--- 10 ÅR	ME CVM ME CVM	UFA 35-65-4338 ÖVERSYN UFA 35-65-4338 BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR SMÖRJNING PROVNING	FFV-U (CVM)	ALTERNATIV F6400-000264
0550	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-000264 SAAB-DH 12-5 (E7-24, -25) SÄKERHETSKRAN	UE	2	2	2	2	VB ---	--- 10 ÅR	ME CVM ME CVM	UFA 35-65-4338 ÖVERSYN UFA 35-65-4338 BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR SMÖRJNING PROVNING	FFV-U (CVM)	ALTERNATIV F6400-003149

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0620	BACKVENTIL F6400-008623 SAAB-DL 4-7	--	4	2	2	2	H ----	---- 10 ÅR	ME FVST ME FVST	UFA 35-65-4317 TILLSYN UFA 35-65-4317 KONTROLL AV VENTIL- ENHET OCH PROVNING	FFV-U (CVM) 35	
0630	BACKVENTIL F6400-008624 SAAB-DL 4-8	--	2	2	2		H ----	---- 10 ÅR	ME FVST ME FVST	UFA 35-65-4317 TILLSYN UFA 35-65-4317 KONTROLL AV GUMMI- TÄTNING OCH PROVNING	FFV-U (CVM) 35	
0640	BACKVENTIL F6400-008627 SAAB-DL 6-3	--	1	1	1	1	H ----	---- 10 ÅR	ME FVST ME FVST	UFA 35-65-4302 TILLSYN UFA 35-65-4302 KONTROLL AV VENTIL- DON OCH PROVNING	FFV-U (CVM) 35	
1070	BACKVENTIL F6400-008629 SAAB-DL 8-6	--	2	2	2	2	H ----	---- 10 ÅR	ME FVST ME FVST	UFA 35-65-4301 TILLSYN UFA 35-65-4301 KONTROLL AV VENTIL- DON OCH PROVNING	FFV-U (CVM) 35	