

1987-04-30

Sida 1 (5)

Tjänsteställe, handläggare	Festställd av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhT/N Ericsson FuhD/G Saveborn	M Berg	1, 2	UFS 35-00-1948E ¹⁾

35 FJ

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL
GRUPP 73. YTTRE BEVÄPNING

Innehåll

Balkar och skenor

Adress

730200

1 Allmänna bestämmelser

Materielunderhåll. Gemensamma grundläggande bestämmelser. Se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är max-tider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelser.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

forts.

Tekniskt underhållsstöd: FFV-AL/FF24 S Ljungaeus

2 För balkar/skenor, som inte avses brukas
forts. och som torrluftförvaras på krigsbas
 (motsv), gäller att man kortvarigt får
 ta dessa i bruk under t ex en KFÖ och
 därefter, efter återställande åtgärder,
 åter torrluftförvara dem utan att den
 ursprungliga förvaringsintervallen bryts.

1987-04-30

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 GRUPP 73. YTTRE BEVÄPNING											
		02 *****											
		03											
		04 BALKAR OCH SKENOR											
		05 -----											
		06											
		07 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: FÖR DE ENHETER SOM ÖVERSKRIDIT DET NYA INTERVALLET (6ÅR) SKALL TILLSYN VIDTAS VID											
		08 FÖRSTA LÄMPLIGA TILLFÄLLE, DOCK SENAST 90 MÅNADER EFTER FÖREGÅENDE TILLSYN.											
		09											
		10 UPPFÖLJS I DIDAS SOM BASMATERIEL.											
730200	01	RAKBALK A5	--	-	-	-	6ÅR	---	ME	FFVAA UFA 35-73-4002	TS	SE TEXTRAD	
	* 02	M4840-003010		-	-	-	6		FVST	35 TILLSYN			
	* 03	SAAB -1209937-001		6	-	-							
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
		01 UPPFÖLJS I DIDAS SOM BASMATERIEL.											
730300	01	RAKBALK J5K	--	-	-	-	5ÅR	---	ME	FFVAA ASM 35-70-328	TS	SE TEXTRAD	
	* 02	M4840-005010		-	-	-	2		FVST	35 TILLSYN			
	* 03	SAAB -1256057-001		2	-	-							
	04												
	05	S4											
		01 UPPFÖLJS I DIDAS SOM BASMATERIEL.											
730400	01	ELKRPT M 59B	--	-	-	-	*)	*)	ME	FFVAA U-FÖRESKRIFT		*) STÅR UNDER	
	* 02	M4702-251202		-	-	-	1		FFVAA	KASSERAS		FORTLÖPANDE	
	* 03	SAAB -6013183-003		1	-	-						KONTROLL AV	
	04											FMV:AM	
	05	S4-36											
		01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: FÖR DE ENHETER SOM ÖVERSKRIDIT DET NYA INTERVALLET (6ÅR) SKALL TILLSYN VIDTAS VID											
		02 FÖRSTA LÄMPLIGA TILLFÄLLE, DOCK SENAST 90 MÅNADER EFTER FÖREGÅENDE TILLSYN.											
		03											
		04											
		05											
		06											
		07											
		08											
		09											
		10											
730500	01	RAKSKENA 6,3-36	--	-	-	-	6ÅR	---	ME	FFVAA TOMT 35-73-1			
	* 02	M4840-004010		-	-	-	6		FVST	35 TILLSYN			
	* 03	CVV -0779		6	-	-							
		01 UPPFÖLJS I DIDAS SOM BASMATERIEL.											
730600	01	RBBALK F5K MT	--	-	-	-	4ÅR	---	ME	FFVAA UFA 35-73-4004	TS	SE TEXTRAD	
	02	M4840-006023		-	-	-	2		FVST	35 TILLSYN			
	* 03	SAAB -1270205-01-3		2	-	-							
	04						8ÅR		ME	U-FÖRESKRIFT	0		
	05	S6							FFVAA	ÖVERSYN			
		01 UPPFÖLJS I DIDAS SOM BASMATERIEL.											
730700	01	RB-AFR-BLANDARE	UE	-	-	-	8ÅR	---	ME	FFVAA U-FÖRESKRIFT		SE MATSÄK	
	02	F3200-000001		-	-	-	1		FFVAA	35 ÖVERSYN			
	* 03	LME -709950		1	-	-							
		01 UPPFÖLJS I DIDAS SOM BASMATERIEL.											
730800	01	RBBALK F5 VH MT	--	-	-	-	4ÅR	---	ME	FFVAA UFA 35-73-4004	TS	SE TEXTRAD	
	02	M4840-006021		-	-	-	1		FVST	35 TILLSYN			
	* 03	SAAB -1270205-01-2		1	-	-							
	04						8ÅR		ME	U-FÖRESKRIFT	0		
	05	S6							FFVAA	ÖVERSYN			
		01 UPPFÖLJS I DIDAS SOM BASMATERIEL.											
730900	01	RB-AFR-BLANDARE	UE	-	-	-	8ÅR	---	ME	FFVAA U-FÖRESKRIFT		SE MATSÄK	
	02	F3200-000001		-	-	-	1		FFVAA	35 ÖVERSYN			
	* 03	LME -709950		1	-	-							

1987-04-30

Sida 5

Adress	Red	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 FÖR ROBOTSKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:											
		02 .TID I DRIFT RÄKNAS DAYSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE											
		03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT											
		04											
		05 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: FÖR DE ENHETER SOM ÖVERSKRIDIT DET NYA INTERVALLET (3ÅR) SKALL TILLSYN VIDTAS VID											
		06 FÖRSTA LÄMPLIGA TILLFÄLLE, DOCK SENAST 45 MÅNADER EFTER FÖREGÅENDE TILLSYN.											
		07											
		08 UPPFÖLJS I DIDAS SOM BASMATERIEL.											
731500	01	RBSKENA 24/3B	--	-	-	-	3ÅR		ME	FFVAA UFA 35-73-4001	TS	TOTALTID 6ÅR	
	* 02	M4840-001010		-	-	-	1		FVST	35 TILLSYN		SE TEXTRAD	
	* 03	USNAV-60A17F1		1	-	-							
	04	ALTFBET:						6ÅR	ME	UFA 35-73-4001	FÖ	TORRLUFTFÖR-	
	05	M4840-001020							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING	
	06	M4840-001030											

		01 FÖR ROBOTSKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:											
		02 .TID I DRIFT RÄKNAS DAYSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.											
		03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.											
		04											
		05 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: FÖR DE ENHETER SOM ÖVERSKRIDIT DET NYA INTERVALLET (3ÅR) SKALL TILLSYN VIDTAS VID											
		06 FÖRSTA LÄMPLIGA TILLFÄLLE, DOCK SENAST 45 MÅNADER EFTER FÖREGÅENDE TILLSYN.											
		07											
		08 UPPFÖLJS I DIDAS SOM BASMATERIEL.											
731600	01	RBSKENA 24/3B1	--	-	-	-	3ÅR		ME	FFVAA UFA 35-73-4001	TS	TOTALTID 6ÅR	
	* 02	M4840-001020		-	-	-	1		FVST	35 TILLSYN		SE TEXTRAD	
	* 03	CVA -F1250-100297		1	-	-							
	04	ALTFBET:						6ÅR	ME	UFA 35-73-4001	FÖ	TORRLUFTFÖR-	
	05	M4840-001010							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING	
	06	M4840-001030											

		01 FÖR ROBOTSKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:											
		02 .TID I DRIFT RÄKNAS DAYSETT OM DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE											
		03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT											
		04											
		05 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: FÖR DE ENHETER SOM ÖVERSKRIDIT DET NYA INTERVALLET (3ÅR) SKALL TILLSYN VIDTAS VID											
		06 FÖRSTA LÄMPLIGA TILLFÄLLE, DOCK SENAST 45 MÅNADER EFTER FÖREGÅENDE TILLSYN.											
		07											
		08 UPPFÖLJS I DIDAS SOM BASMATERIEL.											
731700	01	RBSKENA 24/3B2	--	-	-	-	3ÅR		ME	FFVAA UFA 35-73-4001	TS	TOTALTID 6ÅR	
	* 02	M4840-001030		-	-	-	1		FVST	35 TILLSYN		SE TEXTRAD	
	* 03	USNAV-8319		1	-	-							
	04	ALTFBET:						6ÅR	ME	UFA 35-73-4001	FÖ	TORRLUFTFÖR-	
	05	M4840-001010							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING	
	06	M4840-001020											

731800	01	ÖVNRACKAPS57	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA TDMT 8864-29			
	* 02	M4415-121100		-	-	-	2		FVST	35 REPARATION			
	* 03	SAAB -1209931-000		2	-	-							