

Er av utby B/72

1972-12-14

Sida 1 (17)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver
--	---	---------------	----------

35

Underhållsplan apparater

Grupp 813, 814 och 815. Elanläggning

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
813 Belysning	C1, C2	2
814 Luftkonditionering	D2	4
815 Tankpumpar	E1	6
Huvutlösning	E2	7
Huvmanövrering	E4	10
Bränslesystem	E7	11
Brandbekämpning	L5	13
Stallvarning	L10	15

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0010	Grupp 813 Belysning Relä F2336-000020 BILLM-82031 12 mod (C1-8, -9)	08 11 41 00		2	2	2	2			GH		ME Fvst	ASM 35-81-399 Prestandamätning	CVA 35	SAAB-6100520-000
										Vb		ME CVA	ASM 35-81-399 Reparation		
0020	Relä F4306-000002 LEACH-7064-238 (C1-8, -9)	08 11 42 00				2	2			GH		ME Fvst	ASM 35-81-399 Prestandamätning	CVA 35	SAAB-0576946-000
										Vb		ME CVA	ASM 35-81-399 Reparation		
0080	Impulsgivare F6064-000192 SATT-10300B (C2-8)	08 11 51 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-81-324 Tillsyn Reparation	CVA 35	SAAB-6105227-001 Gäller fpl A C när TOMÄ införts (sam- ma funktion som övriga versioner)
0090	Impulsgivare F6064-000440 SATT-B-4475000 (C2-8)	08 11 52 00		1	1					Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-81-313 Tillsyn Reparation	CVA 35	SAAB-6101318-000 Utgår efter hand

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0100	Belysning (forts) Impulsgivare F6064-000442 SATT-4-5050002 (C2-8)	08 11 53 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-81-324 Tillsyn Reparation	CVA 35	SAAB-6105227-000 Gäller fpl A C när TOMÄ införts (sam- ma funktion som övriga versioner)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1090	Grupp 814 Luftkonditionering Förstärkarenhet F6400-010260 SAAB-EJ24-3 (D2-10)	08 11 85 00	Ue	1	1	1				FGH		BE Komp	UFS 35-814-2001 Funktionsprov	CVA 35	
										Vb		ME Fvst	ASM 35-49-315 Tillsyn		
										Vb		ME CVA	(CVA 500-5:128) Reparation		
1100	Kontrollbox F6907-000004 VAPOR-D25530-150 (D2-11)	08 11 88 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FGH		BE Komp	UFS 35-814-2002 Kontroll	CVA 35	Alternativt F6907-000001 SAAB-6100234-000
										Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-43-312 Tillsyn Reparation		
1110	Kontrollbox F6907-000001 VAPOR-D25530-150-1 (D2-11)	08 11 89 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FGH		BE Komp	UFS 35-814-2002 Kontroll	CVA 35	Alternativt F6907-000004 SAAB-6105394-001
										Vb		ME Fvst	ASM 35-43-313 Tillsyn		
										Vb		ME CVA	(CVA 500-5:193) Reparation		

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 814 Elanläggning

))))

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
1120	Luftkonditionering (forts) Kontrollbox F6400-003205 SAAB-6014007-3 (D2-35)	08 11 90 00	Ue							1	FGH		BE Komp	UFS 35-814-2002 Kontroll	CVA 35	
											Vb		ME Fvst	ASM 35-61-384 Tillsyn		
											Vb		ME CVA	(CVV 500:430) Reparation		
1180	Termostat F6907-000002 VAPOR-255232-10 (D2-7, -24)	08 11 99 00		1	1	1	1	1	1	2	FGH		BE Komp	UFS 35-814-2002 Kontroll	CVA 35	Kabin, inlopp
											Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-43-301 Reparation		
1190	Termostat F6907-000003 VAPOR-255232-11 (D2-8)	08 12 00 00		1	1	1	1	1	1	1	FGH		BE Komp	UFS 35-814-2002 Kontroll	CVA 35	Utlopp
											Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-43-302 Reparation		
	Övriga apparater, Luftkondi- tionering															Se grupp 43 och 49

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av
2020	Grupp 815 Tankpumpar Relä F2672-000025 CUTLE-6042H-31 (E1-4, -5)	08 12 22 00		2	2	2	2	2	2		H		ME Fvst	ASM 35-70-301 och 35-81-320 Prestandamätning	CVA 35	SAAB-6100445-000
										Vb		ME CVA	ASM 35-70-301 och 35-81-320 Reparation			
2040	Tankpump F6400-003194 SAAB-6000061-1 (E1-6, -7)	06 51 30 00		2	2	2										Se grupp 65: Samlingstankar
2050	Tankpump F6400-003195 SAAB-60000185-1 (E1-6, -7)	06 51 35 00					2	2	2							Se grupp 65: Samlingstankar

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A
Grupp 815 Elanläggning

))))

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
2110	Huvutlösning Alkbatteri 24V 1, 3 AH M2673-810310 JUACK 200-13-H (E2-18, -19)	08 12 31 00	Ue	1	1	2	1	1	1	2 mån		ME	ASM 35-81-367 Besiktning Urladdning Laddning	CVA 35	Alternativt M2673-810320		
												Fvst					
												ME				1 år	ASM 35-81-367 Byte av elektrolyt Laddning
												CVA					
												ME					1 - 6 mån
Fvst																	
ME	> 6 mån	ASM 35-81-367 Urladdning Laddning															
Fvst																	
ME	< 1 år	ASM 35-81-367 Laddas med dubbel laddningstid															
Fvst																	
ME	1 år	ASM 35-81-367 Byte av elektrolyt och laddning före inmontering i flygplanet															
CVA																	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2120	Huvutlösning (forts) Alkbatteri 24V 1, 3 AH M2673-810320 JUACK A3-36036 (E2-18, -19)	08 12 34 00	Ue	1	1	2	1	1	1	2 mån		ME	ASM 35-81-367	CVA 35	Alternativt M2673-810310 SAAB-6105795-000
												Fvst	Besiktning Urladdning Laddning		
												ME	ASM 35-81-367		
												CVA	Byte av elektrolyt Laddning		
												ME	ASM 35-81-367		
Fvst	Laddas före inmontering i flyg- planet	Laddat batteri													
									1 - 6 mån		ME	ASM 35-81-367			
									> 6 mån		ME	ASM 35-81-367			
									< 1 år		Fvst	Urladdning Laddning			
									< 1 år		ME	ASM 35-81-367		Kortslutet batteri	
									1 år		Fvst	Laddas med dubbel laddningstid			
									1 år		ME	ASM 35-81-367		Laddat eller kort- slutet batteri	
									1 år		CVA	Byte av elektrolyt och laddning före inmontering i flygplanet			
2130	Elkrutpatron S59B M4709-251402 SAAB-6013173-3 (E2-3, -4, -7, -8)	01 01 45 00		2	2	4	2	2	2						Se grupp 10: Framkropp med överbyggnad

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2140	Huvutlösning (forts) Elkrutpatron Y59B M4702-251602 SAAB-6013181-5 (E2-9, -15)	01 01 50 00		2	2	2	2	2	2						Se grupp 10: Framkropp med överbyggnad

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
2310	Huvmanövrering Eldomkraft F6400-003162 SAAB-PP16-11 (E4-5)	08 12 51 00	Ue	1									ASM 35-10-300 Kontroll av elborstar, kommutator, bromsbelägg i kopplingen Smörjning av kullager, kuggväxel och domkraftskruv	CVM 315	
													ASM 35-10-300 Smörjning		

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 815 Elanläggning

() () () ()

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2450	Bränslesystem Avstängningsventiler														Se grupp 65: Bränsleledningar med apparater
2460	Filter F6400-002692 SAAB-EF8-1 (E7-125)	08 12 72 00				1	1	1		Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-65-342 Reparation	CVA 35	
2470	Förstärkare F6400-014162 SAAB-8453000-10-1 (E7-113, -114)	08 12 75 00	Ue			2	2	2		EFGH Vb		BE Komp ME CVA	UFS 35-815-2009 Funktionsprov ASM 35-81-393 Reparation	CVA 381	
2480	Likriktare F6540-000197 TUDOR 14C 9X (1-1-2-1) (E7-90)	08 12 78 00				1	1	1		Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-81-317 Reparation	CVA 35	SAAB-6103414-000
2490	Likriktare F6541-000008 TUDWE-14C12X (1-1-2-1) (E7-109)	08 12 79 00				1	1	1		Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-81-316 Reparation	CVA 35	SAAB-6103415-000

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2500	Bränslesystem (forts) Lägesgivare F6400-003165 SAAB-RM14-6 (E7-17, -83)	08 12 82 00	Ue	1	1	1	2	2	2	GH		ME Fvst	ASM 35-65-320 Prestandamätning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-320 Reparation		
2510	Lägesgivare F6400-003166 SAAB-RM14-7 (E7-8, -27)	08 12 83 00	Ue	2	2	2	2	2	2	GH		ME Fvst	ASM 35-65-321 Prestandamätning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-321 Reparation		
2520	Magnetventiler (E7-18, -19)			2	2	2	2	2	2						Se grupp 65: Bränsleledningar med apparater
2530	Nivåbrytarhållare														Se grupp 65: Bränsleledningar med apparater

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2660	Brandbekämpning Impulsgivare F6064-000162 SATT-10300C (L3-34)	08 60 67 00		1	1	1	1	1	1						Se grupp 862
2680	Reläbox F3533-000004 GRAVI-D3231/2 (L5-10, -11)	08 13 03 00	Ue		2	2	2		B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVA 35	Utgår efter hand SAAB-6106959-000	
									GH		ME Fvst	ASM 35-61-318 Funktionsprov Täthetsprov			
									Vb		ME CVA	ASM 35-61-318 Reparation			
2690	Reläbox F3533-000089 GRAVI-D3231/C (L5-10, -11)	08 13 04 00	Ue	2	2	2			B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVA 35	Utgår efter hand SAAB-6105605	
									GH		ME Fvst	ASM 35-61-320 Funktionsprov Täthetsprov			
									Vb		ME CVA	ASM 35-61-320 Reparation			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
2700	Brandbekämpning (forts) Reläbox F3533-000011 GRAVI-D1200MR (L5-10, -11)	08 13 05 00	Ue	2	2	2					B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVA 35	Utgår efter hand SAAB-6101887
											GH		ME Fvst	ASM 35-61-316 Funktionsprov Täthetsprov		
											Vb		ME CVA	ASM 35-61-316 Reparation		
2710	Reläbox F3533-000018 GRAVI-D5860-C (L5-10, -11)	08 13 06 00	Ue	2	2	2	2	2	2		B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVA 35	Tillkommer enligt TOMÄ 35-815- Ä1273
											H		ME Fvst	TOMT 854-70 Funktionsprov Täthetsprov		
											Vb		ME CVA	(CVA 500-5:316) Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2770	Stallvarning Anfallsvinkelindikator M3254-001010 WESIN 6TLW520631 (L10-12)	08 13 11 00		1	1	1	1	1	1	B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVA 35	
										D		BE Komp	UFS 35-815-2011 Funktionsprovning		
										EFGH		BE Komp	UFS 35-815-2012 Prestandakontroll		
										Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-86-329 Reparation		
2780	Anfallsvinkelgivare M2921-120020 TEDYN-SLZ9299-3 (L10-16)	08 13 12 00	Ue	1	1	1	1	1	1	B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVA 381	
										D		BE Komp	UFS 35-815-2011 Funktionsprovning		
										EFGH		BE Komp	UFS 35-815-2012 Prestandakontroll		
										CDEFGH		BE Komp	UFS 35-814-2004 Funktionsprova värmeelement		
										2 år		ME CVA	Översyn		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2790	Stallvarning (forts) Förstärkare F6400-017683 SAAB-9301231-15-1 (L10-4)	08 13 15 00	Ue	1	1	1	1	1	1	B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVA 381	
										D		BE Komp	UFS 35-815-2011 Funktionsprovning		
										EFGH		BE Komp	UFS 35-815-2012 Prestandakontroll		
										Vb		ME CVA	ASM 35-81-394 Reparation		
2800	Pulsgivare F6400-015417 SAAB-440001-10-1 (L10-7)	08 13 18 00		1	1	1	1	1	1	B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVA 381	
										D		BE Komp	UFS 35-815-2011 Funktionsprovning		
										EFGH		BE Komp	UFS 35-815-2012 Prestandakontroll		
										Vb		ME CVA	ASM 35-81-389 Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2830	Stallvarning (L10) (forts) Roderlägesgivare F6400-021011 SAAB-EJ40-7 (L10-17, -18)	08 13 23 00		2	2	2	2	2	2	B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVM 35	
										D		BE Komp	UFS 35-815-2011 Funktionsprovning		
										EFGH		BE Komp	UFS 35-815-2012 Prestandakontroll		
										Vb		ME Fvst	ASM 35-81-395		
										Vb		ME CVM	CVM-U Reparation		
2840	Testsignalgivare F6400-041246 SAAB-9301479-15-1 (L10-8)	08 13 24 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-81-4448 Reparation	CVA 35	