

1989-09-15

Sid 1 ( 6 )

Tjänsteställe, handläggare	Fästställe av	Andrad enligt	Upphäver
FuHT/N Ericsson FuhDE/H Nilsson	E Vintheden /M Berg		UFS 35-00-1954G 1)

35  
 UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL  
 GRUPP 813/814/815. ELANLÄGGNING

Ny TO-beteckning:  
 UFS FPL 35-00-1954H  
 Mtrlgrp: FLYG

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
813 Belysning	C1, C2	813010
814 Luftkonditionering	D2	814020
815 Tankpumpar	E1	815010
Huvutlösning	E2	815055
Luftbromsar	E3	815060
Huvmanövrering	E4	815080
Höjdtrim	E6	815090
Bränslesystem	E7	815100
Brandbekämpning	L5	815170
Stallvarning	L10	815190

## 1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser  
 för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

## 2 Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se  
 UFS 35-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är max-  
 tider och får inte överskridas.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya  
 intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på  
 flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall  
 dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta  
 beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer  
 speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje  
 särskilt fall.

Tekniskt underhållstöd: FFV-AL/FF23 B Carlsson

- 1) Ändringar har markerats med en asterisk framför  
 aktuell rad.  
 Adress 815040 och 815050 har utgått.

1989-09-15

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 GRUPP 813/814/815. ELANLÄGGNING											
		02 =====											
		03 GRUPP 813. BELYSNING											
		04 -----											
		05											
		06 ALKBATT SOM FÖRVARAS LÄNGRE TID ÄN 6MÅNADER SKALL URLADDAS.											
813010	01	ALKBATT 1,25V 4AH	--	-	-	6	2MÅN		ME	FFVAA	UFA 35-813-4001		TOTALTID 3MÅN
	02	M2673-001020		-	-	2			KOMP	35	TILLSYN		
	03	JUACK-RC-40A		2	-	-							
	04						1ÅR		ME		UFA 35-813-4001		
	05								FVST		ÖVERSYN		
	06												
	07						2MÅN		ME		UFA 35-813-4001		
	08								KOMP		TILLSYN		
813020	01	RELÄ	--	-	-	2	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-339		
	02	F2336-000020		-	-	-			FVST	35	REPARATION		
	03	BILLM-S-2031/2MOD		-	-	-							
	04												
	05	C1-8, -9											
813030	01	RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-351		
	02	F4306-000002		-	-	2			FVST	35	REPARATION		
	03	LEACH-7064-238		2	-	-							
	04												
	05	C1-8, -9											
813040	01	IMPULSGIVARE	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-324		
	02	F6064-000192		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SATT -103008		1	-	-							
	04												
	05	C2-8											
		ALTFBET: F6064-000442											
813050	01	IMPULSGIVARE	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-324		
	02	F6064-000442		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SATT -4-5050002		1	-	-							
	04												
	05	C2-8											
		ALTFBET: F6064-000192											
813060	01	RELÄ	--	-	-	1		---	ME	FFVAA	ASM 35-81-333		
	02	F6400-000184		-	-	-			FVST	35	PROVNING		
	03	SAAB -EH19-1		-	-	-							
	04						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	C2-9							FFVAA		REPARATION		

1989-09-15

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
01 GRUPP 814. LUFTKONDITIONERING													
02 =====													
814020	01	KONTROLLBOX	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-43-312		
	02	F6907-000004		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	VAPOR-D25530150		1	-	-							
	04			ALTFBET:									
	05	D2-11		F6907-000001									
-----													
814030	01	KONTROLLBOX	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-43-313		
	02	F6907-000001		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	VAPOR-D25530150-01		1	-	-							
	04			ALTFBET:									
	05	D2-11		F6907-000004									
-----													
814040	01	KONTROLLBOX	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-384		
	02	F6400-003205		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -6014007-003		1	-	-							
	04												
	05	D2-35											
-----													
814050	01	RELÄ	--	-	-	2		---	ME	FFVAA	ASM 35-81-333		
	02	F6400-000184		-	-	-			FVST	35	PROVNING		
	03	SAAB -EH19-1		-	-	-							
	04						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	D2-15, -16,							FFVAA		REPARATION		
-----													
814060	01	TERMOSTAT	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-43-301		
	02	F6907-000002		-	-	2			FVST	35	REPARATION		
	03	VAPOR-25523210		2	-	-							
	04												
	05	D2-7, -24											
	06	KABIN INLOPP											
-----													
814070	01	TERMOSTAT	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-43-302		
	02	F6907-000003		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	VAPOR-25523211		1	-	-							
	04												
	05	D2-8											
	06	UTLOPP											





1989-09-15

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DiDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 STALLVARNING											
		02 -----											
815190	01	ANFALLSVINKEL IND	--	-	-	2	VB	---	ME	FFVAA	UFA 35-86-4329		
	02	M3254-002010		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	WESIN-60LW520630		1	-	-							
	04												
	05	L10-12											
-----													
815200	01	ANFALLSVINKELGIVARE	UE	-	-	1	460TIM		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	Ö	
	02	M2921-120020		-	-	1			FFVAA	381	ÖVERSYN		
	03	TEDYN-SLZ9299-3		1	-	-		5ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT	FÖ	
	04								FFVAA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05	L10-16											
-----													
815210	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-394		
	02	F6400-017683		-	-	1			FVST	381	REPARATION		
	03	SAAB -9301231-16-1		1	-	-							
	04												
	05	L10-4											
-----													
815220	01	PULSGIVARE	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-389		
	02	F6400-015417		-	-	1			FVST	381	REPARATION		
	03	SAAB -8440001-10-1		1	-	-							
	04												
	05	L10-7											
-----													
815230	01	RÖDERLÄGESGIVARE	--	-	-	2	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-81-395		
	02	F6400-021011		-	-	2			FVST	315	REPARATION		
	03	SAAB -EJ40-7		2	-	-		900TIM	ME		U-FÖRESKRIFT	Ö	
	04								FFVAL		ÖVERSYN		
	05	L10-17, -18											
-----													
815240	01	PROV SIGNALGIVARE	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA 35-81-4448		
	02	F6400-041246		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -9301479-15-1		1	-	-							