

1979-05-22

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/L 1340	Fastställd av R Klitte /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1956C ¹⁾ 35-00-1956C:1
--	--	---------------	--

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 817/818. Elanläggning

InnehållSida

817 Spaningskamera	N2	2
818 Beväpning	S1, S3	3

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,
se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 35.

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiitfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
GRUPP 817/818 ELANLÄGGNING GRUPP 817 SPANINGSKAMEROR													
817010	01	KOPPLINGSBOX	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TOMT 863-32		
	02	F5136-000016		-	3	-			FVST	200	PROVNING		
	03	OMERA-59107											
	04							2RR	ME		TOMT 863-32		
	05	N2-18, -19, -20							FVST		TILLSYN		

817020	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-333		
	02	F6400-000184		-	4	-			FVST	200	PROVNING		
	03	SAAB -EH19-1											
	04						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	N2-34, -35, -42, -43							CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	

GRUPP 818 BEVÄPNING													
818010	01	ELVXXEL	UE	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-70-4302		
	02	F6400-003163		2	-	-			FVST	35	ÖVERSYN		
	03	SAAB -PP31-2						10AR	ME		UFA 35-70-4302		
	04								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05	S1-10, -11											

818020	01	ELVXXEL	UE	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-70-4302		
	02	F6400-003164		-	-	1			FVST	35	ÖVERSYN		
	03	SAAB -PP31-3						10AR	ME		UFA 35-70-4302		
	04								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05	S1-11											

818030	01	IMPULSGIVARE	UE	-	-	-	900TIM	---	ME	CVA	ASM 35-70-304		
	02	M2491-707010		1	-	-			FVST	35	PROVNING		
	03	SAAB -BH6-3											
	04												
	05	S3-16											

818040	01	IMPULSGIVARE, RAKET	UE	-	-	-	900TIM	---	ME	CVA	ASM 35-70-330		
	02	M2491-703010		-	-	1			FVST	35	PROVNING		
	03	SAAB -BH7-2											
	04												
	05	S3-16											

818050	01	IMPULSOMKOPPLARE	--	-	-	-	900TIM	---	ME	CVA	ASM 35-70-307		
	02	F2368-000033		1	-	-			FVST	35	PROVNING		
	03	BRNSF-LEDEX/LX/CS1/1347											
	04						VB		ME		ASM 35-70-307		
	05	S3-18							CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiitfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
818060	01	PULSENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	ASM 35-70-306		
	02	F6400-C03158		1	-	1			FVST	35	PROVNING		
	03	SAAB -E029-2											
	04						VB		ME		ASM 35-70-306		
	05	S1-12							CVA		PROVNING		
818070	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-339		
	02	F2336-Q00020		1	-	-			FVST	35	PROVNING		
	03	BILLM-S-2031/2MOD											
	04						VB		ME		ASM 35-81-339		
	05	S3-13							CVA		REPARATION		
818080	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-333		
	02	F6400-Q00184		14	-	4			FVST	35	PROVNING		
	03	SAAB -EH19-1											
	04						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVA		REPARATION		
818090	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-351		
	02	F4306-G0G002		-	-	2			FVST	35	PROVNING		
	03	LEACH-7064-238											
	04						VB		ME		ASM 35-81-351		
	05	S3-44, -78							CVA		REPARATION		
818100	01	TRANSFORMATORENHET	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	USM 35-70-309		
	02	M3297-Q06268		1	-	-			FVST	35	PROVNING		
	03	SAAB -E061-1											
	04						VB		ME		ASM 35-70-309		
	05	S3-51							CVA		REPARATION		